

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Comune di Magliano de' Marsi<br/>Provincia dell'Aquila<br/>Provincia dell'Aquila</p> |  <p>AGENZIA REGIONALE<br/>DI PROTEZIONE CIVILE</p>  <p>REGIONE<br/>ABRUZZO</p>  <p>Finanziato<br/>dall'Unione europea<br/>NextGenerationEU</p> |
| <p><b>INTERVENTO: “Intervento messa in sicurezza versante roccioso fraz. Rosciolo via Fonte di Là”</b></p>                                                               | <p><b>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).<br/>Missione 2, Componente 4 - investimento 2.1b<br/>fascicolo SIGED 4.38.12/134. DGR 119/23” -<br/>Finanziato con fondi europei Next Generation EU.</b></p>                                                                                                                                                                                  |

Il progetto, finanziato interamente dalla Comunità Europea nell’ambito del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha come finalità la messa in sicurezza di un versante roccioso prospiciente la Via Fonte di Là, soggetto a distacchi di materiali rocciosi anche di grande dimensione, oltre che di sistemazione di tratti di strada soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico.

I lavori risultano completati per quanto riguarda le opere di sistemazione del fronte roccioso e di protezione dal distacco di materiali. Sono invece in fase di completamento gli interventi relativi alla sistemazione del tratto stradale, con l’estensione delle lavorazioni fino al termine della strada, in corrispondenza del Cimitero Comunale, e il completamento delle opere di ingegneria naturalistica già realizzate per le quali si sono state ultimate le operazioni di rifinitura e riprofilatura del terreno naturale. A conclusione dell’intervento è previsto il rifacimento dell’intero manto stradale.