

Nuoro, 22.01.2026

OGGETTO: BUDONI- Disservizio idrico del 22.01.2026 per interruzione erogazione dall'impianto di potabilizzazione di Budoni.

Trasmissione via PEC:

Comune di Budoni SIAN Nuoro	protocollo@pec.comune.budoni.ot.it ufficioprotocollo@comune.budoni.ot.it serv.sian@pec.aslnuoro.it
--	--

Si comunica che a causa della eccessiva torbidità dell'acqua grezza in ingresso all'impianto di potabilizzazione di Budoni, in data odierna si è reso necessario sospendere il trattamento e chiudere l'impianto sino a che la risorsa di acqua grezza risulterà trattabile.

Pertanto, verrà garantita l'erogazione in rete fino ad esaurimento delle scorte presenti nei serbatoi relativamente alle utenze ricadenti **nell'abitato di Budoni e nelle frazioni di Tanaunella, Baia Sant'Anna, Ottiolu, Agrustos, Limpinu, San Gavino e Malamuri**.

Si segnala inoltre che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione interessata anche con i Vs. mezzi di comunicazione interni.

Cordiali saluti.

Settore Complesso Distribuzione
U.O. Distretto 5
Il Resp. Geom. Antonio Francesco Catte



Nuoro, 22.01.2026

OGGETTO: BUDONI- Disservizio idrico del 22.01.2026 per interruzione erogazione dall'impianto di potabilizzazione di Budoni.

Trasmissione via PEC:

Comune di Budoni SIAN Nuoro	protocollo@pec.comune.budoni.ot.it ufficioprotocollo@comune.budoni.ot.it serv.sian@pec.aslnuoro.it
--	--

Si comunica che a causa della eccessiva torbidità dell'acqua grezza in ingresso all'impianto di potabilizzazione di Budoni, in data odierna si è reso necessario sospendere il trattamento e chiudere l'impianto sino a che la risorsa di acqua grezza risulterà trattabile.

Pertanto, verrà garantita l'erogazione in rete fino ad esaurimento delle scorte presenti nei serbatoi relativamente alle utenze ricadenti **nell'abitato di Budoni e nelle frazioni di Tanaunella, Baia Sant'Anna, Ottiolu, Agrustos, Limpinu, San Gavino e Malamuri.**

Si segnala inoltre che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione interessata anche con i Vs. mezzi di comunicazione interni.

Cordiali saluti.

Settore Complesso Distribuzione
U.O. Distretto 5
Il Resp. Geom. Antonio Francesco Catte

