

regione sardegna - provincia di orista

(CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE)
(zona "A" in adeguamento al P.P.R. - zone "B" interne al centro matril.)

--	--	--

ELABORATO		SCALA		ALLEGATO	
11.1		1:200			
emissione		adozione		revisione/riapprovazione	
data MARZO 2017		data 07 luglio 2016		data _____	
		Delib. C.C. N. 19/2016		Delib. C.C. N. _____	
				data _____	
				Delib. C.C. N. _____	
				data _____	
				Delib. C.C. N. _____	

AREA TECNICA - SERVIZIO URBANISTICA - UFFICIO DEL PIANO

Responsabile: Dott. Arch. Manuela Selis Progetto: Sud Ovest Engineering S.r.l. - Ca



SUD OVEST ENGINEERING S.R.L.

Ingegneria Vale Marconi n. 87, 09131 CAGLIARI
 Architettura Codice fiscale e partita IVA: 03454150925
 Urbanistica Tel.: 070.8571341
 Acustica Fax: 070.8571341
 Termostati sudovestengineering@gmail.com
 Green energy progetti@egm-ai.it
 Consulting engineering www.sudovestengineering.it
 Servizi integrati di outsourcing
 Engineering and contracting

Direttore Tecnico (art. 254 D.P.R. 207/2010)
Dott. Ing. Andrea Lostia

Progettista Responsabile: Dott. Ing. ANDREA LOSTIA

Unità Operativa: Dott. Ing. Andrea Lostia
 Dott. Gec. Tiziana Carrus
 Ing. junior Giuseppe Sullis
 Dott. Arch. Stefania Masca
 Tecnico GIS Giuseppe Monni

progetto di proprietà della Sud-Ovest Engineering S.r.l., è vietata la riproduzione, l'utilizzo del contenuto o la cessione a terzi senza autorizzazione scritta ai sensi di legge.

An aerial photograph of a village, likely in a rural area, showing a mix of green fields and built-up areas with houses and roads. A red line is drawn on the map, outlining a specific region. A blue rectangular box is drawn over a portion of the village, indicating a specific area of interest or a zoomed-in view.

Via Indipendenza

Via Mazzini

Piazza Municipio

A photograph showing the exterior of a pink building. A concrete staircase with a metal railing leads up to a doorway on the right. A small window is visible on the left side of the building. A blue car is parked in the foreground on the right. The building appears to be part of a residential or institutional complex.

Vicolo Montegr

anatico

A photograph of a large, dark metal gate, likely the entrance to a secure facility. To the left of the gate is a small, light-colored guardhouse or sentry box. In the background, a larger building with a flat roof and several windows is visible. The ground in front of the gate appears to be a paved or gravel area.

azzini

ia San Lorenzo

A photograph of a residential building with a blue water tank on the roof and a concrete wall in the foreground. The building has a tiled roof and a small porch. The wall in the foreground is made of concrete and has a metal gate. There are some plants and trees in the background.

Stradina Oratorio

Profili Stato Attuale

Profili Stato di Progetto

sopraelevazione