

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sotto	10003	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000000265	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000006		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000004	b	0000000005
	c	d	
10 Indirizzo	Via Marconi	11 Civico	24
12b Denominazione	Scuola Elementare Cadelbosco di Sotto	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 004
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S03 ☐ 51 Uso attuale S03 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1950 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1951 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 93 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 11 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 10 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2012 ☐
59	Ampliamenti
60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63	☒ Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65	Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento 67 Data 00 / 00 / 0000 68 Tipo intervento
	69 Codice evento 70 Data 00 / 00 / 0000 71 Tipo intervento
	72 Codice evento 73 Data 00 / 00 / 0000 74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sotto	10003	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000000267	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000006		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000004	b	0000000005
	c	d	
10 Indirizzo	Via Marconi	11 Civico	24
12b Denominazione	Scuola Elementare Ampliamento	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36 MICROZONAZIONE SISMICA
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40 Localizzazione frana
40 Localizzazione frana	41 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	42 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
42 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	44 Area alluvionabile
44 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 005
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S03 ☐ 51 Uso attuale S03 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2004 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2006 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 135 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 11 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 10 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Ponte Forca	10005	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000000461	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000043	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Ponte Forca	11 Civico	127
12b Denominazione	Sala Civica Villa Seta	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA ☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata
26 CORDOLI O CATENE	☒ Sì ☐ No	27 PILASTRI ISOLATI ☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI ☐ Sì ☒ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 011
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S91 ☐ 51 Uso attuale S40 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1961 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1963 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 20 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 3 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 8 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001412	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000018	b	0000000019
	c	d	
10 Indirizzo	Via Galilei	11 Civico	16
12b Denominazione	Caserma Carabinieri corpo ovest	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	9
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 006
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S52 ☐ 51 Uso attuale S52
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1963 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1965
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 4 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐ 59 Ampliamenti ☐ 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐ 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐ 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐ 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐ 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐ 65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento I ☐ 67 Data 17 / 08 / 1978 ☐ 68 Tipo intervento R ☐ 69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐ 72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001412	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000018	b	0000000019
	c	d	
10 Indirizzo	Via Galilei	11 Civico	16
12b Denominazione	Caserma Carabinieri corpo est	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 006
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S52 ☐ 51 Uso attuale S60
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1963 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1965
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 2 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001524	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000033	b	0000000034
	c	d	
10 Indirizzo	Via Nuova per Bagnolo	11 Civico	2
12b Denominazione	Palestra Zurco	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 007
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☒ 49b ☒ Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S91 ☐ 51 Uso attuale S67 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1950 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1956 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 20 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 6 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 9 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 1981 ☐
	59 ☒ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☒ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☒ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento 67 Data 00 / 00 / 0000 68 Tipo intervento
	69 Codice evento 70 Data 00 / 00 / 0000 71 Tipo intervento
	72 Codice evento 73 Data 00 / 00 / 0000 74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001524	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000033	b	0000000034
	c	d	
10 Indirizzo	Via Colombo	11 Civico	102
12b Denominazione	Nido Zurco Corpo Nord	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 007
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S91 ☐ 51 Uso attuale S01 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1950 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1956 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 20 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 6 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 9 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2012 ☐
	59 ☒ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☒ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☒ Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento 67 Data 00 / 00 / 0000 68 Tipo intervento
	69 Codice evento 70 Data 00 / 00 / 0000 71 Tipo intervento
	72 Codice evento 73 Data 00 / 00 / 0000 74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001524	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000033	b	0000000034
	c	d	
10 Indirizzo	Via Colombo	11 Civico	102
12b Denominazione	Nido Zurco	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 007
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S91 ☐ 51 Uso attuale S01 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1970 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1970 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 20 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 6 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 9 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2012 ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 ☒ Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001616	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000013		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000021	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Galilei	11 Civico	15
12b Denominazione	Bocciodromo - Corpo Principale	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 008
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☒ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S65 ☐ 51 Uso attuale S65
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1984 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1986
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 60 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 6 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 7 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2017 ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 ☒ Interventi di miglioramento/adeguamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001616	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000013		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000021	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Galilei	11 Civico	15
12b Denominazione	Bocciodromo - Bar	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI ☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI ☐ Sì ☒ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 008
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☒ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S65 ☐ 51 Uso attuale S65
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1984 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1986
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 20 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 6 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 7 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2017 ☐
59	Ampliamenti
60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63	☒ Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65	Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001616	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000014		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000021	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Galilei	11 Civico	15
12b Denominazione	Bocciodromo - Cucina	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA ☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata
26 CORDOLI O CATENE	☒ Sì ☐ No	27 PILASTRI ISOLATI ☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI ☐ Sì ☒ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40	41	42
43 Localizzazione frana	44 Interferente con l'edificio strategico	45 A monte ☐ A valle ☐
46 IDROGEOLOGIA	47 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 008
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☒ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S65 ☐ 51 Uso attuale S65 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1984 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1986 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 6 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 3 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 6 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2017 ☐
59	Ampliamenti
60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63	☒ Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65	Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia		035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra		008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra		10002	
5 Sezione censuaria			1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001626	00		
7 Identificativo Unità Strutturale	001			
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000001			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000020	b	0000000024	
	c	d		
10 Indirizzo	Via Galilei		11 Civico	27
12b Denominazione	Palestra Via Galilei		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica	33 ☐ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
42 Localizzazione frana	☐ Interferente con l'edificio strategico	44 A monte ☐ A valle
43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 009
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☒ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S67 ☐ 51 Uso attuale S67
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1998 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2002
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 184 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 11 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 11 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 ☐ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adequamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001626	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000020	b	0000000024
	c	d	
10 Indirizzo	Via Galilei	11 Civico	27
12b Denominazione	Spogliatoi - palestra	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	5
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	40 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
41 Rischio PAI	42 ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 009
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☒ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S67 ☐ 51 Uso attuale S67
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1998 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2002
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 48 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 10 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 11
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 ☐ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adequamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001776	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000015		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000011	b	0000000012
	c	d	
10 Indirizzo	Piazza della Libertà	11 Civico	1
12b Denominazione	Municipio	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☒ Coordinamento interventi 001 ☐ Soccorso sanitario 002 ☐ Intervento operativo 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☒ Coc ^{49b} ☐ Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S36 ☐ 51 Uso attuale S36
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1930 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1931
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 25 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 6 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2000 ☐
	59 ☐ Ampliamenti ☐
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 ☒ Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001811	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000026	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Pascoli	11 Civico	9-10
12b Denominazione	Palestra Scuola Media	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40 Localizzazione frana
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	42 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 010
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☒ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S04 ☐ 51 Uso attuale S04
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1968 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1970
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 30 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 14 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 10
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐ 59 Ampliamenti ☐ 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐ 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐ 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐ 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐ 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐ 65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐ 69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐ 72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001811	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000026	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Pascoli	11 Civico	9-10
12b Denominazione	Ingresso Palestra	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 ☒ Pubblica ☐ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39 Tipo instabilità	Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	42
43 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 010
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S04 ☐ 51 Uso attuale S04 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1968 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1970 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 50 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 6 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 10 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2004 ☐
59	☒ Ampliamenti
60	☒ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61	☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62	☒ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63	☐ Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64	☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65	☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento 67 Data 00 / 00 / 0000 68 Tipo intervento
	69 Codice evento 70 Data 00 / 00 / 0000 71 Tipo intervento
	72 Codice evento 73 Data 00 / 00 / 0000 74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001811	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000026	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Pascoli	11 Civico	9-10
12b Denominazione	Scuola Media G.Pascoli	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica	33 ☐ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico	44 A monte ☐ A valle
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 010
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S04 ☐ 51 Uso attuale S04 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1968 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1970 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 240 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 6 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 10 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2004 ☐
	59 ☒ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adequamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento 67 Data 00 / 00 / 0000 68 Tipo intervento
	69 Codice evento 70 Data 00 / 00 / 0000 71 Tipo intervento
	72 Codice evento 73 Data 00 / 00 / 0000 74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Reggio nell'Emilia	035	
3 Comune	Cadelbosco di Sopra	008	
4 Località abitata	Cadelbosco di Sopra	10002	
5 Sezione censuaria		1	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000001811	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000026	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Pascoli	11 Civico	9-10
12b Denominazione	Auditorium Scuola Media	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40 Localizzazione frana
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	42 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 010
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S04 ☐ 51 Uso attuale S04 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1968 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1970 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 50 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 6 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 10 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata