



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME


Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Schede

Regione Lombardia

Comune di Castenedolo



Comune di Castenedolo



Via XV Giugno 1859, 1
25014 CASTENEDOLO (BS)

Soggetto realizzatore

RTP:

Dott. Geol. Laura Ziliani

Dott. Geol. Gianantonio Quassoli

Dott. Ing. Massimo Pilati

Data

Luglio 2018

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000011001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032003	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Xv giugno	11 Civico	1
12b Denominazione	Palazzo municipale	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	289
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☒ Coordinamento interventi 001 ☐ Soccorso sanitario 002 ☐ Intervento operativo 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☒ Com ☐ Coi ☐ Coc ^{49b} ☐ Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S36 ☐ 51 Uso attuale S36
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1900 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1900
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 15 55 Ore fruizione nel giorno 6 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
	59 ☐ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adequamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento
	69 Codice evento 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento
	72 Codice evento 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018		Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA			03
2 Provincia	Brescia			017
3 Comune	Castenedolo			043
4 Località abitata				
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000013001		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000032005	b	0000032007
	c		d	
10 Indirizzo	Via Carducci		11 Civico	37
12b Denominazione	Caserma Carabinieri		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	9	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	215	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38		
39	Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40		
41		42		
43		44		
45		46		
47		48		
49		50		
51		52		
53		54		
55		56		
57		58		
59		60		
61		62		
63		64		
65		66		
67		68		
69		70		
71		72		
73		74		
75		76		

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S52 ☐ 51 Uso attuale S52 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1940 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1940 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 10 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata



**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018		Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA			03
2 Provincia	Brescia			017
3 Comune	Castenedolo			043
4 Località abitata				
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000013001		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000032005	b	0000032007
	c		d	
10 Indirizzo	Via Carducci		11 Civico	37
12b Denominazione	Caserma carabinieri		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	4	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	119	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38		
39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S52 ☐ 51 Uso attuale S52 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1990 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1990 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 5 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59	Ampliamenti ☐
60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
63	Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
65	Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
72	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018		Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA			03
2 Provincia	Brescia			017
3 Comune	Castenedolo			043
4 Località abitata				
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000014001		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000032001	b	
	c		d	
10 Indirizzo	Strada Provinciale		11 Civico	66
12b Denominazione	Palazzetto sport "Pietro Manfredi"		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☒ Sì ☐ No	14	☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	10	
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	4365	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38		
39 Tipo instabilità	Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40		
41 Localizzazione frana	42 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	43		
44 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	45 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	46		

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 004
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☒ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S67 ☐ 51 Uso attuale S67
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2013 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2014
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 10 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 6 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 10
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐ 59 Ampliamenti ☐ 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐ 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐ 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐ 63 Interventi di miglioramento/adeguamento sismico ☐ 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐ 65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐ 69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐ 72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata




Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	LOMBARDIA		03
² Provincia	Brescia		017
³ Comune	Castenedolo		043
⁴ Località abitata			
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000020001		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000032001	b
	c		d
^{7b} Denominazione	Campo sportivo comunale		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☒ Ricovero ☐ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2007			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	0			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)				6859
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	104	¹⁵ Minima	65
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ ACQUA	☐ Assenti ☐ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☒ Presenti			
¹⁸ ELETTRICITÀ	☐ Assenti ☐ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☒ Presenti			
¹⁹ FOGNATURA	☐ Assenti ☐ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☒ Presenti			
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio		²²
				Sopra versante incombente o cresta
²³ MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
Tipo instabilità	²⁴	Frana	²⁵	Liquefazione
			²⁶	Faglia attiva e capace
			²⁷	Cedimenti differenziali
			²⁸	Cavità sotterranee
Localizzazione frana	²⁹	Interferente con l'area di emergenza		³⁰
				A monte
				³¹
				A valle
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴ Rischio PAI		☐ R1	☒ R2	☐ R3
		☐ R4	³⁵ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 27 / 07 / 2018 Codice ISTAT

¹ Regione LOMBARDIA 03

² Provincia Brescia 017

³ Comune Castenedolo 043

⁴ Località abitata

⁵ Tipo infrastruttura ☒ Accessibilità ☐ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000031001

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☒ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 9 ¹⁵ Minima 7

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 1945

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 1945

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

ELEMENTI CRITICI (numero)

²² Ferrovie in attraversamento 0 ²³ Ponti e viadotti 1

²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0 ²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE

²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA

³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee


Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 27 / 07 / 2018 Codice ISTAT

¹ Regione LOMBARDIA 03

² Provincia Brescia 017

³ Comune Castenedolo 043

⁴ Località abitata

⁵ Tipo infrastruttura ☒ Accessibilità ☐ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000031002

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☒ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 9 ¹⁵ Minima 7

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 1631

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 1631

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ ZONA MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

³¹ Tipo instabilità ³² Frana ³³ Liquefazione ³⁴ Faglia attiva e capace ³⁵ Cedimenti differenziali ³⁶ Cavità sotterranee

³⁷ Localizzazione frana ³⁸ Interferente con l'infrastruttura ³⁹ A monte ⁴⁰ A valle


³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 27 / 07 / 2018 Codice ISTAT

¹ Regione LOMBARDIA 03

² Provincia Brescia 017

³ Comune Castenedolo 043

⁴ Località abitata

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000032001

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ B: extraurbane principali	
¹⁰ C: extraurbane secondarie		¹¹ D: urbane di scorrimento	
¹² E: urbane di quartiere		¹³ ☒ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 6
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	378	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	378	

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile


Tipo instabilità ³¹ Frana ³² Liquefazione ³³ Faglia attiva e capace ³⁴ Cedimenti differenziali ³⁵ Cavità sotterranee
Localizzazione frana ³⁶ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ A monte ³⁸ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 27 / 07 / 2018 Codice ISTAT

¹ Regione LOMBARDIA 03

² Provincia Brescia 017

³ Comune Castenedolo 043

⁴ Località abitata

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000032002

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ B: extraurbane principali	
¹⁰ C: extraurbane secondarie		¹¹ D: urbane di scorrimento	
¹² E: urbane di quartiere		¹³ ☒ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 9 ¹⁵ Minima 7

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 722

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 709

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 1

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti	0	^{25b} Muri	0
²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	0		

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☒ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee


Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☒ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☐ Freatica ☒ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 27 / 07 / 2018 Codice ISTAT

¹ Regione LOMBARDIA 03

² Provincia Brescia 017

³ Comune Castenedolo 043

⁴ Località abitata

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000032003

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ B: extraurbane principali	
¹⁰ C: extraurbane secondarie		¹¹ D: urbane di scorrimento	
¹² E: urbane di quartiere		¹³ ☒ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 7	¹⁵ Minima 5
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	58	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	10	

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	1
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	1

²² Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti	0	^{25b} Muri	0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali		0		

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile


³¹ Tipo instabilità	³² Frana	³³ Liquefazione	³⁴ Faglia attiva e capace	³⁵ Cedimenti differenziali	³⁶ Cavità sotterranee
³⁷ Localizzazione frana	³⁸ Interferente con l'infrastruttura	³⁹ A monte	⁴⁰ A valle		

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☐ Freatica ☒ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 27 / 07 / 2018 Codice ISTAT

¹ Regione LOMBARDIA 03

² Provincia Brescia 017

³ Comune Castenedolo 043

⁴ Località abitata

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000032004

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☒ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 9 ¹⁵ Minima 8

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 212

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 212

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ ZONA MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

³¹ Tipo instabilità ³² Frana ³³ Liquefazione ³⁴ Faglia attiva e capace ³⁵ Cedimenti differenziali ³⁶ Cavità sotterranee

³⁷ Localizzazione frana ³⁸ Interferente con l'infrastruttura ³⁹ A monte ⁴⁰ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☐ Freatica ☒ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 27 / 07 / 2018 Codice ISTAT

¹ Regione LOMBARDIA 03

² Provincia Brescia 017

³ Comune Castenedolo 043

⁴ Località abitata

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000032005

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☒ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 8 ¹⁵ Minima 6

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 319

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 217

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☐ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☒ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 4

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 1

²² Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti	0	^{25b} Muri	0
²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	0		

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ ZONA MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

³¹ Tipo instabilità ³² Frana ³³ Liquefazione ³⁴ Faglia attiva e capace ³⁵ Cedimenti differenziali ³⁶ Cavità sotterranee

³⁷ Localizzazione frana ³⁸ Interferente con l'infrastruttura ³⁹ A monte ⁴⁰ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☐ Freatica ☒ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 27 / 07 / 2018 Codice ISTAT

¹ Regione LOMBARDIA 03

² Provincia Brescia 017

³ Comune Castenedolo 043

⁴ Località abitata

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000032006

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☒ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 9 ¹⁵ Minima 8

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 1206

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 1153

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 2

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

ELEMENTI CRITICI (numero)

²² Ferrovie in attraversamento 0 ²³ Ponti e viadotti 0

²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0 ²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE

²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA

³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☒ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☒ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☐ Freatica ☒ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 27 / 07 / 2018 Codice ISTAT

¹ Regione LOMBARDIA 03

² Provincia Brescia 017

³ Comune Castenedolo 043

⁴ Località abitata

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000032007

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☒ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 6
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	1745	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	1745	

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0°

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☒ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☒ A monte ³⁸ ☐ A valle


³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☐ Freatica ☒ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Mappa




Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	LOMBARDIA		03
² Provincia	Brescia		017
³ Comune	Castenedolo		043
⁴ Località abitata			
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000011001	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032003	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		5
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		1
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US ¹³ Muratura	5	¹⁴ C.a. 0
¹⁵ Altre strutture		0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq) 618
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO 3
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		10
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		0
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrati isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	LOMBARDIA		03
² Provincia	Brescia		017
³ Comune	Castenedolo		043
⁴ Località abitata			
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000013001	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032005	b	0000032007
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		2
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US ¹³ Muratura	1	¹⁴ C.a. 0
¹⁵ Altre strutture		1
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		29
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		0
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa




Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	LOMBARDIA		03
² Provincia	Brescia		017
³ Comune	Castenedolo		043
⁴ Località abitata			
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000040001	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032003	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		8
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	8
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		1022
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		3
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		73
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		3
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☒ sì ☐ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☒ sì ☐ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrati isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	




Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	LOMBARDIA		03
² Provincia	Brescia		017
³ Comune	Castenedolo		043
⁴ Località abitata			
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000040003	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032002	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		4				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		1				
NUMERO US	¹³ Muratura	4	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	9	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		1428		
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO		3		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				13		
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				1		
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no				
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no				
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☐ sì ☒ no				
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no				
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no				
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no				
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no				
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no				
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no				
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrati isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no				
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no				
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no				
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no				
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no				
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no				
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta					
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile					
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee					
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle					
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No					



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	LOMBARDIA		03
² Provincia	Brescia		017
³ Comune	Castenedolo		043
⁴ Località abitata			
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032006	b	0000032005
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		39
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	39
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	11	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		4325
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		4
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		178
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☒ sì ☐ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☒ sì ☐ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☒ sì ☐ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrati isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☒ sì ☐ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	LOMBARDIA		03
² Provincia	Brescia		017
³ Comune	Castenedolo		043
⁴ Località abitata			
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000040005	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032005	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		9			
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0			
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		1			
NUMERO US ¹³ Muratura	9	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		1343	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	3		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		24			
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1			
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☒ sì ☐ no			
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no			
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no			
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrati isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere	☒ sì ☐ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no			
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no			
³⁶	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle				
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No				

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	LOMBARDIA		03
² Provincia	Brescia		017
³ Comune	Castenedolo		043
⁴ Località abitata			
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000040006	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032005	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		6			
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0			
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0			
NUMERO US ¹³ Muratura	6	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		786	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	3	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	3		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		47			
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		3			
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no			
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no			
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle				
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No				



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	LOMBARDIA		03
² Provincia	Brescia		017
³ Comune	Castenedolo		043
⁴ Località abitata			
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000040008	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032005	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		6
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	6
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		69
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☐ sì ☒ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☒ sì ☐ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	LOMBARDIA		03
² Provincia	Brescia		017
³ Comune	Castenedolo		043
⁴ Località abitata			
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032006	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		18
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	18
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		3545
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		3
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		165
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☒ sì ☐ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☒ sì ☐ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrati isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Mappa



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000011001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Piazza Martiri della libertà	11 Civico	11
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
Tipo instabilità	38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000011001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Piazza Martiri della Libertà	11 Civico	9-10
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	89
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
	44 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	8			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000011001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Piazza Martiri della Libertà	11 Civico	7-8-9
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	94
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 2)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	6									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000011001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Piazza Martiri della Libertà	11 Civico	6
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
	44 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti 99-103	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S98									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	5									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti 105-107	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	40 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
41 Rischio PAI	42 ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S95									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032003	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	109
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	27 PILASTRI ISOLATI
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
42 Cavità sotterranee	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 A monte
45 A valle	46 IDROGEOLOGIA	47 Area alluvionabile
48 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	19-45	46-61	☒ 62-71
		72-81	82-91	92-01
				≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032003	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via XV Giugno	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	82
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte 44 ☐ A valle 45	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032003	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Piazza Martiri della Libertà	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	141
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S80			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Piazza Martiri della Libertà	11 Civico	2
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	007		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Piazza Martiri della Libertà	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040001	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	008		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Piazza Martiri della Libertà	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
	44 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	1									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040002	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032003	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Piazza Martiri della libertà	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☒ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S62									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☐ Residenziale (H 0)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☐ Residenziale (H 0)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☐ Residenziale (H 0)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	5									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040003	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032003	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	98
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☒ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S62									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☐ Residenziale (H ☐ 0)</td> <td>D ☐ Turistico (K ☐ 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N ☐ 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I ☐ 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L ☐ 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J ☐ 1)</td> <td>F ☐ Uffici (M ☐ 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☐ Residenziale (H ☐ 0)	D ☐ Turistico (K ☐ 0)	G ☐ Deposito (N ☐ 0)	B ☐ Commercio (I ☐ 0)	E ☐ Produzione (L ☐ 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J ☐ 1)	F ☐ Uffici (M ☐ 0)	
A ☐ Residenziale (H ☐ 0)	D ☐ Turistico (K ☐ 0)	G ☐ Deposito (N ☐ 0)								
B ☐ Commercio (I ☐ 0)	E ☐ Produzione (L ☐ 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J ☐ 1)	F ☐ Uffici (M ☐ 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	2									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040003	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Gramsci	11 Civico	9-13
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44 Rischio PAI
44 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile
47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 5)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 4)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 5)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 4)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 5)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 4)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	18									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040003	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Gramsci	11 Civico	15-17
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	9
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 6)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 2)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	20									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040003	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Zanardelli	11 Civico	31
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	423
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 5)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	15			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Zanardelli	11 Civico	4
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	96
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032005	b	
	c	d	
10 Indirizzo	via Zanardelli 5	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 4)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	12									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	38
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	10
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	12			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	29
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile
		☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	34
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	297
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	8			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	27
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	66
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	007		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	25
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	4
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	45
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali	42 Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 A monte	45 A valle
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	008		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	30
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE ☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	37 MICROZONAZIONE SISMICA
38 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	40 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	42 A monte ☐ A valle	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
44 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	45 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 2)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	009		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti - cortile interno	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	52
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	010		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	23
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	34
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S95			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	011		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	23
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S96			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	012		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	28
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	6
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	013		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	26
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	6
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	014		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti - cortile interno	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
43 Localizzazione frana	44 Interferente con l'unità strutturale	45 A monte
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	1									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	015		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Manzoni 19-21	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
	44 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 2)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	6									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	016		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	17
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	3
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	98
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	017		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	26
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	6
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	018		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti 24-26	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	315
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	15			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	019		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	22
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	39 Localizzazione frana
39 Localizzazione frana	43 Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	41 Area alluvionabile
41 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	020		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	15
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	021		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	13
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile
		☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	022		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
	43 ☐ Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
	47 ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	023		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	20
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	024		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	16
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	025		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	14
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	026		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	10
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	027		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	11
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	132
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	028		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	6
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	38
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☒ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	029		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	37
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☒ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	030		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti - cortile interno	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☒ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
40 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	031		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Matteotti - cortile interno	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☒ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	032		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	8
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	9
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	033		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032006	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	8
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	18			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	034		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti 4-6	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	6
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 2)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	6									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	035		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	4
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	6
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	036		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Manzoni - cortile interno	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	037		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	58
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S96			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	038		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Manzoni	11 Civico	5
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040004	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	039		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	20
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	52
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace	41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040005	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Carducci	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71
	☒ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040005	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032005	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Carducci	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	9
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 2)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	6									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040005	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Zanardelli	11 Civico	34
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	9
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S95			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☒ Serv. pubbl. (J 2)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	9			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040005	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Zanardelli	11 Civico	34
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	31 STATO MANUTENTIVO
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
	43 ☐ Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
	44 ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	9			



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040005	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Zanardelli	11 Civico	34
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	9
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	51
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040005	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Zanardelli	11 Civico	34
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☒ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S62																																											
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A</td> <td>Residenziale</td> <td>(H</td> <td>0</td> <td>)</td> <td>D</td> <td>Turistico</td> <td>(K</td> <td>0</td> <td>)</td> <td>G</td> <td>Deposito</td> <td>(N</td> <td>0</td> <td>)</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Commercio</td> <td>(I</td> <td>0</td> <td>)</td> <td>E</td> <td>Produzione</td> <td>(L</td> <td>0</td> <td>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>✓ Serv. pubbl.</td> <td>(J</td> <td>1</td> <td>)</td> <td>F</td> <td>Uffici</td> <td>(M</td> <td>0</td> <td>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	A	Residenziale	(H	0	)	D	Turistico	(K	0	)	G	Deposito	(N	0	)	B	Commercio	(I	0	)	E	Produzione	(L	0	)					C	✓ Serv. pubbl.	(J	1	)	F	Uffici	(M	0	)				
A	Residenziale	(H	0	)	D	Turistico	(K	0	)	G	Deposito	(N	0	)																														
B	Commercio	(I	0	)	E	Produzione	(L	0	)																																			
C	✓ Serv. pubbl.	(J	1	)	F	Uffici	(M	0	)																																			
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	✓ ≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002																																											
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato																																											
52 OCCUPANTI	1																																											

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040005	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	007		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Zanardelli	11 Civico	38
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	9
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040005	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	008		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Zanardelli	11 Civico	40
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040005	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	009		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Zanardelli - cortile interno	11 Civico	40
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040006	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032005	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Carducci 21-23-27	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 4)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	12									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040006	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032005	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Carducci	11 Civico	9
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 3)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	9									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040006	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032005	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Carducci	11 Civico	7
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	27 PILASTRI ISOLATI
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	35
36 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	37
38 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	39
40	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	41
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
42	42 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	43
43	43	44
44	44	45
45	45	46
46	46	47
47	47	48
48	48	49
49	49	50
50	50	51
51	51	52
52	52	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S95									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040006	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Carducci	11 Civico	5
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040006	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Carducci 9 - corte interna	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	28
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali	42 Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 A monte	45 A valle
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040006	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Carducci 9 - corte interna	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 4)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	12									



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040007	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032005	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Carducci	11 Civico	29
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	210
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90		
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)	
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002		
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato		
52 OCCUPANTI	18		



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040008	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Via Zanardelli	11 Civico	20
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	90
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☐ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle		
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No		

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90		
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1) D ☐ Turistico (K 0) G ☐ Deposito (N 0)		
	B ☐ Commercio (I 0) E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0) F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002		
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato		
52 OCCUPANTI	3		



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI


Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040008	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Zanardelli	11 Civico	20b
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	56
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040008	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Zanardelli	11 Civico	22
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040008	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032005	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Zanardelli 24-26-28	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	9
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 2)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	6									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040008	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Zanardelli	11 Civico	30
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	6
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	144
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	9			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040008	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032005	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Carducci	11 Civico	2
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	9
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000000	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	49
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	426
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	18			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Mazzini	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	6
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Mazzini	11 Civico	3-5
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	5
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	131
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☐ Residenziale (H ☐ 0)	D ☐ Turistico (K ☐ 0)	G ☐ Deposito (N ☐ 0)	
	B ☒ Commercio (I ☐ 1)	E ☐ Produzione (L ☐ 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J ☐ 0)	F ☐ Uffici (M ☐ 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Mazzini	11 Civico	5
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	56
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 0)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	43
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	325
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	9			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000032006	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	41
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	9
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S95									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 6)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	18									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	007		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	37
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	6
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71
	☒ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	008		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	35
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	135
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	009		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	23A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	92
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	010		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	23
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	011		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti 23 -cortile interno	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	24
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
	43 ☐ Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 ☐ A monte ☐ A valle
	45 ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	012		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti 23 - cortile interno	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	22
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
	44 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☒ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	013		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti 23- cortile interno	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
	44 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1) D ☐ Turistico (K 0) G ☐ Deposito (N 0)
	B ☐ Commercio (I 0) E ☐ Produzione (L 0)
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0) F ☐ Uffici (M 0)
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato
52 OCCUPANTI	1



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	014		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti 23 - cortile interno	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	170
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S95			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA	03	
2 Provincia	Brescia	017	
3 Comune	Castenedolo	043	
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	015		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti 37 - cortile interno	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	257
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata		
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No		
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☒ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle		
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	9			



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	016		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	19-21
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 4)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	12									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	017		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Matteotti 13 - cortile interno	11 Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 2)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	6									



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 07 / 2018	Codice ISTAT	
1 Regione	LOMBARDIA		03
2 Provincia	Brescia		017
3 Comune	Castenedolo		043
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000040009	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	018		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Matteotti	11 Civico	13-15
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☐
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☐ No	☐ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☐ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	☐ Sì ☐ No
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☐ Privata	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40 ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
41 Localizzazione frana	42 Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	43 ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle
44 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	45 ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 6)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	9									

