



Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

**SCHEDE DI ANALISI E SOLUZIONI PROGETTUALI
EDIFICI ED AREE ESTERNE**

INDICE

E01	pg. 3
E02	pg. 5
E03.1	pg. 7
E03.2	pg. 9
E04	pg. 11
E05	pg. 13
E06.1	pg. 15
E06.2	pg. 17
E06.3	pg. 19
E07	pg. 21
E08	pg. 23
E09	pg. 25
E10	pg. 27
E11.1	pg. 29
E11.2	pg. 31
E12.1	pg. 33
E12.2	pg. 35
E12.3	pg. 37
E12.4	pg. 39
E12.5	pg. 41
E13	pg. 43
E14	pg. 45
AV01	pg. 47
AV02	pg. 49
AV03	pg. 51
AV04	pg. 53
AV05	pg. 55
AV06	pg. 57
AV07	pg. 59

MUNICIPIO


Indirizzo **Piazza San Rocco,
9/a**

Codice identificativo **E01**

FOTO



INQUADRAMENTO





DESCRIZIONE

L'edificio è situato nel centro storico del paese e si sviluppa su due piani fuori terra. Non è presente nelle immediate vicinanze un posto auto riservato a persone con disabilità motoria. L'accesso agli spazi posti al piano terra avviene attraversando una corte; è presente su un lato della stessa una rampa per superare il dislivello tra quota cortile e quota piano terra edificio ma con caratteristiche non conformi alla normativa.

Dall'interno dell'edificio si accede al piano superiore tramite due scale principali; sono inoltre presenti un' ascensore interno di dimensioni conformi ed un servo scala. Sono presenti due servizi igienici fruibili da parte di persone con disabilità motoria, uno per piano, con caratteri solo in parte adeguati. Al piano primo in alcuni punti lungo i percorsi orizzontali sono presenti differenze di quota (pari a circa cm 30) difficilmente risolvibili tramite rampa. Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale. Non è possibile accedere all'uscita di emergenza posta al piano primo per persona con disabilità motoria.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	visiva	1
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	uditiva	2
		Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	SI24		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	visiva	1
		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	uditiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	motoria	2
		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza bottoniera con numerazione e targa informativa in braille	SI9.A		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	2
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	motoria	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
SICUREZZA		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	motoria	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	2
		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

1,75

CASERMA CARABINIERI


Indirizzo Via Ugo la Malfa, 9

Codice identificativo E02

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Gli spazi della struttura sono raggiungibili tramite cancello pedonale posto lungo la via; non è presente un posto auto per persone con disabilità motoria. Attraversando lo spazio cortilizio si giunge alla scalinata o alla rampa pedonale che conducono all'ingresso vero e proprio.

Il serramento di ingresso con funzione anche di uscita di emergenza presenta dimensioni che non lo rendono manovrabile in modo autonomo da parte di persone con disabilità motoria. Non è presente un servizio igienico per persone con disabilità, non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	2
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		3
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	2
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
		Presenza di zerbino non incassato	SP11	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI				cognitiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	2
				uditiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI				cognitiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21	visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,75


CENTRO CIVICO

Indirizzo **Via San Giovanni, 54**Codice identificativo **E03.1**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE


L'edificio è dislocato nel centro storico del paese e si sviluppa su due piani fuori terra: il piano terra è destinato a centro civico.

E' presente nelle immediate vicinanze un posto auto riservato a persone con disabilità motoria. Vi si accede dalla strada tramite cancello pedonale e dalla corte tramite rampa pedonale con pendenza conforme alla normativa. Su strada una breve scalinata raccorda il cancello con la soglia di ingresso alla struttura. All'interno dei locali è presente un servizio igienico fruibile da persone con disabilità motoria.

Una uscita di emergenza è posta in prossimità della rampa pedonale presente sulla corte. Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	2
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C		
		Presenza di dislivello risolubile con la piattaforma sollevante traslante (dislivello max. 80 cm)	SI12	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Nulla da segnalare			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI				motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza accessori: specchio	SI26.A	motoria	1
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,50

SCUOLA DI MUSICA


Indirizzo **Via San Giovanni, 54**

Codice identificativo **E03.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

L'edificio è dislocato nel centro storico del paese e si sviluppa su due piani fuori terra: il piano primo è destinato a scuola di musica.

E' presente nelle immediate vicinanze un posto auto riservato a persone con disabilità motoria.

I locali sono accessibili dalla corte retrostante tramite doppia scala (interna ed esterna), il che non rende raggiungibile lo spazio da parte di persone con disabilità motoria. Non è presente al piano un servizio igienico fruibile dagli stessi.

Non è possibile accedere all'uscita di emergenza posta al piano primo per persona con disabilità motoria.

Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	motoria	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
				cognitiva	1
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
		Presenza di dislivello risolubile con servoscala	SI10	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	3
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Nulla da segnalare		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	motoria	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
SICUREZZA		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,29**

BIBLIOTECA

Indirizzo **Via Gian Paolo Annoni, 11**

Codice identificativo **E04**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

L'edificio si trova nel centro storico del paese. Non è presente nelle vicinanze un posto auto per persone con disabilità motoria.

Il serramento vetrato di ingresso, con funzione anche di uscita di emergenza, presenta dimensioni e caratteristiche che lo rendono difficilmente manovrabile da parte di persona con disabilità motoria.






All'interno della struttura è presente una zona posta ad un livello inferiore, in cui sono dislocati la sala lettura ed i servizi igienici, di cui uno usufruibile da parte di persona con disabilità motoria.

Tali locali sono raggiungibili tramite breve scalinata e da rampa con pendenza conforme alla normativa.

Non sono presenti nella struttura dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	cognitiva	3
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21	cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI				motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	motoria	2
		Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
SICUREZZA	 	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,80


CASA DI RIPOSO

Indirizzo **Via Kennedy, 12**Codice identificativo **E05**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

La struttura è dislocata in zona periferica rispetto al centro del paese. L'accesso carraio e pedonale avviene dalla strada Provinciale n.33. Sono presenti nelle immediate vicinanze fermate dell'autobus poste sui lati opposti della suddetta strada; non è presente un posto auto riservato a persone con disabilità motoria. Dal cancello pedonale, tramite scalinata esterna o rampa pedonale di adeguata pendenza, si accede all'atrio di ingresso ed ai locali posti al piano rialzato; qui sono dislocate la zona di accoglienza, una zona bar/soggiorno comune, i locali destinati al centro diurno oltre ad alcune camere per i degenti. Altre camere si trovano al piano primo e sono raggiungibili tramite scala e/o più ascensori con idonee caratteristiche. Tutte le camere sono dotate wc privato accessibile da parte di persona con disabilità motoria. Al piano rialzato ed al piano primo non sono presenti servizi igienici per i visitatori accessibili da persone con disabilità motoria. Al piano seminterrato, raggiungibile tramite scala e/o ascensori sono dislocate la Chiesa, la palestra, la camera mortuaria e gli spogliatoi del personale di servizio. Le uscite di sicurezza a tutti i piani sono accessibili anche da persone con disabilità motoria. Non sono invece, in generale presenti dispositivi per persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Presenza di zerbino non incassato	SP11	visiva	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
		Assenza di sala d'attesa in corrispondenza dell'ingresso.	SI04	uditiva	4
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C	visiva	1
		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	SI9.C		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.A		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.B	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D	motoria	2
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
		Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
		Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,17


CENTRO SPORTIVO COMUNALE – CAMPO DA CALCIO

Indirizzo **Via Ticino, 27**Codice identificativo **E06.1**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Struttura raggiungibile da cancello pedonale in via Ticino. E' presente nelle immediate vicinanze posto auto riservato per persone con disabilità motoria; è possibile ricavare posto auto fruibile dagli stessi all'interno dell'area cortilizia.

Dall'area cortilizia si accede agli spogliatoi e al campo da calcio.


Negli spogliatoi non sono presenti servizi igienici e docce fruibili da persone con disabilità motoria. Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

Tratti del percorso che conduce al campo da calcio risultano privi di adeguata pavimentazione.

Gli spalti non presentano spazi a bordo a campo per permettere a persona con disabilità motoria di assistere adeguatamente all'evento sportivo.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	3
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	2
		Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06		
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Assenza spazio attesa o spazio per assistere ad eventi sportivi, protetto dagli agenti atmosferici.	SP23	uditiva	3
		Assenza di spazi a bordo campo, accessibili da sedia a rotelle, per assistere a manifestazioni sportive.	SI28	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	motoria	1
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F	visiva	1
		Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
				cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **1,65**

CENTRO SPORTIVO COMUNALE – PISCINA


Indirizzo Via Ticino, 27

Codice identificativo E06.2

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Struttura raggiungibile da cancello pedonale in via Ticino. E' presente nelle immediate vicinanze posto auto riservato per persone con disabilità motoria; è possibile ricavare posto auto fruibile dagli stessi all'interno dell'area cortilizia.

L'accesso e gli spazi della struttura non presentano dislivelli, se non per le uscite di emergenza presenti nella zona vasca poste a cm 65 dalla quota pavimento interno, raggiungibili tramite scala.




Sono presenti servizi igienici e docce fruibili da persone con disabilità motoria.

Non sono presenti dispositivi per consentire ingresso in vasca da parte di persone con disabilità motoria.

Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	3
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	2
		Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06		
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	3
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	1
		Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	2
		Assenza accessori: campanello di allarme in caso di malore	SI26.J		
SICUREZZA		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)


1,95

CENTRO SPORTIVO COMUNALE – TENNIS


Indirizzo Via Ticino, 27

Codice identificativo E06.3

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Struttura raggiungibile da cancello pedonale in via Ticino. E' presente nelle immediate vicinanze posto auto riservato per persone con disabilità motoria; è possibile ricavare posto auto fruibile dagli stessi all'interno dell'area cortilizia.

Attraversando l'area aperta si giunge agli spogliatoi e poi tramite passaggio coperto si giunge al campo da tennis (coperto).


L'accesso agli spogliatoi è sopraelevato rispetto alla quota del cortile e lo si raggiunge tramite rampa con caratteristiche non conformi alla normativa.

All'interno degli spogliatoi è presente servizio igienico fruibile da persona con disabilità motoria, non è presente invece una doccia fruibile dagli stessi.

Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	3
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	2
		Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06		
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C	cognitiva	2
		Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,10**


COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Indirizzo **Piazzale Del Cimitero, 10**Codice identificativo **E07**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

L'edificio è raggiungibile dal piazzale tramite cancello pedonale; attraversando un piccolo spazio esterno si giunge alla porta di ingresso agli uffici. Il serramento di ingresso con funzione anche di uscita di emergenza, risulta non comodamente manovrabile da persona con disabilità motoria.

Gli uffici sono dislocati al piano terra e non sono presenti dislivelli di pavimento.

Non è presente un servizio igienico per persone con disabilità motoria, non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

Nel piazzale antistante la struttura è presente posto auto riservato a persone con disabilità motoria; è inoltre presente fermata autobus con pensilina posta su marciapiede con dislivello rispetto alla quota stradale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: assenza segnaletica verticale.	SP05.B		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SI14	cognitiva	3
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21	uditiva	4
		Presenza di zerbino non incassato	SP11		
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	cognitiva	3
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
COLLEGAMENTI VERTICALI				motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	2
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21	uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,70


ISOLA ECOLOGICA

Indirizzo **Viale Alcide de Gasperi**Codice identificativo **E08**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Gli spazi della struttura sono raggiungibili tramite cancello carraio posto lungo la via; non è presente un posto auto per persone con disabilità motoria.

All'interno della struttura è presente un locale custode con servizio igienico non accessibile da parte di persone con disabilità motoria.

Non sono inoltre presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	1
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	visiva	2
					uditiva	4
					cognitiva	4
ACCESSO EDIFICIO					motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI VERTICALI					motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI					motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
SICUREZZA					motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,25**

EX ASILO NIDO

Indirizzo **Via Aldo Moro, 28**Codice identificativo **E09**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE


L'edificio si sviluppa su un unico piano fuori terra, l'ingresso avviene da cancello pedonale con lieve dislivello rispetto alla quota stradale.

Le aule ed i servizi sono disposti attorno ad un'area gioco centrale. Non sono presenti servizi igienici fruibili da persone con disabilità motoria. Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

Sulla soglia di alcune uscite di emergenza sono presenti dislivelli non superiori a 12 cm.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	uditiva	4
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	cognitiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
COLLEGAMENTI VERTICALI				motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	2
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		
		Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SI14	cognitiva	2

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,70

SCUOLA MATERNA


Indirizzo **Via Don Milani, 12**

Codice identificativo **E10**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

La struttura presenta un ingresso indipendente sulla via laterale. E' presente nelle immediate vicinanze un posto auto riservato a utenti con disabilità motoria.

La struttura si sviluppa su un unico piano fuori terra: le aule ed i servizi sono disposti lungo il corridoio centrale.


E' presente un servizio igienico per persone con disabilità motoria seppur carente nei necessari accessori. Le uscite di sicurezza si affacciano su spazi aperti in alcuni tratti privi di adeguata pavimentazione.

Gli spazi gioco esterni sono privi di percorsi pedonali a collegamento con le uscite dalla struttura. Nell'area gioco esterna non è presente un gioco inclusivo.

Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	1
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: assenza segnaletica verticale.	SP05.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	cognitiva	2
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	2
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	motoria	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
			Presenza di zerbino non incassato	SI02		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Carenza di gioco inclusivo.	SI21	motoria	1
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	visiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	3
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C	cognitiva	2
			Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
			Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F	motoria	1
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Assenza accessori: portalotolo	SI26.H	visiva	1
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
			Assenza accessori: scopino	SI26.E	uditiva	1
			Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	cognitiva	2
			Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I		
SICUREZZA			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	uditiva	3
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	cognitiva	2
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

1,80


PLESSO SCOLASTICO_SCUOLA SECONDARIA

Indirizzo **Via Novari Raffaele, 5**Codice identificativo **E11.1**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

L'accesso avviene dall'atrio principale. La struttura è costituita da un unico corpo di fabbrica. Le aule ed i servizi si sviluppano lungo il corridoio centrale di distribuzione. Sono presenti servizi igienici per gli alunni, usufruibili da persona su sedia a ruote.



Non è presente un servizio privo di barriere architettoniche per docenti o personale di servizio.

Le uscite di sicurezza si affacciano su spazi aperti in alcuni tratti privi di adeguata pavimentazione.

La struttura è collegata direttamente alla palestra e tramite passaggio coperto con la mensa.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di strisce zebraate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	motoria	1
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: assenza segnaletica verticale.	SP05.B		
		Assenza di strisce zebraate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	1
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Non presenti			
COLLEGAMENTI VERTICALI				motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	3
SICUREZZA		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	cognitiva	3


Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,30


PLESSO SCOLASTICO_SCUOLA SECONDARIA – PALESTRA

Indirizzo **Via Novari Raffaele, 5**Codice identificativo **E11.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Struttura collegata direttamente con la scuola, con utilizzo anche da parte della cittadinanza , fuori dagli orari scolastici.

Negli spogliatoi sono presenti servizi igienici e docce fruibili da persone con disabilità motoria, tranne il servizio igienico per arbitro o personale docente. E' presente in zona spalti un servizio igienico fruibile da persone con disabilità motoria utilizzabile dal pubblico.

Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

Le uscite di sicurezza si affacciano su spazi aperti in alcuni tratti privi di adeguata pavimentazione.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	motoria	1
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: assenza segnaletica verticale.	SP05.B		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	1
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di spazi a bordo campo, accessibili da sedia a rotelle, per assistere a manifestazioni sportive.	SI28		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
		Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C	cognitiva	2
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	3
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,00

PLESSO SCOLASTICO_SCUOLA PRIMARIA


Indirizzo Via Don Milani, 2

Codice identificativo E12.1

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

L'accesso avviene dall'atrio principale. E' presente sulla via laterale un ingresso secondario.



La struttura si compone di due corpi di fabbrica distinti ma collegati tra loro. Le aule ed i servizi si sviluppano lungo i due corridoi di distribuzione. Sono presenti servizi igienici per gli alunni, usufruibili da persona su sedia a ruote.

Non è presente un servizio privo di barriere architettoniche per docenti o personale di servizio.

Le uscite di sicurezza si affacciano su spazi aperti in alcuni tratti privi di adeguata pavimentazione.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	motoria	1
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: assenza segnaletica verticale.	SP05.B		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	1
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	uditiva	1
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	3
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	uditiva	4
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,30**


PLESSO SCOLASTICO_SCUOLA PRIMARIA – AUDITORIUM

Indirizzo **Via Don Milani, 2**Codice identificativo **E12.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE


Lo spazio è raggiungibile dall'atrio della scuola e viene utilizzato anche per eventi pubblici cittadini.

Una gradonata ospita le sedute per assistere alle conferenze, non è presente tra queste uno spazio riservato a persone con disabilità motoria. E' presente un servizio igienico accessibile seppur carente di accessori necessari ad un ottimale utilizzo da parte di persona con disabilità motoria.

Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO


MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	3
		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03	cognitiva	2
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: assenza segnaletica verticale.	SP05.B		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	2
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C	visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Nulla da segnalare		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	3
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
		Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,92**


PLESSO SCOLASTICO_SCUOLA PRIMARIA – MENSA

Indirizzo **Via Don Milani, 2**Codice identificativo **E12.3**

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Struttura a servizio della scuola primaria e secondaria. E' presente un servizio igienico fruibile da persone con disabilità motoria, non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Condiviso con la scuola		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
ACCESSO EDIFICIO			Condiviso con la scuola		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	uditiva	1
			Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
SICUREZZA			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,58**


PLESSO SCOLASTICO_SCUOLA PRIMARIA – PALESTRA

Indirizzo **Via Don Milani, 2**Codice identificativo **E12.4**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Struttura collegata direttamente con la scuola, con utilizzo anche da parte della cittadinanza , fuori dagli orari scolastici.

Negli spogliatoi non sono presenti servizi igienici e docce adeguatamente fruibili da persone con disabilità motoria. Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

Le uscite di sicurezza si affacciano su spazi aperti in alcuni tratti privi di adeguata pavimentazione.


1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	motoria	1
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: assenza segnaletica verticale.	SP05.B		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	1
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
		Presenza di zerbino non incassato	SI02	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	uditiva	1
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A		
		Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C	cognitiva	3
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	uditiva	4
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,25

PLESSO SCOLASTICO_SCUOLA PRIMARIA – ATRIO E PIANO UFFICIIndirizzo **Via Don Milani, 2**Codice identificativo **E12.5****FOTO****INQUADRAMENTO****DESCRIZIONE**

L'accesso all'atrio avviene dal cancello su via Novari ang. via Don Milani.

E' presente nelle immediate vicinanze un posto auto riservato a persone con disabilità motoria.


Dal cancello su strada, attraversando un ampio spazio cortilizio si giunge alla porta vetrata di ingresso che funge anche da uscita di emergenza.

L'atrio disimpegna l'ingresso alla scuola primaria, secondaria, e auditorium. Nell'atrio sono presenti una scala ed un ascensore che conducono al piano superiore destinato alla segreteria del plesso scolastico. Al Piano terra ed al piano primo sono presenti servizi igienici fruibili da persone con disabilità motoria.

Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale. Al piano primo non è possibile per una persona con disabilità motoria accedere ad una uscita di emergenza.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	motoria	1
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: assenza segnaletica verticale.	SP05.B		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	1
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	uditiva	4
				cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	uditiva	1
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21	cognitiva	3
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	uditiva	4
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	cognitiva	2

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) 2,25

NUOVO ASILO NIDO


Indirizzo **Via Don Milani, 2**

Codice identificativo **E13**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio di nuova realizzazione, si sviluppa su un unico piano fuori terra.




Nel piazzale antistante non è presente un posto auto riservato a persona con disabilità motoria.

All'interno della struttura è presente un solo servizio igienico usufruibile da persona con disabilità motoria seppur privo dei necessari accessori e maniglioni.

Tra il cancello su strada e l'ingresso alla struttura è presente una pavimentazione tattilo plantare per guidare l'ingresso a persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	cognitiva	3
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI					motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	2
					uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A		
			Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	uditiva	1
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
			Assenza accessori: portalotolo	SI26.H		
SICUREZZA			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,95**


CIMITERO

Indirizzo **Piazzale Cimitero**Codice identificativo **E14**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

La struttura si trova nelle vicinanze di ampio piazzale in cui è presente posto auto riservato a persone con disabilità motoria, situato in posizione non favorevole ad un comodo utilizzo.

La struttura è dotata di percorsi pedonali pavimentati tranne alcuni tratti in cui è necessario mantenere la pavimentazione in ghiaietto per problemi di manutenzione.

Sono presenti n.3 servizi igienici per persone con disabilità motoria seppur privi di accessori che ne consentirebbero un utilizzo ottimale.

Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	1
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
					uditiva	4
					cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	1
					uditiva	4
					cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
			Assenza accessori: specchio	SI26.A	uditiva	1
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
			Assenza accessori: campanello di allarme in caso di malore	SI26.J		
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
			Assenza accessori: scopino	SI26.E	cognitiva	2
			Assenza accessori: portalotolo	SI26.H		
			Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I		
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,40

PARCO GIOCHI VIA SEGNI


Indirizzo Via A. Segni, 20

Codice identificativo AV01

FOTO



INQUADRAMENTO





DESCRIZIONE

Parco giochi recintato senza parcheggio conforme in prossimità. All'ingresso è presente una rampa di pendenza non conforme che copre un dislivello di circa un metro e mezzo. All'interno sono presenti giochi e area fitness non collegati al vialetto pavimentato principale. Sono presenti anche panchine all'interno delle aree verdi e senza pavimentazione accessibile attorno. Non sono presenti giochi inclusivi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	2
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	2
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21	uditiva	4
					cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,69**


PARCO GIOCHI VIA MATTEOTTI

Indirizzo **Via Giacomo Matteotti 76**Codice identificativo **AV02**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Parco pubblico recintato, assente parcheggio riservato conforme. Non è presente soglia di accesso, è presente percorso pavimentato ma che non raggiunge i giochi. Sono assenti giochi inclusivi ed è presente Fontanella non conforme.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	motoria	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	3
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
					cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	 		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	2
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21	uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **3,19**


PARCO GIOCHI VIA CAVO

Indirizzo **Via del Cavo**Codice identificativo **AV03**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Parco pubblico recintato con area attrezzata, bar, campo da beach volley, campo da bocce, campo da basket. Sono presenti percorsi pavimentati che raggiungono tutte le aree attrezzate. E' presente una piccola soglia per accedere al campo da bocce. Non sono presenti giochi inclusivi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: assenza segnaletica verticale.	SP05.B	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Carenza di gioco inclusivo.	SP21	motoria	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	visiva	2
					uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **3,06**

AREE SGAMBAMENTO CANI


Indirizzo **Viale Alcide de Gasperi, 32i**

Codice identificativo **AV04**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Due aree separate recintate destinate a sgambamento cani, presenza di parcheggio condiviso ma senza stalli riservati e conforme. Dal parcheggio ai due ingressi è assente pavimentazione con percorso a raso accessibile a persone con disabilità. Sulle soglie di ingresso si riscontrano dissesti della pavimentazione. Le aree all'interno hanno un percorso principale pavimentato con panchine e fontanelle non conformi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	motoria	1
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	motoria	2
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **3,13**


AREA EX PARCO SAN ROCCHINO

Indirizzo **Via Borgomaneri**Codice identificativo **AV05**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE


Area verde recintata attualmente in disuso, ex parco San Rocchino. Non sono presenti parcheggi riservati, all'interno sono assenti percorsi, giochi o panchine.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
ACCESSO AREA		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	2
		Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
				visiva	2
				uditiva	2
				cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SICUREZZA		Nulla da segnalare.		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,50**

PARCO VIA SALVO D'ACQUISTOIndirizzo **Via Salvo D'acquisto**Codice identificativo **AV06****FOTO****INQUADRAMENTO****DESCRIZIONE**

Parco giochi recintato. Presenza di parcheggio riservato e conforme, presenza di soglia di ingresso. Sono presenti panchine non collegate da percorso pavimentato e sono assenti giochi inclusivi. E' presente una fontanella non conforme.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
					cognitiva	3
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	2
			Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	2
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21	uditiva	4
					cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,88**


PIAZZA DEL MERCATO

Indirizzo **Via Roma 9**Codice identificativo **AV07**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Piazza comunale adibita a parcheggio e dedicata al mercato settimanale. Sono presenti bagni pubblici e un'area rialzata con panchine per la sosta. E' presente parcheggio disabili conforme.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	4
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
				cognitiva	3
ACCESSO AREA		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
		Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di ostacoli di facile rimozione.	SP07	motoria	1
				visiva	2
				uditiva	2
				cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	0
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	0
		Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I	uditiva	0
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D	cognitiva	0
SICUREZZA		Nulla da segnalare		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,30**