



**COMUNICATO STAMPA N. 299**  
San Martino in Strada, 19/10/2016

**Nuove grondaie in lamiera al cimitero: quasi terminati i lavori da 13mila euro**

Sono iniziati da una decina di giorni e a breve verranno portati a termine. Presso il cimitero comunale è partita la posa della nuova lattoneria in lamiera, che in parte sostituirà l'esistente e in parte andrà a colmare alcuni "vuoti" lasciati dai furti degli anni passati. L'ultimo furto risale al 2012: «Negli anni purtroppo sono stati sottratti diverse decine di metri di rame: alcuni erano già stati sostituiti, ma in altre parti invece non siamo più riusciti a intervenire per una questione economica. Da quando abbiamo installato il sistema di videosorveglianza al cimitero non ci sono stati più episodi di criminalità e con le disponibilità di bilancio che abbiamo realizzato in questo esercizio finalmente riusciamo a riportare a normalità la situazione». Un intervento corposo che interesserà oltre 300



metri lineari di canali, per una spesa totale di circa 13mila euro: «Un intervento che da tempo avevamo in mente - spiega il capogruppo Marco Polli -, ma che proprio per la corposità dell'opera non riuscivamo a realizzare. Grazie alle economie realizzate sul bilancio corrente invece siamo riusciti a programmare l'intervento, che va concluso necessariamente entro la fine dell'anno proprio per rispettare i vincoli di bilancio. Da qui la necessità di iniziare il prima possibile i lavori e la ditta è già all'opera: non dovrebbero esserci grandi intoppi con la ricorrenza di Ognissanti. La cosa importante era però restituire la giusta dignità al luogo e dare stabilità alla struttura per frenare le infiltrazioni d'acqua che si sono succedute nel tempo». Ad eseguire i lavori l'azienda sanmartinese Ci.Erre Grondaie di Raffaele Cannatà: «I lavori riguarderanno sia la posa di grondaie nuove in lamiera preverniciata nei punti mancanti che la sostituzione di quelle in rame che ancora esistono nel cimitero, in modo da realizzare un lavoro completo che non richieda ulteriori sforzi in futuro. Inoltre la ditta incaricata si occuperà della pulizia accurata di tutte le grondaie esterne e interne dalla sporcizia accumulatasi nel tempo». Dopo la rimozione di tutto l'amianto dai tetti e i canali, dopo la sistemazione della colonna centrale dei colombari, la realizzazione del nuovo dipinto d'ingresso e la sostituzione di tutte le grondaie, ora rimarrebbe solo un unico grande intervento da portare a compimento: «Riguarda la parte nuova del cimitero - chiude Polli -, e si tratta dell'impermeabilizzazione del solaio del piano inferiore, che purtroppo ha mostrato problemi di infiltrazioni di acqua negli anni. È un lavoro dall'importo non indifferente, che richiederebbe un notevole dispendio di risorse: al momento possiamo solo augurarci di poterlo eseguire il prima possibile».

