

VERIFICA REQUISITI PRESCRITTI REGOLAMENTO DI IGIENE

La verifica viene effettuata in base all'attuale numero di addetti presenti attivi nella struttura industriale così suddivisi:

- Addetti alla funzione direzionale n. 11 unità
- Addetti alla funzione produttiva n. 23 unità

Totale addetti attuali n.34 unità

Dotazione di servizi per il personale 3.11.6

Capoverso n.4 : “ la dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno uno spogliatoio per sesso di adeguata superficie”

L'attività direzionale è ubicata al primo piano

La dotazione di servizi presenti attualmente nella struttura dedicata alla funzione direzionale, ove sono presenti n. 11 addetti di entrambi i sessi è la seguente:

N. 5 vani bagno, di cui n. 4 dotati di antibagno, compreso bagno disabili.

Suddivisi uomo/donna, l'antibagno funge da spogliatoio, anche se il tipo di attività svolta non richiede tale funzione.

L'attività produttiva è ubicata al piano terra e, nella presente richiesta, parzialmente al piano interrato.

La dotazione di servizi presenti attualmente:

al piano terra n. 6 vani bagno/turca più un vano doccia compreso bagno disabili.

Attualmente non sono presenti nella produzione addetti di sesso femminile

I bagni sono così suddivisi:

Locale bagno dotato di n.3 vani turca, più bagno disabili e vano doccia

N. 2 locali bagno con relativo antibagno, che all'occorrenza, possono essere destinati alla presenza di addetti di sesso femminile.

Al piano interrato sono presenti n. 3 vani bagno.

Tutti i bagni sono dotati dei minimi requisiti di areoilluminazione prescritti.

Il piano terra è presente un locale spogliatoio delle dimensioni di mq. 22.75 (7.00x 3.25)

Si precisa che la dotazione di servizi è già presente nel precedente Titolo Edilizio (**variante finale D.I.A. n.35/2009**) e non è oggetto della presente variante.