



PROSPETTO NORD



PROSPETTO NORD - EST

LEGENDA

INTEGRAZIONE DI INTONACO CEMENTIZIO:

- In1 = rappezzo cementizio
- In2 = alterazione cromatica
- In3 = macchia di umidità
- In4 = esfoliazione
- In5 = mancanza
- In6 = rigonfiamento
- In7 = macchia
- In8 = alveolizzazione
- In9 = dilavamento
- In10 = crosta nera
- In11 = apparato radicale

LEGNO:

- Le1 = fessurazione da ritiro
- Le2 = marcescenza

FERRO:

- Fe1 = corrosione uniforme
- Fe2 = pitting

INTONACO A BASE DI CALCE:

- Ca1 = alterazione cromatica
- Ca2 = macchia di umidità
- Ca3 = esfoliazione
- Ca4 = mancanza
- Ca5 = dilavamento
- Ca6 = disgregazione

LATERIZIO:

- Lt1 = disgregazione

<div>BISI & MERKUS</div> <div>studio associato</div> <div>dott. arch. Fausto Bisi</div> <div>dott. urb. Annette Merkus</div> <div><div>vicolo Trivelli, 6</div><div>42100 Reggio Emilia</div><div>tel.0522-580.795</div><div>e-mail: info@bisimerkus.it</div></div>		<div>PROGETTISTA:</div> <div>DOTT. ARCH. FAUSTO BISI</div> <div>BISI & MERKUS Studio Associato</div>		<div>n°. tavola:</div> <div>29b</div> <div>scala</div> <div>1:50</div>	
		<div>COMMITTENTE:</div> <div>Fondazione Onlus Casa Insieme</div> <div>via F.lli Cervi n°8, 42011, Bagnolo in Piano (RE)</div>		<div>n°. pratica:</div> <div>Indice versioni</div> <div><div>1</div><div>4</div></div>	
		<div>PROGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CASA CARRI PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPAZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'ADIACENTE STRUTTURA "CASA INSIEME"</div>		<div>fase:</div> <div>E</div> <div><div>2</div><div>5</div><div>3</div><div>6</div></div>	
<div>TITOLO TAVOLA:</div> <div>STATO DI PROGETTO_ Interventi di restauro dei prospetti</div>					
	<div>DISEGNATO</div> <div>Dicembre 2025</div>	<div>CONTROLLATO</div> <div>Dicembre 2025</div>	<div>VERIFICATO</div> <div>Dicembre 2025</div>	<div>Firma</div>	
<div>data</div>					
<div>firma</div>		<div>Dott. Arch. Fausto Bisi</div>	<div>Dott. Arch. Fausto Bisi</div>		