



# COMUNE DI SILIGO

Città Metropolitana di Sassari

## UFFICIO TECNICO

Via Francesco Cossiga, 42 07040 Siligo (SS) - Tel 079/836003

Pec: [protocollo@pec.comune.siligo.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.siligo.ss.it) - E-mail: [ufficiotecnico@comune.siligo.ss.it](mailto:ufficiotecnico@comune.siligo.ss.it)

P.IVA 00254280902

## SCHEDA TECNICA DEL MEZZO

Ente proprietario:	Comune di Siligo
Servizio utilizzatore:	Servizio Tecnico - Manutentivo
Tipologia del mezzo:	Autoveicolo – Pickup
Marca:	Tata 464 DC PL 4X4
Modello:	Xenon
Targa:	DL242MV
Data di immatricolazione:	13.05.2008
Tipo di combustibile/Alimentazione:	Diesel
Cilindrata:	2179,00
Potenza (kW/CV):	103,00
Chilometraggio rilevato:	40.373,00 km
Classe ambientale:	Euro 4
Numero di identificazione del motore:	2.2L DICOR05
Posti a sedere:	5
Lunghezza:	5,125 m
Larghezza:	1,860 m
Colore:	Bianco
Cambio:	Manuale
Scadenza ultima revisione:	08/2024
Stato di utilizzo:	<input type="checkbox"/> In uso <input checked="" type="checkbox"/> non più in uso per le esigenze dell'Ente
Stato di conservazione generale:	<input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Mediocre

### Stato esterno:

- Carrozzeria nel complesso integra, ma con segni di usura, tra cui:
  - graffi e abrasioni sul passaruota anteriore sinistro;
  - presenza di ossidazione/ruggine superficiale lungo i bordi inferiori del parafrangente e della soglia;
- Pneumatici presenti e idonei all'uso, con cerchi in condizioni ordinarie;
- Parabrezza integro.

### Stato interno:

- Gli interni (sedili anteriori e posteriori, schienali e seduta) presentano diffuse macchie chiare e aloni, compatibili con umidità, muffe o infiltrazioni, particolarmente evidenti sui rivestimenti in tessuto;
- Rivestimento del cielo dell'abitacolo e pavimentazione interna in buono stato;
- Plancia e volante integri, senza rotture evidenti, ma con segni di normale utilizzo.

### Dotazioni presenti:

- Cassone

### CONDIZIONI MECCANICHE DEL MEZZO

Dalla verifica effettuata dall'ufficio emerge che il veicolo:

☒ necessita di interventi di manutenzione sulle parti meccaniche

☐ non necessita di interventi immediati

Descrizione sintetica degli interventi necessari:

Sostituzione frizione.

Documentazione fotografica:



## **SCHEDA DI STIMA ECONOMICA**

Oggetto: Stima del valore del veicolo comunale tipo pickup ai fini dell'alienazione mediante asta pubblica.

Metodo di valutazione:

La valutazione economica è stata effettuata mediante stima interna da parte dell'Ufficio Tecnico, tenendo conto dei seguenti elementi:

- stato di conservazione generale del mezzo;
- anno di immatricolazione;
- chilometraggio rilevato;
- valori medi di mercato di veicoli analoghi;
- condizioni meccaniche del veicolo e necessità di interventi manutentivi e di ripristino.

Valore di mercato teorico del mezzo (in buone condizioni):

€ 4.000,00

Riduzione del valore per stato d'uso e condizioni meccaniche:

€ 3.400,00

Valore stimato finale del mezzo:

€ 600,00

### **CONGRUITÀ DELLA STIMA**

Il valore stimato è ritenuto congruo e coerente con le condizioni attuali del veicolo e con l'andamento del mercato di riferimento per mezzi analoghi, ed è pertanto assunto quale prezzo a base d'asta per la procedura di alienazione.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

Arch. Delia Serra