

A geometrie e materiali non idonei

PORTALI E CANCELLI

Gli accessi carrai alle corti sono contraddistinti dai portali con portoni lignei o da cancelli generalmente ciechi in metallo. Nel rifacimento ex novo o nel restauro spesso vengono alterate le proporzioni o sostituiti i portoni d'ingresso, generando aperture incoerenti al tessuto storico.

Si auspica, nei contesti alterati, il ripristino di aperture e infissi che seguano le proporzioni e le tecniche costruttive tradizionali.



B materiali e geometrie non idonee

RECINZIONI

Il recinto è elemento di forte caratterizzazione dei centri abitati con prevalenza di corti. La realizzazione di chiusure a giorno, con strutture metalliche o in calcestruzzo prefabbricato risultano incoerenti e in contrasto con le tipologie storiche.

Si ritiene opportuno sostituire le recinzioni a giorno, i muri bassi con muri pieni che rispettino le altezze della tipologia edilizia prevalente.



C meccanismi di aperture e geometrie non idonei

SISTEMI DI CHIUSURA PORTE E FINESTRE

Persiane e serrande non fanno parte dei sistemi di chiusura tradizionali, in particolar modo quando questi vengono associati a materiali non idonei.

Sarebbe opportuno, per le finestre (in particolar modo al piano terra), l'utilizzo di grate per la sicurezza e scurini interni per l'oscuramento degli ambienti. Per gli ingressi portoni lignei, per gli spazi commerciali infissi con vetri antifondamento o cancelli in ferro battuto



D materiali e finiture non idonei

PORTE E FINESTRE

Infissi dai materiali e dalle colorazioni incoerenti, finiture come placaggi o pietre lavorate, doppie finestre e chiusura di loggiati inadeguati modificano sostanzialmente l'equilibrio degli edifici storici.

Sarebbe auspicabile l'utilizzo prevalente di infissi lignei o comunque dal profilo minimale. L'eventuale chiusura dei loggiati va effettuata con porte finestre scorrevoli dal disegno e dal profilo minimale.

