

PEBA

INCARICO

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

(P.E.B.A.) del Comune di San Giorgio di Nogaro (ai sensi della L.R. 10/2018)

CIG: B3613552AB - AFFIDAMENTO: Determinazione n. 726 del 18/10/2024

COMMITTENTE

Comune di San Giorgio di Nogaro

Piazza del Municipio, 1 - 33058 San Giorgio di Nogaro (UD)

R.U.P.

Dott. Massimiliano Paravano

tel.: 0431-623654 - ambiente@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it



PROGETTISTI
INCARICATI

studio a2r
architetti associati



STUDIO A2R Barbara Motta e Marilena Motta Architetti Associati
www.studioa2r.it - tel. 0432 1510629
architetti@studioa2r.it - studio.a2r@pec.it
via Ciro di Pers 4/d - 33100 Udine
c.f./p.IVA 02913600306

arch. Barbara Motta

arch. Marilena Motta

Collaboratori

pianif.terr. Alberto Fabio

arch. Cinzia Buttò

Alessandro Armellini

ELABORATO

**SCHEDE EDIFICI PUBBLICI
CRITICITÀ E SOLUZIONI PROGETTUALI**

EDIFICIO O - SAN GIORGIO DI NOGARO:

Villa Dora - Biblioteca comunale

Emissione **Revisioni**
Marzo 2026

SE.O

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Febbraio 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

Liv.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01288

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

ACCESSO/INGRESSO

OSTACOLO ORIZZONTALE



Risalto/incasso **Si**

Dimensioni **X -- Y --**

Materiale **--**

Note relative al rilievo
Zerbino sporgente

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2684

Posa di zerbino percorribile in incasso esistente

Rimozione zerbino esistente e posa nuovo zerbino da incasso avente spessore tale da risultare a raso rispetto alla pavimentazione circostante e maglia con dimensione inferiore a 2 cm.

STIMA DEL COSTO

Taglio pavimentazione in lastre di pietra per ricavare vano ad incasso ; Fornitura e posa zerbino incassato

160

€

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
00FF9-01290

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

ACCESSO/INGRESSO

FILTRO ALL'ACCESSO



Luce netta	73	Vedi informazioni
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 268,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Luce netta doppia anta pari a 150 cm	

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01628

LIV.
1

Luce netta Filtro all'accesso
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)


Costo stimato

--

IPOTESI DI SOLUZIONE

se porta su via di esodo:
raccordare con
norma di settore

larghezza porta
consigliata: ≥ 90 cm
(l'anta non deve
costituire ostacolo)



PS2593 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso

Sostituzione delle porta con altra avente caratteristiche coerenti con quanto prescritto dal punto 8.1.1, ovvero con luce netta pari ad almeno 75 cm, anta con larghezza non superiore a 120 cm e apribile con una pressione non superiore a 8 kg. L'altezza della maniglia dovrà essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Nel presente caso si prevede la sostituzione con serramento avente due ante asimmetriche.

La porta esterna dell'edificio dovrà mantenere entrambe le ante aperte durante l'orario di apertura della biblioteca.

STIMA DEL COSTO
Rimozione serramenti esterni ; Installazione serramento esterno in alluminio a due ante vetrate con maniglione antipanico

4.600
€

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Febbraio 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01291

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

OSTACOLO VERTICALE



Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) **Si**

Dimensioni **X 50,00 cm Y --**

Materiale **--**

Note relative al rilievo
Scaffalatura mobile su ruote - larghezza di passaggio tra gli scaffali inferiore a 90 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



P0143
Spostamento dell'elemento

Ricollocazione dell'elemento in modo che non interferisca con la fruizione degli spazi.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 19 Febbraio 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

Liv.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01292

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

ACCESSO/INGRESSO

RAMPA BREVE DI RACCORDO



Pendenza longitudinale	17.5	≤ 15%
Dimensioni	X 103,00 cm	Y 47,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2784

In caso di lievi scostamenti dal requisito, valutato che la criticità non impedisce la fruizione e che l'intervento ha costi sproporzionati, si mantiene lo stato di fatto

In caso di lievi scostamenti dal requisito, valutato che la criticità non impedisce la fruizione e che l'intervento ha costi sproporzionati, si mantiene lo stato di fatto.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
2


ID Scheda
00FF9-01294

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO

FILTRO ALL'ACCESSO



Pressione per l'apertura **9** ≤ 8 kg

Dimensioni **X--** **Y--**

Materiale **--**


Note relative al rilievo
La porta risulta di difficile apertura perchè fa attrito con il pavimento

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01295	LIV. 3	Maniglia - Altezza Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 3440 €
00FF9-01298	LIV. 1	Larghezza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 8385 €
00FF9-01299	LIV. 1	Assenza spazi per avvicinamento ed uso Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
00FF9-01297	LIV. 2	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €
00FF9-02368	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Arredo Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
00FF9-01296	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 400 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

altezza consigliata: 90 cm



PS2787 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso

Sostituzione della porta con altra avente caratteristiche coerenti con quanto prescritto dal punto 8.1.1, ovvero con luce netta pari ad almeno 75 cm, anta con larghezza non superiore a 120 cm e apribile con una pressione non superiore a 8 kg. L'altezza della maniglia dovrà essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Si prevede che la porta venga dotata di serratura con segnalazione chiuso/aperto a due colori su lato esterno avente la possibilità di apertura dall'esterno con chiave quadrangolare.

STIMA DEL COSTO
 Rimozione porta interna ; Fornitura e posa porta ad anta singola cieca scorrevole ad incasso

1.305
€

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
3


ID Scheda
1 00FF9-01295

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO

FILTRO ALL'ACCESSO



Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
Criticità relativa a tutte le porte dei servizi igienici, nonché a quella dell'antibagno.

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01294	LIV. 2	Pressione per l'apertura Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1305 €
1 00FF9-01298	LIV. 1	Larghezza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 8385 €
1 00FF9-01299	LIV. 1	Assenza spazi per avvicinamento ed uso Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-01297	LIV. 2	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €
1 00FF9-02368	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Arredo Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-01296	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 400 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

altezza consigliata: 90 cm



PS2533 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso

Sostituzione delle porte con altra avente caratteristiche coerenti con quanto prescritto dal punto 8.1.1, ovvero con luce netta pari ad almeno 75 cm, anta con larghezza non superiore a 120 cm e apribile con una pressione non superiore a 8 kg. L'altezza della maniglia dovrà essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Si prevede che la serratura delle ante dei w.c. sia dotata di segnalazione chiuso/aperto a due colori su lato esterno avente la possibilità di apertura dall'esterno con chiave quadrangolare.

Il costo è relativo alla sostituzione di 3 porte, in quanto quella del servizio igienico accessibile è stata calcolata nella risoluzione di un'altra criticità.

STIMA DEL COSTO
 Rimozione porte interne ; Installazione nuova porta interna ad un'anta cieca compresa maniglia **3.440 €**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
00FF9-01298

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO SERVIZIO IGIENICO AREA PER CAMBIO DI DIREZIONE





Larghezza	70	≥ 170 cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 155,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Dimensioni bagno 147 x 181 cm Dimensioni antibagno 151 x 408 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01294	LIV. 2	Pressione per l'apertura Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1305 €
00FF9-01297	LIV. 2	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €
00FF9-01299	LIV. 1	Assenza spazi per avvicinamento ed uso Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
00FF9-01296	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 400 €
00FF9-02368	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Arredo Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
00FF9-01295	LIV. 3	Maniglia - Altezza Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 3440 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2794 (modificato) Riorganizzazione del blocco servizi</p> <p>Riorganizzazione dell'intero blocco servizi finalizzato a ricavare un servizio igienico accessibile dotato di idonei spazi per la rotazione completa della persona su sedia a ruote, per l'accostamento agli apparecchi sanitari, nonché per un'agevole apertura della porta di accesso al servizio. Il nuovo servizio igienico accessibile dovrà inoltre avere le superfici del pavimento e delle pareti contrastanti cromaticamente tra loro, nonché con gli apparecchi sanitari e i maniglioni.</p> <p>Nel presente caso si è ipotizzato di posizionare il servizio igienico accessibile sul lato opposto a quello in cui si trova attualmente, di fatto specchiando la configurazione attuale. La nuova posizione consentirà di inglobare una porzione di antibagno nel servizio igienico accessibile, aumentandone significativamente le dimensioni. Nel progetto di riorganizzazione andranno verificati eventuali conflitti nell'apertura delle porte, nonché la coerenza degli spazi di manovra per raggiungere il nuovo accesso al w.c. accessibile, in relazione anche alla presenza dei lavabi nell'anti-w.c.</p>
--	--



STIMA DEL COSTO

Demolizione partizioni interne ; Rimozione rivestimenti interni a parete ; Rimozione sanitari ; Rimozione maniglioni ; Realizzazione nuovi tramezzi in cartongesso ; Posa rivestimenti interni a parete e pavimento ; Installazione vaso a pavimento per disabili ; Installazione vaso a pavimento ; Riposizionamento lavabo ; Installazione specchio reclinabile ; Installazione dispenser sapone e carta ; Installazione pulsante di chiamata di emergenza ; Installazione lampada di emergenza ; Installazione maniglione ribaltabile

8.385 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 09 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità

2



ID Scheda

1 00FF9-01297

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO



Corrimano/maniglione - Non ergonomico

Si

Dimensioni

X --

Y --

Materiale

--

Note relative al rilievo

Corrimano fisso lato parete in posizione verticale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01298	LIV. 1	Larghezza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 8385 €
1 00FF9-02368	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Arredo Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-01299	LIV. 1	Assenza spazi per avvicinamento ed uso Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-01294	LIV. 2	Pressione per l'apertura Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1305 €
1 00FF9-01295	LIV. 3	Maniglia - Altezza Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 3440 €
1 00FF9-01296	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 400 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2415 Sostituzione del corrimano/maniglione</p> <p>Rimozione maniglione esistente non adeguato, e installazione di maniglione di sostegno orizzontale fisso all'altezza di 80 cm dal piano di calpestio. In fase di sostituzione dovrà essere inoltre verificato che il nuovo corrimano si trovi a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario, coerentemente con quanto indicato al punto 8.1.6 del D.M. 236/1989.</p>
<p>STIMA DEL COSTO Rimozione maniglione verticale ; Installazione maniglione orizzontale fisso</p>	<p>140 €</p>

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
1

ID Scheda
00FF9-01299

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO

TERMINALE IMPIANTO




Assenza spazi per avvicinamento ed uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo La posizione del tirante risulta inoltre non facilmente raggiungibile. Al momento il tirante si trova a un'altezza di 165 cm.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01298	LIV. 1	Larghezza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 8385 €
00FF9-01294	LIV. 2	Pressione per l'apertura Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1305 €
00FF9-01297	LIV. 2	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €
00FF9-02368	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Arredo Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
00FF9-01295	LIV. 3	Maniglia - Altezza Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 3440 €
00FF9-01296	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 400 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2553

Spostamento del campanello di emergenza

Spostamento del campanello di emergenza in posizione accessibile, ovvero lateralmente rispetto alla tazza in modo che questo sia facilmente raggiungibile dall'utilizzatore del wc. L'estremità del tirante di attivazione dovrà trovarsi ad un'altezza compresa tra 40 e 140 cm come prescritto al punto 8.1.5 del D.M. 236/1989.

STIMA DEL COSTO
 Costo compreso nella soluzione relativa alla riorganizzazione del blocco servizi

0
€

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
00FF9-01296

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO




Lavabo-altezza piano	84	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01298	LIV. 1	Larghezza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 8385 €
00FF9-02368	LIV. 2	Assenza contrasto cromatico Arredo Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato --
00FF9-01299	LIV. 1	Assenza spazi per avvicinamento ed uso Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato --
00FF9-01294	LIV. 2	Pressione per l'apertura Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 1305 €
00FF9-01297	LIV. 2	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 140 €
00FF9-01295	LIV. 3	Maniglia - Altezza Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 3440 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2793

Modifica di altezza del lavabo

Rimozione del lavabo e riposizionamento dello stesso con il bordo superiore posto all'altezza di 80 cm dal piano di calpestio, in conformità con quanto disposto al punto 8.1.6 del D.M. 236/1989. Si prevede inoltre, qualora il lavabo non ne sia già dotato, la sostituzione del sifone con uno di tipo "salva spazio".

STIMA DEL COSTO

Rimozione sanitario ; Riposizionamento lavabo ; Installazione sifone salva spazio

400
 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

Liv.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01301

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO ORIZZONTALE

DISLIVELLO



Altezza **7** $\leq 2,5$ cm

Dimensioni **X 150,00 cm** Y --

Materiale **Pietra**

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2570 (modificato)
Impossibilità di adeguamento e necessità di identificare un percorso alternativo

Non si interviene nella risoluzione della criticità rilevata in quanto è stato individuato un percorso alternativo maggiormente sicuro e agevole. L'area oltre il gradino è raggiungibile passando attraverso altri locali la cui quota è stata opportunamente raccordata. Si è esclusa la possibilità di installazione di una rampa amovibile in quanto si ritiene possa costituire pericolo d'inciampo per la sua sporgenza sul percorso.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
1 00FF9-01302

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

OSTACOLO VERTICALE



Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) **Si**

Dimensioni **X 64,00 cm Y --**

Materiale **--**

Note relative al rilievo

La disposizione dell'armadiatura impedisce in parte la fruizione degli spazi. In questo caso il passaggio si restringe a 64 cm. Il percorso conduce ad una porta di emergenza.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2568
Spostamento dell'elemento

Ricollocazione dell'elemento in modo che non interferisca con la fruizione degli spazi.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01303

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

ACCESSO/INGRESSO

DISLIVELLO



Altezza **3** $\leq 2,5$ cm

Dimensioni **X 99,00 cm** **Y 254,00 cm**


Materiale **--**

Note relative al rilievo
Dislivello dovuto alla soglia del serramento.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2514 Sostituzione dell'infisso con uno avente battuta a filo pavimento o smussata</p> <p>Sostituzione del serramento esistente con uno di tipologia analoga e con medesime caratteristiche di quello esistente, avente battuta a filo pavimento o smussata.</p>
	<p>STIMA DEL COSTO 2.700 Rimozione serramento esterno ; Installazione serramento esterno in alluminio ad anta singola vetrata e taglio termico €</p>

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01304

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

ARREDO



Vano esposizione - Altezza bacheca, espositore, tavolo, ecc. **181** $70 \leq A \leq 140$ cm

Dimensioni X -- Y --

Materiale --

Note relative al rilievo

Criticità relativa a tutte le scaffalature della biblioteca. Altezza scaffale basso pari a 24 cm - Altezza scaffale alto pari a 181 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2645

Risoluzione criticità non vantaggiosa in relazione al dispendio economico

Considerando le condizioni di contesto o di uso, si ritiene che l'intervento di soluzione non sia economicamente vantaggioso alla luce del beneficio ottenibile.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

Liv.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01305

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

OSTACOLO VERTICALE



Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) **Si**

Dimensioni **X 42,00 cm Y --**

Materiale **--**

Note relative al rilievo

La disposizione dell'armadiatura impedisce in parte la fruizione degli spazi. In questo caso il passaggio si restringe a 42 cm se nel contempo l'anta della porta è aperta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2561
Spostamento dell'elemento

Ricollocazione dell'elemento in modo che non interferisca con la fruizione degli spazi.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
00FF9-01306

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

ACCESSO/INGRESSO

DISLIVELLO



Altezza **2.5** $\leq 2,5$ cm

Dimensioni **X 110,00 cm** **Y 238,00 cm**

Materiale **--**

Note relative al rilievo
Soglia del serramento sporgente rispetto al piano di calpestio

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01993


LIV.
3

Altezza Dislivello
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

Costo stimato

--

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2514
Sostituzione dell'infisso con uno avente battuta a filo pavimento o smussata

Sostituzione del serramento esistente con uno di tipologia analoga e con medesime caratteristiche di quello esistente, avente battuta a filo pavimento o smussata.

STIMA DEL COSTO
Rimozione serramento esterno ; Installazione serramento esterno in alluminio ad anta singola vetrata e maniglione antipanico

2.765
€

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 12 Marzo 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01307

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

FILTRO ALL'ACCESSO



Maniglia - Altezza **105** **85<A<95 cm**

Dimensioni **X --** **Y --**

Materiale **--**

Note relative al rilievo
Criticità relativa a tutte le porte interne.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2795
Risoluzione criticità non vantaggiosa in relazione al dispendio economico

Considerando le condizioni di contesto o di uso, si ritiene che l'intervento di soluzione non sia economicamente vantaggioso alla luce del beneficio ottenibile.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01308

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

OSTACOLO VERTICALE



Altro	Si
Dimensioni	X -- Y 194,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo	Altezza porta pari a 194 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2646
Risoluzione criticità non vantaggiosa in relazione al dispendio economico

Considerando le condizioni di contesto o di uso, si ritiene che l'intervento di soluzione non sia economicamente vantaggioso alla luce del beneficio ottenibile.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

Liv.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01309

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

ACCESSO/INGRESSO

DISLIVELLO



Altezza **15** $\leq 2,5$ cm

Dimensioni **X 118,00 cm** Y --

Materiale --

Note relative al rilievo

--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2649 (modificato)
Impossibilità di adeguamento e necessità di identificare un percorso alternativo

Non si interviene nella risoluzione della criticità rilevata in quanto è stato individuato un percorso alternativo maggiormente sicuro e agevole. Si precisa che l'uscita in caso di emergenza attraverso questo varco non consente l'allontanamento dall'edificio, in quanto attraverso di esso si accede ad un'area rialzata rispetto all'area di pertinenza del fabbricato, e raccordata ad essa esclusivamente tramite gradini. Si prevede pertanto che in caso di emergenza l'uscita avvenga sul lato opposto dell'edificio.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01310

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

ACCESSO/INGRESSO

DISLIVELLO



Altezza **4** $\leq 2,5$ cm

Dimensioni **X 117,00 cm** Y --


Materiale --

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



ottimizzare la pendenza del raccordo
in base allo spazio disponibile

PS2260

Realizzazione di raccordo per superare dislivello fino a 5 cm

Realizzazione di una breve rampa di raccordo, avente pendenza ottimale pari al 5% (max 15%), finalizzata al superamento del dislivello fino a 5 cm e la conseguente eliminazione del gradino.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione rampetta di raccordo

365 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01311

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

ACCESSO/INGRESSO

DISLIVELLO



Altezza **3** $\leq 2,5$ cm

Dimensioni **X 120,00 cm** **Y --**


Materiale **--**

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



ottimizzare la pendenza del raccordo
in base allo spazio disponibile

PS2260

Realizzazione di raccordo per superare dislivello fino a 5 cm

Realizzazione di una breve rampa di raccordo, avente pendenza ottimale pari al 5% (max 15%), finalizzata al superamento del dislivello fino a 5 cm e la conseguente eliminazione del gradino.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione rampetta di raccordo

365 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
1

ID Scheda
00FF9-01312

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO VANO GENERICO OSTACOLO VERTICALE



Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X 64,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Passaggio netto pari a 64 cm dato dalla disposizione delle armadiature		

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01313	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
00FF9-01314	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
00FF9-01315	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
00FF9-01316	LIV. 1	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
00FF9-01317	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
00FF9-01318	LIV. 1	Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) Ostacolo verticale Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2568 (modificato)
Spostamento dell'elemento

Ricollocazione dell'elemento in modo che non interferisca con la fruizione degli spazi. Spazio di passaggio minimo da ottenere pari a 90 cm

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
2

ID Scheda
1 00FF9-01313

RILIEVO STATO DI FATTO

 	Assenza	Si	
	Dimensioni	X 98,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo Assenza di spazio sufficiente per permettere la rotazione di una carrozzina, a causa della disposizione delle armadiature		

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01312	LIV. 1	Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) Ostacolo verticale Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01316	LIV. 1	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01318	LIV. 1	Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) Ostacolo verticale Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01314	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01315	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01317	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>

IPOTESI DI SOLUZIONE

	PS2650 Spostamento dell'elemento Ricollocazione dell'elemento in modo che non interferisca con la fruizione degli spazi. Il cambio di direzione dovrà essere garantito, eventualmente anche mediante manovre combinate, secondo quanto disposto al punto 8.0.2 del D.M. 236/1989.
	STIMA DEL COSTO 0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
2

ID Scheda
1 00FF9-01314

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO VANO GENERICO **AREA PER CAMBIO DI DIREZIONE**




Assenza	Si	
Dimensioni	X 97,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Assenza di spazio sufficiente per permettere la rotazione di una carrozzina, a causa della disposizione delle armadiature		

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01312	LIV. 1	Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) Ostacolo verticale Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01316	LIV. 1	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01318	LIV. 1	Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) Ostacolo verticale Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01313	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01315	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01317	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2650
Spostamento dell'elemento

Ricollocazione dell'elemento in modo che non interferisca con la fruizione degli spazi. Il cambio di direzione dovrà essere garantito, eventualmente anche mediante manovre combinate, secondo quanto disposto al punto 8.0.2 del D.M. 236/1989.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
2

ID Scheda
1 00FF9-01315

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO VANO GENERICO **AREA PER CAMBIO DI DIREZIONE**




Assenza	Si
Dimensioni	X 104,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo Assenza di spazio sufficiente per permettere la rotazione di una carrozzina, a causa della disposizione delle armadiature	

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01312	LIV. 1	Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) Ostacolo verticale Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01316	LIV. 1	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01318	LIV. 1	Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) Ostacolo verticale Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01313	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01314	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01317	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2650
Spostamento dell'elemento

Ricollocazione dell'elemento in modo che non interferisca con la fruizione degli spazi. Il cambio di direzione dovrà essere garantito, eventualmente anche mediante manovre combinate, secondo quanto disposto al punto 8.0.2 del D.M. 236/1989.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
1

ID Scheda
00FF9-01316

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO VANO GENERICO **AREA PER CAMBIO DI DIREZIONE**




Assenza	Si	
Dimensioni	X 84,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di spazio sufficiente per permettere la rotazione di una carrozzina, a causa della disposizione delle armadiature

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01312	LIV. 1	Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) Ostacolo verticale Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
00FF9-01318	LIV. 1	Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) Ostacolo verticale Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
00FF9-01313	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
00FF9-01314	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
00FF9-01315	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
00FF9-01317	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2650
Spostamento dell'elemento

Ricollocazione dell'elemento in modo che non interferisca con la fruizione degli spazi. Il cambio di direzione dovrà essere garantito, eventualmente anche mediante manovre combinate, secondo quanto disposto al punto 8.0.2 del D.M. 236/1989.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
2

ID Scheda
1 00FF9-01317

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO VANO GENERICO **AREA PER CAMBIO DI DIREZIONE**




Assenza	Si
Dimensioni	X 100,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Assenza di spazio sufficiente per permettere la rotazione di una carrozzina, a causa della disposizione delle armadiature

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01312	LIV. 1	Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) Ostacolo verticale Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01316	LIV. 1	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01318	LIV. 1	Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) Ostacolo verticale Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01313	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01314	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
1 00FF9-01315	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2650
Spostamento dell'elemento

Ricollocazione dell'elemento in modo che non interferisca con la fruizione degli spazi. Il cambio di direzione dovrà essere garantito, eventualmente anche mediante manovre combinate, secondo quanto disposto al punto 8.0.2 del D.M. 236/1989.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
1

ID Scheda
00FF9-01318

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO VANO GENERICO **OSTACOLO VERTICALE**




Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X 66,00 cm	Y 183,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Spazio ridotto a causa della disposizione delle armadiature		

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01312	LIV. 1	Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) Ostacolo verticale Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
00FF9-01316	LIV. 1	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
00FF9-01313	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
00FF9-01314	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
00FF9-01315	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
00FF9-01317	LIV. 2	Assenza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2568 (modificato)
Spostamento dell'elemento

Ricollocazione dell'elemento in modo che non interferisca con la fruizione degli spazi. Si prevede che la larghezza tra gli scaffali dovrà essere almeno pari a 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda

1 00FF9-01320

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

ACCESSO/INGRESSO

DISLIVELLO



Altezza **3** $\leq 2,5$ cm

Dimensioni **X 113,00 cm** **Y 260,00 cm**

Materiale **--**

Note relative al rilievo

Dislivello dato dalla soglia del serramento Foro architettonico 113x260

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01629

LIV.
3

Risalto/incasso Ostacolo orizzontale

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

Costo stimato

--

IPOSTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2514 Sostituzione dell'infisso con uno avente battuta a filo pavimento o smussata</p> <p>Sostituzione del serramento esistente con uno di tipologia analoga e con medesime caratteristiche di quello esistente, avente battuta a filo pavimento o smussata.</p>
	<p>STIMA DEL COSTO Rimozione serramento esterno ; Installazione serramento esterno in alluminio ad anta singola vetrata e maniglione antipanico</p> <p style="text-align: right;">3.025 €</p>

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

LIV.
 di priorità
1


ID Scheda
00FF9-01322

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - SCALA

SEGNALETICA TATTO PLANTARE




Assenza	Si
Dimensioni	X 135,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



* in caso di pianerottolo con lunghezza maggiore di 180 cm inserire i codici tattilo plantari anche sul pianerottolo

PS2302
 Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa segnaletica tattilo-plantare, necessaria alla segnalazione dell'inizio/fine della scalinata, composta da una fascia di 20 cm con codice "attenzione/servizio" posta a 30 cm dal primo gradino, e da una fascia di 40 cm con codice "pericolo valicabile" posta a 40 cm dall'ultimo gradino. Nel caso di presenza di un pianerottolo intermedio con profondità maggiore di 180 cm anche quest'ultimo dovrà essere provvisto dei suddetti codici, in conformità con quanto previsto dalle linee guida I.N.M.A.C.I.

STIMA DEL COSTO
 Posa segnaletica tattilo-plantare

250 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
2

ID Scheda
00FF9-01323

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - SCALA

CORRIMANO



Assenza	Si	
Dimensioni	X 1180,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Corrimano assente su lato muro destro Misura complessiva dei corrimano per ambo i lati pari a 11,80 m

LINK ALTRE CRITICITÀ


00FF9-01324

LIV.
3

Prolungamento Corrimano
 Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

Costo stimato
605 €

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2590
Posa di corrimano

Installazione di corrimano, ad altezza compresa tra 90 e 100 cm, mediante ancoraggio a muro adiacente alla scala, o su parapetto esistente o nuovo. Il corrimano dovrà esser prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino in corrispondenza delle interruzioni della scala in conformità con quanto disposto al punto 8.1.10 del D.M. 236/1989.

STIMA DEL COSTO
 Installazione nuovo corrimano in legno

575 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
00FF9-01324

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - SCALA

CORRIMANO



Prolungamento **0** ≥ 30 cm

Dimensioni **X 735,00 cm Y --**

Materiale **--**

Note relative al rilievo
Il corrimano esistente sul lato muro sinistro non prosegue di 30 cm oltre scalino

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01323


LIV.
2

Assenza Corrimano
 Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

Costo stimato

575 €

IPOSTESI DI SOLUZIONE



P0052 (modificato)
Sostituzione di corrimano

STIMA DEL COSTO
 Rimozione corrimano esistente ; Installazione nuovo corrimano in legno

605
€

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità

2

ID Scheda

1 00FF9-01325

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

SEGNALETICA TATTILO PLANTARE




Assenza	Si
Dimensioni	X 90,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo Larghezza porta 90 cm	

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01326	LIV. 1	Permanenza apertura porte Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 150 €
1 00FF9-01327	LIV. 3	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 800 €
1 00FF9-01328	LIV. 3	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1200 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2725

Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di segnaletica tattilo-plantare con codice "attenzione/servizio" davanti all'intera luce della porta dell'ascensore/piattaforma elevatrice su tutti i piani serviti. La pista tattile che conduce all'ascensore dovrà essere leggermente spostata verso il lato della porta su cui si trova la bottoniera esterna, come previsto dalle linee guida I.N.M.A.C.I.

STIMA DEL COSTO

Posa moduli segnaletica tattilo-plantare in pvc

320 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
1

ID Scheda
00FF9-01326

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO	PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA	
 	Permanenza apertura porte	4 \geq 8 s
	Dimensioni	X -- Y --
	Materiale	--
	Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01325	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 320 €
00FF9-01328	LIV. 3	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1200 €
00FF9-01327	LIV. 3	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 800 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2796 Taratura dell'impianto</p> <p>Intervento tecnico per regolazione dei tempi di chiusura (minimo 4 secondi), e di permanenza in posizione aperta (minimo 8 secondi), delle porte dell'ascensore secondo quanto disposto al punto 8.1.12 del D.M. 236/1989.</p>
	<p>STIMA DEL COSTO 150 €</p>

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità

3

ID Scheda

1 00FF9-01327

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

TERMINALE IMPIANTO



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X--	Y--
Materiale	--	
Note relative al rilievo Assenza avvisatore acustico di arrivo al piano		

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01325	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 320 €	
1 00FF9-01326	LIV. 1	Permanenza apertura porte Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 150 €	
1 00FF9-01328	LIV. 3	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1200 €	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2797 Installazione di avvisatore acustico e visivo di arrivo al piano</p> <p>Installazione segnalazione acustica di arrivo al piano e segnalazione visiva mediante installazione display con indicazione del piano di arrivo.</p>
	<p>STIMA DEL COSTO Sostituzione bottoniere</p> <p style="text-align: right;">800 €</p>

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità

3

ID Scheda


1 00FF9-01328

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

TERMINALE IMPIANTO



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme

Si

Dimensioni

X--

Y--

Materiale

--

Note relative al rilievo

Assenza videocitofono

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01325	LIV. 2	Assenza Segnaletica tattilo plantare Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 320 €	
1 00FF9-01326	LIV. 1	Permanenza apertura porte Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 150 €	
1 00FF9-01327	LIV. 3	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 800 €	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2798 Installazione videocitofono d'emergenza</p> <p>Installazione videocitofono necessario per effettuare la richiesta di aiuto, da parte delle persone non udenti, in caso di blocco dell'ascensore.</p>
	<p>STIMA DEL COSTO Installazione videocitofono</p> <p>1.200 €</p>

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **01 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
1

ID Scheda
00FF9-01628

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

ACCESSO/INGRESSO

FILTRO ALL'ACCESSO



Luce netta	68	Vedi informazioni
Dimensioni	X 141,00 cm	Y 238,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Luce netta doppia anta pari a 141 cm		

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01290

LIV.
2

Luce netta Filtro all'accesso
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

Costo stimato

4600 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2870
Richiesta agli addetti al servizio

Richiesta agli addetti che gestiscono il servizio all'interno dell'edificio di mantenere entambe le ante della porta aperte durante gli orari di apertura.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **01 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 20 Febbraio 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
00FF9-01629

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

ACCESSO/INGRESSO

OSTACOLO ORIZZONTALE



Risalto/incasso	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	Zerbino non incassato

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01320

LIV.
3

Altezza Dislivello
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

Costo stimato
3025 €

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2412
Rimozione di zerbino

Interlocuzione con soggetto interessato per l'eliminazione dello zerbino esterno non incassato.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **13 Gennaio 2026**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

LIV.
di priorità
3


ID Scheda
00FF9-01993

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

ACCESSO/INGRESSO

DISLIVELLO



Altezza **2.5** $\leq 2,5$ cm

Dimensioni **X 110,00 cm** Y --

Materiale --

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01306

LIV.
3

Altezza Dislivello
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

Costo stimato

2765 €

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2721

In caso di lievi scostamenti dal requisito, valutato che la criticità non impedisce la fruizione e che l'intervento ha costi sproporzionati, si mantiene lo stato di fatto

In caso di lievi scostamenti dal requisito, valutato che la criticità non impedisce la fruizione e che l'intervento ha costi sproporzionati, si mantiene lo stato di fatto.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **10 Febbraio 2026**
 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-02026

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO SERVIZIO IGIENICO





Lavabo-altezza piano	84	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Servizio attualmente inutilizzabile, adibito a magazzino		

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-02360	LIV. 3	Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1775 €	●
1 00FF9-02036	LIV. 3	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 175 €	●
1 00FF9-02035	LIV. 3	Altezza pulsante di comando e campanello Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-02034	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €	●

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2641
 In caso di lievi scostamenti dal requisito, valutato che la criticità non impedisce la fruizione e che l'intervento ha costi sproporzionati, si mantiene lo stato di fatto

In caso di lievi scostamenti dal requisito, valutato che la criticità non impedisce la fruizione e che l'intervento ha costi sproporzionati, si mantiene lo stato di fatto.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **10 Febbraio 2026**

Ultimo aggiornamento scheda: 09 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità

3

ID Scheda

1 00FF9-02034

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO



Corrimano/maniglione - Non ergonomico

Si

Dimensioni

X --

Y --

Materiale

--

Note relative al rilievo

Corrimano fisso posto verticalmente. Servizio attualmente inutilizzabile, adibito a magazzino

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-02360	LIV. 3	Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1775 €	●
1 00FF9-02036	LIV. 3	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 175 €	●
1 00FF9-02035	LIV. 3	Altezza pulsante di comando e campanello Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-02026	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

<p>spazio libero per l'apertura della porta</p>	<p>PS2415 Sostituzione del corrimano/maniglione</p> <p>Rimozione maniglione esistente non adeguato, e installazione di maniglione di sostegno orizzontale fisso all'altezza di 80 cm dal piano di calpestio. In fase di sostituzione dovrà essere inoltre verificato che il nuovo corrimano si trovi a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario, coerentemente con quanto indicato al punto 8.1.6 del D.M. 236/1989.</p>
<p>STIMA DEL COSTO Sostituzione maniglione</p> <p style="text-align: right;">140 €</p>	

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **10 Febbraio 2026**
 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

LIV.
 di priorità
3


ID Scheda
1 00FF9-02035

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO

TERMINALE IMPIANTO




Altezza pulsante di comando e campanello	165	40<A<140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Servizio attualmente inutilizzabile, adibito a magazzino		

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-02360	LIV. 3	Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 1775 €	●
1 00FF9-02036	LIV. 3	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 175 €	●
1 00FF9-02034	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 140 €	●
1 00FF9-02026	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2550

Adegumento della lunghezza del tirante del pulsante di emergenza

Adegumento della lunghezza del tirante di attivazione del pulsante di emergenza in modo che l'altezza del capo inferiore del tirante risulti compresa tra i 40 e i 140 cm, conformemente a quanto stabilito al punto 8.1.5 del D.M. 236/1989.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **10 Febbraio 2026**
 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

LIV.
 di priorità
3


ID Scheda
1 00FF9-02036

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO

TERMINALE IMPIANTO



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si
Dimensioni	X-- Y--
Materiale	--
Note relative al rilievo Assenza luce d'emergenza. Servizio attualmente inutilizzabile, adibito a magazzino	

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-02360	LIV. 3	Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 1775 €	●
1 00FF9-02035	LIV. 3	Altezza pulsante di comando e campanello Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-02034	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 140 €	●
1 00FF9-02026	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2868
Installazione di luce di emergenza
 Installazione luce di emergenza per illuminazione vano in mancanza di corrente elettrica.

STIMA DEL COSTO
 Installazione lampada di emergenza a led

175 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **04 Marzo 2026**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-02360

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO

FILTRO ALL'ACCESSO



Spazio di manovra - Profondità	122	cm
Dimensioni	X 122,00 cm	Y 206,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Spazio antistante alla porta del w.c. accessibile non adeguato. Servizio igienico non utilizzabile in quanto utilizzato come deposito.

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-02026	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-02034	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €	●
1 00FF9-02035	LIV. 3	Altezza pulsante di comando e campanello Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-02036	LIV. 3	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 175 €	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

dimensioni minime

PS2716 (modificato)
Ampliamento dello spazio di manovra mediante demolizione e ricostruzione delle pareti divisorie

Demolizione e ricostruzione di pareti divisorie finalizzata a ottenere gli idonei spazi di accostamento e manovra per l'apertura porta, aventi dimensioni conformi agli schemi grafici riportati al punto 8.1.1 del D.M. 236/1989.

Si prevede l'eliminazione del w.c. non accessibile mediante la demolizione della parete divisoria e l'accorpamento all'antibagno, finalizzata a creare uno spazio di manovra utile per l'apertura della porta del servizio igienico accessibile da parte di una persona su sedia a ruote. La posizione della porta di accesso al servizio igienico accessibile dovrà essere modificata in modo da ottenere una spalletta laterale larga almeno 45 cm.

STIMA DEL COSTO
Demolizione parete divisoria in laterizio; Rimozione water; Rimozione porte interne; Ripristino porzione di parete in laterizio per spostamento foro porta compresointonaci rivestimenti; Ripristino pavimentazione in corrispondenza della parete rimossa; Fornitura e posa porta cieca ad anta singola

1.775 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **05 Marzo 2026**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
2

ID Scheda
1 00FF9-02368

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO SERVIZIO IGIENICO **ARREDO**




Assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo Assenza di contrasto cromatico tra pareti, maniglioni e sanitari.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01298	LIV. 1	Larghezza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 8385 €
1 00FF9-01297	LIV. 2	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €
1 00FF9-01296	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 400 €
1 00FF9-01299	LIV. 1	Assenza spazi per avvicinamento ed uso Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-01294	LIV. 2	Pressione per l'apertura Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1305 €
1 00FF9-01295	LIV. 3	Maniglia - Altezza Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 3440 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2275
Sostituzione piastrelle

Sostituzione delle piastrelle finalizzata ad ottenere un contrasto cromatico tra parete, pavimento e sanitari. Le eventuali nuove piastrelle posate a pavimento dovranno avere una finitura antisdrucciolo.

STIMA DEL COSTO
 Costo compreso nella soluzione relativa alla riorganizzazione del blocco servizi

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO TERRA

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **13 Marzo 2026**
Ultimo aggiornamento scheda: 13 Marzo 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

LIV.
di priorità
2

ID Scheda
1 00FF9-02394

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

SEGNALETICA INFORMATIVA



Assenza	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2971
Posa di segnaletica informativa

Installazione segnaletica necessaria ad individuare il percorso per raggiungere l'ascensore necessario all'accesso al livello superiore.

STIMA DEL COSTO
Fornitura e posa segnali per individuazione della posizione dell'ascensore

130
€

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità

3

ID Scheda

1 00FF9-01332

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO



WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore	70	$75 \leq A \leq 80$ cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01333	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-01334	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €	●
1 00FF9-01335	LIV. 2	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 175 €	●
1 00FF9-01336	LIV. 1	Altezza pulsante di comando e campanello Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-02361	LIV. 2	Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1775 €	●
1 00FF9-02370	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 380 €	●

IPOSTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2307 Sostituzione di WC</p> <p>Sostituzione WC esistente con sanitario dedicato all'installazione in bagno riservato a persone con disabilità, avente altezza compresa tra 45 e 50 cm, bordo anteriore posizionato a 75-80 cm dal muro posteriore, mentre l'asse del nuovo WC dovrà essere posto almeno a 40 cm dal muro laterale in conformità con quanto riportato al punto 8.1.6 del D.M. 236/1989. È preferibile l'utilizzo di un WC con cassetta esterna che possa fungere anche da schienale.</p>
	<p>STIMA DEL COSTO Sostituzione WC esistente</p> <p style="text-align: right;">890 €</p>

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
00FF9-01333

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO
SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-altezza piano	83	80 cm
Dimensioni	X 83,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01332	LIV. 3	WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 890 €
00FF9-01336	LIV. 1	Altezza pulsante di comando e campanello Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
00FF9-01335	LIV. 2	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 175 €
00FF9-02361	LIV. 2	Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1775 €
00FF9-01334	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €
00FF9-02370	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 380 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2641
 In caso di lievi scostamenti dal requisito, valutato che la criticità non impedisce la fruizione e che l'intervento ha costi sproporzionati, si mantiene lo stato di fatto

In caso di lievi scostamenti dal requisito, valutato che la criticità non impedisce la fruizione e che l'intervento ha costi sproporzionati, si mantiene lo stato di fatto.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 09 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità

3

ID Scheda

1 00FF9-01334

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO



Corrimano/maniglione - Non ergonomico

Si

Dimensioni

X --

Y --

Materiale

--

Note relative al rilievo

Maniglione posato verticalmente

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01332	LIV. 3	WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 890 €
1 00FF9-01336	LIV. 1	Altezza pulsante di comando e campanello Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-01335	LIV. 2	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 175 €
1 00FF9-02361	LIV. 2	Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1775 €
1 00FF9-01333	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-02370	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 380 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

<p>75/85</p> <p>min 40</p> <p>min 100</p> <p>5</p> <p>100/105</p> <p>130</p> <p>min 80</p> <p>spazio libero per l'apertura della porta</p>	<p>PS2415 Sostituzione del corrimano/maniglione</p> <p>Rimozione maniglione esistente non adeguato, e installazione di maniglione di sostegno orizzontale fisso all'altezza di 80 cm dal piano di calpestio. In fase di sostituzione dovrà essere inoltre verificato che il nuovo corrimano si trovi a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario, coerentemente con quanto indicato al punto 8.1.6 del D.M. 236/1989.</p>
<p>STIMA DEL COSTO Sostituzione maniglione</p>	<p>140 €</p>

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
2

ID Scheda
00FF9-01335

RILIEVO STATO DI FATTO

<p>EDIFICIO SERVIZIO IGIENICO TERMINALE IMPIANTO</p>	
	
Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo Luce emergenza assente	

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01332	LIV. 3	WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 890 €
00FF9-01336	LIV. 1	Altezza pulsante di comando e campanello Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
00FF9-02361	LIV. 2	Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1775 €
00FF9-01333	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
00FF9-01334	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €
00FF9-02370	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 380 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2868 Installazione di luce di emergenza</p> <p>Installazione luce di emergenza per illuminazione vano in mancanza di corrente elettrica.</p>
<p>STIMA DEL COSTO Installazione lampada di emergenza a led</p> <p style="text-align: right;">175 €</p>	

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
1

ID Scheda
00FF9-01336

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO

TERMINALE IMPIANTO




Altezza pulsante di comando e campanello	168	40<A<140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01332	LIV. 3	WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 890 €
00FF9-01335	LIV. 2	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 175 €
00FF9-02361	LIV. 2	Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1775 €
00FF9-01333	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
00FF9-01334	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €
00FF9-02370	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 380 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2550

Adeguamento della lunghezza del tirante del pulsante di emergenza

Adeguamento della lunghezza del tirante di attivazione del pulsante di emergenza in modo che l'altezza del capo inferiore del tirante risulti compresa tra i 40 e i 140 cm, conformemente a quanto stabilito al punto 8.1.5 del D.M. 236/1989.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

Liv.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01338

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

FILTRO ALL'ACCESSO




Luce netta	72	Vedi informazioni
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 213,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2658
Sostituzione del filtro all'accesso

Sostituzione delle porta con altra avente caratteristiche coerenti con quanto prescritto dal punto 8.1.1, ovvero con luce netta pari ad almeno 75 cm, anta con larghezza non superiore a 120 cm e apribile con una pressione non superiore a 8 kg. L'altezza della maniglia dovrà essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

STIMA DEL COSTO
Rimozione serramento ; Installazione porta di tipo REI cieca **785 €**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda

1 00FF9-01339

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - RAMPA



Pendenza longitudinale	10	≤ 8% - ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 162,00 cm	Y 540,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01340

LIV.
2

Non presente su entrambi i lati Corrimano

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

Costo stimato

1630 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0398 (modificato)

In caso di lievi scostamenti dal requisito, valutato che la criticità non impedisce la fruizione e che l'intervento ha costi sproporzionati, si mantiene lo stato di fatto

In caso di lievi scostamenti dal requisito, valutato che la criticità non impedisce la fruizione e che l'intervento ha costi sproporzionati, si mantiene lo stato di fatto. La rampa risulta comunque conforme ai valori di pendenza ammessi per gli interventi di adeguamento degli edifici esistenti.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
2


ID Scheda
00FF9-01340

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - RAMPA

CORRIMANO



Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 540,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01339


LIV.
3

Pendenza longitudinale Percorso verticale - Rampa
 Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

Costo stimato

--

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2285

Posa doppio corrimano sul lato sprovvisto

Installazione di doppio corrimano, di cui uno ad altezza compresa tra 90 e 100 cm e l'altro all'altezza di 75 cm, posti sul lato della rampa sprovvisto, mediante ancoraggio a muro adiacente alla rampa o su parapetto esistente o nuovo.

STIMA DEL COSTO

Installazione di doppio corrimano ambo i lati

1.630 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità

3

ID Scheda


1 00FF9-01341

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - SCALA

SEGNALETICA TATTOLO PLANTARE




Assenza	Si
Dimensioni	X 138,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01342	LIV. 2	Non presente su entrambi i lati Corrimano Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 545 €
1 00FF9-01343	LIV. 2	Altezza Parapetto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 745 €
1 00FF9-01344	LIV. 3	Gradino-rapporto fra alzata e pedata Percorso verticale - Scala Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



* in caso di pianerottolo con lunghezza maggiore di 180 cm inserire i codici tattilo plantari anche sul pianerottolo

PS2302

Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa segnaletica tattilo-plantare, necessaria alla segnalazione dell'inizio/fine della scalinata, composta da una fascia di 20 cm con codice "attenzione/servizio" posta a 30 cm dal primo gradino, e da una fascia di 40 cm con codice "pericolo valicabile" posta a 40 cm dall'ultimo gradino. Nel caso di presenza di un pianerottolo intermedio con profondità maggiore di 180 cm anche quest'ultimo dovrà essere provvisto dei suddetti codici, in conformità con quanto previsto dalle linee guida I.N.M.A.C.I.

STIMA DEL COSTO

Posa moduli segnaletica tattilo-plantare in pvc

255 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
2

ID Scheda
00FF9-01342


RILIEVO STATO DI FATTO

<p>EDIFICIO PERCORSO VERTICALE - SCALA CORRIMANO</p>	
	<p>Non presente su entrambi i lati Si</p>
	<p>Dimensioni X 620,00 cm Y --</p>
	<p>Materiale --</p>
	<p>Note relative al rilievo Corrimano assente lato muro</p>

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01341	LIV. 3	Assenza Segnaletica tattilo plantare Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 255 €
00FF9-01343	LIV. 2	Altezza Parapetto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 745 €
00FF9-01344	LIV. 3	Gradino-rapporto fra alzata e pedata Percorso verticale - Scala Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2591 Posa di corrimano</p> <p>Installazione di corrimano, ad altezza compresa tra 90 e 100 cm, posto sul lato della rampa attualmente sprovvisto, mediante ancoraggio a muro adiacente alla scala, o su parapetto esistente o nuovo. Il corrimano dovrà essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino in corrispondenza delle interruzioni della scala in conformità con quanto disposto al punto 8.1.10 del D.M. 236/1989.</p>
	<p>STIMA DEL COSTO Posa nuovo corrimano in legno</p> <p style="text-align: right;">545 €</p>

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 07 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
2

ID Scheda
00FF9-01343

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - SCALA

PARAPETTO



Altezza	94	≥ 100 cm
Dimensioni	X 985,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01341	LIV. 3	Assenza Segnaletica tattilo plantare Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 255 €
00FF9-01342	LIV. 2	Non presente su entrambi i lati Corrimano Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 545 €
00FF9-01344	LIV. 3	Gradino-rapporto fra alzata e pedata Percorso verticale - Scala Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

min 100 cm

Parapetto non attraversabile da una sfera con diametro pari a 10 cm

PS2910
Adeguamento altezza parapetto

Adeguamento dell'altezza del parapetto esistente mediante l'installazione di un elemento integrativo fino al raggiungimento di un'altezza pari ad almeno 100 cm. Il nuovo elemento, così come il parapetto esistente, dovrà essere inattraversabile da una sfera con diametro pari a 10 cm, come previsto al punto 8.1.10 del D.M. 236/1989.

STIMA DEL COSTO
 Installazione elemento integrativo parapetto

745 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità

3


ID Scheda

1 00FF9-01344

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - SCALA



Gradino-rapporto fra alzata e pedata	60	62<R<64 cm
Dimensioni	X--	Y--
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01341	LIV. 3	Assenza Segnaletica tattilo plantare Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 255 €
1 00FF9-01343	LIV. 2	Altezza Parapetto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 745 €
1 00FF9-01342	LIV. 2	Non presente su entrambi i lati Corrimano Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 545 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2455 Risoluzione criticità non vantaggiosa in relazione al dispendio economico</p> <p>Considerando le condizioni di contesto o di uso, si ritiene che l'intervento di soluzione non sia economicamente vantaggioso alla luce del beneficio ottenibile.</p>
<p>STIMA DEL COSTO 0 €</p>	

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01345

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

OSTACOLO VERTICALE




Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si
Dimensioni	X 55,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	Presenza di arredo che restringono l'area antistante agli scaffali e non ne consentono la fruizione in autonomia da parte di una persona su sedia a ruote.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2568
Spostamento dell'elemento
Ricollocazione dell'elemento in modo che non interferisca con la fruizione degli spazi.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **20 Novembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
Nogaro (Udine)**

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01346

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

OSTACOLO VERTICALE



Arredi (tavoli, sedie, armadi,
fioriere, ecc) **Si**

Dimensioni **X 55,00 cm Y --**

Materiale **--**

Note relative al rilievo
Presenza di arredo che restringono l'area antistante agli scaffali e non ne consentono la fruizione in autonomia da parte di una persona su sedia a ruote.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2568
Spostamento dell'elemento

Ricollocazione dell'elemento in modo che non interferisca con la fruizione degli spazi.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda

1 00FF9-01347

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

FILTRO ALL'ACCESSO



Luce netta **58** [Vedi informazioni](#)

Dimensioni **X -- Y --**

Materiale **--**

Note relative al rilievo

Porta di accesso al blocco servizi dotata di doppia anta con larghezza complessiva pari a 125 cm. Altezza foro 230 cm. Servizi igienici al momento utilizzati come deposito materiali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-02366	LIV. 3	Larghezza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 8385 €	
1 00FF9-02363	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €	
1 00FF9-02364	LIV. 3	Assenza spazi per avvicinamento ed uso Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	
1 00FF9-02365	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 400 €	
1 00FF9-02367	LIV. 3	Maniglia - Altezza Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 3440 €	
1 00FF9-02369	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	

IPOTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2871 Richiesta agli addetti al servizio</p> <p>Richiesta agli addetti che gestiscono il servizio all'interno dell'edificio di mantenere entrambe le ante della porta aperte durante gli orari di apertura.</p>
	<p>STIMA DEL COSTO 0 €</p>

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 07 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)


LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-01348

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO ORIZZONTALE



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 113,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Dislivello 28 cm	

LINK ALTRE CRITICITÀ


1 00FF9-02362

LIV.
3

Gradino-assenza contrasto cromatico Percorso verticale - Scala
 Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

Costo stimato
15 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2300 (modificato)
Demolizione e realizzazione nuova rampa in sostituzione dei gradini

In accordo con i principi dell'"Universal Design", il superamento del dislivello avverrà mediante la realizzazione di un unico percorso inclinato avente pendenza ottimale 5% (max 8%) in sostituzione sia dei gradini sia dell'attuale rampa, al fine di non creare percorsi separati tra persone con disabilità e persone normodotate. La nuova rampa avrà larghezza pari a quella dei gradini esistenti e sarà dotata: di cordolo laterale contrastante cromaticamente con la pavimentazione della rampa, di parapetto e di corrimani posti all'altezza di 90/100 cm e 75 cm su entrambi i lati. Nel caso in esame si ipotizza di realizzare una rampa con pendenza massima del 12% consentita per l'adeguamento di edifici esistenti. La soluzione andrà valutata in caso di presenza di addetti con disabilità motorie.

STIMA DEL COSTO
 Rimozione zoccolino ; Rimozione pavimentazione in legno ;
 Demolizione gradini ; Realizzazione massetto e massetto alleggerito ; Realizzazione pavimento in laminato ;
 Installazione corrimano **1.675 €**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda


00FF9-01349

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - SCALA

CORRIMANO



Non presente su entrambi i lati	Sì	
Dimensioni	X 2090,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Scala di servizio	

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01350	LIV. 3	Prolungamento Corrimano Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1470 €
00FF9-01351	LIV. 3	Assenza Segnaletica tattilo plantare Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 185 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2881

Risoluzione criticità non vantaggiosa in relazione al dispendio economico

Considerando le condizioni di contesto o di uso, si ritiene che l'intervento di soluzione non sia economicamente vantaggioso alla luce del beneficio ottenibile.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
00FF9-01350

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - SCALA

CORRIMANO



Prolungamento 0 ≥ 30 cm

Dimensioni X 1100,00 cm Y --


Materiale --

Note relative al rilievo
Il corrimano esistente non si prolunga 30 cm oltre l'ultimo gradino. 5 rampe da 2,20 m di lunghezza

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01349	LIV. 3	Non presente su entrambi i lati Corrimano Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
00FF9-01351	LIV. 3	Assenza Segnaletica tattilo plantare Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 185 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2648
Sostituzione di corrimano

Sostituzione del corrimano con altro avente caratteristiche coerenti con quanto prescritto dal punto 8.1.10 del D.M. 236/1989, ovvero altezza compresa tra 90 e 100 cm e prolungamento di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino in corrispondenza delle interruzioni della scala.

STIMA DEL COSTO
 Sostituzione corrimano

1.470 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda


00FF9-01351

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - SCALA

SEGNALETICA TATTOLO PLANTARE




Assenza	Si
Dimensioni	X 100,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01349	LIV. 3	Non presente su entrambi i lati Corrimano Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
00FF9-01350	LIV. 3	Prolungamento Corrimano Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1470 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



* in caso di pianerottolo con lunghezza maggiore di 180 cm inserire i codici tattilo plantari anche sul pianerottolo

PS2302

Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa segnaletica tattilo-plantare, necessaria alla segnalazione dell'inizio/fine della scalinata, composta da una fascia di 20 cm con codice "attenzione/servizio" posta a 30 cm dal primo gradino, e da una fascia di 40 cm con codice "pericolo valicabile" posta a 40 cm dall'ultimo gradino. Nel caso di presenza di un pianerottolo intermedio con profondità maggiore di 180 cm anche quest'ultimo dovrà essere provvisto dei suddetti codici, in conformità con quanto previsto dalle linee guida I.N.M.A.C.I.

STIMA DEL COSTO

Posa moduli segnaletica tattilo-plantare in pvc

185 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **17 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
00FF9-01954

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

INFISSO ESTERNO (FINESTRA)



Altezza maniglie/dispositivo di comando	144	cm
Dimensioni	X 117,00 cm	Y 191,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Criticità relativa a 13 serramenti.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01956

LIV.
3

Altezza maniglie/dispositivo di comando Infisso esterno (finestra)
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

Costo stimato
--

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2758 (modificato)
Sostituzione dell'infisso

Sostituzione degli infissi esistenti con nuovi serramenti dotati di maniglia/dispositivo di comando ad altezza compresa tra cm 100 e 130 (consigliata 115 cm), come prescritto dal punto 8.1.3 del D.M. 236/89. Si ipotizza l'adeguamento di una finestra per ogni stanza, ovvero 2 finestre.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione serramenti esterni a doppia anta

3.670 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **17 Dicembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
00FF9-01956

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

VANO GENERICO

INFISSO ESTERNO (FINESTRA)



Altezza maniglie/dispositivo di comando	135	cm
Dimensioni	X 86,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	15 serramenti	

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01954

LIV.
3

Altezza maniglie/dispositivo di comando Infisso esterno (finestra)
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

Costo stimato
3670 €

IPOSTESI DI SOLUZIONE



P0276 (modificato)

In caso di lievi scostamenti dal requisito, valutato che la criticità non impedisce la fruizione e che l'intervento ha costi sproporzionati, si mantiene lo stato di fatto

In caso di lievi scostamenti dal requisito, valutato che la criticità non impedisce la fruizione e che l'intervento ha costi sproporzionati, si mantiene lo stato di fatto.

STIMA DEL COSTO

0 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **04 Marzo 2026**
Ultimo aggiornamento scheda: 04 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
2


ID Scheda
1 00FF9-02361

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO

FILTRO ALL'ACCESSO



Spazio di manovra - Profondità	122	cm
Dimensioni	X 122,00 cm	Y 213,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo Spazio antistante alla porta del w.c. accessibile non adeguato.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01332	LIV. 3	WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 890 €
1 00FF9-01336	LIV. 1	Altezza pulsante di comando e campanello Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-01335	LIV. 2	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 175 €
1 00FF9-01333	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-01334	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €
1 00FF9-02370	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 380 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

dimensioni minime

PS2716 (modificato)
Ampliamento dello spazio di manovra mediante demolizione e ricostruzione delle pareti divisorie

Demolizione e ricostruzione di pareti divisorie finalizzata a ottenere gli idonei spazi di accostamento e manovra per l'apertura porta, aventi dimensioni conformi agli schemi grafici riportati al punto 8.1.1 del D.M. 236/1989.

Si prevede l'eliminazione del w.c. non accessibile mediante la demolizione della parete divisoria e l'accorpamento all'antibagno, finalizzata a creare uno spazio di manovra utile per l'apertura della porta del servizio igienico accessibile da parte di una persona su sedia a ruote. La posizione della porta di accesso al servizio igienico accessibile dovrà essere modificata in modo da ottenere una spalletta laterale larga almeno 45 cm.

STIMA DEL COSTO
Demolizione parete divisoria in laterizio ; Rimozione water ; Rimozione porte interne ; Ripristino porzione di parete in laterizio per spostamento foro porta compreso intonaci rivestimenti ; Ripristino pavimentazione in corrispondenza della parete rimossa ; Fornitura e posa porta cieca ad anta singola

1.775
€

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **05 Marzo 2026**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)


LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
00FF9-02362

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

PERCORSO VERTICALE - SCALA



Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 113,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Dislivello 28 cm	

LINK ALTRE CRITICITÀ


00FF9-01348

LIV.
3

Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale
 Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

Costo stimato
1675 €

IPOSTESI DI SOLUZIONE



PS2512 (modificato)
Posa marca gradino

Posa marca gradino mediante applicazione di nastro adesivo antiscivolo della larghezza pari a 5 cm e di colore contrastante cromaticamente rispetto a quello della pedata, applicato alla distanza di 3 cm dal bordo del gradino. La soluzione viene proposta in attesa che venga realizzata la rampa di raccordo o nel caso quest'ultima non venga realizzata.

STIMA DEL COSTO
 Posa striscia adesiva marcagradino

15 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **05 Marzo 2026**
 Ultimo aggiornamento scheda: 09 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-02363

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO



Corrimano/maniglione - Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Corrimano fisso lato parete in posizione verticale. Servizio igienico utilizzato come magazzino.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-02366	LIV. 3	Larghezza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 8385 €	●
1 00FF9-02369	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-01347	LIV. 3	Luce netta Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-02364	LIV. 3	Assenza spazi per avvicinamento ed uso Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-02365	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 400 €	●
1 00FF9-02367	LIV. 3	Maniglia - Altezza Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 3440 €	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2415 Sostituzione del corrimano/maniglione</p> <p>Rimozione maniglione esistente non adeguato, e installazione di maniglione di sostegno orizzontale fisso all'altezza di 80 cm dal piano di calpestio. In fase di sostituzione dovrà essere inoltre verificato che il nuovo corrimano si trovi a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario, coerentemente con quanto indicato al punto 8.1.6 del D.M. 236/1989.</p>
<p>STIMA DEL COSTO Sostituzione maniglione</p>	<p>140 €</p>

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **05 Marzo 2026**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

LIV.
 di priorità
3


ID Scheda
1 00FF9-02364

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO

TERMINALE IMPIANTO




Assenza spazi per avvicinamento ed uso	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo La posizione del tirante risulta inoltre non facilmente raggiungibile. Al momento il tirante si trova a un'altezza di 165 cm.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-02366	LIV. 3	Larghezza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 8385 €
1 00FF9-01347	LIV. 3	Luce netta Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-02363	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 140 €
1 00FF9-02365	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 400 €
1 00FF9-02367	LIV. 3	Maniglia - Altezza Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato 3440 €
1 00FF9-02369	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2553

Spostamento del campanello di emergenza

Spostamento del campanello di emergenza in posizione accessibile, ovvero lateralmente rispetto alla tazza in modo che questo sia facilmente raggiungibile dall'utilizzatore del wc. L'estremità del tirante di attivazione dovrà trovarsi ad un'altezza compresa tra 40 e 140 cm come prescritto al punto 8.1.5 del D.M. 236/1989.

STIMA DEL COSTO
 Costo compreso nella soluzione relativa alla riorganizzazione del blocco servizi

0
 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **05 Marzo 2026**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-02365

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO




Lavabo-altezza piano	84	80 cm
Dimensioni	X--	Y--
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-02366	LIV. 3	Larghezza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 8385 €
1 00FF9-01347	LIV. 3	Luce netta Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-02363	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €
1 00FF9-02364	LIV. 3	Assenza spazi per avvicinamento ed uso Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-02367	LIV. 3	Maniglia - Altezza Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 3440 €
1 00FF9-02369	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2793

Modifica di altezza del lavabo

Rimozione del lavabo e riposizionamento dello stesso con il bordo superiore posto all'altezza di 80 cm dal piano di calpestio, in conformità con quanto disposto al punto 8.1.6 del D.M. 236/1989. Si prevede inoltre, qualora il lavabo non ne sia già dotato, la sostituzione del sifone con uno di tipo "salva spazio".

STIMA DEL COSTO

Riposizionamento sanitario ; Installazione sifone salvaspazio **400 €**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **05 Marzo 2026**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-02366

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO SERVIZIO IGIENICO AREA PER CAMBIO DI DIREZIONE




Larghezza	70	≥ 170 cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 155,00 cm
Materiale	--	


Note relative al rilievo
 Servizi igienici al momento utilizzati come deposito materiali.
 Dimensioni bagno 150 x 180 cm Dimensioni antibagno 150 x 410 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01347	LIV. 3	Luce netta Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-02363	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €	●
1 00FF9-02364	LIV. 3	Assenza spazi per avvicinamento ed uso Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-02365	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 400 €	●
1 00FF9-02367	LIV. 3	Maniglia - Altezza Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 3440 €	●
1 00FF9-02369	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2794 (modificato) Riorganizzazione del blocco servizi</p> <p>Riorganizzazione dell'intero blocco servizi finalizzato a ricavare un servizio igienico accessibile dotato di idonei spazi per la rotazione completa della persona su sedia a ruote, per l'accostamento agli apparecchi sanitari, nonché per un'agevole apertura della porta di accesso al servizio. Nel presente caso si è ipotizzato di posizionare il servizio igienico accessibile sul lato opposto a quello in cui si trova attualmente, di fatto specchiando la configurazione attuale. La nuova posizione consentirà di inglobare una porzione di antibagno nel servizio igienico accessibile, aumentandone significativamente le dimensioni. Nel progetto di riorganizzazione andranno verificati eventuali conflitti nell'apertura delle porte, nonché la coerenza degli spazi di manovra per raggiungere il nuovo accesso al w.c. accessibile, in relazione anche alla presenza dei lavabi nell'anti-w.c.</p>
--	--



STIMA DEL COSTO

Demolizione partizioni interne ; Rimozione rivestimenti interni a parete ; Rimozione sanitari ; Rimozione maniglioni ; Realizzazione nuovi tramezzi in cartongesso ; Posa rivestimenti interni a parete e pavimento ; Installazione vaso a pavimento per disabili ; Installazione vaso a pavimento ; Riposizionamento lavabo ; Installazione specchio reclinabile ; Installazione dispenser sapone e carta ; Installazione maniglione ribaltabile ; Installazione pulsante di chiamata di emergenza ; Installazione lampada di emergenza

8.385 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
Data Rilievo **05 Marzo 2026**
Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-02367

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO

FILTRO ALL'ACCESSO



Maniglia - Altezza **105** **85<A<95 cm**

Dimensioni **X--** **Y--**

Materiale **--**


Note relative al rilievo
Criticità relativa a tutte le porte dei servizi igienici, nonché a quella dell'antibagno.

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-02366	LIV. 3	Larghezza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 8385 €	●
1 00FF9-01347	LIV. 3	Luce netta Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-02363	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €	●
1 00FF9-02364	LIV. 3	Assenza spazi per avvicinamento ed uso Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-02365	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 400 €	●
1 00FF9-02369	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●

IPOTESI DI SOLUZIONE

altezza consigliata: 90 cm



PS2533 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso

Sostituzione delle porte con altra avente caratteristiche coerenti con quanto prescritto dal punto 8.1.1, ovvero con luce netta pari ad almeno 75 cm, anta con larghezza non superiore a 120 cm e apribile con una pressione non superiore a 8 kg. L'altezza della maniglia dovrà essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Si prevede che la serratura delle ante dei w.c. sia dotata di segnalazione chiuso/aperto a due colori su lato esterno avente la possibilità di apertura dall'esterno con chiave quadrangolare.

Il costo è relativo alla sostituzione di 3 porte, in quanto quella del servizio igienico accessibile è stata calcolata nella risoluzione di un'altra criticità.

STIMA DEL COSTO **3.440**
Rimozione porte interne ; Installazione nuova porta interna ad un'anta cieca compresa maniglia **€**

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **05 Marzo 2026**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-02369

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO




Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo Assenza di contrasto cromatico tra pareti, maniglioni e sanitari.	

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-02363	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €
1 00FF9-02366	LIV. 3	Larghezza Area per cambio di direzione Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 8385 €
1 00FF9-01347	LIV. 3	Luce netta Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-02364	LIV. 3	Assenza spazi per avvicinamento ed uso Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --
1 00FF9-02365	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 400 €
1 00FF9-02367	LIV. 3	Maniglia - Altezza Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 3440 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2279
Sostituzione piastrelle

Sostituzione delle piastrelle finalizzata ad ottenere un contrasto cromatico tra parete, pavimento e sanitari. Le eventuali nuove piastrelle posate a pavimento dovranno avere una finitura antisdrucciolo.

STIMA DEL COSTO
 Costo compreso nella soluzione relativa alla riorganizzazione del blocco servizi

0
€

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA DORA" > PIANO PRIMO

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **05 Marzo 2026**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
1 00FF9-02370

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO

SERVIZIO IGIENICO



Corrimano/maniglione - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Assenza di contrasto cromatico tra pareti, maniglioni e sanitari.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

1 00FF9-01332	LIV. 3	WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 890 €	●
1 00FF9-01336	LIV. 1	Altezza pulsante di comando e campanello Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-01335	LIV. 2	Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 175 €	●
1 00FF9-02361	LIV. 2	Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 1775 €	●
1 00FF9-01333	LIV. 3	Lavabo-altezza piano Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato --	●
1 00FF9-01334	LIV. 3	Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)	Costo stimato 140 €	●

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2265
Tinteggiatura pareti con colore a contrasto con il maniglione
 Esecuzione della tinteggiatura della superficie delle pareti con colore contrastante cromaticamente con quello dei maniglioni, dei sanitari, nonché della pavimentazione, finalizzata a facilitarne l'individuazione da parte di una persona ipovedente.

STIMA DEL COSTO
 Tinteggiatura rivestimento a parete

380 €

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
 Nogaro (Udine)**

LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
00FF9-01366

RILIEVO STATO DI FATTO


[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#)
[SPAZIO ESTERNO](#)
[ITINERARIO PEDONALE](#)
[PERCORSO PEDONALE](#)
[AREA PER CAMBIO DIREZIONE](#)

 	Assenza	Si	
	Dimensioni	X 120,00 cm	Y 1292,00 cm
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

	<p>PS2882 Allargamento del marciapiede su area non pavimentata</p> <p>Allargamento del marciapiede mediante l'occupazione dell'area non pavimentata adiacente al fine di ottenere un percorso pedonale avente larghezza pari ad almeno 150 cm, e con pendenza trasversale massima dell'1%, necessaria allo scolo delle acque meteoriche.</p>
	<p>STIMA DEL COSTO Sostituzione cordolo in cls ; Preparazione piano di posa ; Realizzazione strato di fondazione in misto cementato ; Realizzazione sottofondo e pavimentazione in piastrelle con finitura antidrucciolo</p> <p style="text-align: right;">1.110 €</p>

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
 di priorità
2

ID Scheda
00FF9-01367

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO

SPAZIO ESTERNO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - RAMPA




Pendenza longitudinale	18	≤ 8% - ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 97,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo Dislivello da superare pari a 28 cm. Trattasi di rampa provvisoria in legno.		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2601

Demolizione e ricostruzione

Adeguamento della pendenza della rampa mediante la sua completa demolizione e ricostruzione. La nuova rampa avrà una pendenza longitudinale non superiore all'8%, sarà priva di pendenza trasversale, dotata di cordolo laterale contrastante cromaticamente con la pavimentazione della rampa, di parapetto e corrimani posti all'altezza di 90/100 cm e 75 cm su entrambi i lati. È consigliabile realizzare la nuova rampa con larghezza pari ad almeno 150 cm (min. 90 cm). Nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di ripiani orizzontali per l'interruzione della pendenza ogni 10 m o per il cambio di direzione dovranno essere rispettate le dimensioni minime indicate al punto 8.1.11 del D.M. 236/1989.

STIMA DEL COSTO

Scavo di sbancamento ; Realizzazione rampa in cls armato con cordolo laterale e pavimentazione in cls antisdrucchiolo ; Posa parapetto compreso di doppio corrimano

3.685
 €

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > PERTINENZE ESTERNE > Pertinenze

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

LIV.
di priorità

3

ID Scheda

00FF9-01368

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO

SPAZIO ESTERNO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

AREA PER CAMBIO DIREZIONE



Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 410,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01369

LIV.

3


Sconnessioni Pavimentazione

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

Costo stimato

100 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1146

Demolizione e ricostruzione in piano

Demolizione area per il cambio di direzione, ricostruzione con pavimentazione in piano (pendenza trasversale max 1% necessaria allo smaltimento delle acque meteoriche), ed eventuale rimodulazione delle rampe di raccordo con l'area in piano (pendenza consigliata 5%, max 15% in caso di dislivello fino a 15 cm). Le dimensioni dell'area in piano per il cambio di direzione devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 8.2.1 del D.M. 236/89.

STIMA DEL COSTO

Demolizione e completo rifacimento pavimentazione in lastre di pietra

1.180

€

PEBA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) > EDIFICI > Villa Dora > PERTINENZE ESTERNE > Pertinenze

Rilevatore **0181**

Data Rilievo **20 Novembre 2025**

Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

LIV.
di priorità

3

ID Scheda

00FF9-01369

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO

SPAZIO ESTERNO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE



Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 43,00 cm	Y 43,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Chiusino incassato	

LINK ALTRE CRITICITÀ

00FF9-01368

LIV.
3


Pendenza trasversale Area per cambio direzione

Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogaro (Udine)

Costo stimato

1180 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0688

Posizionamento del chiusino alla quota del marciapiede

Adeguamento altimetrico del chiusino alla quota del marciapiede circostante.

STIMA DEL COSTO
Riposizionamento pozzetto

100 €

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
**Plebiscito 2 - San Giorgio di
 Nogaro (Udine)**

LIV.
 di priorità
2

ID Scheda
00FF9-01370

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO

SPAZIO ESTERNO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 650,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Assenza percorso di collegamento tra la biblioteca e l'edificio liberty

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2612
Realizzazione nuovo percorso pavimentato

Realizzazione nuovo percorso pedonale con larghezza pari a 150 cm, su area non pavimentata, dotato di eventuali rampe di raccordo, nonché di cordolo con altezza pari ad almeno 10 cm, con funzione di guida naturale e delimitazione verso le aree non pavimentate. Il percorso avrà una pendenza trasversale massima pari all'1%, mentre le eventuali rampe di raccordo avranno pendenza ottimale del 5% (max 15% in caso di dislivello fino a 15 cm).

STIMA DEL COSTO
 Preparazione piano di posa marciapiede ; Realizzazione caldana armata per passo carrabile e fondazione in misto cementato ; Posa nuovo cordolo in cls ; Adeguamento altimetrico pozzetto ; Realizzazione piano di posa e nuova pavimentazione in lastre di porfido

2.795
 €

Rilevatore **0181**
 Data Rilievo **20 Novembre 2025**
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Marzo 2026

Indirizzo
Plebiscito 2 - San Giorgio di Nogarò (Udine)

LIV.
 di priorità
3

ID Scheda
00FF9-01371


RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO SPAZIO ESTERNO ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO			
	Altezza	2.5	≤ 2,5 cm
	Dimensioni	X 133,00 cm	Y --
	Materiale	--	
	Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

 <p>min 10 cm</p> <p>max 5 cm</p>	<p>PS2581 Realizzazione di raccordo per superare dislivello tra 2,5 cm e 5 cm</p> <p>Realizzazione di una breve rampa di raccordo, avente pendenza ottimale pari al 5% (max 15%), finalizzata al superamento del dislivello fino a 5 cm e la conseguente eliminazione del gradino.</p>
<p>ottimizzare la pendenza del raccordo in base allo spazio disponibile</p>	<p>STIMA DEL COSTO Raccordo pavimentazione in asfalto</p> <p style="text-align: right;">90 €</p>