



COMUNE DI ROVERCHIARA
Provincia di Verona

Rel. 03

P.E.B.A. 2020

Per una cultura dell'inclusione

Analisi Edifici



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sindaco: Loreta Isolani

Reattore PEBA: Arch. Emanuela Volta

**PROGRAMMA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ NEL COMUNE DI
ROVERCHIARA – VR**

Schede di rilevamento edifici

EDIFICI RILEVATI A ROVERCHIARA


valutazione accessibilità

CODICE	EDIFICIO	categoria	Indirizzo	Valutazione accessibilità	Valutazione economica di massima
E01_ROV	Scuola Primaria Giovanni Pascoli	SCUOLA	Via Bogone		23.270,00 €
E02_ROV	Scuola Secondaria Berto Barbarani – Sede di Roverchiara	SCUOLA	Via Vittorio Veneto 11		5.820,00 €
E09_ROV	Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia	SCUOLA	Via Leopardi, Roverchiaretta		3.750,00 €
E11_ROV	Istituto Bancario	UFFICI	Via Vittorio Emanuele		
E04_ROV	Municipio e Museo	UFFICI	Via Vittorio Veneto 7		4.650,00 €
E05_ROV	Palestra	SPORT	Via Vittorio Veneto		
E06_ROV	Biblioteca	CULTUR	Via Vittorio Veneto		13.150,00 €
E08_ROV	Parrocchia	CULTUR	Piazza Vittorio Emanuele 15		
E03_ROV	Sala Civica	CULTUR	Via Vittorio Veneto		
E07_IS	Cimitero	CIMIT	Via Lionello Fiumi		
E12_ROV	Cimitero	CIMIT	Via Stradone, Roverchiaretta		
E13_ROV	Ambulatori Medici	SANITA	Via Vittorio Veneto		
Tot.					50.640,00 €

Nome edificio: Scuola Primaria Giovanni Pascoli (Scuola e Palestra)


Indirizzo: VIA Bogone - Roverchiara

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ingresso da Via Bogone



Porta di Ingresso



Scala interna



Corridoio PT


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ingresso da Via Bogone



Porta di Ingresso



EDIFICI						
CODICE	NOME EDIFICIO	x	PROPRIETA' PUBBLICA		TIPO/DESTINAZIONE	
			PROPRIETA' PRIVATA			
E01	Scuola Primaria Giovanni Pascoli	Note:			Scuola Primaria	
PERCORSI PEDONALI ESTERNI						
Componente strutturale		Valore normativo		conformità		NOTE
				si	no	
Larghezza		min. m. 0,90		X		
Pendenza longitudinale		max 5% a 8%		X		
Ripiano di sosta		dotazione. min. n.1 ogni 15 m		-	-	
Pendenza trasversale		max 1%		X		
Pavimentazione		antisdrucchiolo			X	
Dislivello		max cm. 2,5				L'accesso alla palestra ha un dislivello con un gradino da 17 cm
VALUTAZIONE FINALE				Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
PERCORSI DI ACCESSIBILITA' ESTERNA						
Ambito di verifica			conformità		NOTE	
			si	no		
L'accesso all'edificio è protetto dalle intemperie per una profondità minima di 200 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				X		
Nel caso di edificio o spazio pubblico, l'ingresso all'edificio ha luce netta minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			-	-		
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e allo stesso livello e si estendono per una profondità di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X		Il marciapiede intorno all'edificio è di 120 cm	
Le soglie hanno altezza inferiore a 2,5 cm, con spigolo arrotondato e sono costruite con materiale percettibile sia visivamente che acusticamente?			X	X	Pur essendo le soglie realizzate in piano, non risulta la presenza di materiali percettibili sia visivamente che acusticamente.	
Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere, hanno larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
VALUTAZIONE FINALE				Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI E AMBIENTI INTERNI (PER DISABILI SENSORIALI)						
Ambito di verifica			conformità		NOTE	
			si	no		
I percorsi di avvicinamento all'edificio considerato sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?				X		

Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	-	-		
Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	-	-		
Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?		X		
Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra insonorizzata con pannelli fonoassorbenti alle pareti?		X		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
PARCHEGGI				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Lunghezza	Min. m. 6		X	Non sono presenti parcheggi riservati
Larghezza	Min. m. 3,20		X	
Disponibilità	Min. n. 1 ogni n. 50 posti auto		X	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso allo spazio/edificio considerato?		-	-	
Il percorso di avvicinamento allo spazio/edificio considerato, presenta marciapiedi dedicati ai pedoni di tipo rialzato e di larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		-	-	
I percorsi esterni hanno pendenza trasversale massima dell'1%?		-	-	
Il percorso di avvicinamento allo spazio/edificio considerato, ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni e di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione?		-	-	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		-	-	
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		-	-	
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
ACCESSI E PORTE ESTERNE				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Luce utile	minimo m. 0,80	X		La porta esterna della palestra ha luce di 70 cm
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
SCALE INTERNE ED ESTERNE				

Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Larghezza (scala interna)	minimo m.1,20	x		165 cm
Parapetto (scala interna)	h. min. m. 1,00 (sulla verticale)	x		h. 90
Corrimano (scala interna)	h. m. 0,90 a m. 1,00 (sulla verticale)		x	
Pavimentazione antisdrucciolo			x	
Larghezza (scala esterna)	minimo m.2,20	x		Per accedere all'ingresso principale c'è una scala con 6 gradini. ALtre 3 gradini in cemento sono prsenti in corrispondenza del portone di uscita
Parapetto (scala esterna)	h. min. m. 1,00 (sulla verticale)	x		
Corrimano (scala esterna)	h. m. 0,90 a m. 1,00 (sulla verticale)		x	
Pavimentazione antisdrucciolo			x	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Le rampe hanno pendenza costante e contengono lo stesso numero di gradini?		x		
Il profilo dei gradini ha disegno continuo con spigolo arrotondato?		x		
I gradini hanno pedata minima di 30 cm e alzata massima di 16 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			x	Pedate 30 cm scala interna
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?			x	Ci sono strisce di antisdrucciolo sui gradini
In caso di alto utilizzo da parte dei bambini, c'è un secondo corrimano posto ad un'altezza inferiore?			x	
In caso di rampe con larghezza superiore a 180 cm, è presente il corrimano su entrambi i lati?		-	-	
Il corrimano ha sezione atta ad assicurare la prensibilità?			x	
Il corrimano appoggiato alle pareti si prolunga oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			x	
La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?			x	
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
CORRIDOI E PERCORSI				
Richiamo progettuale linguaggio tattile: Il linguaggio tattile LOGES-VET-EVOLUTION è realizzato mediante l'inserimento nella pavimentazione dei marciapiedi o dell'interno degli edifici di speciali piastrelle, le cui differenti tipologie si avvertono facilmente sotto i piedi e con il bastone bianco. Esse sono fabbricate in grés, in pietra ricostituita o in PVC; in quest'ultimo caso le piastre possono <i>anche essere incollate su un pavimento già esistente e anche in esterno.</i>				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difformità
		si	no	
Larghezza	minimo m. 1,0	x		
Slarghi	largh.min. m. 1,40 dotazione min. n.1 ogni 10,0 m	x		
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	

Le pavimentazioni interne sono realizzate in materiali anti-scivolo?		x		
Le pavimentazioni dei singoli ambienti interni, compresi locali di servizio, disimpegni e zone comuni, sono regolari e privi di elementi che sporgono?	x			
Atri di ingresso, zone comuni in genere e disimpegni diretti agli ambienti principali e ai servizi igienici del piano terra, sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?		x		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
PORTE INTERNE				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difformità
		si	no	
Luce utile	minimo m. 0,75 a m 0,80	x		85 cm e 92 cm
Altezza maniglie	compresa tra 85 e 95 cm		x	100 cm
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
L'ingresso ha porte che consentono la libera visuale fra interno ed esterno?		x		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
ASCENSORE				
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
La cabina ha dimensioni minime di 150 cm in lunghezza e 137 cm di larghezza? (se no, specificare nelle note la misura)				-
L'ascensore ha la porta con luce netta minima di 90 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
La botoniera di comando interna ed esterna ha il bottone più in alto ad un'altezza massima di 120 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
E' presente l'allarme e il citofono?				
Il citofono all'interno della cabina è posto ad un'altezza massima di 120 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
Lo spazio antistante la porta di accesso ha profondità minima di 200 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
Le porte di piano e della cabina hanno scorrimento laterale?				
Il sistema di apertura delle porte ha il meccanismo di arresto?				
La durata del tempo di apertura delle porte è di almeno 8 secondi?				
La durata del tempo di chiusura delle porte è di almeno 4 secondi?				
L'arresto ai piani è dotato di sistema di autolivellamento, con tolleranza di +/- 2 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
SERVOSCALA				

Caratteristiche tecniche	conformità		difficoltà			
	sì	no				
La piattaforma ha dimensioni, escluse costole mobili, non inferiori a 75 x 75 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			Non presente			
Ha portata non inferiore a 150 kg? (se no, specificare nelle note la portata)						
Ha la velocità massima di 10 cm/sec?						
I comandi al piano e sul servoscala sono posti ad un'altezza compresa tra 70 e 110 cm? (se no, specificare nelle note la misura)						
Ci sono barre o braccioli di protezione e bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma?						
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile			
	Non presente					
ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' SERVIZI IGIENICI						
Caratteristiche ottimali: - ci deve essere uno spazio adeguato per il movimento delle persone, anche in carrozzina. - la porta d'accesso a battente deve aprirsi verso l'esterno, per potere accedere al bagno anche in caso di cadute accidentali - Si devono prevedere spazi adeguati per gli apparecchi sanitari (davanti al lavabo e a lato del wc) - Il lavabo e il WC devono essere adeguati per l'utilizzo da parte di disabili - Si devono prevedere corrimani, cioè punti di appoggio per la persona in piedi, e maniglioni, per appoggio o trasferimento (dalla carrozzina) in prossimità degli apparecchi. - Si deve prevedere un campanello per le chiamate di emergenza (in prossimità del vaso e della vasca/doccia) - I rubinetti devono essere dei miscelatori a leva, di sufficienti dimensioni ma non troppo lunga (è pericolosa!), in modo che risultino di facile manovra - Si deve verificare che l'acqua calda non possa essere causa di scottature, per questo utilizzare miscelatori termostatici (con blocco della temperatura) - è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche anti-sdrucchiolo - La serratura del bagno, da realizzare con una manopola da girare e non con la chiave, deve essere grande per venire usata anche da chi ha difficoltà alle mani ed in caso di emergenza deve poter essere aperta dall'esterno.						
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difficoltà		
		sì	no			
Accostamento laterale (al vaso e bidet)	minimo m. 1 dall'asse		x	Dall'asse al muro la distanza è 72cm		
Accostamento frontale (al lavandino)	minimo m. 0,80 dal bordo	x				
Porta	apertura scorrevole o verso l'esterno	x		Apertura verso l'esterno della porta		
	luce utile min. m. 0,75 a m 0,80	x		La luce utile è di 85 cm		
Ausili	eventuali maniglioni e corrimano		x	Mancano corrimano laterale e pavimentazione antisdrucchiolo		
Ambito di verifica		conformità		NOTE		
		sì	no			
Lo spazio collettivo considerato è dotato di servizi igienici per persone con disabilità?		x				
Se sì, sono raggiungibili da persone con disabilità?		x				

I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		x	
I sanitari, le rubinetterie e gli arredi dei servizi igienici per disabili hanno sistemi di funzionamento e sono posati ad altezze dal piano della pavimentazione che ne consentono un uso agevole anche da parte delle persone con disabilità?	x		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
RAMPE (esterna)			
Ambito di verifica	conformità		NOTE
	si	no	
La larghezza minima delle rampe è di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	x		E' presente una rampa con pavimentazione non antisdrucciolo, in cemento. Per accedervi da Via Bussè bisogna superare una parte di giardino non pavimentata
Il massimo dislivello superato con la successione delle rampe è 320 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		x	Il massimo dislivello superato fino al piano è di 100 cm.
La pendenza massima è l'8%? (se no, specificare nelle note la misura)		x	La pendenza è dell'11%
Ogni 10 m di sviluppo lineare e ai cambi di direzione, ci sono piani orizzontali di dimensioni minime 150 x 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		x	
Nel caso vi siano interruzioni della rampa con porte, le stesse sono precedute e seguite da piani orizzontali di profondità 150 cm + la profondità di ingombro della porta aperta? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
La pavimentazione è in materiale antisdrucciolevole, soprattutto in condizioni di bagnato?		x	
C'è il parapetto di altezza minima 100 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		x	Altezza 105cm
In assenza del parapetto pieno, la rampa è delimitata da un cordolo di 10 cm evidenziato cromaticamente e percepibile acusticamente? C'è il corrimano a 80 cm di altezza? (se no, specificare nelle note la misura)		x	
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (edifici) Nome edificio: Scuola Primaria Giovanni Pascoli Indirizzo: VIA Bogone San Pietro di Morubio				N° E01	
VALUTAZIONE FINALE		Edificio Parzialmente accessibile			
PERCORSI PEDONALI ESTERNI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale	Davanti alla scuola è presente un percorso pedonale, che però vede la necessità di un migliore raccordo con il marciapiede esistente. E' presente un gradino di accesso alla palestra h. 17 cm. L'accesso che può utilizzare la rampa presente per superare il dislivello anche rispetto alla strada, è laterale, da Via Bussè. La rampa comunque non si presenta idonea, e per accedervi bisogna attraversare una parte di giardino non pavimentato	A completamento dell'esistente potrebbe essere inserito opportuno materiali percettibili sia visivamente che acusticamente.	105€/m x circa 30 m = 3.150,00 € Nuova rampa: 1.800 € Consolidamento ghiaia o asfaltatura: 40 m x 40 = 1.600 €
Ambito di verifica per i percorsi di accessibilità esterna Non risulta la presenza di materiali percettibili sia visivamente che acusticamente Orientamento percorsi esterni e ambienti interni (per disabili sensoriali) Non sono presenti presidi di orientamento sensoriale					
PARCHEGGI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità no	Non sono presenti parcheggi dedicati		Realizzazione parcheggio con asfaltatura: 820 €
ACCESSI E PORTE ESTERNE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale			
SCALE INTERNE ED ESTERNE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		Completamento con pavimentazione tattile e servoscala	6.000 € 100 € corrimani
CORRIDOI E PERCORSI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		Inserimento presidi di orientamento sensoriale	Si ipotizza nella parte principale dei percorsi tattili sensoriali, con particolare attenzione alla rampa interna 105€/m x circa 30 m = 3.150,00 €
PORTE INTERNE					Proposta economica di

					massima
Valutazione accessibilità		conformità si		Valutare i versi di apertura	-
ASCENSORE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità no		L'ascensore non è presente	
SERVOSCALA				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità	-	conformità Non presente			-
ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' SERVIZI IGIENICI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale	Il servizio igiene è in comune con l'auditorium	Il servizio igienico va completato con gli opportuni ausili al momento mancanti: corrimano, specchio reclinabile e pavimentazione antiscivolo Si propone la sostituzione della maniglia con un maniglione che permetta una agevole apertura della porta	650,00€ compresa posa pavimentazione antiscivolo
RAMPE (interna lungo il corridoio di distribuzione aule)				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale			Si ipotizza la realizzazione di una rampa con pendenza a norma: 3.000 €
CONCLUSIONI					
TOT PROPOSTA INTERVENTO – IMPORTO DI MASSIMA				23.270,00 €	
PRIORITA'				media	

Nome edificio: Scuola Secondaria Berto Barbarani – Sede di Roverchiara

Indirizzo: Via Vittorio Veneto 11

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA



Estratto ortofoto

La Scuola Secondaria ha l'accesso da Piazzetta Unità d'Italia
La struttura è dotata di palestra in edificio separato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ingresso scuola primaria con rampa



EDIFICI						
CODICE	NOME EDIFICIO	x	PROPRIETA' PUBBLICA		TIPO/DESTINAZIONE	
			PROPRIETA' PRIVATA			
E02	Scuola Secondaria Berto Barbarani – Sede di Roverchiara	Note: si valuta anche la palestra collegata alla struttura della scuola			Scuola Secondaria	
PERCORSI PEDONALI ESTERNI						
Componente strutturale		Valore normativo	conformità		NOTE	
			si	no		
Larghezza		min. m. 0,90	X			
Pendenza longitudinale		max 5% a 8%	X			
Ripiano di sosta		dotazione. min. n.1 ogni 15 m	-	-		
Pendenza trasversale		max 1%	X			
Pavimentazione		antisdrucchiolo		X		
Dislivello		max cm. 2,5	X			
VALUTAZIONE FINALE			Accessibile		Non accessibile	Parzialmente accessibile
PERCORSI DI ACCESSIBILITA' ESTERNA						
Ambito di verifica			conformità		NOTE	
			si	no		
L'accesso all'edificio è protetto dalle intemperie per una profondità minima di 200 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				X		
Nel caso di edificio o spazio pubblico, l'ingresso all'edificio ha luce netta minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X		Sul fronte è presente una doppia porta. La porta esterna è in legno, la porta interna è dotata di maniglia antipanco con luce da 150 cm.	
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			-	-		
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e allo stesso livello e si estendono per una profondità di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
Le soglie hanno altezza inferiore a 2,5 cm, con spigolo arrotondato e sono costruite con materiale percettibile sia visivamente che acusticamente?			X	X	Pur essendo le soglie realizzate in piano, non risulta la presenza di materiali percettibili sia visivamente che acusticamente	
Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere, hanno larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X			
VALUTAZIONE FINALE			Accessibile		Non accessibile	Parzialmente accessibile
ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI E AMBIENTI INTERNI (PER DISABILI SENSORIALI)						
Ambito di verifica			conformità		NOTE	
			si	no		
I percorsi di avvicinamento all'edificio considerato sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?				X		

Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	-	-		
Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	-	-		
Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?		X		
Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra insonorizzata con pannelli fonoassorbenti alle pareti?		X		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
PARCHEGGI				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Lunghezza	Min. m. 6	-	-	Non sono presenti parcheggi dedicati, anche se sul fronte è presente un'ampia zona a parcheggio . E' presente un parcheggio riservato in corrispondenza della palestra, ma si evidenzia la presenza di un palo
Larghezza	Min. m. 3,20		-	
Disponibilità	Min. n. 1 ogni n. 50 posti auto		-	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso allo spazio/edificio considerato?			X	
Il percorso di avvicinamento allo spazio/edificio considerato, presenta marciapiedi dedicati ai pedoni di tipo rialzato e di larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
I percorsi esterni hanno pendenza trasversale massima dell'1%?				
Il percorso di avvicinamento allo spazio/edificio considerato, ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni e di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione?				
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?				
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
ACCESSI E PORTE ESTERNE				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si		
Luce utile	minimo m. 0,80	x		Si evidenzia la presenza di due porte di accesso. E'

				presente una soglietta di 4 cm che deve essere superata
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile

SCALE INTERNE ED ESTERNE

Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Larghezza	minimo m.1,20	x		127 cm
Parapetto	h. min. m. 1,00 (sulla verticale)	x		
Corrimano	h. m. 0,90 a m. 1,00 (sulla verticale)		x	
Pavimentazione antisdrucciolo			x	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Le rampe hanno pendenza costante e contengono lo stesso numero di gradini?		x		
Il profilo dei gradini ha disegno continuo con spigolo arrotondato?			x	
I gradini hanno pedata minima di 30 cm e alzata massima di 16 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			x	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?			x	
In caso di alto utilizzo da parte dei bambini, c'è un secondo corrimano posto ad un'altezza inferiore?			x	
In caso di rampe con larghezza superiore a 180 cm, è presente il corrimano su entrambi i lati?		-	-	
Il corrimano ha sezione atta ad assicurare la prensibilità?		x		
Il corrimano appoggiato alle pareti si prolunga oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			x	
La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?			x	
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile

CORRIDOI E PERCORSI

Richiamo progettuale linguaggio tattile: Il linguaggio tattile LOGES-VET-EVOLUTION è realizzato mediante l'inserimento nella pavimentazione dei marciapiedi o dell'interno degli edifici di speciali piastrelle, le cui differenti tipologie si avvertono facilmente sotto i piedi e con il bastone bianco. Esse sono fabbricate in grés, in pietra ricostituita o in PVC; in quest'ultimo caso le piastre possono anche essere incollate su un pavimento già esistente e anche in esterno.

Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difformità
		si	no	
Larghezza	minimo m. 1,0	x		
Slarghi	largh.min. m. 1,40 dotazione min. n.1 ogni 10,0 m	x		
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	

Le pavimentazioni interne sono realizzate in materiali anti-scivolo?		x		
Le pavimentazioni dei singoli ambienti interni, compresi locali di servizio, disimpegni e zone comuni, sono regolari e privi di elementi che sporgono?	x			
Atri di ingresso, zone comuni in genere e disimpegni diretti agli ambienti principali e ai servizi igienici del piano terra, sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?		x		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
PORTE INTERNE				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difformità
		si	no	
Luce utile	minimo m. 0,75 a m 0,80	x		
Altezza maniglie	compresa tra 85 e 95 cm		x	107 cm
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
L'ingresso ha porte che consentono la libera visuale fra interno ed esterno?		x		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
ASCENSORE				
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
La cabina ha dimensioni minime di 150 cm in lunghezza e 137 cm di larghezza? (se no, specificare nelle note la misura)				L'ascensore non è presente
L'ascensore ha la porta con luce netta minima di 90 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
La botoniera di comando interna ed esterna ha il bottone più in alto ad un'altezza massima di 120 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
E' presente l'allarme e il citofono?				
Il citofono all'interno della cabina è posto ad un'altezza massima di 120 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
Lo spazio antistante la porta di accesso ha profondità minima di 200 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
Le porte di piano e della cabina hanno scorrimento laterale?				
Il sistema di apertura delle porte ha il meccanismo di arresto?				
La durata del tempo di apertura delle porte è di almeno 8 secondi?				
La durata del tempo di chiusura delle porte è di almeno 4 secondi?				
L'arresto ai piani è dotato di sistema di autolivellamento, con tolleranza di +/- 2 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
	Non presente			
SERVOSCALA				

Caratteristiche tecniche	conformità		difformità			
	si	no				
La piattaforma ha dimensioni, escluse costole mobili, non inferiori a 75 x 75 cm? (se no, specificare nelle note la misura)						
Ha portata non inferiore a 150 kg? (se no, specificare nelle note la portata)						
Ha la velocità massima di 10 cm/sec?						
I comandi al piano e sul servoscala sono posti ad un'altezza compresa tra 70 e 110 cm? (se no, specificare nelle note la misura)						
Ci sono barre o braccioli di protezione e bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma?						
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile			
	Non presente					
ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' SERVIZI IGIENICI						
Caratteristiche ottimali: - ci deve essere uno spazio adeguato per il movimento delle persone, anche in carrozzina. - la porta d'accesso a battente deve aprirsi verso l'esterno, per potere accedere al bagno anche in caso di cadute accidentali - Si devono prevedere spazi adeguati per gli apparecchi sanitari (davanti al lavabo e a lato del wc) - Il lavabo e il WC devono essere adeguati per l'utilizzo da parte di disabili - Si devono prevedere corrimani, cioè punti di appoggio per la persona in piedi, e maniglioni, per appoggio o trasferimento (dalla carrozzina) in prossimità degli apparecchi. - Si deve prevedere un campanello per le chiamate di emergenza (in prossimità del vaso e della vasca/doccia) - I rubinetti devono essere dei miscelatori a leva, di sufficienti dimensioni ma non troppo lunga (è pericolosa!), in modo che risultino di facile manovra - Si deve verificare che l'acqua calda non possa essere causa di scottature, per questo utilizzare miscelatori termostatici (con blocco della temperatura) - è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche anti-sdrucchiolo - La serratura del bagno, da realizzare con una manopola da girare e non con la chiave, deve essere grande per venire usata anche da chi ha difficoltà alle mani ed in caso di emergenza deve poter essere aperta dall'esterno.						
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difformità		
		si	no			
Accostamento laterale (al vaso e bidet)	minimo m. 1 dall'asse		x	Dall'asse al muro la distanza è 48 cm,		
Accostamento frontale (al lavandino)	minimo m. 0,80 dal bordo	x				
Porta	apertura scorrevole o verso l'esterno	x		Apertura verso l'esterno		
	luce utile min. m. 0,75 a m 0,80	x		La luce utile è di 80 cm		
Ausili	eventuali maniglioni e corrimano	x		Manca pavimentazione antisdrucchiolo		
Ambito di verifica		conformità		NOTE		
		si	no			
Lo spazio collettivo considerato è dotato di servizi igienici per persone con disabilità?		x				
Se sì, sono raggiungibili da persone con disabilità?		x				

I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		x	
I sanitari, le rubinetterie e gli arredi dei servizi igienici per disabili hanno sistemi di funzionamento e sono posati ad altezze dal piano della pavimentazione che ne consentono un uso agevole anche da parte delle persone con disabilità?	x		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
RAMPE			
Ambito di verifica	conformità		NOTE
	si	no	
La larghezza minima delle rampe è di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		x	E' presente una rampa esterna laterale con pavimentazione antisdrucciolo consumata. E parte in cemento. La piccolo rampa presente in corrispondenza della palestra mostra una pavimentazione dissestata e necessita di essere messa in sicurezza
Il massimo dislivello superato con la successione delle rampe è 320 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		x	
La pendenza massima è l'8%? (se no, specificare nelle note la misura)		x	8,8%
Ogni 10 m di sviluppo lineare e ai cambi di direzione, ci sono piani orizzontali di dimensioni minime 150 x 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		x	
Nel caso vi siano interruzioni della rampa con porte, le stesse sono precedute e seguite da piani orizzontali di profondità 150 cm + la profondità di ingombro della porta aperta? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
La pavimentazione è in materiale antisdrucciolevole, soprattutto in condizioni di bagnato?		x	
C'è il parapetto di altezza minima 100 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		x	Altezza 90 cm
In assenza del parapetto pieno, la rampa è delimitata da un cordolo di 10 cm evidenziato cromaticamente e percepibile acusticamente? C'è il corrimano a 80 cm di altezza? (se no, specificare nelle note la misura)		x	
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (edifici)				N° E02	
Nome edificio: Scuola Secondaria Berto Barbarani – Sede di Roverchiara					
Indirizzo: Piazza					
VALUTAZIONE FINALE		Edificio Parzialmente accessibile			
PERCORSI PEDONALI ESTERNI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		A completamento dell'esistente potrebbe essere inserito opportuno materiali percettibili sia visivamente che acusticamente,	€ 20,00/mq (ipotizzati circa 30 m = 600,00€)
Ambito di verifica per i percorsi di accessibilità esterna Pur essendo le soglie realizzate in piano, non risulta la presenza di materiali percettibili sia visivamente che acusticamente Orientamento percorsi esterni e ambienti interni (per disabili sensoriali) Non sono presenti presidi di orientamento sensoriale					
PARCHEGGI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale	Non è previsto un parcheggio riservato ma l'area davanti alla scuola è molto ampia	-	320 €
ACCESSI E PORTE ESTERNE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale	Si propone il superamento del leggero dislivello in corrispondenza della porta di ingresso		€ 100
SCALE INTERNE ED ESTERNE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale			
CORRIDOI E PERCORSI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		Inserimento presidi di orientamento sensoriale	Si ipotizza nella parte principale dei percorsi tattili sensoriali, con particolare attenzione alla rampa interna 105€/m x circa 30 m = 3.150,00 €
PORTE INTERNE					Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		Valutare i versi di apertura	-
ASCENSORE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità Non presente			-
				PROPOSTA	Proposta

SERVOSCALA			PROGETTUALE	economica di massima
Valutazione accessibilità	-	conformità Non presente		-
ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' SERVIZI IGIENICI			PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale	Il servizio igienico va completato con gli opportuni ausili al momento mancanti: corrimano, specchio reclinabile e pavimentazione antiscivolo.	450,00€ compresa posa pavimentazione antiscivolo
RAMPE (interna lungo il corridoio di distribuzione aule)			PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale	Si propone il rivestimento delle rampe con materiale antisdrucciolo e la sistemazione del bordo	Si ipotizza nella parte principale dei percorsi tattili sensoriali, e la sostituzione del materiale antisdrucciolo dove consumato 30€/m x circa 20 m = 600,00 € 30€/m x circa 20 m = 600,00 €
CONCLUSIONI				
TOT PROPOSTA INTERVENTO – IMPORTO DI MASSIMA			5.820,00 €	
PRIORITA'			media	

Nome edificio: Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia

Indirizzo: Via Leopardi

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA




Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ingresso scuola e corridoio



EDIFICI					
CODICE	NOME EDIFICIO		TIPO/DESTINAZIONE		
		x	PROPRIETA' PUBBLICA	PROPRIETA' PRIVATA	
E09	Scuola Materna Sacra Famiglia Roverchiaretta				Scuola Materna
PERCORSI PEDONALI ESTERNI					
Componente strutturale		Valore normativo	conformità		NOTE
			si	no	
Larghezza		min. m. 0,90	X		
Pendenza longitudinale		max 5% a 8%	X		
Ripiano di sosta		dotazione. min. n.1 ogni 15 m	-	-	
Pendenza trasversale		max 1%	X		
Pavimentazione		antisdrucchiolo		X	
Dislivello		max cm. 2,5	X		
VALUTAZIONE FINALE			Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
PERCORSI DI ACCESSIBILITA' ESTERNA					
Ambito di verifica		conformità		NOTE	
		si	no		
L'accesso all'edificio è protetto dalle intemperie per una profondità minima di 200 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X		
Nel caso di edificio o spazio pubblico, l'ingresso all'edificio ha luce netta minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		-	-		
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e allo stesso livello e si estendono per una profondità di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
Le soglie hanno altezza inferiore a 2,5 cm, con spigolo arrotondato e sono costruite con materiale percettibile sia visivamente che acusticamente?		X	X		
Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere, hanno larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
VALUTAZIONE FINALE			Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI E AMBIENTI INTERNI (PER DISABILI SENSORIALI)					
Ambito di verifica		conformità		NOTE	
		si	no		
I percorsi di avvicinamento all'edificio considerato sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?			X		
Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?		-	-		

Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	-	-		
Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?		X		
Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra insonorizzata con pannelli fonoassorbenti alle pareti?		X		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
PARCHEGGI				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Lunghezza	Min. m. 6	-	-	E' presente un parcheggio riservato, conteggiato nelle misure previste per i percorsi valutati.
Larghezza	Min. m. 3,20		-	
Disponibilità	Min. n. 1 ogni n. 50 posti auto		-	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso allo spazio/edificio considerato?			X	
Il percorso di avvicinamento allo spazio/edificio considerato, presenta marciapiedi dedicati ai pedoni di tipo rialzato e di larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
I percorsi esterni hanno pendenza trasversale massima dell'1%?				
Il percorso di avvicinamento allo spazio/edificio considerato, ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni e di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione?				
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?				
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
ACCESSI E PORTE ESTERNE				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Luce utile	minimo m. 0,80	X		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
SCALE INTERNE ED ESTERNE				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Larghezza	minimo m.1,20	-	-	-

Parapetto	h. min. m. 1,00 (sulla verticale)	-	-	
Corrimano	h. m. 0,90 a m. 1,00 (sulla verticale)	-	-	
Pavimentazione antisdrucciolo		-	-	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Le rampe hanno pendenza costante e contengono lo stesso numero di gradini?		-	-	
Il profilo dei gradini ha disegno continuo con spigolo arrotondato?		-	-	
I gradini hanno pedata minima di 30 cm e alzata massima di 16 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		-	-	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		-	-	
In caso di alto utilizzo da parte dei bambini, c'è un secondo corrimano posto ad un'altezza inferiore?		-	-	
In caso di rampe con larghezza superiore a 180 cm, è presente il corrimano su entrambi i lati?		-	-	
Il corrimano ha sezione atta ad assicurare la prensibilità?		-	-	
Il corrimano appoggiato alle pareti si prolunga oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		-	-	
La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		-	-	
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
CORRIDOI E PERCORSI				
Richiamo progettuale linguaggio tattile: Il linguaggio tattile LOGES-VET-EVOLUTION è realizzato mediante l'inserimento nella pavimentazione dei marciapiedi o dell'interno degli edifici di speciali piastrelle, le cui differenti tipologie si avvertono facilmente sotto i piedi e con il bastone bianco. Esse sono fabbricate in grès, in pietra ricostituita o in PVC; in quest'ultimo caso le piastre possono <i>anche essere incollate su un pavimento già esistente e anche in esterno.</i>				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difficoltà
		si	no	
Larghezza	minimo m. 1,0	x		
Slarghi	largh.min. m. 1,40 dotazione min. n.1 ogni 10,0 m	x		
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Le pavimentazioni interne sono realizzate in materiali anti-scivolo?			x	
Le pavimentazioni dei singoli ambienti interni, compresi locali di servizio, disimpegni e zone comuni, sono regolari e privi di elementi che sporgono?		x		
Atri di ingresso, zone comuni in genere e disimpegni diretti agli ambienti principali e ai servizi igienici del piano terra, sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?			x	
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile

PORTE INTERNE				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difformità
		si	no	
Luce utile	minimo m. 0,75 a m 0,80	x		
Altezza maniglie	compresa tra 85 e 95 cm		x	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
L'ingresso ha porte che consentono la libera visuale fra interno ed esterno?		x		
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile		Non accessibile
				Parzialmente accessibile
ASCENSORE				
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
La cabina ha dimensioni minime di 150 cm in lunghezza e 137 cm di larghezza? (se no, specificare nelle note la misura)				L'ascensore non è presente
L'ascensore ha la porta con luce netta minima di 90 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
La botoniera di comando interna ed esterna ha il bottone più in alto ad un'altezza massima di 120 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
E' presente l'allarme e il citofono?				
Il citofono all'interno della cabina è posto ad un'altezza massima di 120 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
Lo spazio antistante la porta di accesso ha profondità minima di 200 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
Le porte di piano e della cabina hanno scorrimento laterale?				
Il sistema di apertura delle porte ha il meccanismo di arresto?				
La durata del tempo di apertura delle porte è di almeno 8 secondi?				
La durata del tempo di chiusura delle porte è di almeno 4 secondi?				
L'arresto ai piani è dotato di sistema di autolivellamento, con tolleranza di +/- 2 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile		Non accessibile
				Parzialmente accessibile
Non presente				
SERVOSCALA				
Caratteristiche tecniche		conformità		difformità
		si	no	
La piattaforma ha dimensioni, escluse costole mobili, non inferiori a 75 x 75 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
Ha portata non inferiore a 150 kg? (se no, specificare nelle note la portata)				
Ha la velocità massima di 10 cm/sec?				
I comandi al piano e sul servoscala sono posti ad un'altezza compresa tra 70 e 110 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				

Ci sono barre o braccioli di protezione e bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma?				
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
	Non presente			
ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' SERVIZI IGIENICI				
Caratteristiche ottimali: - ci deve essere uno spazio adeguato per il movimento delle persone, anche in carrozzina. - la porta d'accesso a battente deve aprirsi verso l'esterno, per potere accedere al bagno anche in caso di cadute accidentali - Si devono prevedere spazi adeguati per gli apparecchi sanitari (davanti al lavabo e a lato del wc) - Il lavabo e il WC devono essere adeguati per l'utilizzo da parte di disabili - Si devono prevedere corrimani, cioè punti di appoggio per la persona in piedi, e maniglioni, per appoggio o trasferimento (dalla carrozzina) in prossimità degli apparecchi. - Si deve prevedere un campanello per le chiamate di emergenza (in prossimità del vaso e della vasca/doccia) - I rubinetti devono essere dei miscelatori a leva, di sufficienti dimensioni ma non troppo lunga (è pericolosa!), in modo che risultino di facile manovra - Si deve verificare che l'acqua calda non possa essere causa di scottature, per questo utilizzare miscelatori termostatici (con blocco della temperatura) - è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche anti-sdrucchiolo - La serratura del bagno, da realizzare con una manopola da girare e non con la chiave, deve essere grande per venire usata anche da chi ha difficoltà alle mani ed in caso di emergenza deve poter essere aperta dall'esterno.				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difficoltà
		sì	no	
Accostamento laterale (al vaso e bidet)	minimo m. 1 dall'asse		x	
Accostamento frontale (al lavandino)	minimo m. 0,80 dal bordo	x		
Porta	apertura scorrevole o verso l'esterno	x		
	luce utile min. m. 0,75 a m 0,80	x		
Ausili	eventuali maniglioni e corrimano	x		
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		sì	no	
Lo spazio collettivo considerato è dotato di servizi igienici per persone con disabilità?		x		
Se sì, sono raggiungibili da persone con disabilità?		x		
I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			x	
I sanitari, le rubinetterie e gli arredi dei servizi igienici per disabili hanno sistemi di funzionamento e sono posati ad altezze dal piano della pavimentazione che ne consentono un uso agevole anche da parte delle persone con disabilità?		x		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	

RAMPE			
Ambito di verifica	conformità		NOTE
	sì	no	
La larghezza minima delle rampe è di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
Il massimo dislivello superato con la successione delle rampe è 320 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
La pendenza massima è l'8%? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
Ogni 10 m di sviluppo lineare e ai cambi di direzione, ci sono piani orizzontali di dimensioni minime 150 x 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
Nel caso vi siano interruzioni della rampa con porte, le stesse sono precedute e seguite da piani orizzontali di profondità 150 cm + la profondità di ingombro della porta aperta? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
La pavimentazione è in materiale antisdrucciolevole, soprattutto in condizioni di bagnato?	-	-	
C'è il parapetto di altezza minima 100 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
In assenza del parapetto pieno, la rampa è delimitata da un cordolo di 10 cm evidenziato cromaticamente e percepibile acusticamente? C'è il corrimano a 80 cm di altezza? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile		Non accessibile
			Parzialmente accessibile

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (edifici) Nome edificio: Scuola Materna – Sede di Roverchiaretta Indirizzo:				N° E09	
VALUTAZIONE FINALE		Edificio Parzialmente accessibile			
PERCORSI PEDONALI ESTERNI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		A completamento dell'esistente potrebbe essere inserito opportuno materiali percettibili sia visivamente che acusticamente,	€ 20,00/mq (ipotizzati circa 30 m = 600,00€)
Ambito di verifica per i percorsi di accessibilità esterna Pur essendo le soglie realizzate in piano, non risulta la presenza di materiali percettibili sia visivamente che acusticamente Orientamento percorsi esterni e ambienti interni (per disabili sensoriali) Non sono presenti presidi di orientamento sensoriale					
PARCHEGGI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale	E' presente un parcheggio riservato	-	
ACCESSI E PORTE ESTERNE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità			
SCALE INTERNE ED ESTERNE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale			
CORRIDOI E PERCORSI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		Inserimento presidi di orientamento sensoriale	Si ipotizza nella parte principale dei percorsi tattili sensoriali, 105€/m x circa 30 m = 3.150,00 €
PORTE INTERNE					Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		Valutare i versi di apertura	-
ASCENSORE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità Non presente			-
SERVOSCALA				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità	-	conformità Non			-

		<i>presente</i>			
ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' SERVIZI IGIENICI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
<i>Valutazione accessibilità</i>		<i>conformità</i>		-	-
		<i>parziale</i>			
RAMPE (interna lungo il corridoio di distribuzione aule)				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
<i>Valutazione accessibilità</i>		<i>conformità</i>		-	-
CONCLUSIONI					
TOT PROPOSTA INTERVENTO – IMPORTO DI MASSIMA				3.750,00 €	
PRIORITA'				media	

Nome edificio: **Municipio e Museo**


Indirizzo: Via Vittorio Veneto

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



EDIFICI						
CODICE	NOME EDIFICIO	x	PROPRIETA' PUBBLICA		TIPO/DESTINAZIONE	
			PROPRIETA' PRIVATA			
E04	Municipio e Museo					
PERCORSI PEDONALI ESTERNI						
Componente strutturale		Valore normativo		conformità		NOTE
				si	no	
Larghezza		min. m. 0,90			X	
Pendenza longitudinale		max 5% a 8%			X	
Ripiano di sosta		dotazione. min. n.1 ogni 15 m		-	-	
Pendenza trasversale		max 1%		X		
Pavimentazione		antisdrucchiolo			X	
Dislivello		max cm. 2,5		X		
VALUTAZIONE FINALE				Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
PERCORSI DI ACCESSIBILITA' ESTERNA						
Ambito di verifica			conformità		NOTE	
			si	no		
L'accesso all'edificio è protetto dalle intemperie per una profondità minima di 200 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				X		
Nel caso di edificio o spazio pubblico, l'ingresso all'edificio ha luce netta minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				X		
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			-	-		
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e allo stesso livello e si estendono per una profondità di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				X		
Le soglie hanno altezza inferiore a 2,5 cm, con spigolo arrotondato e sono costruite con materiale percettibile sia visivamente che acusticamente?			X			
Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere, hanno larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				X		
VALUTAZIONE FINALE				Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI E AMBIENTI INTERNI (PER DISABILI SENSORIALI)						
Ambito di verifica			conformità		NOTE	
			si	no		
I percorsi di avvicinamento all'edificio considerato sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?				X		
Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?			-	-		

Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	-	-		
Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?		X		
Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra insonorizzata con pannelli fonoassorbenti alle pareti?		X		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
PARCHEGGI				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Lunghezza	Min. m. 6	-	-	Non è presente un parcheggio riservato,
Larghezza	Min. m. 3,20		-	
Disponibilità	Min. n. 1 ogni n. 50 posti auto		-	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso allo spazio/edificio considerato?			X	
Il percorso di avvicinamento allo spazio/edificio considerato, presenta marciapiedi dedicati ai pedoni di tipo rialzato e di larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
I percorsi esterni hanno pendenza trasversale massima dell'1%?				
Il percorso di avvicinamento allo spazio/edificio considerato, ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni e di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione?				
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?				
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
ACCESSI E PORTE ESTERNE				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Luce utile	minimo m. 0,80	X		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
SCALE INTERNE ED ESTERNE				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Larghezza	minimo m.1,20	-	X	-

Parapetto	h. min. m. 1,00 (sulla verticale)	-	x	
Corrimano	h. m. 0,90 a m. 1,00 (sulla verticale)	-	x	
Pavimentazione antisdrucciolo		-	x	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Le rampe hanno pendenza costante e contengono lo stesso numero di gradini?		x	-	
Il profilo dei gradini ha disegno continuo con spigolo arrotondato?		-	x	
I gradini hanno pedata minima di 30 cm e alzata massima di 16 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		-	x	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		-	x	
In caso di alto utilizzo da parte dei bambini, c'è un secondo corrimano posto ad un'altezza inferiore?		-	x	
In caso di rampe con larghezza superiore a 180 cm, è presente il corrimano su entrambi i lati?		-	-	
Il corrimano ha sezione atta ad assicurare la prensibilità?		-	x	
Il corrimano appoggiato alle pareti si prolunga oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		-	x	
La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		-	x	
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
CORRIDOI E PERCORSI				
Richiamo progettuale linguaggio tattile: Il linguaggio tattile LOGES-VET-EVOLUTION è realizzato mediante l'inserimento nella pavimentazione dei marciapiedi o dell'interno degli edifici di speciali piastrelle, le cui differenti tipologie si avvertono facilmente sotto i piedi e con il bastone bianco. Esse sono fabbricate in grés, in pietra ricostituita o in PVC; in quest'ultimo caso le piastre possono <i>anche essere incollate su un pavimento già esistente e anche in esterno.</i>				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difficoltà
		si	no	
Larghezza	minimo m. 1,0	x		
Slarghi	largh.min. m. 1,40 dotazione min. n.1 ogni 10,0 m	x		
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Le pavimentazioni interne sono realizzate in materiali anti-scivolo?			x	
Le pavimentazioni dei singoli ambienti interni, compresi locali di servizio, disimpegni e zone comuni, sono regolari e privi di elementi che sporgono?		x		
Atri di ingresso, zone comuni in genere e disimpegni diretti agli ambienti principali e ai servizi igienici del piano terra, sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?			x	
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
PORTE INTERNE				

Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difformità
		si	no	
Luce utile	minimo m. 0,75 a m 0,80	x		
Altezza maniglie	compresa tra 85 e 95 cm		x	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
L'ingresso ha porte che consentono la libera visuale fra interno ed esterno?		x		
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile

ASCENSORE

Ambito di verifica	conformità		NOTE
	si	no	
La cabina ha dimensioni minime di 150 cm in lunghezza e 137 cm di larghezza? (se no, specificare nelle note la misura)			L'ascensore non è presente
L'ascensore ha la porta con luce netta minima di 90 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			
La botoniera di comando interna ed esterna ha il bottone più in alto ad un'altezza massima di 120 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			
E' presente l'allarme e il citofono?			
Il citofono all'interno della cabina è posto ad un'altezza massima di 120 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			
Lo spazio antistante la porta di accesso ha profondità minima di 200 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			
Le porte di piano e della cabina hanno scorrimento laterale?			
Il sistema di apertura delle porte ha il meccanismo di arresto?			
La durata del tempo di apertura delle porte è di almeno 8 secondi?			
La durata del tempo di chiusura delle porte è di almeno 4 secondi?			
L'arresto ai piani è dotato di sistema di autolivellamento, con tolleranza di +/- 2 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
	Non presente		

SERVOSCALA

Caratteristiche tecniche	conformità		difformità
	si	no	
La piattaforma ha dimensioni, escluse costole mobili, non inferiori a 75 x 75 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			
Ha portata non inferiore a 150 kg? (se no, specificare nelle note la portata)			
Ha la velocità massima di 10 cm/sec?			
I comandi al piano e sul servoscala sono posti ad un'altezza compresa tra 70 e 110 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			

Ci sono barre o braccioli di protezione e bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma?				
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
	Non presente			
ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' SERVIZI IGIENICI				
Caratteristiche ottimali: – ci deve essere uno spazio adeguato per il movimento delle persone, anche in carrozzina. – la porta d'accesso a battente deve aprirsi verso l'esterno, per potere accedere al bagno anche in caso di cadute accidentali – Si devono prevedere spazi adeguati per gli apparecchi sanitari (davanti al lavabo e a lato del wc) – Il lavabo e il WC devono essere adeguati per l'utilizzo da parte di disabili – Si devono prevedere corrimani, cioè punti di appoggio per la persona in piedi, e maniglioni, per appoggio o trasferimento (dalla carrozzina) in prossimità degli apparecchi. – Si deve prevedere un campanello per le chiamate di emergenza (in prossimità del vaso e della vasca/doccia) – I rubinetti devono essere dei miscelatori a leva, di sufficienti dimensioni ma non troppo lunga (è pericolosa!), in modo che risultino di facile manovra – Si deve verificare che l'acqua calda non possa essere causa di scottature, per questo utilizzare miscelatori termostatici (con blocco della temperatura) – è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche anti-sdrucciolo – La serratura del bagno, da realizzare con una manopola da girare e non con la chiave, deve essere grande per venire usata anche da chi ha difficoltà alle mani ed in caso di emergenza deve poter essere aperta dall'esterno.				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difficoltà
		sì	no	
Accostamento laterale (al vaso e bidet)	minimo m. 1 dall'asse		x	
Accostamento frontale (al lavandino)	minimo m. 0,80 dal bordo	x		
Porta	apertura scorrevole o verso l'esterno	x		
	luce utile min. m. 0,75 a m 0,80	x		
Ausili	eventuali maniglioni e corrimano	x		
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		sì	no	
Lo spazio collettivo considerato è dotato di servizi igienici per persone con disabilità?		x		
Se sì, sono raggiungibili da persone con disabilità?			x	
I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			x	
I sanitari, le rubinetterie e gli arredi dei servizi igienici per disabili hanno sistemi di funzionamento e sono posati ad altezze dal piano della pavimentazione che ne consentono un uso agevole anche da parte delle persone con disabilità?			x	
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
RAMPE				

Ambito di verifica	conformità		NOTE
	si	no	
La larghezza minima delle rampe è di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
Il massimo dislivello superato con la successione delle rampe è 320 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
La pendenza massima è l'8%? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
Ogni 10 m di sviluppo lineare e ai cambi di direzione, ci sono piani orizzontali di dimensioni minime 150 x 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
Nel caso vi siano interruzioni della rampa con porte, le stesse sono precedute e seguite da piani orizzontali di profondità 150 cm + la profondità di ingombro della porta aperta? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
La pavimentazione è in materiale antisdrucciolevole, soprattutto in condizioni di bagnato?	-	-	
C'è il parapetto di altezza minima 100 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
In assenza del parapetto pieno, la rampa è delimitata da un cordolo di 10 cm evidenziato cromaticamente e percepibile acusticamente? C'è il corrimano a 80 cm di altezza? (se no, specificare nelle note la misura)	-	-	
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile		Non accessibile
			Parzialmente accessibile

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (edifici) Nome edificio: Municipio e Museo – Sede di Roverchiara Indirizzo: Via Vittorio Veneto				N° E04	
VALUTAZIONE FINALE		Edificio Parzialmente accessibile			
PERCORSI PEDONALI ESTERNI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		A completamento dell'esistente potrebbe essere inserito opportuno materiali percettibili sia visivamente che acusticamente,	€ 20,00/mq (Ipotizzati circa 30 m = 600,00€)
Ambito di verifica per i percorsi di accessibilità esterna Pur essendo le soglie realizzate in piano, non risulta la presenza di materiali percettibili sia visivamente che acusticamente Orientamento percorsi esterni e ambienti interni (per disabili sensoriali) Non sono presenti presidi di orientamento sensoriale					
PARCHEGGI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale	Non presente un parcheggio riservato	-	450,00€
ACCESSI E PORTE ESTERNE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità 			
SCALE INTERNE ED ESTERNE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale			
CORRIDOI E PERCORSI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		Inserimento presidi di orientamento sensoriale	Si ipotizza nella parte principale dei percorsi tattili sensoriali, 105€/m x circa 30 m = 3.150,00 €
PORTE INTERNE					Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		Valutare i versi di apertura	-
ASCENSORE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità	-	conformità Non presente			-
SERVOSCALA				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità	-	conformità Non			-

		<i>presente</i>			
ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' SERVIZI IGIENICI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità		-	450,00 €
		parziale			
RAMPE (interna lungo il corridoio di distribuzione aule)				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità		-	-
		Non presente			
CONCLUSIONI					
TOT PROPOSTA INTERVENTO – IMPORTO DI MASSIMA				4.650,00 €	
PRIORITA'				media	
Annotazione: Il museo all'ultimo piano non risulta accessibile. L'accesso non è comunque facilmente rendibile accessibile, in quanto il municipio è situato in un fabbricato storico					

Nome edificio: Biblioteca

Indirizzo: Via Vittorio Veneto

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Bagno

EDIFICI					
CODICE	NOME EDIFICIO	x	PROPRIETA' PUBBLICA		TIPO/DESTINAZIONE
			PROPRIETA' PRIVATA		
E06	Biblioteca				
PERCORSI PEDONALI ESTERNI					
Componente strutturale		Valore normativo	conformità		NOTE
			si	no	
Larghezza		min. m. 0,90		X	
Pendenza longitudinale		max 5% a 8%		X	
Ripiano di sosta		dotazione. min. n.1 ogni 15 m	-	-	
Pendenza trasversale		max 1%	X		
Pavimentazione		antisdrucchiolo		X	
Dislivello		max cm. 2,5	X		
VALUTAZIONE FINALE			Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
PERCORSI DI ACCESSIBILITA' ESTERNA					
Ambito di verifica		conformità		NOTE	
		si	no		
L'accesso all'edificio è protetto dalle intemperie per una profondità minima di 200 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X		
Nel caso di edificio o spazio pubblico, l'ingresso all'edificio ha luce netta minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X		
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		-	-		
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e allo stesso livello e si estendono per una profondità di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X		
Le soglie hanno altezza inferiore a 2,5 cm, con spigolo arrotondato e sono costruite con materiale percettibile sia visivamente che acusticamente?		X			
Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere, hanno larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X		
VALUTAZIONE FINALE			Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI E AMBIENTI INTERNI (PER DISABILI SENSORIALI)					
Ambito di verifica		conformità		NOTE	
		si	no		
I percorsi di avvicinamento all'edificio considerato sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?			X		
Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?		-	-		

Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	-	-		
Nell'edificio considerato, gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?		X		
Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra insonorizzata con pannelli fonoassorbenti alle pareti?		X		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
PARCHEGGI				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Lunghezza	Min. m. 6	-	-	Non è presente un parcheggio riservato,
Larghezza	Min. m. 3,20		-	
Disponibilità	Min. n. 1 ogni n. 50 posti auto		-	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso allo spazio/edificio considerato?			X	
Il percorso di avvicinamento allo spazio/edificio considerato, presenta marciapiedi dedicati ai pedoni di tipo rialzato e di larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
I percorsi esterni hanno pendenza trasversale massima dell'1%?				
Il percorso di avvicinamento allo spazio/edificio considerato, ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni e di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione?				
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)				
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?				
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
ACCESSI E PORTE ESTERNE				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Luce utile	minimo m. 0,80	X		
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
SCALE INTERNE ED ESTERNE				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		NOTE
		si	no	
Larghezza	minimo m.1,20	-	X	-

Parapetto	h. min. m. 1,00 (sulla verticale)	-	x	
Corrimano	h. m. 0,90 a m. 1,00 (sulla verticale)	-	x	
Pavimentazione antisdrucciolo		-	x	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Le rampe hanno pendenza costante e contengono lo stesso numero di gradini?		x	-	
Il profilo dei gradini ha disegno continuo con spigolo arrotondato?		-	x	
I gradini hanno pedata minima di 30 cm e alzata massima di 16 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		-	x	
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		-	x	
In caso di alto utilizzo da parte dei bambini, c'è un secondo corrimano posto ad un'altezza inferiore?		-	x	
In caso di rampe con larghezza superiore a 180 cm, è presente il corrimano su entrambi i lati?		-	-	
Il corrimano ha sezione atta ad assicurare la prensibilità?		-	x	
Il corrimano appoggiato alle pareti si prolunga oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		-	x	
La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		-	x	
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
CORRIDOI E PERCORSI				
Richiamo progettuale linguaggio tattile: Il linguaggio tattile LOGES-VET-EVOLUTION è realizzato mediante l'inserimento nella pavimentazione dei marciapiedi o dell'interno degli edifici di speciali piastrelle, le cui differenti tipologie si avvertono facilmente sotto i piedi e con il bastone bianco. Esse sono fabbricate in grés, in pietra ricostituita o in PVC; in quest'ultimo caso le piastre possono <i>anche essere incollate su un pavimento già esistente e anche in esterno.</i>				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difficoltà
		si	no	
Larghezza	minimo m. 1,0	x		
Slarghi	largh.min. m. 1,40 dotazione min. n.1 ogni 10,0 m	x		
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
Le pavimentazioni interne sono realizzate in materiali anti-scivolo?			x	
Le pavimentazioni dei singoli ambienti interni, compresi locali di servizio, disimpegni e zone comuni, sono regolari e privi di elementi che sporgono?		x		
Atri di ingresso, zone comuni in genere e disimpegni diretti agli ambienti principali e ai servizi igienici del piano terra, sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?			x	
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
PORTE INTERNE				

Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difformità
		si	no	
Luce utile	minimo m. 0,75 a m 0,80	x		
Altezza maniglie	compresa tra 85 e 95 cm		x	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		si	no	
L'ingresso ha porte che consentono la libera visuale fra interno ed esterno?		x		
VALUTAZIONE FINALE		Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile

ASCENSORE

Ambito di verifica	conformità		NOTE
	si	no	
La cabina ha dimensioni minime di 150 cm in lunghezza e 137 cm di larghezza? (se no, specificare nelle note la misura)			L'ascensore non è presente
L'ascensore ha la porta con luce netta minima di 90 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			
La botoniera di comando interna ed esterna ha il bottone più in alto ad un'altezza massima di 120 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			
E' presente l'allarme e il citofono?			
Il citofono all'interno della cabina è posto ad un'altezza massima di 120 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			
Lo spazio antistante la porta di accesso ha profondità minima di 200 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			
Le porte di piano e della cabina hanno scorrimento laterale?			
Il sistema di apertura delle porte ha il meccanismo di arresto?			
La durata del tempo di apertura delle porte è di almeno 8 secondi?			
La durata del tempo di chiusura delle porte è di almeno 4 secondi?			
L'arresto ai piani è dotato di sistema di autolivellamento, con tolleranza di +/- 2 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile
	Non presente		

SERVOSCALA

Caratteristiche tecniche	conformità		difformità
	si	no	
La piattaforma ha dimensioni, escluse costole mobili, non inferiori a 75 x 75 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			
Ha portata non inferiore a 150 kg? (se no, specificare nelle note la portata)			
Ha la velocità massima di 10 cm/sec?			
I comandi al piano e sul servoscala sono posti ad un'altezza compresa tra 70 e 110 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			

Ci sono barre o braccioli di protezione e bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma?				
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	
	Non presente			
ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' SERVIZI IGIENICI				
Caratteristiche ottimali: – ci deve essere uno spazio adeguato per il movimento delle persone, anche in carrozzina. – la porta d'accesso a battente deve aprirsi verso l'esterno, per potere accedere al bagno anche in caso di cadute accidentali – Si devono prevedere spazi adeguati per gli apparecchi sanitari (davanti al lavabo e a lato del wc) – Il lavabo e il WC devono essere adeguati per l'utilizzo da parte di disabili – Si devono prevedere corrimani, cioè punti di appoggio per la persona in piedi, e maniglioni, per appoggio o trasferimento (dalla carrozzina) in prossimità degli apparecchi. – Si deve prevedere un campanello per le chiamate di emergenza (in prossimità del vaso e della vasca/doccia) – I rubinetti devono essere dei miscelatori a leva, di sufficienti dimensioni ma non troppo lunga (è pericolosa!), in modo che risultino di facile manovra – Si deve verificare che l'acqua calda non possa essere causa di scottature, per questo utilizzare miscelatori termostatici (con blocco della temperatura) – è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche anti-sdrucchiolo – La serratura del bagno, da realizzare con una manopola da girare e non con la chiave, deve essere grande per venire usata anche da chi ha difficoltà alle mani ed in caso di emergenza deve poter essere aperta dall'esterno.				
Componente strutturale	Valore normativo	conformità		difficoltà
		sì	no	
Accostamento laterale (al vaso e bidet)	minimo m. 1 dall'asse		x	
Accostamento frontale (al lavandino)	minimo m. 0,80 dal bordo		x	
Porta	apertura scorrevole o verso l'esterno		x	
	luce utile min. m. 0,75 a m 0,80		x	
Ausili	eventuali maniglioni e corrimano		x	
Ambito di verifica		conformità		NOTE
		sì	no	
Lo spazio collettivo considerato è dotato di servizi igienici per persone con disabilità?			x	
Se sì, sono raggiungibili da persone con disabilità?			x	
I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			x	
I sanitari, le rubinetterie e gli arredi dei servizi igienici per disabili hanno sistemi di funzionamento e sono posati ad altezze dal piano della pavimentazione che ne consentono un uso agevole anche da parte delle persone con disabilità?			x	
VALUTAZIONE FINALE	Accessibile	Non accessibile	Parzialmente accessibile	

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (edifici)				N° E06	
Nome edificio: Biblioteca – Sede di Roverchiara					
Indirizzo: Via Vittorio Veneto					
VALUTAZIONE FINALE		Edificio Parzialmente accessibile			
PERCORSI PEDONALI ESTERNI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		A completamento dell'esistente potrebbe essere inserito opportuno materiali percettibili sia visivamente che acusticamente,	€ 20,00/mq (ipotizzati circa 30 m = 600,00€)
Ambito di verifica per i percorsi di accessibilità esterna Pur essendo le soglie realizzate in piano, non risulta la presenza di materiali percettibili sia visivamente che acusticamente Orientamento percorsi esterni e ambienti interni (per disabili sensoriali) Non sono presenti presidi di orientamento sensoriale					
PARCHEGGI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale	Non preesente un parcheggio riservato	-	450,00€
ACCESSI E PORTE ESTERNE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità no		Cambio serramento esterno, che presenta una soglietta difficilmente superabile	6.000,00 €
SCALE INTERNE ED ESTERNE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale			
CORRIDOI E PERCORSI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		Inserimento presidi di orientamento sensoriale	Si ipotizza nella parte principale dei percorsi tattili sensoriali, 105€/m x circa 30 m = 3.150,00 €
PORTE INTERNE					Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità parziale		Valutare i versi di apertura Cambiare la porta del bagno	1.500,00 €
ASCENSORE				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità Non presente			-

SERVOSCALA				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità	-	conformità			-
		Non presente			
ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' SERVIZI IGIENICI				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità		-	1.450,00 €
		parziale			
RAMPE (interna lungo il corridoio di distribuzione aule)				PROPOSTA PROGETTUALE	Proposta economica di massima
Valutazione accessibilità		conformità		-	-
		Non presente			
CONCLUSIONI					
TOT PROPOSTA INTERVENTO – IMPORTO DI MASSIMA				13.150,00 €	
PRIORITA'				media	
Annotazione: Il museo all'ultimo piano non risulta accessibile. L'accesso non è comunque facilmente rendibile accessibile, in quanto il municipio è situato in un fabbricato storico					