





SUPERFICIE IN STUCCO	FINITURA DORATA	LEGENDA DEL DEGRADO		INTERVENTI DI RESTAURO		VOCE CME
			Depositi incoerenti o poco coerenti	A1 - Spolveratura e asportazione di depositi superficiali tramite l'uso di pennellesse, spazzole e aspiratori B1 - Preconsolidamento a mezzo di applicazione di opportuno prodotto consolidante applicato per nebulizzazione		46, 47 48
			Distacco senza caduta (eventuale)	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante		49
			Lacune nella doratura	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante C1 - Rimozione di despositi superficiali incoerenti o parzialmente cooerenti e aderenti a secco E4 - Stuccature e microstuccature E6 - Reintegrazione pittorica di lacune G1 - Applicazione di opportuno prodotto protettivo superficiale		49 50, 51 52 53 54
			Consunzione doratura	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante E1 - Ripristino delle dorature mediante applicazione di foglia d'oro (nelle basi delle colonne) E6 - Reintegrazione pittorica di lacune G1 - Applicazione di opportuno prodotto protettivo superficiale		49 53 53 54
			Deformazione e sollevam. foglia d'oro	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante E4 - Stuccature e microstuccature E7 - Velatura o reintegrazione ad acquarello di mancanze nella pellicola pittorica G1 - Applicazione di opportuno prodotto protettivo superficiale		49 52 53 54
	FIN. PITTORICA EFF. MARMO		Depositi incoerenti o poco coerenti	A1 - Spolveratura e asportazione di depositi superficiali tramite l'uso di pennellesse, spazzole e aspiratori B2 - Preconsolidamento a mezzo di applicazione di opportuno prodotto consolidante applicato a pennello		33 35
			Distacco senza caduta (eventuale)	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante		36,37,38,39
			Deformazione e sollevamento stucchi	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante E4 - Stuccature e microstuccature E7 - Velatura o reintegrazione ad acquarello di mancanze nella pellicola pittorica G1 - Applicazione di opportuno prodotto protettivo superficiale		36,37,38,39 42 43, 44 45
			Lacune nella pellicola pittorica	E7 - Velatura o reintegrazione ad acquarello di mancanze nella pellicola pittorica G1 - Applicazione di opportuno prodotto protettivo superficiale		43, 44 45
	STATUE		Depositi incoerenti o poco coerenti	A1 - Spolveratura e asportazione di depositi superficiali tramite l'uso di pennellesse, spazzole e aspiratori B2 - Preconsolidamento a mezzo di applicazione di opportuno prodotto consolidante applicato a pennello		22 23
			Depositi coerenti	C1 - Rimozione di despositi superficiali incoerenti o parzialmente cooerenti e aderenti a secco		32
			Distacco senza caduta (eventuale)	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante		25
			Lacune nel materiale scultoreo	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante D2 - Trattamento punti metallici mediante resina acrilica in soluzione E3 - Riadesione di frammenti E5 - Integrazione plastica di parti mancanti del modellato E4 - Stuccature e microstuccature E6 - Reintegrazione pittorica di lacune G1 - Applicazione di opportuno prodotto protettivo superficiale		25 24 26 29 27, 28 30 31




PARTICOLARE A



PARTICOLARE B



PARTICOLARE C



PARTICOLARE D

