

LEGENDA

Corso d'acqua ricompreso nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Pavia (con fascia di rispetto 150 m definita ai sensi del D.lsg. n. 42 del 22/01/2004):

Fiume Lambro (n. iscr. El. AA.PP. di Pavia 170).

Corso d'acqua ricompreso nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Pavia e derubricato per la sua irrilevanza ai fini paesaggistici dal vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 (D.G.R. 25/07/1986, n. IV/12028):

Roggia Ticinello (n. iscr. El. AA.PP. di Pavia 171)
Colatore Lisone (n. iscr. El. AA.PP. di Pavia 174).

Reticolo idrico secondario.

Elementi di vulnerabilità o criticità dal punto di vista idrogeologico

Pozzo ad uso idropotabile gestito dal C.A.P. di Milano con fascia di rispetto (cfr. art. 6 del D.P.R. 236/88 e s.m.i.) delimitata con criterio geometrico come indicato nella D.G.R. 6/15137 del 01/08/96 e richiamato dalla disposizione del D.lgs. 152/99 e s.m.i. (D.lgs. 258/00).

Area a vulnerabilità idrogeologica elevata, in quanto impostata in depositi alluvionali con predominanza della componente sabbiosa e sede di una falda idrica con livello piezometrico prossimo al piano campagna (soggiacenza in genere variabile da 1,5 a 3,5 m).

Area a vulnerabilità idrogeologica molto elevata, in quanto impostata in depositi alluvionali con predominanza della componente sabbiosa e sede di una falda idrica con livello piezometrico assai prossimo al piano campagna (soggiacenza in genere inferiore a 1,5 m), direttamente connessa con le acque di alveo e subalveo del F. Lambro Meridionale.

Area di cava (ATE g60 del "Piano delle Cave" provinciale; a = laghetto di cava.

Fascia di rispetto cimiteriale.

Impianto di depurazione comunale.

Impianto di depurazione privato.

Vasca Imhoff collegata alla rete fognaria.

Industrie a rischio di incidente rilevante.

Impianto di distribuzione carburanti.

Piazzola ecologica esistente (a) e di progetto (b).

Nucleo abitato isolato con smaltimento delle acque miste mediante vasca Imhoff e scarico delle acque reflue in collettori idrici superficiali.

Testata di fontanile ad attività saltuaria.

Zona di emergenze idriche lungo scarpata.

Elementi di vulnerabilità o criticità dal punto di vista idraulico

Tratto spondale soggetto ad erosione e a rischio di franamento o già interessato da franamento.

Tratto d'alveo interessato da fenomeni di sovralluvionamento.

Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (calcolata da ognuno dei due cigli superiori della sponda dell'alveo inciso, da verificare puntualmente, o dal piede esterno di argini artificiali) di 10 m (a) e 5 m (b).

Aree potenzialmentre inondabili individuate con criteri geomorfologici.

Interventi in aree di dissesto o di prevenzione in aree di dissesto potenziale lungo corsi d'acqua

Difese di sponda.

Opere di regimazione idraulica trasversale.

Ambiti di particolare interesse geomorfologico

Traccia residua di meandro fluviale.

Tratto di corso d'acqua ad andamento marcatamente meandriforme.

Tratto di corso d'acqua secondario, attualmente ad andamento artificializzato, che presenta caratteri residui dell'originario percorso naturale.

Sistema della "valle a cassetta" del Fiume Lambro Meridionale.

Comune di
LANDRIANO
Provincia di Pavia
SCALA 1:5.000

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS BOAGA

Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione sono riservati
D.P.R. del 29 Settembre 2000 , n. 367
Riprese Aeree 18 febbraio 2003

Esecuzione: Milano 2004

COMUNE DI LANDRIANO
(Provincia di Pavia)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

art. 57 comma 1, lettera a, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12
d.g.r. n. 8/1566 del 22/12/05, d.g.r. n. 8/7374 del 28/05/08

CARTA DI SINTESI

TAV. 7	scala 1:5.000	LUGLIO 2009

A cura di:
S.G.P.
SERVIZI DI GEO INGEGNERIA E PROGETTAZIONE s.r.l.
Via Bona di Savoia 10 - 27100 Pavia
Tel. 0382-466111 / 463385 / 571865 (fax) - e-mail: sgp@sol.it

Il tecnico:
Dott. Geol. Daniela Barbano
Via Bona di Savoia, 10 - Pavia - Ord. Geologi Lombardia n. 1156

Committente: Amministrazione Comunale di Landriano (PV)