

MESE DI NOVEMBRE 2019

Num. D'ord.	RAPPORTO	ORDINANZA di demolizione lavori		DESCRIZIONE DEGLI IMMONILI E DELLE OPERE ABUSIVE ESEGUITE LORO ESATTA UBICAZIONE	INTERVENTI ESEGUITI	RESPONSABILI DELL'ABUSO	ANNOTAZIONI	
		Prot.	Data					Num.
1	6787	21.09.2020	2	21.10.2020 Prot. 7757	Realizzazione di un varco nella muratura per rendere comunicanti i due appartamenti abusivamente occupati.	<input type="checkbox"/> Lottizzazione abusiva (Art. 30); <input checked="" type="checkbox"/> In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31); <input type="checkbox"/> Di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 35) <input type="checkbox"/> In parziale difformità del permesso di costruire (art. 34) Abusi realizzati sui suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici (art 35) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività o accertamento di conformità (art. 37)	<input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> PROGETTISTA <input type="checkbox"/> COMMITTENTE <input type="checkbox"/> COSTRUTTORE	Il rapporto è stato redatto Art. 27 <input checked="" type="checkbox"/> Dai competenti uffici comunali (3 c.) <input type="checkbox"/> Da Ufficiali ed agenti di P.G. (4°c.)
1	7854	26.10.2020	3	26.10.2020 Prot. 7889	Realizzazione di un solaio con putrelle in acciaio e tavelloni in laterizio con copertura di una superficie di mq. 91,88 posto a m. 3,30 dal piano di calpestio realizzati sulla Part. 312 del Fig. 71	<input type="checkbox"/> Lottizzazione abusiva (Art. 30); <input checked="" type="checkbox"/> In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31); <input type="checkbox"/> Di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 35) <input type="checkbox"/> In parziale difformità del permesso di costruire (art. 34) Abusi realizzati sui suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici (art 35) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività o accertamento di conformità (art. 37) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato (art. 38)	<input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> PROGETTISTA <input type="checkbox"/> COMMITTENTE <input type="checkbox"/> COSTRUTTORE <input type="checkbox"/> DIRETTORE DEI LAVORI	Il rapporto è stato redatto Art. 27 <input checked="" type="checkbox"/> Dai competenti uffici comunali (3 c.) <input type="checkbox"/> Da Ufficiali ed agenti di P.G. (4°c.)

In pubblicazione all'albo Pretorio per trenta giorni consecutivi
 Carsoli, 10/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Francesco Carasoli