

From: claudiocasolo@postecert.it
Sent: Mon, 18 Aug 2025 19:13:41 +0200 (CEST)
To: municipio@pec.comune.oleggio.no.it
Subject: Re: POSTA CERTIFICATA: PRATICA PAESAGGISTICA 2025/36 - GALLOTTI CARLO MASSIMILIANO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL 'MULINO NUOVO DI OLEGGIO' IN VIA SOLFERINA. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INTEGRAZIONI PER ENTE PARCO.
Attachments: 20240112_102809.jpg, 20240112_102844.jpg, 20240112_102912.jpg, 20250307_103516.jpg, 20250125_152759.jpg

Ho ricevuto e valutato le prescrizioni riportate nell'esame approvativo della Autorizzazione Paesaggistica in oggetto, e pensando tecnicamente al riscontro al 2° punto di rendere visibili il sottogronda degli sbordi extra sagoma muraria evidenziando il materiale dei coppi in cotto che storicamente sarebbe un'operazione corretta, evidenzio la non possibilità di poterlo eseguire su entrambi gli immobili.

-Il fabbricato del mulino lo permetterebbe poichè le murature in elevazioni separano in maniera ben definita (l'interno con falde completamente rivestite all'intradosso con tavolame rustico in legno) dall'esterno che come richiesto sarebbe da lasciare con tegole a vista. L'assito ha la caratteristica di poter proteggere tramite posa di una guaina di barriera antipioggia l'interno oggetto di riparazione emessa in sicurezza, ma ciò non è possibile per il porticato frontale che falda ruotata di 90° rispetto al corpo principale e che prospetta in maniera diretta con il simmetrico andamento del portico-fienile che la fronteggia, anche lui con lo stesso assito che stando sopra la grossa orditura del colmo e terzerein manieera continuativa interno-esternosono tutte a vista sia dall'interno che dall'esterno poichè poggianti sulle erte pile in elevazione dei pilastri strutturalidella coperturache sono visibili a giro orizzonte dal paesaggio circostante.

Se viene eliminata la parte esterna alla sagoma volumetrica del fienile si crea un'anomalia molto visibile emolto sgraziata di un' indefinita soluzione che non sta ne nella storia ne nella tecnica.

Segnalo e chiedo di evidenziare questo aspetto sfuggito alla valutazione tecnica espressa dalla Commissione per trovare la soluzione estetica oltre che tecnica a quanto sopra esposto-

Allego alcune foto documentanti quanto sopra riportato.

Certo in una possibile soluzione, porgo distinti saluti, arch. Claudio Casolo

----- Messaggio Originale ----- Da: posta-certificata@pec.aruba.it A: claudiocasolo@postecert.it; ardizio.sabrina@comune.oleggio.no.it Inviato: mercoledì 6 agosto 2025 14:15 Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PRATICA PAESAGGISTICA 2025/36 - GALLOTTI CARLO MASSIMILIANO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL 'MULINO NUOVO DI OLEGGIO' IN VIA SOLFERINA. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INTEGRAZIONI PER ENTE PARCO.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/08/2025 alle ore 15:15:57 (+0200) il messaggio con oggetto "PRATICA PAESAGGISTICA 2025/36 - GALLOTTI CARLO MASSIMILIANO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL 'MULINO NUOVO DI OLEGGIO' IN VIA SOLFERINA. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INTEGRAZIONI PER ENTE PARCO." è stato inviato da "municipio@pec.comune.oleggio.no.it" ed indirizzato a:

- ardizio.sabrina@comune.oleggio.no.it
- claudiocasolo@postecert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: jpec12014.20250806151557.43366.51.1.1@pec.aruba.it

Certified mail message

On 06/08/2025 at 15:15:57 (+0200) the message with subject "PRATICA PAESAGGISTICA 2025/36 - GALLOTTI CARLO MASSIMILIANO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL 'MULINO NUOVO DI OLEGGIO' IN VIA SOLFERINA. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INTEGRAZIONI PER ENTE PARCO." was sent by "municipio@pec.comune.oleggio.no.it" and addressed to:

- ardizio.sabrina@comune.oleggio.no.it
- claudiocasolo@postecert.it

The original message is included as an attachment.

Message identifier: jpec12014.20250806151557.43366.51.1.1@pec.aruba.it









