

A Sporgenze e gronde

CHIUSURE ORIZZONTALI

Sporgenze sulla facciata con travi dalla sagoma curvilinea o chiusure non finite con cornicione di gronda non risultano coerenti con il sistema di aggancio e copertura degli edifici storici.

Si auspica un trattamento degli aggangi e degli scoli delle acque coerenti con i caratteri storici.



B affaccio su strada

BALCONI E/O LOGGE

Balconi e logge appartengono prevalentemente a tipologie cittadine quale il palazzotto. I balconi in questi casi sono rappresentati da soglie strette spesso in materiale lapideo dalla larghezza pari all'apertura. Balconi lineari in facciata o logge sopraelevate con archi si pongono in contrasto con le tipologie storiche locali.

Si auspica un trattamento di questi elementi volto a ridurne le superfici, o ad un design semplice e minimale.



C elementi impropri

ELEMENTI IMPROPRI

Posizionamento inappropriato delle unità esterne di impianti, pensiline tettoie o sopraelevazioni inappropriate creano disordine formale e alterano le caratteristiche negli edifici storici.

Si ritiene elementi interni di impianti vengano asportati dal prospetto lungo strada e collocati su prospetti interni e/o nascosti; per quanto riguarda gli impianti di illuminazione si raccomanda un'attenzione nel mascheramento di cavi e passaggi. Pensiline o tettoie vanno asportate o ridotte al minimo (ingressi). Le sopraelevazioni qualora compatibili volumetricamente devono essere trattate secondo gli scemi evolutivi del tipo edilizio.

