





SUPERFICIE IN STUCCO		LEGENDA DEL DEGRADO		INTERVENTI DI RESTAURO		VOCE CME	
		FINITURA DORATA		Depositi incoerenti o poco coerenti	A1 - Spolveratura e asportazione di depositi superficiali tramite l'uso di pennellesse, spazzole e aspiratori B1 - Preconsolidamento a mezzo di applicazione di opportuno prodotto consolidante applicato per nebulizzazione	46, 47 48	
				Distacco senza caduta (eventuale)	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante	49	
				Lacune nella doratura	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante E6 - Reintegrazione pittorica di lacune E4 - Stuccature e microstuccature E6 - Reintegrazione pittorica di lacune G1 - Applicazione di opportuno prodotto protettivo superficiale	49 50, 51 52 53 54	
				Consumzione doratura	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante E1 - Ripristino delle dorature mediante applicazione di foglia d'oro (nelle basi delle colonne) E6 - Reintegrazione pittorica di lacune G1 - Applicazione di opportuno prodotto protettivo superficiale	49 53 53 54	
				Deformazione e sollevam. foglia d'oro	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante E4 - Stuccature e microstuccature E7 - Velatura o reintegrazione ad acquarello di mancanze nella pellicola pittorica G1 - Applicazione di opportuno prodotto protettivo superficiale	49 52 53 54	
		FIN. PITTORICA EFF. MARMO		Depositi incoerenti o poco coerenti	A1 - Spolveratura e asportazione di depositi superficiali tramite l'uso di pennellesse, spazzole e aspiratori B2 - Preconsolidamento a mezzo di applicazione di opportuno prodotto consolidante applicato a pennello	33 35	
				Distacco senza caduta (eventuale)	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante	36,37,38,39	
				Deformazione e sollevamento stucchi	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante E4 - Stuccature e microstuccature E7 - Velatura o reintegrazione ad acquarello di mancanze nella pellicola pittorica G1 - Applicazione di opportuno prodotto protettivo superficiale	36,37,38,39 42 43, 44 45	
				Lacune nella pellicola pittorica	E7 - Velatura o reintegrazione ad acquarello di mancanze nella pellicola pittorica G1 - Applicazione di opportuno prodotto protettivo superficiale	43, 44 45	
		STATUE		Depositi incoerenti o poco coerenti	A1 - Spolveratura e asportazione di depositi superficiali tramite l'uso di pennellesse, spazzole e aspiratori B2 - Preconsolidamento a mezzo di applicazione di opportuno prodotto consolidante applicato a pennello	22 23	
				Depositi coerenti	C1 - Rimozione di despositi superficiali incoerenti o parzialmente cooerenti e aderenti a secco	32	
				Distacco senza caduta (eventuale)	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante	25	
				Lacune nel materiale scultoreo	D1 - Ristabilimento della coesione mediante applicazione di opportuno prodotto consolidante D2 - Trattamento punti metallici mediante resina acrilica in soluzione E3 - Riadesione di frammenti E5 - Integrazione plastica di parti mancanti del modellato E4 - Stuccature e microstuccature E6 - Reintegrazione pittorica di lacune G1 - Applicazione di opportuno prodotto protettivo superficiale	25 24 26 29 27, 28 30 31	




PARTICOLARE A



PARTICOLARE B



PARTICOLARE C



PARTICOLARE D

