

SCHEDA TECNICA CORSO D'ACQUA		N. 11		
(all'interno del Territorio della Comunità Montana della Valceresio)				
INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE				
(D.G.R. N° 7/7868 DEL 25 GENNAIO 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)				
ANAGRAFICA DEL CORSO D'ACQUA				
Numero d'ordine rubricato:				
Denominazione attuale del corso d'acqua: non conosciuta				
Quota allo sbocco (m s.l.m.): 330		Foce e sbocco: ROGGIA MOLINARA		
Quota massima (m s.l.m.): 920		Dislivello: 590 m		
Comuni toccati od attraversati: BISUSCHIO				
Bacino di appartenenza: Lago Ceresio				
Limiti entro i quali il corso d'acqua si ritiene appartenente al reticolo idrico minore:				
lungo tutto il suo corso				
Lunghezza asta fluviale acque appartenenti al reticolo idrico minore: 2447 m		Zona urbana: 200 m		
		Zona limitofa all'urbanizzato: 645 m		
		Zona montana: 1602 m		
Immissari: tributari laterali non rubricati				
Ordine principale del bacino: III [^]				
Ordine massimo sottobacini: IV [^]				
Descrizione del corso d'acqua:				
asta idrica a carattere torrentizio; nel tratto montano scorre in alveo ben inciso ad elevata inclinazione su substrato affiorante o subaffiorante; il tratto di alveo a monte della mulattiera c/o acquedotto di Pogliana presenta numerosi fenomeni di dissesto. Passaggio in fregio al complesso dell'acquedotto di Pogliana				
INDIVIDUAZIONE MANUFATTI ED INTERCONNESSIONI ESISTENTI				
Zona urbana				
Riferimento	Tipologia	Commento	Documentazione	Ulteriore indagine
11.AO.01	condotto fognario	tubatura metallica	BI_11_07	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.AS.01	attraversamento carrabile	strada di accesso ad abitazione privata	BI_11_06	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.AA.01	linea elettrica	1 palo sostegno linea ciglio sponda sx	BI_11_05	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.AA.02	linea elettrica	1 palo sostegno linea c/o sponda dx	BI_11_05	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.AO.02	condotto metano + ?	sezione di valle attr. S.P. 29 via Martinelli	BI_11_04	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.AS.02	attraversamento carrabile	sezione di monte attr. S.P. 29 via Martinelli	BI_11_01	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> F
11.AA.03	linea illuminazione stradale	1 palo sostegno linea ciglio sponda sx	BI_11_03	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.AA.04	linea elettrica	1 pilastro metallico c/o sponda dx; 1 palo cls c/o sponda sx	BI_11_02	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
Zona limitrofa all'urbanizzato				
Riferimento	Tipologia	Commento	Documentazione	Ulteriore indagine
11.AS.03	attraversamento carrabile	strada di accesso ad abitazione privata	BI_11_16	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.AO.03	tubo metallico	natura incerta	BI_11_16	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.AA.05	linea illuminazione stradale		BI_11_15	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.AS.03	attraversamento carrabile	passaggio tubo PVC da acquedotto Pogliana	BI_11_14	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
Zona lontana dall'urbanizzato e/o montana				
Riferimento	Tipologia	Commento	Documentazione	Ulteriore indagine
11.AA.06	linea elettrica	1 palo sostegno metallico c/o ciglio dx	BI_11_09	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.AS.04	attraversamento carrabile	sez. monte attraversamento mulattiera	BI_11_10	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.AS.05	attraversamento carrabile	sez. monte attraversamento mulattiera	BI_11_08	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.P.01	bottini di presa sorgenti	2 manufatti sponda sx	BI_11_11	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
11.AS.06	attraversamento carrabile	sez. monte attraversamento mulattiera	BI_11_17	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
SEZIONI RILEVATE + NOTE				
Punti di criticità reali e potenziali: attraversamenti carrabili BI_11_16, BI_11_14, BI_11_17, BI_11_10, BI_11_08				