

SCHEDA TECNICA CORSO D'ACQUA

(all'interno del Territorio della Comunità Montana della Valceresio)

N. 12

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

(D.G.R. N° 7/7868 DEL 25 GENNAIO 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

ANAGRAFICA DEL CORSO D'ACQUA

Numero d'ordine rubricato: 43
 Denominazione attuale del corso d'acqua: VALLE CAVRASCIALLO
 Quota allo sbocco (m s.l.m.): 335 Foce e sbocco: ROGGIA MOLINARA
 Quota massima (m s.l.m.): 705 Dislivello: 370 m
 Comuni toccati od attraversati: BISUSCHIO
 Bacino di appartenenza: Lago Ceresio

Limiti entro i quali il corso d'acqua si ritiene appartenente al reticolo idrico minore:

lungo tutto il suo corso

Lunghezza asta fluviale acque appartenenti al reticolo idrico minore: 1701 m
 Zona urbana: 250 m
 Zona limitofa all'urbanizzato: 250 m
 Zona montana: 1201 m

Immissari: tributari secondari non rubricati

Ordine principale del bacino: III[^]

Ordine massimo sottobacini: IV[^]

Descrizione del corso d'acqua:

asta idrica a carattere torrentizio; nel tratto montano scorre in alveo ben inciso ad elevata inclinazione su substrato affiorante o subaffiorante. In fregio all'urbanizzato scorre in lveo con depositi ciottolosi medio grossolani; in vari tratti consigliati interventi di manutenzione idraulico-forestale; il tratto prima dello sbocco è regimato con alveo rivestito in cls nel tratto finale

INDIVIDUAZIONE MANUFATTI ED INTERCONNESSIONI ESISTENTI

Zona urbana

| Riferimento | Tipologia | Commento | Documentazione | Ulteriore indagine |
|-------------|-----------|----------|----------------|--------------------|
| | | | | |

Zona limitrofa all'urbanizzato

| Riferimento | Tipologia | Commento | Documentazione | Ulteriore indagine |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.AS.01 | attraversamento carreggiabile | sez. monte attraversamento S.P. 29 via Martinelli | BI_12_02 | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F |
| 12.AO.01 | tubo metano + ? | | BI_12_02 | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F |
| 12.AA.01 | linea illuminazione stradale | 1 palo sostegno cls ciglio sponda sx | BI_12_01 | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F |
| 12.AA.02 | partenza linea telefonica | 1 palo linea ciglio sponda dx | BI_12_01 | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F |
| 12.AS.02 | passerella | attraversamento entro proprietà privata | BI_12_05 | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F |
| 12.D.01 | dissesto | ammaloramento briglie selettive | BI_12_03 | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F |

Zona lontana dall'urbanizzato e/o montana

| Riferimento | Tipologia | Commento | Documentazione | Ulteriore indagine |
|-------------|-----------|----------|----------------|--------------------|
| | | | | |

SEZIONI RILEVATE + NOTE

Punti di criticità reali e potenziali: attraversamento carreggiabile BI_12_02