

SCHEDA TECNICA CORSO D'ACQUA

(all'interno del Territorio della Comunità Montana della Valceresio)

N. 16

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
(D.G.R. N° 7/7868 DEL 25 GENNAIO 2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

ANAGRAFICA DEL CORSO D'ACQUA

Numero d'ordine rubricato: -
 Denominazione attuale del corso d'acqua: BISUSCHIO 16
 Quota allo sbocco (m s.l.m.): 325 Foce e sbocco: ROGGIA MOLINARA
 Quota massima (m s.l.m.): 365 Dislivello: 40 m
 Comuni toccati od attraversati: BISUSCHIO
 Bacino di appartenenza: Lago Ceresio

Limiti entro i quali il corso d'acqua si ritiene appartenente al reticolo idrico minore:
 lungo tutto il suo corso

Lunghezza asta fluviale acque appartenenti al reticolo idrico minore: 239 m
 Zona urbana: 164 m (122 m tombinati)
 Zona limitofa all'urbanizzato: 75 m
 Zona montana:

Ordine principale del bacino: III^A
Ordine massimo sottobacini: III^A

Descrizione del corso d'acqua:
 Canale attivo solo in caso di pioggia, raccoglie anche il troppo pieno dell'acquedotto e porta le acque sino alla Roggia Molinara. L'alveo ha il carattere di fosso di piccole dimensioni con un tratto regimato in cls dopo via Praga.

INDIVIDUAZIONE MANUFATTI ED INTERCONNESSIONI ESISTENTI

Zona urbana				
Riferimento	Tipologia	Commento	Documentazione	Ulteriore indagine
16.T.01	Tombinatura	Imbocco tombinatura c/o acquedotto	BI_16_01	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
16.AA.01	Linea elettrica	Attraversamento con n° 2 pali c/o sponda sinistra	BI_16_06	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
16.AA.02	Linea telefonica	Attraversamento elettrico su tratto tombinato	BI_16_06	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
16.AA.03	Linea elettrica	Attraversamento di via Martinelli su tratto tombinato	BI_16_07	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
16.AA.04	Linea illuminazione	Attraversamento di via Martinelli su tratto tombinato	BI_16_07	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
16.T.02	Tombinatura	Sbocco in via Praga	BI_16_08	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
16.AS.01	Attraversamento stradale	Sez. monte attraversamento di via Praga	BI_16_09	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
16.AA.05	Attraversamento linea elettrica	n° 1 pali c/o sponda sinistra e n° 1c/o sponda destra	BI_16_10	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F

Zona limitrofa all'urbanizzato				
Riferimento	Tipologia	Commento	Documentazione	Ulteriore indagine

Zona lontana dall'urbanizzato e/o montana				
Riferimento	Tipologia	Commento	Documentazione	Ulteriore indagine

SEZIONI RILEVATE + NOTE

Punti di criticità reali e potenziali: imbocco della tombinatura BI_16_01