

COMUNE DI CARSOLO								
L'AQUILA								
Elenco dei rapporti ed ordinanze per attività di vigilanza edilizia riguardanti opere o lottizzazioni abusive ex art. 31 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.								
MESE DI DICEMBRE 2019								
Num. D'ord.	RAPPORTO		ORDINANZA di demolizione lavori		DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE OPERE ABUSIVE ESEGUITE E LORO ESATTA UBICAZIONE	INTERVENTI ESEGUITI	RESPONSABILI DELL'ABUSO	ANNOTAZIONI
	Num.	Data	Num.					
1		22.11.2019 Prot. n. 9924 del 27.11.2019	5 Prot. n. 10041 del 02.12.2019	02/12/2019	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE Realizzazione su suolo pubblico di struttura in muratura in ampliamento di unità immobiliare preesistente (Fg. 70, particella n. 93, sub. 15.), in assenza di titolo abilitativo.	<input type="checkbox"/> Lottizzazione abusiva (Art. 30); <input checked="" type="checkbox"/> In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31); <input type="checkbox"/> Di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 35) <input type="checkbox"/> In parziale difformità del permesso di costruire (art. 34) Abusi realizzati sui suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici (art. 35) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività o accertamento di conformità (art. 37)	<input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> PROGETTISTA <input type="checkbox"/> COMMITTENTE <input type="checkbox"/> COSTRUTTORE	Il rapporto è stato redatto Art. 27 <input checked="" type="checkbox"/> Dai competenti uffici comunali (3 c.) <input type="checkbox"/> Da Ufficiali ed agenti di P.G. (4°c.)
2		18.11.2019 Prot. n. 9789 del 21.11.2019	6 Prot. n. 10172 del 06.12.2019	06/12/2019	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE Rimozione di due spallette di un accesso di un locale utilizzato per le attività di autolavaggio distinto al NCT al foglio n. 69 particella n. 24 sub. 14 in Via Risorgimento 19 a Carsoli (AQ). Le spallette rimosse per allargare la porta di ingresso erano larghe 20-25 cm per tutta l'altezza della porta pari a m. 3,20	<input type="checkbox"/> Lottizzazione abusiva (Art. 30); <input checked="" type="checkbox"/> In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31); <input type="checkbox"/> Di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 35) <input type="checkbox"/> In parziale difformità del permesso di costruire (art. 34) Abusi realizzati sui suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici (art. 35) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività o accertamento di conformità (art. 37) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato (art. 36)	<input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> PROGETTISTA <input type="checkbox"/> COMMITTENTE <input type="checkbox"/> COSTRUTTORE <input type="checkbox"/> DIRETTORE DEI LAVORI	Il rapporto è stato redatto Art. 27 <input checked="" type="checkbox"/> Dai competenti uffici comunali (3 c.) <input type="checkbox"/> Da Ufficiali ed agenti di P.G. (4°c.)

In pubblicazione all'albo Pretorio per trenta giorni consecutivi
Carsoli, 04.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Francesco Cerasoli

