

MESE DI NOVEMBRE 2019

Num. D'ord.	RAPPORTO		ORDINANZA di demolizione lavori	DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE OPERE ABUSIVE ESEGUITE LORO ESATTA UBICAZIONE	INTERVENTI ESEGUITI	RESPONSABILI DELL'ABUSO	ANNO TAZIONI
	Num.	Data					
1		18.11.2019 prot. n. 9789 del 21.11.2019		Rimozione di due spallette di un accesso di un locale utilizzato per le attività di autolavaggio distinto al NCT al foglio n. 69 particella n. 24 sub. 14 in Via Risorgimento 19 a Carsoli (AQ). Le spallette rimosse per allargare la porta di ingresso erano larghe 20-25 cm per tutta l'altezza della porta pari a m. 3,20	<input type="checkbox"/> Lottizzazione abusiva (Art. 30); <input checked="" type="checkbox"/> In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31); <input type="checkbox"/> Di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 35) <input type="checkbox"/> In parziale difformità del permesso di costruire (art. 34) Abusi realizzati sui suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici (art. 35) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in assenza o in ommissione della denuncia di inizio attività o accertamento di	<input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> PROGETTISTA <input type="checkbox"/> COMMITTENTE <input type="checkbox"/> COSTRUTTORE	Il rapporto è stato redatto Art. 27 <input checked="" type="checkbox"/> Dai competenti uffici comunali (3 c.) <input checked="" type="checkbox"/> Da Ufficiali ed agenti di P.G. (4° c.)
2		22.11.2019 Prot. n. 9924 del 27.11.2019		Realizzazione su suolo pubblico di struttura in muratura in ampliamento di unità immobiliare preesistente (Fg. 70, particella n. 93, sub. 15), in assenza di titolo abilitativo.	<input type="checkbox"/> Lottizzazione abusiva (Art. 30); <input checked="" type="checkbox"/> In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31); <input type="checkbox"/> Di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 35) <input type="checkbox"/> In parziale difformità del permesso di costruire (art. 34) Abusi realizzati sui suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici (art. 35) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività o accertamento di conformità (art. 37) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato (art. 38)	<input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> PROGETTISTA <input type="checkbox"/> COMMITTENTE <input type="checkbox"/> COSTRUTTORE <input type="checkbox"/> DIRETTORE DEI LAVORI	Il rapporto è stato redatto Art. 27 <input checked="" type="checkbox"/> Dai competenti uffici comunali (3 c.) <input checked="" type="checkbox"/> Da Ufficiali ed agenti di P.G. (4° c.)

In pubblicazione all'albo Pretorio per trenta giorni consecutivi
Carsoli, 27.12.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Francesco Carasoli