

COMUNE DI CARSOLI								
L'AQUILA								
Elenco dei rapporti ed ordinanze per attività di vigilanza edilizia riguardanti opere o lottizzazioni abusive ex art. 31 D.P.R. 360/2001 e s.m.i.								
MESE DI MARZO 2019								
Num. D'ord.	RAPPORTO		ORDINANZA di sospensione lavori		DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE OPERE ABUSIVE ESEGUITI E LORO ESATTA UBICAZIONE	INTERVENTI ESEGUITI	RESPONSABILI DELL'ABUSO	ANNOTAZIONI
	Num.	Data	Num.					
1		15.02.2019	2	13.03.2019 (prot. n.2227)	Realizzazione di un terrazzo a confine con il condomino "Le Canapine" e inoltre realizzazione di un locale, senza titolo edilizio (ordinanza di demolizione)	<input type="checkbox"/> Lottizzazione abusiva (Art. 30); <input checked="" type="checkbox"/> In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31); <input type="checkbox"/> Di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 35) <input type="checkbox"/> In parziale difformità del permesso di costruire (art. 34) <input type="checkbox"/> Abusivi realizzati sui suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici (art.35) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività o accertamento di conformità (art. 37) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato (art. 38) <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> PROGETTISTA <input type="checkbox"/> COMMITTENTE <input type="checkbox"/> COSTRUTTORE <input type="checkbox"/> DIRETTORE DEI LAVORI	Il rapporto è stato redatto Art. 27 <input checked="" type="checkbox"/> Dai competenti uffici comunali (3 c) <input checked="" type="checkbox"/> Da Ufficiali ed agenti di P.G. (4°c.) _____ _____ _____
2		15.02.2019	3	13.03.2019 (prot. n.2228)	Opere realizzate senza titolo abilitativo in quanto parte del box seminterrati e terrazze sovrastanti non sono rappresentati negli elaborati allegati alla Concessione edilizia n. 273 del 06.05.1977 e successiva Concessione edilizia in variante n. 414 del 10.03.1981. E' stato inoltre effettuato uno sbancamento del piano seminterrato che ha generato un aumento di volume dell'intero edificio ricadente sulla particella n. 260. (ordinanza di demolizione)	<input type="checkbox"/> Lottizzazione abusiva (art. 30) <input checked="" type="checkbox"/> In assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31) <input type="checkbox"/> Di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33) <input type="checkbox"/> In parziale difformità del permesso di costruire (art. 34) <input type="checkbox"/> Abusivi realizzati sui suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici (art.35) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività o accertamento di conformità (art. 37) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato (art. 38) <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> PROGETTISTA <input type="checkbox"/> COMMITTENTE <input type="checkbox"/> COSTRUTTORE <input type="checkbox"/> DIRETTORE DEI LAVORI	Il rapporto è stato redatto Art. 27 <input checked="" type="checkbox"/> Dai competenti uffici comunali (3 c.) <input checked="" type="checkbox"/> Da Ufficiali ed agenti di P.G. (4°c.) _____ _____ _____

In pubblicazione all'albo Pretorio per trenta giorni consecutivi

Carsoli, 15.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Francesco Cerasoli

