

Comune di
CARSOLI (AQ)

Partenza

Prot. N° 0001417 del 15-02-2018


Cat. 1 Classe 1



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel. 0863908300



del

N. 2 Reg.

Oggetto: Art. 31, comma 7, del D.P.R. 06.06.2011, n. 380. Trasmissione elenco opere abusive mese di GENNAIO/2018.

Raccomandata

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
c/o TRIBUNALE DI AVEZZANO**

**ALLA REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio Governo del Territorio, Beni
Ambientali, Aree Protette e Paesaggio
Ufficio Pianificazione Territoriale
Via Leonardo da Vinci, n. 6
67100 L'Aquila**

**AL SIG. MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
tramite l'Ufficio Territoriale del Governo
di L'AQUILA
entilocali.pref_laquila@interno.it**

**AL SIG. SINDACO
SEDE**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 31, comma 7, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, si comunica che risultano pervenuti a questo Ufficio di Segreteria comunale rapporti di opere abusive, relativamente al mese di **GENNAIO 2018**, come da elenco allegato.

Si allegano, altresì, alla presente:

- Verbale d'ispezione e di accertamento Prot. 727 del 24.01.2018;
- Ordinanza di demolizione Prot. n. 945 del 01.02.2018.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Gavazzi**

COMUNE DI CARSOI
L'AQUILA


Elenco dei rapporti ed ordinanze per attività di vigilanza edilizia riguardanti opere o lottizzazioni abusive ex art. 31 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

MESE DI GENNAIO 2018

Num. D'ord.	RAPPORTO		ORDINANZA di demolizione lavori		DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE OPERE ABUSIVE ESEGUITI E LORO ESATTA UBICAZIONE	INTERVENTI ESEGUITI	RESPONSABILI DELL'ABUSO	ANNOTAZIONI
	Num.	Data	Num.	Data				
1	Num.	Data	Num.	Data	Foglio 70, Part. 776 sub. 4	<input type="checkbox"/> Lottizzazione abusiva (Art. 30); <input checked="" type="checkbox"/> In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31); <input type="checkbox"/> Di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 34) <input type="checkbox"/> In parziale difformità del permesso di costruire (art. 34) <input type="checkbox"/> Abusivi realizzati sui suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici (art 35) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività o accertamento di conformità (art. 37) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato (art. 38) <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> PROGETTISTA <input type="checkbox"/> COMMITTENTE <input type="checkbox"/> COSTRUTTORE <input type="checkbox"/> DIRETTORE DEI LAVORI	Il rapporto è stato redatto Art. 27 <input checked="" type="checkbox"/> Dai competenti uffici comunali (3 c.) <input checked="" type="checkbox"/> Da Ufficiali ed agenti di P.G. (4°c.) _____ _____ _____
	22.01.2018	1	01.02.2018		Realizzazione di un bagno			
	24.01.2018		Prot. n. 945		al piano terreno e cambio			
	727				destinazione d'uso da cantina			
					a soggiorno.Realizzazione			
					scala interna e demolizione			
					scala esterna. Realizzazione			
					locale tecnico sovrastante il bagno			

Carsoli, 15.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Gavazzi



In pubblicazione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 15.02.2017