

**COMUNE DI CARSOLO**  
L'AQUILA

**Elenco dei rapporti ed ordinanze per attività di vigilanza edilizia riguardanti opere o lottizzazioni abusive ex art. 31 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.**

**MESE DI LUGLIO 2017**

Num. Dord.	Num. RAPPORTO	Num. Data	Num. Data	ORDINANZA di sospensione lavori	DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE OPERE ABUSIVE ESEGUITI E LORO ESATTA UBICAZIONE	INTERVENTI ESEGUITI	RESPONSABILI DELL'ABUSO	ANNOTAZIONI
1		07.07.2017	3.26.07.2017		Realizzazione di un solaio piano in cemento armato a copertura di una grotta naturale delle dimensioni di m 5 x 4 ; Tettoia in plexiglass e supporti in legno delle dimensioni di m 3,5 x 2. Opere realizzate sulla particella n. 100 del fg 27	<input type="checkbox"/> Lottizzazione abusiva (Art. 30); <input checked="" type="checkbox"/> In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31); <input type="checkbox"/> Di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 34) <input type="checkbox"/> In parziale difformità del permesso di costruire (art. 34) <input type="checkbox"/> Abusivi realizzati sui suoi di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici (art. 35) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività o accertamento di conformità (art. 37) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato (art. 38) <input type="checkbox"/> .....	<input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE  <input type="checkbox"/> PROGETTISTA  <input type="checkbox"/> COMMITTENTE <input type="checkbox"/> COSTRUTTORE  <input type="checkbox"/> DIRETTORE DEI LAVORI	Il rapporto è stato redatto Art. 27  <input type="checkbox"/> Dai competenti uffici comunali ( 3 c.)  <input checked="" type="checkbox"/> Da Ufficiali ed agenti di P. G. (4° c.) ..... ..... .....
					(ordinanza di demolizione)			

Num. Dord.	RAPPORTO	ORDINANZA di sospensione lavori	DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE OPERE ABUSIVE ESEGUITI E LORO ESATTA UBICAZIONE	INTERVENTI ESEGUITI	RESPONSABILI DELL'ABUSO	ANNOTAZIONI	
2	24.07.2017	4	26.07.2017	Realizzazione in un balcone in cemento armato nel sottotetto delle dimensioni di m 5 x 1. Opere realizzate sulla particella n. 469 del fg. 6	<input type="checkbox"/> Lotizzazione abusiva (art. 30) <input checked="" type="checkbox"/> In assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31) <input type="checkbox"/> Di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33) <input type="checkbox"/> In parziale difformità del permesso di costruire (art. 34) <input type="checkbox"/> Abusivi realizzati sui suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici (art. 35) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività o accertamento di conformità (art. 37) <input type="checkbox"/> Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato (art. 38)	<input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> PROGETTISTA <input type="checkbox"/> COMMITTENTE <input type="checkbox"/> COSTRUTTORE <input type="checkbox"/> DIRETTORE DEI LAVORI	Il rapporto è stato redatto Art. 27 <input type="checkbox"/> Dai competenti uffici comunali (3 c.) <input checked="" type="checkbox"/> Da Ufficiali ed agenti di P. G. (4° c.)
			(ordinanza di demolizione)				

Carsoli: 09/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott.ssa Elena Gavazzi

In pubblicazione all'Albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 09/08/2017