Sezione 7


LIMITE VIA SAN GIOVANNI BOSCO ESISTENTE
LIMITE RFR19
POSSIBILITA' DI RIEMPIMENTO DEL TERRENO COME DA NORME TECNICHE ATTUATIVE
ALTEZZA DELL'EDIFICIO CALCOLATA COME PREVISTO DALLE NTA VIGENTI
POSIZIONE E SAGOMA INDICATIVA
LINEA TERRENO STATO DI FATTO
Quota riferimento = + 0.00 m

| | | |