



Biblioteca - Via Bailo

SUFFICIENTEMENTE ACCESSIBILE

criticità




Collegamenti verticali

Non sono presenti **segnalatori tattili/colorati** per l'orientamento di ipovedenti e non vedenti lungo i percorsi.



Collegamenti verticali

Il corpo scala non è dotato di **corrimano** su entrambi i lati.



punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in corrispondenza dell'ingresso. Rispettano le dimensioni minime previste da normativa e riportano la segnaletica adeguata.



Accesso

L'accesso alla struttura è **complanare** all'esterno. La finitura della **pavimentazione** esterna è in buono stato.



Collegamenti verticali

La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio. L'**ascensore** è dotato di pulsantiera per non vedenti.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** è in buono stato.