

STUDIO TECNICO BERGAMO
Arch. Marco Bergamo & Geom. Antonio Bergamo



Comune di Besozzo - Varese

Via G. Mazzini, 4 - 21023 Besozzo (VA)

- Pratica:** Permesso di Costruire (ai sensi dell'Art. 10 comma 1, lettera a) per interventi di nuova costruzione, del DPR 380/01): Intervento di nuova costruzione di fabbricato ad uso ricovero mezzi agricoli.
- Proprietà:** **MARTIGNONI SRL** – 03692630126
Via Lago n. 41 - 21023 Besozzo (VA)
Catasto Fabbricati: Sez. Urb. BO, Foglio 3, Mappale 757, Sub. 0.
Catasto Terreni: Sez. B, Foglio 9, Mappali 757 e 1704.
- Progettista:** **Arch. Bergamo Marco** – BRGMRC83P16C751P
Via L. Da Vinci n. 8 - 21023 Besozzo (VA)

**VARIANTE URBANISTICA ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e
art. 97 della L.R. n. 12/05**

Intervento di Nuova Costruzione di Fabbricato ad uso ricovero per mezzi agricoli



Via L. Da Vinci n. 8, 21023 Besozzo (VA)

Tel. 0332.772803, e-mail: geombergamo@libero.it - archbergamo@libero.it

website: www.archbergamo.it

Pratica: Permesso di Costruire (ai sensi dell'Art. 10 comma 1, lettera a) per interventi di nuova costruzione, del DPR 380/01): Intervento di nuova costruzione di fabbricato ad uso ricovero mezzi agricoli.

Proprietà: **MARTIGNONI SRL** – 03692630126
Via Lago n. 41 - 21023 Besozzo (VA)
Catasto Fabbricati: Sez. Urb. BO, Foglio 3, Mappale 757, Sub. 0.
Catasto Terreni: Sez. B, Foglio 9, Mappali 757 e 1704.

Progettista: **Arch. Bergamo Marco** – BRGMRC83P16C751P
Via L. Da Vinci n. 8 - 21023 Besozzo (VA)

DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA

Stato di Fatto

STUDIO TECNICO BERGAMO
Arch. Marco Bergamo & Geom. Antonio Bergamo



Ripresa Fotografica n. 1 – Cancellone d'Ingresso, Lato Ovest



Ripresa Fotografica n. 2 – Cancellone d'Ingresso e Lato Nord 1

Via L. Da Vinci n. 8, 21023 Besozzo (VA)
Tel. 0332.772803, e-mail: geombergamo@libero.it - archbergamo@libero.it
website: www.archbergamo.it

STUDIO TECNICO BERGAMO
Arch. Marco Bergamo & Geom. Antonio Bergamo



Ripresa Fotografica n. 3 – Lato Ovest Nord 2



Ripresa Fotografica n. 4 – Lato Nord 3 – **Porzione edificio crollata**

Via L. Da Vinci n. 8, 21023 Besozzo (VA)
Tel. 0332.772803, e-mail: geombergamo@libero.it - archbergamo@libero.it
website: www.archbergamo.it

STUDIO TECNICO BERGAMO
Arch. Marco Bergamo & Geom. Antonio Bergamo



Ripresa Fotografica n. 5 – Lato Sud 1



Ripresa Fotografica n. 6 – Lato Sud 2

Via L. Da Vinci n. 8, 21023 Besozzo (VA)
Tel. 0332.772803, e-mail: geombergamo@libero.it - archbergamo@libero.it
website: www.archbergamo.it

STUDIO TECNICO BERGAMO
Arch. Marco Bergamo & Geom. Antonio Bergamo



Ripresa Fotografica n. 7 – Controcampo vista su strada



Ripresa Fotografica n. 8 – Lato Ovest

Via L. Da Vinci n. 8, 21023 Besozzo (VA)
Tel. 0332.772803, e-mail: geombergamo@libero.it - archbergamo@libero.it
website: www.archbergamo.it

Pratica: Permesso di Costruire (ai sensi dell'Art. 10 comma 1, lettera a) per interventi di nuova costruzione, del DPR 380/01): Intervento di nuova costruzione di fabbricato ad uso ricovero mezzi agricoli.

Proprietà: **MARTIGNONI SRL** – 03692630126
Via Lago n. 41 - 21023 Besozzo (VA)
Catasto Fabbricati: Sez. Urb. BO, Foglio 3, Mappale 757, Sub. 0.
Catasto Terreni: Sez. B, Foglio 9, Mappali 757 e 1704.


Progettista: **Arch. Bergamo Marco** – BRGMRC83P16C751P
Via L. Da Vinci n. 8 - 21023 Besozzo (VA)

DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA

Contesto Circostante

STUDIO TECNICO BERGAMO
Arch. Marco Bergamo & Geom. Antonio Bergamo



Ortofoto Area d'Intervento

STUDIO TECNICO BERGAMO
Arch. Marco Bergamo & Geom. Antonio Bergamo



Ripresa Fotografica n. 1 - Contesto Circostante

STUDIO TECNICO BERGAMO
Arch. Marco Bergamo & Geom. Antonio Bergamo



Ripresa Fotografica n. 2 - Contesto Circostante



Ripresa Fotografica n. 3 - Contesto Circostante

STUDIO TECNICO BERGAMO
Arch. Marco Bergamo & Geom. Antonio Bergamo



Ripresa Fotografica n. 4 - Contesto Circostante



Ripresa Fotografica n. 5 - Contesto Circostante



STUDIO TECNICO BERGAMO
Arch. Marco Bergamo & Geom. Antonio Bergamo
Ripresa Fotografica n. 6 - Contesto Circostante



Ripresa Fotografica n. 7 - Contesto Circostante **Porzione edificio crollata**