

NOTIFICATA A MANO IL 18/09/2017
A ELEZI NASUF

Wassuf Elzen



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia:

Comune:

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO

Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra

Scheda n.

giorno mese anno

Data

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg.

Istat Prov.

Istat Comune

N° aggregato

N° edificio

DATI CATASTALI

Foglio

Allegato

Particelle

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO

1200976

1200580

1201004

1200975

1201003 1200454 1200972 1201000

1200819

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499	A ☐ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☒ 3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☒ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.		
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☒ Deposito		
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☒ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

BALMA MARCHIS MICHELE
PERINO LUIGI TOMMASO

FIRME

Wassuf Elzen



Data 23/05/17

COMUNE DI BUGNARA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Geom. Antonio D'ANGELO

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia:

Comune:

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

- 1 ☒ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

COLLE
Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra SEB34

Scheda n. 002

giorno mese anno

Data 23/05/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 43

Istat Prov. 066

Istat Comune 0112

N° aggregato 12010845

N° edificio 004

DATI CATASTALI

Foglio

5

Allegato

Particelle

396

397

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO

MALVESTITO ANGELO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale																																							
☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ >12 <tr><td>1 ☐ <2.50</td><td>2 ☐ 2.50 ÷ 3.49</td><td>3 ☒ 3.50 ÷ 5.00</td><td>4 ☐ >5.00</td></tr> <tr><td>A ☒ <50</td><td>B ☐ 50 ÷ 69</td><td>C ☐ 70 ÷ 99</td><td>D ☐ 100 ÷ 129</td><td>E ☐ 130 ÷ 169</td><td>F ☐ 170 ÷ 229</td><td>G ☐ 230 ÷ 299</td><td>H ☐ 300 ÷ 399</td></tr> <tr><td>I ☐ 400 ÷ 499</td><td>L ☐ 500 ÷ 649</td><td>M ☐ 650 ÷ 899</td><td>N ☐ 900 ÷ 1199</td><td>O ☐ 1200 ÷ 1599</td><td>P ☐ 1600 ÷ 2199</td><td>Q ☐ 2200 ÷ 3000</td><td>R ☐ >3000</td></tr> <tr><td>A ☐ Abitativo</td><td>B ☐ Produttivo</td><td>C ☐ Commercio</td><td>D ☐ Uffici</td><td>E ☐ Serv. pubbl.</td><td>F ☒ Deposito</td><td>G ☐ Strategico</td><td>H ☐ Turist. ricett.</td></tr> <tr><td>1 ☒ Muratura</td><td>2 ☐ Cemento armato</td><td>3 ☐ Mista (mur.+c.a.)</td><td>4 ☐ Altro:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1 ☐ Edificio AGIBILE</td><td>2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE</td><td>3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO</td><td>4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>	1 ☐ <2.50	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	3 ☒ 3.50 ÷ 5.00	4 ☐ >5.00	A ☒ <50	B ☐ 50 ÷ 69	C ☐ 70 ÷ 99	D ☐ 100 ÷ 129	E ☐ 130 ÷ 169	F ☐ 170 ÷ 229	G ☐ 230 ÷ 299	H ☐ 300 ÷ 399	I ☐ 400 ÷ 499	L ☐ 500 ÷ 649	M ☐ 650 ÷ 899	N ☐ 900 ÷ 1199	O ☐ 1200 ÷ 1599	P ☐ 1600 ÷ 2199	Q ☐ 2200 ÷ 3000	R ☐ >3000	A ☐ Abitativo	B ☐ Produttivo	C ☐ Commercio	D ☐ Uffici	E ☐ Serv. pubbl.	F ☒ Deposito	G ☐ Strategico	H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura	2 ☐ Cemento armato	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	4 ☐ Altro:					1 ☐ Edificio AGIBILE	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:				
1 ☐ <2.50	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	3 ☒ 3.50 ÷ 5.00	4 ☐ >5.00																																									
A ☒ <50	B ☐ 50 ÷ 69	C ☐ 70 ÷ 99	D ☐ 100 ÷ 129	E ☐ 130 ÷ 169	F ☐ 170 ÷ 229	G ☐ 230 ÷ 299	H ☐ 300 ÷ 399																																					
I ☐ 400 ÷ 499	L ☐ 500 ÷ 649	M ☐ 650 ÷ 899	N ☐ 900 ÷ 1199	O ☐ 1200 ÷ 1599	P ☐ 1600 ÷ 2199	Q ☐ 2200 ÷ 3000	R ☐ >3000																																					
A ☐ Abitativo	B ☐ Produttivo	C ☐ Commercio	D ☐ Uffici	E ☐ Serv. pubbl.	F ☒ Deposito	G ☐ Strategico	H ☐ Turist. ricett.																																					
1 ☒ Muratura	2 ☐ Cemento armato	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	4 ☐ Altro:																																									
1 ☐ Edificio AGIBILE	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:																																									

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

BALMA MARONIS MICHELE
PERINODI PAOLO TOMMASO

FIRME

[Signature]



Data 23/05/17

COMUNE DI BUGNARA
PER RICEVUTA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Geom. Antonio D'ANGELO

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: _____

Comune: _____

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

- 1 ☒ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

COLLE _____
Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 57034

Scheda n. 0004

giorno mese anno

Data 23/05/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 43

Istat Prov. 066

Istat Comune 012

N° aggregato

12000845

N° edificio 004

DATI CATASTALI

Foglio

5

Allegato

1

Particelle


396

397

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO

HALVASTOTO ANGELO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST.Finale
1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☒ <50	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☒ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	per SOLO RISCHIO ESTERNO
5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	E ☐ Serv. pubbl.		4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	F ☐ Deposito		
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	H ☐ Turist. ricett.		
		I ☐ 400 ÷ 499			
		L ☐ 500 ÷ 649			
		M ☐ 650 ÷ 899			
		N ☐ 900 ÷ 1199			
		O ☐ 1200 ÷ 1599			
		P ☐ 1600 ÷ 2199			
		Q ☐ 2200 ÷ 3000			
		R ☐ >3000			

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

BALMA MARCHESE MICHELE
PERINO LUIGI TOMMASO

FIRME

[Signature]



Data 23/05/17

PER RICEVUTA
COMUNE DI BUGNARA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Geom. Antonio D'ANGELO
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: _____

Comune: _____

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

- 1 ☒ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra SEB34

Scheda n. 065

giorno mese anno

Data 23/05/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 43

Istat Prov. 066

Istat Comune 012

N° aggregato 12002 67

N° edificio 001

DATI CATASTALI

Foglio 18


Allegato 1

Particelle 522

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO

CELLO PAOLA ANITA
MICHELANGELO NICOLA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☒ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ 1 <2.50 ☒ 2 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3 3.50 ÷ 5.00 ☐ 4 >5.00	☒ A <50 ☐ B 50 ÷ 69 ☐ C 70 ÷ 99 ☐ D 100 ÷ 129 ☐ E 130 ÷ 169 ☐ F 170 ÷ 229 ☐ G 230 ÷ 299 ☐ H 300 ÷ 399 ☐ I 400 ÷ 499 ☐ L 500 ÷ 649 ☐ M 650 ÷ 899 ☐ N 900 ÷ 1199 ☐ O 1200 ÷ 1599 ☐ P 1600 ÷ 2199 ☐ Q 2200 ÷ 3000 ☐ R >3000	☒ A Abitativo ☐ B Produttivo ☐ C Commercio ☐ D Uffici ☐ E Serv. pubbl. ☐ F Deposito ☐ G Strategico ☐ H Turist. ricett.	☒ 1 Muratura ☐ 2 Cemento armato ☐ 3 Mista (mur.+c.a.) ☐ 4 Altro: _____	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☒ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

BALMA MARCHIS MICHELE
PERINO TOMMASO

FIRME

[Signature]
[Signature]



Data 23/05/17

PER RICEVUTA

COMUNE DI BUGNARA
Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)
Geom. Antonio D'ANGELO

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia:

Comune:

Frazione/Località:

(denominazione Istat)

- 1 ☒ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra

Scheda n.

giorno mese anno

Data

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg.

Istat Prov.

Istat Comune

N° aggregato

N° edificio

DATI CATASTALI


Foglio

Allegato

Particelle

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☐ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☒ 50 ÷ 69	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 ☒ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	E ☐ Serv. pubbl.		
6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	F ☐ Deposito		
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	H ☐ Turist. ricett.		
		I ☐ 400 ÷ 499			
		L ☐ 500 ÷ 649			
		M ☐ 650 ÷ 899			
		N ☐ 900 ÷ 1199			
		O ☐ 1200 ÷ 1599			
		P ☐ 1600 ÷ 2199			
		Q ☐ 2200 ÷ 3000			
		R ☐ >3000			

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

BALMA MARCHIS MICHELE
PERINO LUIGI TOMMASO

FIRME



COMUNE DI BUGNARA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Geom. Antonio D'ANGELO

Data

23/05/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)