

COMUNE DI ORIOLO ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

DOCUMENTO:

Piano Eliminazione
Barriere Architettoniche
(PEBA)

OGGETTO:

Schede di rilievo delle barriere
architettoniche

COMMITTENTE:

COMUNE DI ORIOLO ROMANO
VIA VITTORIO EMANUELE III, 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (VT)

TECNICO:

mtstudio

VIA ARCHIMEDE 181 - 00197 ROMA
06 80691801 - INFO@MTSTUDIO.IT

PROGETTISTA
Arch. Roberto Empler



DATA:

09/07/2025

RIL_03

Accessibilità degli edifici

ORIOLO ROMANO

Accessibilità degli edifici

MUNICIPIO

VIA VITTORIO EMANUELE III, 3 – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Presente servo scala esterno su via Vittorio Emanuele III
- Assenza bagno accessibile



TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA										Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati			
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi									
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte	Parapetti	Corrimani	Bancone					
Presente	X																	
Assente	O																	
Posti Auto	P																	
TIPOLOGIA		X	O	O	X	O		O	O		X	X	X	X	O		O	P

Accessibilità degli edifici

CHIESA SAN GIORGIO MARTIRE

PIAZZA CLAUDIA, 10 – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Rampa di accesso esterna con parapetto non adeguato
- Percorso esterno privo di copertura

TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA							Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati			
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte			Parapetti	Corrimani	Bancone
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		O	X	X	O	O		O	O		O	X	O		

Accessibilità degli edifici

CHIESA DI SANT'ANNA

VIA SANT'ANNA, 59 – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Presenza gradino ingresso alla chiesa

TIPOLOGIA

Accessibile	O	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA										Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati
Visitabile	O			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte	Parapetti	Corrimani	Bancone		
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		X	O	O	O	O	O		O	X	O	O	O	O	O

Accessibilità degli edifici

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANTA ROSA VENERINI

VIA SALVO D'ACQUISTO, 16 – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Percorso esterno privo di copertura



TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA							Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati			
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte			Parapetti	Corrimani	Bancone
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		X	X	X	X	O		X	X	X	X	O		O	O

Accessibilità degli edifici

SPAZIO SUPPORTO DONNA

VIA GIANNI RODARI – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Percorso esterno privo di copertura



TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA							Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati			
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte			Parapetti	Corrimani	Bancane
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		X	X	X	O	O		X	X	X	X	O		X	P

Accessibilità degli edifici

ASD POLISPORTIVA ORIOLO

VIA GIANNI RODARI, 8 – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Percorso esterno privo di copertura
- Servizi igienici e spogliatoi accessibili



TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA							Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati			
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte			Parapetti	Corrimani	Bancone
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		X	X	X	O	O		X	X	X	X	O		X	P

Accessibilità degli edifici

CONVENTO DI SANT'ANTONIO

VIA ROMA, 28 – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Convento non accessibile
- Pavimentazione esterna non idonea

TIPOLOGIA

Accessibile	O	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA							Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati			
Visitabile	O			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte			Parapetti	Corrimani	Bancane
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		X	O	O	O	O	O		X	X	X	X	O	O	O

Accessibilità degli edifici

SCUOLA DELL'INFANZIA

VIA ORSINI, 32 – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Percorso esterno privo di copertura
- Pavimentazione esterna non idonea
- Ingresso accessibile



TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA							Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati			
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte			Parapetti	Corrimani	Bancane
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	X	O	X	P

Accessibilità degli edifici

SCUOLA PRIMARIA

VIA CLAUDIA, 10 – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Rampa di ingresso esterna con pendenza non adeguata
- Apertura porte delle aule verso il corridoio
- Percorso esterno privo di copertura



TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA							Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati			
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte			Parapetti	Corrimani	Bancone
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		X	X	X	X	O		X	X	X	X	O	X	P	

Accessibilità degli edifici

ASILO NIDO COMUNALE

VIA RAFFAELE JOZZINO – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Percorso esterno privo di copertura



TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA							Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati				
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi							
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte			Parapetti	Corrimani	Bancone	
Presente	X															
Assente	O															
Posti Auto	P															
TIPOLOGIA		X	X	X	O	O		X	X		O	X	O		X	O

Accessibilità degli edifici

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE
Centro sociale per la terza età, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile

VIA CLAUDIA, 5 – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Presenza di piattaforma elevatrice che conduce al piano seminterrato
- Servizi igienici presenti, ma non utilizzabili

TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA							Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati			
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte			Parapetti	Corrimani	Bancane
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	X	O	O	P

Accessibilità degli edifici

POLIZIA LOCALE

VIA CLAUDIA, 31 – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Presenza di gradino all'ingresso
- Edificio non accessibile

TIPOLOGIA

Accessibile	O	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA							Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati				
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi							
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte			Parapetti	Corrimani	Bancane	
Presente	X															
Assente	O															
Posti Auto	P															
TIPOLOGIA		X	X	O	O	O		O	O	X	X	X	X	O	O	P

Accessibilità degli edifici

UFFICIO POSTALE

VIA GIUSEPPE MAZZINI, 3 – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Assenza di percorso esterno coperto
- Accesso diretto da strada

TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA										Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati			
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi									
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte	Parapetti	Corrimani	Bancone					
Presente	X																	
Assente	O																	
Posti Auto	P																	
TIPOLOGIA		X	X	O	O	O		X	X		O	X	O	O	X		X	P

Accessibilità degli edifici

SUPERMERCATO

VIA LAZIO – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA							Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati					
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi								
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte			Parapetti	Corrimani	Bancone		
Presente	X																
Assente	O																
Posti Auto	P																
TIPOLOGIA		X	X	X	O	O		X	X		O	X	O	O	O	X	P

Accessibilità degli edifici

SERVIZI COMMERCIALI

VIA DELLA STAZIONE, 31-33 – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA										Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati			
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi									
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte	Parapetti	Corrimani	Bancone					
Presente	X																	
Assente	O																	
Posti Auto	P																	
TIPOLOGIA		X	X	O	O	O		X	X		O	X	O	O	O		X	P

Accessibilità degli edifici

CIMITERO COMUNALE

STRADA BASSANESE – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Pavimentazione esterna non idonea



TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA										Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte	Parapetti	Corrimani	Bancane		
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		O	O	O	O	O	O		O	X	O	O	O	X	O

Accessibilità degli edifici

CHIESA DI SAN ROCCO

STRADA BASSANESE – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Presenza di gradini all'ingresso della chiesa
- Edificio non accessibile

TIPOLOGIA

Accessibile	O	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA							Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati			
Visitabile	O			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte			Parapetti	Corrimani	Bancone
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O		

Accessibilità degli edifici

CENTRO POLIVALENTE

Scuola di musica – Chiesa Avventista

VIA DEL MATTATOIO – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Pavimentazione esterna non idonea

TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA										Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte	Parapetti	Corrimani	Bancone		
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		X	O	X	X	O	X	X	X	X	O	O	O		

Accessibilità degli edifici

PARCO DI VILLA ALTIERI

LARGO SANTACROCE – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Presenza di gradino all'ingresso della Villa
- Pavimentazione esterna ed interna alla Villa non adeguata
- Presenza di rampa interna accessibile

TIPOLOGIA

Accessibile	X	Segnaletica Esterna	Percorso Esterno	FRUIZIONE INTERNA										Luogo Sicuro Statico	Posti e spazi riservati
Visitabile	X			Percorsi di collegamento			Servizi igienici		Elementi						
Adattabile	X			Rampe	Sistema di collegamento verticale	Perc. e Segnaletica per Diasabili Visivi	Accesso	Fruizione	Scale	Porte	Parapetti	Corrimani	Bancone		
Presente	X														
Assente	O														
Posti Auto	P														
TIPOLOGIA		X	X	X	O	X		O	O					X	P

Accessibilità degli edifici

PARCO DEL CONVENTO

VIA ROMA – ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Presenza di gradino all'ingresso del Parco
- Pavimentazione esterna ed interna al Parco non adeguata
- Parco non accessibile



TIPOLOGIA

[illegible]

Accessibilità degli edifici

VIALI DELLE OLMATE

ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Pavimentazione non adeguata



TIPOLOGIA

[illegible]

Accessibilità degli edifici

FAGGETA VETUSTA

ORIOLO ROMANO

STRALCIO PLANIMETRICO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



NOTE – ESIGENZE / OSTACOLI

- Pavimentazione non adeguata
- Mancanza di percorso attrezzato

TIPOLOGIA

[illegible]

