

**VERBALE DI CONSISTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO
UBICATO IN DERUTA CAPOLUOGO, VIA S. ALLENDE.**



❑ **DESCRIZIONE IMPIANTO.**

- **CAMPO DA CALCIO:** realizzato in erba con dimensioni di m. 100,00 x 66,00 completo di n. 2 porte, n. 2 panchine e impianto di irrigazione automatico con attingimento dell'acqua da pozzo.
- **GRADINATA:** costituita da struttura portante in muratura e gradoni realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo avente la seguente capienza:
 - posti a sedere per tifosi locali n. 288;
 - posti a sedere per tifosi ospiti n. 154;

Negli spazi dedicati risulta altresì una capienza per posti in piedi così suddivisa:

- posti in piedi per tifosi locali n. 280;
- posti in piedi per tifosi ospiti n. 280.

E' compreso il locale sottostante più vicino alla biglietteria, mentre gli altri sono in disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

I settori destinati al pubblico sono così suddivisi per separare i tifosi locali da quelli ospiti:

- a terra con recinzione costituita da pali in ferro e rete metallica collaudata per resistere alla spinta del pubblico avente un'altezza minima di cm. 220;
- sulla gradinata con pannelli di vetri antisfondamento sostenuta da pali in ferro in modo tale che la visibilità dei due settori verso il campo di gioco non sia compromessa;

Sul pianerottolo della gradinata insiste un manufatto prefabbricato con pannelli sandwich termo isolati sia per quanto riguarda le pareti che la copertura destinato a tribuna stampa e TV.

Ogni settore riservato al pubblico ha tre uscite di emergenza, di cui due per ogni settore con apertura verso il campo di gioco.

- **SPOGLIATOI E MAGAZZINO:** il fabbricato è costituito da struttura portante in muratura; solaio in latero-cemento; copertura del tetto realizzata su muricci; manto di copertura con tegole di laterizio, canali di gronda e discendenti; intonaco e tinteggiatura interna ed esterna; pavimenti; rivestimenti nella zona w.c. e docce; impianto elettrico; impianto termo-idrico-sanitario; sanitari; infissi di finestre e porte sia interne che esterne; arredi interni.
- **BIGLIETTERIA:** fabbricato realizzato con struttura portante in muratura; copertura del tetto piana in latero-cemento; canali di gronda e discendenti; intonaco e tinteggiatura esterna ed interna; infissi; pavimento e impianti elettrico ed idrico.

- **SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO:** ve ne sono due, di cui uno per la tifoseria locale e uno per quella ospite.
Le strutture sono realizzate in muratura (quella per i tifosi locali in adiacenza alla biglietteria) con solaio piano in latero-cemento; discendenti; intonaco e tinteggiature interna e interna; sanitari; impianti elettrico e sanitario; pavimenti; rivestimenti nella zona w.c.; sanitari.
- **RECINZIONI:** quella esterna è realizzata in parte con muri in cemento armato avente un'altezza di cm. 250 (a confine con la via pubblica S. Allende e piazzale Togliatti), in parte da pali in ferro e rete metallica collaudata per resistere alla spinta del pubblico avente un'altezza minima di cm. 250 a confine con l'impianto del campo da calcio e di separazione dal terreno di gioco (quest'ultima con le stesse caratteristiche e con un'altezza di cm. 220).
- **BAR E MAGAZZINO:** struttura unica divisa internamente, costituita da pannelli sandwich termo isolati sia per quanto riguarda le pareti che la copertura; pavimentazione in cemento; impianto idrico ed elettrico (solo per la parte destinata a bar).
- **STRUTTURE RICREATIVE:** manufatti rimovibili costituiti da pannelli sandwich termo isolati sia per quanto riguarda le pareti che la copertura e relativi impianti tecnologici allacciati alla fognatura comunale; pavimentazione in cemento; impianto idrico ed elettrico.
Sono destinate ad uso dell'impianto sportivo, nonché al servizio delle attività ricreative durante le feste estive.
- **STRUTTURE PREFABBRICATE:** costituite da tre strutture prefabbricate di cui due destinate a spogliatoio e dotate di impianto idrico ed elettrico; sanitari e arredi.

□ **STATO DI MANUTENZIONE.**

- il campo da gioco, la gradinata, il locale sottostante, gli spogliatoi con annesso magazzino e i servizi igienici per il pubblico sono complessivamente in un buono stato di manutenzione;
- la biglietteria si trova in discrete condizioni di manutenzione;
- le strutture prefabbricate realizzate con pannelli sandwich termo isolati si trovano in un buono stato di manutenzione.

Deruta, 03 luglio 2023



AREA LAVORI PUBBLICI
Geom. Pinnocchi Andrea

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Geom. Pinnocchi Andrea, written over the printed name.

**VERBALI DI CONSISTENZA DEL CAMPO DI CALCIO
UBICATO IN DERUTA CAPOLUOGO, VIA S. ALLENDE.**

◆ ◆ ◆

❑ DESCRIZIONE IMPIANTO.

- CAMPO DA CALCIO: realizzato in erba sintetica prodotto in teli composti da fibre poliolefiniche, delle dimensioni di m. 39,50 x 39,50; completo di impianto di illuminazione costituito da n. 4 pali e n. 16 copri illuminanti (fari). L'impianto è dotato di n. 4 porte per il gioco del calcio a cinque e n. due porte per il gioco del calciotto.
- RECINZIONE: quella esterna è realizzata in parte da muro da paletti in ferro e rete metallica plastificata (di cui la parte a confine con via S. Allende completata da telo ombreggiante per impedire la visuale dall'esterno), mentre quella di separazione dal campo di calcio è costituita da pali in ferro e rete metallica collaudata per resistere alla spinta del pubblico.

❑ STATO DI MANUTENZIONE.

Il campo da gioco è in un discreto stato di manutenzione; gli spogliatoi in discreto stato di manutenzione.

Deruta, 03 luglio 2023



AREA LAVORI PUBBLICI
Geom. Pinnocchi Andrea