

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/79	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	

DENOMINAZIONE	Fabbricato rurale in via Roma (f.2 mapp.1300 sub.1)										

UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE											

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
	2	1300	1				E/03		0,0	GAG	292,83

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						

TIPO DI COSTRUZIONE											

IMPIANTI											

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo		

DESTINAZIONE											

CONDUTTORE											
	Titolo			Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI											

Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo							
										- Costo	
Coefficiente di ammortam.:	0,00% - Somma da ammortizz. E.			0,00		Quota annua di Amm. Economico E.				0,00	
-----										-----	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .	
-----	-----			-----				-----		P.1.2.2.02.09.99.999	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.
-----	-----			-----				-----		-----	-----
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				0,00		1	11
-----	-----			-----				-----		-----	-----

Consegnatario Sig.											

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 01.01.2017		
Oggetto											

										Stato attuale del bene: In uso	
Data	. . .			IL RILEVATORE							

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/80				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Cabina impianti in via Manzoni (f.3 mapp.2015 sub.1)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	3	2015	1			D/01		0,0	GAG	61,97
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	4.229,45		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		3.637,32		Quota annua di Amm. Economico E.		84,59	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.99.999		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			3.637,32		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/81		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/225 I/231 I/263		
										I/271 I/300		

DENOMINAZIONE	Centro Sportivo in via G. Verdi n. 50 - Centro Civico (f.3 mapp.1814 sub.3-4)											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTERESTAZIONE	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione				Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
	3	1814	3					B/04	U	1110,0	CAM	859,91
	3	1814	4					C/04	U	766,0	CAM	1.544,88

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI												

Valore:	282.803,31 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		243.210,82		Quota annua di Amm. Economico E.			5.656,07		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
-----	-----				-----				P.1.2.2.02.09.16.001			
									SOMMA DA		-----	
%	MISSIONE				PROGRAMMA				AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	

100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				243.210,82		1 11	

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017					
Oggetto												

Stato attuale del bene: In uso												
Data . . .	IL RILEVATORE											

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/82		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/176 I/223 I/259		
										I/301		

DENOMINAZIONE	Scuola Infanzia Don Celestino Raveglia in via Liberazione 8 (f.3 mapp.348 sub.702)											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.			- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione				Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
	3	348	702					B/05	U	3350,0	GAG	2.249,16

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI												

Valore:	264.501,22 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00% - Somma da ammortizz. E.				227.471,08		Quota annua di Amm. Economico E.				5.290,02	
-----										-----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
-----	-----				-----				P.1.2.2.02.09.03.001			
									SOMMA DA		-----	
%	MISSIONE				PROGRAMMA				AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	

100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				227.471,08		1 11	

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017					
Oggetto												

Stato attuale del bene: In uso												
Data . .	IL RILEVATORE											

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/83		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
-----										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/187	I/199	I/209
										I/210	I/218	I/224
										I/232	I/241	I/264
										I/265	I/266	I/283
										I/284	I/286	I/303
										I/304	I/306	
-----										-----		
DENOMINAZIONE	Municipio in via Manzoni n. 1 (f.3 mapp.3637 sub.2) (con Ufficio Postale Ee Ambulatorio Medico)											

UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.		

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----	
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----	
	3	3637	2				B/04	U	2865,0	GAG	2.219,49	

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo		

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				

ANNOTAZIONI												

Valore:	261.012,02 - Rendita catastale rivalutata						- Residuo debito del mutuo					
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		224.470,34		Quota annua di Amm. Economico E.		5.220,24			
-----										-----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
-----	-----			-----			-----			P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.	

100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			224.470,34		1		11	

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017					
Oggetto												

Stato attuale del bene: In uso												
Data . .	IL RILEVATORE											

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice				

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/85	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
DENOMINAZIONE	Box di municipio in via Manzoni n. 1 (f.3 mapp.3637 sub.4)										
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
LOCALIZZAZIONE											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
I N T E S T A Z I O N E	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
E C O N S I S T E N Z A	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
	3	3637	4				C/06	2	40.0	GAG	144,61
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
R I F. C A T. T E R R.	Partita	- Foglio		- Numeri							
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
T I P O D I											
C O S T R U Z I O N E											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
I M P I A N T I											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
M A N U T E N Z I O N E	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
D E S T I N A Z I O N E											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
C O N D U T T O R E											
	Titolo				Contratto o atto n.			data			
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
A N N O T A Z I O N I											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
Valore:	19.435,58 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo					
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			16.714,61		Quota annua di Amm. Economico E.			388,71
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M.	
-----	-----			-----					-----		P.1.2.2.02.09.99.999
%									S O M M A D A		-----
	M I S S I O N E			P R O G R A M M A					A M M O R T I Z Z A R E		M I S S. P R O G.
-----	-----			-----					-----		-----
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest					Altri servizi generali			16.714,61		1 11
-----	-----			-----					-----		-----
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
Consegnatario Sig.											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
Mod. G. n.	0	atto n.	data	. .	Data di Acquisto 01.01.2017						
Oggetto											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
Stato attuale del bene: In uso											
Data . .	I L R I L E V A T O R E										

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/86				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Sede Gruppo Alpini in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.2)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	3	3696	2			B/04	U	283,0	GAG	219,24
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	25.782,62		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		22.173,07		Quota annua di Amm. Economico E.		515,65	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.99.999		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			22.173,07		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/87		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/236		

DENOMINAZIONE	Abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.3)											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----	
	3	3696	3				A/02	2	63,0	GAG	209,17	

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo		

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI												

Valore:	28.112,45 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		24.176,70		Quota annua di Amm. Economico E.			562,25		
-----										-----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
-----	-----			-----					P.1.2.2.02.09.01.001			
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		

100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				24.176,70		1 11	

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017					
Oggetto												

										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/88				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.4)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	3	3696	4			A/02	2	63,0	GAG	209,17
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	28.112,45		- Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo			
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		24.176,70		Quota annua di Amm. Economico E.		562,25	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.01.001		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			24.176,70		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/89				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.5)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	3	3696	5			A/02	3	105,0	GAG	413,17
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	55.530,05		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		47.755,85		Quota annua di Amm. Economico E.		1.110,60	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.01.001		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			47.755,85		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/90				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.6)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	3	3696	6			A/02	3	63,0	GAG	247,90
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	33.317,76		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		28.653,24		Quota annua di Amm. Economico E.		666,36	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.01.001		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			28.653,24		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/91				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.7)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	3	3696	7			A/02	3	63,0	GAG	247,90
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	33.317,76		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		28.653,24		Quota annua di Amm. Economico E.		666,36	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.01.001		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			28.653,24		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/92			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			

DENOMINAZIONE	Abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.8)												

UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.			

LOCALIZZAZIONE													

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTERESTAZIONE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita			
	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----			
	3	3696	8			A/02	3	105.0	GAG	413,17			

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								

TIPO DI COSTRUZIONE													

IMPIANTI													

MANUTENZIONE	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo			

DESTINAZIONE													

CONDUTTORE													
	Titolo			Contratto o atto n.				data					

ANNOTAZIONI													

Valore:	55.530,05 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo							
- Costo													
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			47.755,85		Quota annua di Amm. Economico E.			1.110,60		
-----										-----			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.			
-----	-----	-----				-----				P.1.2.2.02.09.01.001			
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA		-----		
									AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		
-----	-----	-----				-----				-----		-----	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				47.755,85		1 11		
-----										-----		-----	

Consegnatario Sig.													

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													

Mod. G. n.	0 atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017								
Oggetto													

Stato attuale del bene: In uso													
Data . . IL RILEVATORE													

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/93				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.9)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	3	3696	9			A/02	3	63,0	GAG	247,90
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	33.317,76		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		28.653,24		Quota annua di Amm. Economico E.		666,36	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.01.001		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			28.653,24		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/94				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.10)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	3	3696	10			A/02	3	63,0	GAG	247,90
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	33.317,76		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		28.653,24		Quota annua di Amm. Economico E.		666,36	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.01.001		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			28.653,24		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/95				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Box di abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.11)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	3	3696	11			C/06	2	26,0	GAG	94,00
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	12.633,60		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		10.864,91		Quota annua di Amm. Economico E.		252,67	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.99.999		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			10.864,91		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/96	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	

DENOMINAZIONE	Box di abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.12)										

UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE											

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
	3	3696	12				C/06	2	24,0	GAG	86,76

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						

TIPO DI COSTRUZIONE											

IMPIANTI											

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo		

DESTINAZIONE											

CONDUTTORE											
	Titolo			Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI											

Valore:	11.660,54			- Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo			
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			10.028,07		Quota annua di Amm. Economico E.			233,21
-----										-----	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .	
-----	-----			-----				-----		P.1.2.2.02.09.99.999	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.
-----	-----			-----				-----		-----	-----
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				10.028,07		1	11
-----	-----			-----				-----		-----	-----

Consegnatario Sig.											

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 01.01.2017		
Oggetto											

										Stato attuale del bene: In uso	
Data . . .										IL RILEVATORE	

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/97				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Box di abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.14)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	8.260,22 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo					
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		7.103,82		Quota annua di Amm. Economico E.		165,20	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.99.999		
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			7.103,82	1	11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/98	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	

DENOMINAZIONE	Box di abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.15)										

UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE											

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
	3	3696	15				C/06	2	17,0	GAG	61,46

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						

TIPO DI COSTRUZIONE											

IMPIANTI											

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo		

DESTINAZIONE											

CONDUTTORE											
	Titolo			Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI											

Valore:	8.260,22			- Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo			
- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			7.103,82		Quota annua di Amm. Economico E.		165,20	
-----										-----	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .	
-----	-----			-----				-----		P.1.2.2.02.09.99.999	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
-----	-----			-----				-----		-----	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				7.103,82		1 11	
-----	-----			-----				-----		-----	

Consegnatario Sig.											

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 01.01.2017		
Oggetto											

Stato attuale del bene: In uso											
Data . . IL RILEVATORE											

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/99				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Box di abitazione in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.16)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	3	3696	16			C/06	2	17,0	GAG	61,46
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	8.260,22 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo					
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		7.103,82		Quota annua di Amm. Economico E.		165,20	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.99.999		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			7.103,82		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/100				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Magazzino in via Tettamanti n. 17 (f.3 mapp.3696 sub.701)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	3	3696	701			C/02	U	24,0	GAG	48,34
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	6.496,90		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		5.587,32		Quota annua di Amm. Economico E.		129,94	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									C O N T O D E L P A T R I M .	
									P.1.2.2.02.09.99.999	
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			5.587,32		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/101		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/182 I/193 I/205		
										I/215 I/219 I/230		
										I/239 I/290 I/291		
										I/302		
DENOMINAZIONE	Biblioteca + Auditorium in via Manzoni n. 25 (f.3 mapp.3699)											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.			- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	----- ----- -----			----- ----- -----			----- ----- -----		----- ----- -----		----- ----- -----	
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----	
	3	3699	0				B/04	U	2555,0	GAG	1.979,33	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	232.769,21 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		200.181,55		Quota annua di Amm. Economico E.		4.655,38			
										----- ----- -----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
----- ----- -----										P.1.2.2.02.09.18.001		
							SOMMA DA		----- ----- -----			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.	
----- ----- -----										----- ----- -----		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			200.181,55		1		11	
----- ----- -----										----- ----- -----		
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017					
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data . .	IL RILEVATORE											

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/102		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/243 I/246 I/247		
										I/249 I/254 I/255		
										I/292 I/293		
DENOMINAZIONE	Scuola Primaria Gaggino Alberto Manzi in via Liberazione (f.3 mapp.4034 sub.701)											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	----- ----- -----			-----		-----		-----		-----		
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		
	3	4034	701			B/05	U	6022,0	GAG	4.043,11		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												

Valore:	1.414.400,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		1.142.400,00		Quota annua di Amm. Economico E.		32.000,00			

P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
-----	-----				-----				P.1.2.2.02.09.03.001			
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	

100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				1.142.400,00		1 11	

Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 31.12.2016					
Oggetto												

										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .	IL RILEVATORE											

COMUNE DI FALOPPIO					M O D E L L O A					
Inventario dei beni Comunali					Codice I/103					
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I					Cod. secondario					
DENOMINAZIONE	Catinato di Ex Villa Reina n. 10 (f.2 mapp.194)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	2	194	0			A/08	U	570,0	CAM	1.766,28
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	0,00		- Rendita catastale rivalutata		- Residuo debito del mutuo					
										- Costo
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		0,00		Quota annua di Amm. Economico E.		32.000,00	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.99.999		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			0,00		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/104	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										-----Elenco Manutenzioni-----	
										I/268 I/294	

DENOMINAZIONE	Abitazione in via Bellini (f.2 mapp.276 sub.701)										

UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE											

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
	2	276	701				A/02	1	115,0	CAM	326,66

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						

TIPO DI COSTRUZIONE											

IMPIANTI											

MANUTENZIONE	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo	

DESTINAZIONE											

CONDUTTORE											
	Titolo			Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI											

Valore:	43.903,10			- Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo			
- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		37.756,68		Quota annua di Amm. Economico E.			878,06	
-----										-----	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .	
-----	-----			-----				-----		P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
-----	-----			-----				-----		-----	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				37.756,68		1 11	
-----	-----			-----				-----		-----	

Consegnatario Sig.											

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .				
										Data di Acquisto 01.01.2017	
Oggetto											

										Stato attuale del bene: In uso	
Data . . .										IL RILEVATORE	

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/105				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Abitazione in via Bellini (f.2 mapp.276 sub.702)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	2	276	702			A/02	1	52,0	CAM	148,48
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	19.955,71		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		17.161,94		Quota annua di Amm. Economico E.		399,11	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.01.001		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			17.161,94		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/106	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	

DENOMINAZIONE	Abitazione in via Bellini (f.2 mapp.276 sub.703)										

UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE											

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
	2	276	703				A/02	1	136,0	CAM	386,06

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						

TIPO DI COSTRUZIONE											

IMPIANTI											

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo		

DESTINAZIONE											

CONDUTTORE											
	Titolo			Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI											

Valore:	51.885,12			- Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo			
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			44.621,22		Quota annua di Amm. Economico E.			1.037,70
-----										-----	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
-----	-----			-----				-----		P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.
-----	-----			-----				-----		-----	-----
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				44.621,22		1	11
-----	-----			-----				-----		-----	-----

Consegnatario Sig.											

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .				
Oggetto	Data di Acquisto 01.01.2017										

Stato attuale del bene: In uso											
Data	IL RILEVATORE										

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/107				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Abitazione in via Bellini (f.2 mapp.275 sub.701)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	2	275	701			A/02	1	52,0	CAM	148,48
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	19.955,71		- Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo			
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		17.161,94		Quota annua di Amm. Economico E.		399,11	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									C O N T O D E L P A T R I M .	
									P.1.2.2.02.09.01.001	
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			17.161,94		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/108	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	

DENOMINAZIONE	Abitazione in via Bellini (f.2 mapp.275 sub.702)										

UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE											

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
	2	275	702				A/02	1	52,0	CAM	148,48

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						

TIPO DI COSTRUZIONE											

IMPIANTI											

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo		

DESTINAZIONE											

CONDUTTORE											
	Titolo			Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI											

Valore:	19.955,71			- Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo			
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			17.161,94		Quota annua di Amm. Economico E.			399,11
-----										-----	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .	
-----	-----			-----				-----		P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.
-----	-----			-----				-----		-----	-----
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				17.161,94		1	11
-----	-----			-----				-----		-----	-----

Consegnatario Sig.											

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 01.01.2017		
Oggetto											

Stato attuale del bene: In uso											
Data . . . IL RILEVATORE											

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/109				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Abitazione in via Bellini (f.2 mapp.274 sub.2)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	2	274	2			A/02	1	94,0	CAM	267,27
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	35.921,09		- Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo			
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		30.892,15		Quota annua di Amm. Economico E.		718,42	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.01.001		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			30.892,15		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/110				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Abitazione in via Bellini (f.2 mapp.274 sub.4)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	2	274	4			A/02	1	105,0	CAM	296,96
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	39.911,42		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		34.323,81		Quota annua di Amm. Economico E.		798,23	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.01.001		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			34.323,81		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/111	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	

DENOMINAZIONE	Abitazione in via Bellini (f.2 mapp.274 sub.3)										

UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE											

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
	2	274	3				A/02	1	42,0	CAM	118,79

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						

TIPO DI COSTRUZIONE											

IMPIANTI											

MANUTENZIONE	_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo										

DESTINAZIONE											

CONDUTTORE											
	Titolo			Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI											

Valore:	15.965,38			- Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo			
- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		13.730,21		Quota annua di Amm. Economico E.			319,31	
-----										-----	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .	
-----	-----			-----				-----		P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
-----	-----			-----				-----		-----	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				13.730,21		1 11	
-----	-----			-----				-----		-----	

Consegnatario Sig.											

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											

Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017				
Oggetto											

Stato attuale del bene: In uso											
Data . . IL RILEVATORE											

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/112		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/171 I/183 I/184		
										I/194 I/206 I/216		
										I/217 I/233 I/238		
										I/242 I/256 I/257		
										I/295 I/296		
DENOMINAZIONE	Scuola Secondaria + Palestra G. Rodari in via Bernaschina 55											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.			- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	----- ----- -----			-----			-----		-----		-----	
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	----- ----- -----			-----			-----		-----		-----	
	4	280	701				B/05	U	12837,0	CAM	8.618,63	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	456.097,90 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			392.244,18		Quota annua di Amm. Economico E.			9.121,96	
										----- -----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
							SOMMA DA		-----			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			392.244,18		1		11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017					
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data . .	IL RILEVATORE											

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/113				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	Abitazione in via C. Battisti n. 2 (f.4 mapp.280 sub.2)									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	4	280	2			A/02	1	126,0	CAM	356,36
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	21.552,66		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		18.535,31		Quota annua di Amm. Economico E.		431,05	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.01.001		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			18.535,31		1 11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/117		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/297		

DENOMINAZIONE	Sede Protezione Civile in via A. Manzoni n. 12 (f.2 mapp.1593 sub.701)											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.			- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione				Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
	2	1593	701					C/02	U	417,0	GAG	839,91

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo		

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI												

Valore:	112.883,90 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		97.080,14		Quota annua di Amm. Economico E.			2.257,68		
-----										-----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
-----	-----				-----				P.1.2.2.02.09.99.999			
									SOMMA DA		-----	
%	MISSIONE				PROGRAMMA				AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	

100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				97.080,14		1 11	

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017					
Oggetto												

										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/118			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										-----Elenco Manutenzioni-----			
										I/244 I/245 I/298			

DENOMINAZIONE	Scuola Primaria Camnago in via V. Bellini n. 100 (f.2 mapp.1870 sub.)												

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.		

LOCALIZZAZIONE													

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.			- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----	
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione				Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----	
	2	1870	0					B/05	U	2220,0	CAM	1.490,49	

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								

TIPO DI COSTRUZIONE													

IMPIANTI													

MANUTENZIONE	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo			

DESTINAZIONE													

CONDUTTORE													
	Titolo				Contratto o atto n.				data				

ANNOTAZIONI													

Valore:	175.281,62 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo								
- Costo													
Coefficiente di ammortam.:	2,00% - Somma da ammortizz. E.				150.742,21				Quota annua di Amm. Economico E.				3.505,63
-----										-----			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.			
-----	-----				-----				P.1.2.2.02.09.03.001				
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		
-----	-----				-----				-----		-----		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				150.742,21		1 11		
-----	-----				-----				-----		-----		

Consegnatario Sig.													

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 01.01.2017				
Oggetto													

										Stato attuale del bene: In uso			
Data . .										IL RILEVATORE			

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/119		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/200		

DENOMINAZIONE	Centro Sportivo in via Albiolo n. 19 (f.5 mapp.3691)											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----	
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----	
	5	3691	0				D/06		0,0	GAG	5.066,00	

RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo		

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				

ANNOTAZIONI												

Valore:	276.603,60 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		237.879,11		Quota annua di Amm. Economico E.			5.532,07		
-----										-----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
-----	-----			-----					P.1.2.2.02.09.16.001			
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		
-----	-----			-----				-----		-----		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				237.879,11		1 11		
-----	-----			-----				-----		-----		

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 01.01.2017			
Oggetto												

										Stato attuale del bene: In uso		
Data	. .		IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/120		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/173	I/185	I/195
										I/207	I/220	I/248
										I/250	I/260	I/299
DENOMINAZIONE	Caserma dei Carabinieri in via Matteotti n. 13 (f.3 mapp.759 sub.712-713-715-716-718)											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
TESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	3	759	712				B/01	U	839,0	GAG	563,30	
	3	759	713				A/02	2	136,0	GAG	453,19	
	3	759	715				C/06	2	47,0	GAG	169,91	
	3	759	716				C/06	2	57,0	GAG	206,07	
	3	759	718				A/02	2	136,0	GAG	453,19	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----												
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----												
Valore:	238.593,27 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		205.190,18		Quota annua di Amm. Economico E.			4.771,87		
										----- ----- -----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										P.1.2.2.02.09.99.999		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										----- ----- -----		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				205.190,18		1 11	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										----- ----- -----		
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017					
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/121		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/235		

DENOMINAZIONE	Centro Sportivo in via Falcone (f.4 mapp.773 sub.2)											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita .			Piani n.			- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione				Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	4	773	2					C/02	U	266,0	GAG	535,77
	4	773	3					C/04	U	211,0	GAG	424,99
	4	773	4					C/02	U	218,0	GAG	439,09
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----												
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI												

Valore:	173.623,29 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		149.316,00		Quota annua di Amm. Economico E.				3.472,47	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										P.1.2.2.02.09.16.001		
									SOMMA DA		-----	
%	MISSIONE				PROGRAMMA				AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										----- ----- -----		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				149.316,00		1 11	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										----- ----- -----		

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2017					
Oggetto												

										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .	IL RILEVATORE											

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/171		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/112		
DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	12.075,20 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			10.384,70		Quota annua di Amm. Economico E.			241,50	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				10.384,70		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 07.02.2017			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/173		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/120		
DENOMINAZIONE	CASERMA CARABINIERI - SOSOTITUZIONE CALDATA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	2.523,57 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			2.170,28		Quota annua di Amm. Economico E.			50,47	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.99.999		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				2.170,28		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 24.11.2017					
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data IL RILEVATORE												

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/176		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/82		
DENOMINAZIONE	SCUOLA INFANZIA - REALIZZAZIONE NUOVO VIALETTO											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	4.601,84 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		3.957,56		Quota annua di Amm. Economico E.				92,04	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				3.957,56		1		11
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .					
Data di Acquisto 27.01.2017												
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data . . . IL RILEVATORE												

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/182		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/101		
DENOMINAZIONE	BIBLIOTECA/AUDITORIUM - SOSTITUZIONE CALDAIA E MESSA A NORMA IMPIANTO											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.			- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	2.765,12 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			2.433,32		Quota annua di Amm. Economico E.			55,30	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.18.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				2.433,32		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2018			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/183		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/112		
DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA - VERIFICA ILLUMINOTECNICA PALESTRA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	1.007,96 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			887,00		Quota annua di Amm. Economico E.			20,16	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				887,00		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 02.05.2018			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/184		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/112		
DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA - FORNITURA E POSA TENDAGGI											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	9.610,45 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		8.457,19		Quota annua di Amm. Economico E.			192,21		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				8.457,19		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. . . Data di Acquisto 05.09.2018					
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A																					
Inventario dei beni Comunali										Codice I/185																					
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario																					
										Manutenzione su I/120																					
DENOMINAZIONE												CASERMA CARABINIERI - RIFACIMENTO PORZIONE MANTO DI COPERTUR																			
UBICAZIONE												Localita'		Indirizzo		n.		Passi carr.n.													
LOCALIZZAZIONE																															
CATASTO URBANO												Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.											
I N T E S T A Z I O N E																															
E C O N S I S T E N Z A												Foglio		Numero		Sub.		Ubicazione		Categ.		Classe		Consist.		Sez.		Rendita			
R I F. C A T. T E R R.												Partita		- Foglio		- Numeri															
T I P O D I																															
C O S T R U Z I O N E																															
I M P I A N T I																															
M A N U T E N Z I O N E												_		Ottimo		_		Buono		_		Discreto		_		Cattivo		_		Pessimo	
D E S T I N A Z I O N E																															
C O N D U T T O R E																															
												Titolo						Contratto o atto n.				data									
A N N O T A Z I O N I																															
Valore:												28.841.31		- Rendita catastale rivalutata						- Residuo debito del mutuo											
																				- Costo											
Coefficiente di ammortam.:												2.00%		- Somma da ammortizz. E.		25.380.33		Quota annua di Amm. Economico E.				576.83									
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O																				C O N T O D E L P A T R I M.											
																						P.1.2.2.02.09.99.999									
% M I S S I O N E																		S O M M A D A													
																		A M M O R T I Z Z A R E		M I S S.		P R O G.									
100.00												Servizi istituzionali, generali e di gest		Altri servizi generali				25.380,33		1		11									
C o n s e g n a t a r i o S i g.																															
F o t o g r a f i e:												rullino n.		da posa n.		a posa n.															
M o d. G. n.												0		atto n.		data						Data di Acquisto 31.12.2018									
O g g e t t o																															
S t a t o a t t u a l e d e l b e n e:												In uso																			
D a t a																				I L R I L E V A T O R E											

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/187			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/83			
DENOMINAZIONE	MUNICIPIO - IMBIANCATURA IMMOBILE												
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo				
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE													
	Titolo				Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI													
Valore:	2.200,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo								
- Costo													
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			1.936,00		Quota annua di Amm. Economico E.			44,00		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.19.001			
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				1.936,00		1 11		
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 20.07.2018				
Oggetto													
										Stato attuale del bene: In uso			
Data . .										IL RILEVATORE			

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/193		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		

										Manutenzione su I/101		

DENOMINAZIONE	BIBLIOTECA/AUDITORIUM - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		
	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI												

Valore:	33.190,60 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		29.871,55		Quota annua di Amm. Economico E.		663,81			
-----										-----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
-----	-----				-----				-----		P.1.2.2.02.09.18.001	
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
-----	-----				-----				-----		-----	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				29.871,55		1 11	
-----	-----				-----				-----		-----	

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2019			
Oggetto												

										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/194			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/112			
DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo				
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE													
	Titolo				Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI													
Valore:	15.980,24 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo								
	- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		14.382,24		Quota annua di Amm. Economico E.		319,60				
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.03.001			
									SOMMA DA				
%	MISSIONE				PROGRAMMA				AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				14.382,24		1 11		
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2019				
Oggetto													
										Stato attuale del bene: In uso			
Data . .										IL RILEVATORE			

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/195		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/120		
DENOMINAZIONE	CASERMA CARABINIERI - RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	1.830,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		1.647,00		Quota annua di Amm. Economico E.		36,60			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
									P.1.2.2.02.09.99.999			
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				1.647,00		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2019			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

	COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A			
	Inventario dei beni Comunali						Codice	I/198		
	S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario			
DENOMINAZIONE	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo			n.	Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.	- Vani n.	- Superficie mq.			
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio	- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo	_ Buono	_ Discreto	_ Cattivo	_ Pessimo					
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	6.600,00 - Rendita catastale rivalutata						- Residuo debito del mutuo			
							- Costo			
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		Somma da ammortizz. E.		5.940,00	Quota annua di Amm. Economico E.			132,00	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
%	MISSIONE				PROGRAMMA		SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS. PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali		5.940,00	1	11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0	atto n.		data		Data di Acquisto 31.12.2019				
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/199		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/83		
DENOMINAZIONE	MUNICIPIO - MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONI											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	69.900,47 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			62.910,42		Quota annua di Amm. Economico E.			1.398,01	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				62.910,42		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .					
Oggetto										Data di Acquisto 31.12.2019		
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/200		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/119		
DENOMINAZIONE	CENTRO SPORTIVO VIA ALBIOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	3.050,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			2.745,00		Quota annua di Amm. Economico E.			61,00	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.16.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				2.745,00		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 05.12.2019			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/205		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/101		
DENOMINAZIONE	BIBLIOTECA/AUDITORIUM - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.			- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	186,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			171,12		Quota annua di Amm. Economico E.			3,72	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.18.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				171,12		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. . .					
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data . . . IL RILEVATORE												

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/206		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/112		
DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo		
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	24.304,94			- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo					
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			22.360,54	Quota annua di Amm. Economico E.			486,10		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
											P.1.2.2.02.09.03.001	
%	MISSIONE					PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest					Altri servizi generali			22.360,54		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 31.12.2020					
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
IL RILEVATORE												

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/207		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/120		
DENOMINAZIONE	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	7.884,33 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		7.253,57		Quota annua di Amm. Economico E.				157,69	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.99.999		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				7.253,57		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .					
Oggetto										Data di Acquisto 07.09.2020		
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/209			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/83			
DENOMINAZIONE	MUNICIPIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo				
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE													
	Titolo				Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI													
Valore:	7.293,12 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo								
- Costo													
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		6.709,68		Quota annua di Amm. Economico E.			145,86			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.19.001			
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				6.709,68		1 11		
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2020				
Oggetto													
										Stato attuale del bene: In uso			
Data . .										IL RILEVATORE			

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/210		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/83		
DENOMINAZIONE	MUNICIPIO - RIQUALIFICAZIONE											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	19.438,97 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			17.883,85		Quota annua di Amm. Economico E.			388,78	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				17.883,85		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2020			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/215		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/101		
DENOMINAZIONE	BIBLIOTECA - MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.			- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	30.286,68 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		28.469,49		Quota annua di Amm. Economico E.			605,73		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.18.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				28.469,49		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .					
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data . . . IL RILEVATORE												

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/216		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/112		
DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA - COMPLETAMENTO ANTINCENDIO											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	3.313,75 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		3.114,91		Quota annua di Amm. Economico E.				66,28	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				3.114,91		1		11
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .					
Oggetto										Data di Acquisto 31.12.2021		
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/217		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/112		
DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	46.961,09 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		44.143,43		Quota annua di Amm. Economico E.			939,22		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				44.143,43		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. . Data di Acquisto 31.12.2021					
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data . . IL RILEVATORE												

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/218		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		

										Manutenzione su I/83		

DENOMINAZIONE	MUNICIPIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita				Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione				Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI												

Valore:	46.942,32 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		44.125,77		Quota annua di Amm. Economico E.		938,85			
-----										-----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
-----	-----				-----				-----		P.1.2.2.02.09.19.001	
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
-----	-----				-----				-----		-----	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				44.125,77		1 11	
-----	-----				-----				-----		-----	

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2021			
Oggetto												

										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/220		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/120		
DENOMINAZIONE	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	1.760,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			1.654,40		Quota annua di Amm. Economico E.			35,20	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.99.999		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				1.654,40		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 09.03.2021			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/223		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/82		
DENOMINAZIONE	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	6.929,60 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		6.513,83		Quota annua di Amm. Economico E.				138,59	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				6.513,83		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. . . Data di Acquisto 31.12.2021					
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/225		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/81		
DENOMINAZIONE	CENTRO SPORTIVO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	3.956,26 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		3.718,87		Quota annua di Amm. Economico E.				79,13	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.16.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				3.718,87		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2021			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/230		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/101		
DENOMINAZIONE	BIBLIOTECA/AUDITORIUM - MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	1.816,54 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		1.743,88		Quota annua di Amm. Economico E.				36,33	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.18.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				1.743,88		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .					
Oggetto										Data di Acquisto 09.02.2022		
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/231		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/81		
DENOMINAZIONE	CENTRO CIVICO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	2.989,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			2.869,44		Quota annua di Amm. Economico E.			59,78	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.99.999		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				2.869,44		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2022			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/232		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/83		
DENOMINAZIONE	MUNICIPIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	28.432,35 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			27.295,05		Quota annua di Amm. Economico E.			568,65	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				27.295,05		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2022			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/233			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/112			
DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA/PALESTRA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO												
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.			- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo				
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE													
	Titolo			Contratto o atto n.				data					
ANNOTAZIONI													
Valore:	1.337,08 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo								
- Costo													
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			1.283,60		Quota annua di Amm. Economico E.			26,74		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.03.001			
								SOMMA DA					
%	MISSIONE			PROGRAMMA				AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				1.283,60		1		11
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 09.02.2022				
Oggetto													
										Stato attuale del bene: In uso			
Data . . .										IL RILEVATORE			

COMUNE DI FALOPPIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/234				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA - MANUTENZIONE STRAORIDNARIA									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	☐ Ottimo		☐ Buono	☐ Discreto	☐ Cattivo	☐ Pessimo				
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE										
	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	5.883,10		- Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo				
	- Costo									
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		5.647,78	Quota annua di Amm. Economico E.		117,66		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.03.001		
							SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			5.647,78	1	11	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 31.12.2022			
Oggetto										
						Stato attuale del bene: In uso				
Data . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/235		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/121		
DENOMINAZIONE	CENTRO SPORTIVO VIA FALCONE - MANUTENIOUTENZIONE											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	2.850,23 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			2.736,23		Quota annua di Amm. Economico E.			57,00	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.16.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				2.736,23		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. . Data di Acquisto 30.11.2022					
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data . . IL RILEVATORE												

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/236			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/87			
DENOMINAZIONE	APPARTAMENTO - SOSTITUZIONE CALDAIA												
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo				
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE													
	Titolo				Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI													
Valore:	4.209,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo								
- Costo													
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		4.040,64		Quota annua di Amm. Economico E.				84,18		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.01.001			
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				4.040,64		1 11		
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 16.12.2022				
Oggetto													
										Stato attuale del bene: In uso			
Data . .										IL RILEVATORE			

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/242		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		

										Manutenzione su I/112		

DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA/PALESTRA - NUOVA PALESTRA											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				

ANNOTAZIONI												

Valore:	16.189,89 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		15.542,29		Quota annua di Amm. Economico E.		323,80			
-----										-----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
-----	-----				-----				-----		P.1.2.2.02.09.03.001	
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
-----	-----				-----				-----		-----	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				15.542,29		1 11	
-----	-----				-----				-----		-----	

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2022			
Oggetto												

										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

Data . . . IL RILEVATORE

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/244		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/118		
DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA CAMNAGO - TINTEGGIATURA AULE											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	2.393,64 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
										- Costo		
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			2.058,55		Quota annua di Amm. Economico E.			47,87	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
								SOMMA DA				
%	MISSIONE			PROGRAMMA				AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				2.058,55		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 24.10.2017			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/245		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/118		
DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA CAMNAGO											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	19.962,13 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			17.566,69		Quota annua di Amm. Economico E.			399,24	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				17.566,69		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2018			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/246			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/102			
DENOMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA GAGGINO - REALIZZAZIONE SCUOLA													
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.													
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.													
E CONSISTENZA Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita													
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri													
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE Ottimo Buono Discreto Cattivo Pessimo													
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE													
ANNOTAZIONI													
Valore: 544.003,79 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo													
Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 478.723,31 Quota annua di Amm. Economico E. 10.880,08													
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.03.001			
MISSIONE										SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00 Servizi istituzionali, generali e di gest Altri servizi generali										478.723,31		1 11	
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n. 0 atto n. data . . Data di Acquisto 31.12.2018													
Oggetto													
Stato attuale del bene: In uso													
Data IL RILEVATORE													

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/247		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/102		
DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA GAGGINO - REALIZZAZIONE SCUOLA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	145.793,03 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			131.213,73		Quota annua di Amm. Economico E.			2.915,86	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				131.213,73		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2019			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/248	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										Manutenzione su I/120	
DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA GAGGINO - REALIZZAZIONE SCUOLA										
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo	
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE											
	Titolo		Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI											
Valore:	630.825,59			- Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo			
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		580.359,55		Quota annua di Amm. Economico E.			12.616,51	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .	
%	MISSIONE				PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali			580.359,55		1	11
Consegnatario Sig.											
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 31.12.2020				
Oggetto											
Stato attuale del bene: In uso											
IL RILEVATORE											

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/249		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/102		
DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA GAGGINO - REALIZZAZIONE SCUOLA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	341.600,84 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		321.104,78		Quota annua di Amm. Economico E.			6.832,02		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				321.104,78		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. . . Data di Acquisto 31.12.2021					
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data . . . IL RILEVATORE												

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/250		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/120		
DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA - REALIZZAZIONE SCUOLA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	127.170,54 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		122.083,72		Quota annua di Amm. Economico E.			2.543,41		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				122.083,72		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2022			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/254		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/102		
DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA - REALIZZAZIONE NUOVA AULA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	26.325,70 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			25.799,19		Quota annua di Amm. Economico E.			526,51	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
									SOMMA DA			
%	MISSIONE				PROGRAMMA				AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				25.799,19		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2023			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/255		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/102		
DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2023											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	63.799,19 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			62.523,21		Quota annua di Amm. Economico E.			1.275,98	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				62.523,21		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2023			
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data . . IL RILEVATORE												

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/257		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/112		
DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA - MANUTENZIONI STRAORDIANARIE 2023											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	27.119,35 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		26.576,96		Quota annua di Amm. Economico E.			542,39		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				26.576,96		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. . .					
Oggetto										Data di Acquisto 31.12.2023		
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/259		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/82		
DENOMINAZIONE	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONI STRAORDIANARIE 2023											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo		
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	927,20 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			908,66		Quota annua di Amm. Economico E.			18,54	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
											P.1.2.2.02.09.03.001	
									SOMMA DA			
%	MISSIONE			PROGRAMMA				AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				908,66		1	11
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0	atto n.		data		. .		Data di Acquisto 24.02.2023				
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data	. .		IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/260		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/120		
DENOMINAZIONE	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	3.660,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			3.586,80		Quota annua di Amm. Economico E.			73,20	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.99.999		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				3.586,80		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 24.10.2023					
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data IL RILEVATORE												

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/263		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/81		
DENOMINAZIONE	CENTRO SPORTIVO - MANUTENZIONE STRAORIDNARIA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	6.100,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		5.978,00		Quota annua di Amm. Economico E.			122,00		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.16.001		
									SOMMA DA			
%	MISSIONE				PROGRAMMA				AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				5.978,00		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 25.10.2023			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/264		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/83		
DENOMINAZIONE	MUNICIPIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	72.937,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		71.478,26		Quota annua di Amm. Economico E.				1.458,74	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				71.478,26		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. . . Data di Acquisto 31.12.2023					
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/266		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/83		
DENOMINAZIONE	MUNICIPIO - MANUTENZIONI											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	14.064,03 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			13.782,75		Quota annua di Amm. Economico E.			281,28	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				13.782,75		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2023			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/268			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/104			
DENOMINAZIONE	APPARTAMENTO VIA BELLINI - SOSTITUZIONE CALDAIA												
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo				
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE													
	Titolo			Contratto o atto n.				data					
ANNOTAZIONI													
Valore:	5.643,96 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo								
- Costo													
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		5.531,08		Quota annua di Amm. Economico E.				112,88		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.01.001			
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				5.531,08		1		11	
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. . .						
Oggetto										Data di Acquisto 31.12.2023			
										Stato attuale del bene: In uso			
Data . . .										IL RILEVATORE			

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/271		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/81		
DENOMINAZIONE	CENTRO CIVICO - LAVORI DI RECUPERO											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	3.806,40 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		3.273,49		Quota annua di Amm. Economico E.				76,13	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.16.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				3.273,49		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 07.03.2017			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/283		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/83		
DENOMINAZIONE	MUNICIPIO - MANUTENZIONE COPERTURA EDIFICIO POSTALE											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	24.174,67 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			21.273,73		Quota annua di Amm. Economico E.			483,49	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				21.273,73		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .					
Oggetto										Data di Acquisto 10.05.2018		
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/284		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/83		
DENOMINAZIONE	MUNICIPIO - CREAZIONE SPORTELLO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	2.989,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			2.630,32		Quota annua di Amm. Economico E.			59,78	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				2.630,32		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .					
Oggetto										Data di Acquisto 05.09.2018		
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/286		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/83		
DENOMINAZIONE	IMMOBILIZZO DEFINITIVO: MUNICIPIO - EFFICIENTAMENTO ENERGET.											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	222.081,78 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			222.081,78		Quota annua di Amm. Economico E.			4.441,64	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				222.081,78		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2024			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/290		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		

										Manutenzione su I/101		

DENOMINAZIONE	IMMOBILIZZO DEFINITIVO: BIBLIOTECA/AUDITORIUM - MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		
	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI												

Valore:	61.187,31 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		61.187,31		Quota annua di Amm. Economico E.		1.223,75			
-----										-----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
-----	-----				-----				P.1.2.2.02.09.18.001			
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
-----	-----				-----				-----		-----	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				61.187,31		1 11	
-----	-----				-----				-----		-----	

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2024			
Oggetto												

										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/291		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		

										Manutenzione su I/101		

DENOMINAZIONE	BIBLIOTECA/AUDITORIUM - MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				

ANNOTAZIONI												

Valore:	328,18 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		328,18		Quota annua di Amm. Economico E.			6,56		
-----										-----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
-----	-----				-----				-----		P.1.2.2.02.09.18.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		
-----	-----				-----				-----		-----	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				328,18		1 11	
-----	-----				-----				-----		-----	

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2024			
Oggetto												

										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/293			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/102			
DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA GAGGINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo				
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE													
	Titolo				Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI													
Valore:	2.367,82 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo								
- Costo													
Coefficiente di ammortam.:	2,00% - Somma da ammortizz. E.				2.367,82		Quota annua di Amm. Economico E.				47,36		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.03.001			
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				2.367,82		1 11		
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2024				
Oggetto													
										Stato attuale del bene: In uso			
Data . .										IL RILEVATORE			

Data . . .

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/295		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/112		
DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	72.171,19 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			72.171,19		Quota annua di Amm. Economico E.			1.443,42	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				72.171,19		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2024			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

Data . . . IL RILEVATORE

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/297		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		

										Manutenzione su I/117		

DENOMINAZIONE	PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE STRORDINARIA CLIMATIZZATOR MAGAZZINO											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo		

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			

ANNOTAZIONI												

Valore:	146,40 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		146,40		Quota annua di Amm. Economico E.		2,93			
-----										-----		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
-----	-----				-----				-----		P.1.2.2.02.09.99.999	
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
-----	-----				-----				-----		-----	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				146,40		1 11	
-----	-----				-----				-----		-----	

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 17.09.2024			
Oggetto												

										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/298		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/118		
DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA CAMNAGO - MANUTENZIONE STRORDINARIA CLIMATIZZATORI											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	366,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			366,00		Quota annua di Amm. Economico E.			7,32	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				366,00		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 17.09.2024			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/299		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/120		
DENOMINAZIONE CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.												
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.												
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita												
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri												
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE _ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo												
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
Titolo Contratto o atto n. data												
ANNOTAZIONI												
Valore: 1.987,38 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo												
Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 1.987,38 Quota annua di Amm. Economico E. 39,75												
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.99.999		
										SOMMA DA		
%										AMMORTIZZARE MISS. PROG.		
100,00										1 11		
Servizi istituzionali, generali e di gestAltri servizi generali												
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n. 0 atto n. data . . Data di Acquisto 08.07.2024												
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data . . IL RILEVATORE												

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/300		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/81		
DENOMINAZIONE	CENTRO CIVICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	993,69 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			993,69		Quota annua di Amm. Economico E.			19,87	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.16.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				993,69		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. . .					
Oggetto										Data di Acquisto 08.07.2024		
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/301		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/82		
DENOMINAZIONE	SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	6.795,20 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	1,00%		- Somma da ammortizz. E.		6.795,20		Quota annua di Amm. Economico E.			67,95		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				6.795,20		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. . . Data di Acquisto 31.12.2024					
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/302		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		

										Manutenzione su I/101		

DENOMINAZIONE	AUDITORIUM/BIBLIOTECA - OPERE RISTRUTTURAZIONE / MESSA A NORMA SERRAMENTI											

UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE												

CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							

TIPO DI COSTRUZIONE												

IMPIANTI												

MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			

DESTINAZIONE												

CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				

ANNOTAZIONI												

Valore:	116.896,52 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			116.896,52		Quota annua di Amm. Economico E.			2.337,93	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
-----	-----			-----					P.1.2.2.02.09.18.001			
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.
-----	-----			-----				-----		-----		-----
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				116.896,52		1		11
-----	-----			-----				-----		-----		-----

Consegnatario Sig.												

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												

Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 10.09.2024			
Oggetto												

										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/304			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/83			
DENOMINAZIONE MUNICIPIO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE													
UBICAZIONE		Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO		Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA		Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.		Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE		_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo		
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE													
		Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI													
Valore:		5.642,50 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo													
Coefficiente di ammortam.:		2,00%	- Somma da ammortizz. E.			5.642,50		Quota annua di Amm. Economico E.			2.337,93		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.19.001			
						SOMMA DA							
%		MISSIONE				PROGRAMMA				AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00		Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				5.642,50	1	11	
Consegnatario Sig.													
Fotografie:		rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.		0	atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2024				
Oggetto													
										Stato attuale del bene: In uso			
Data		. .		IL RILEVATORE									

COMUNE DI FALOPPIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/306		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/83		
DENOMINAZIONE	MUNICIPIO - OPERE RISTRUTTURAZIONE / MESSA A NORMA SERRAMENT											
UBICAZIONE	Localita'				Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo				Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI												
Valore:	116.896,51 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			116.896,51		Quota annua di Amm. Economico E.			2.337,93	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE				PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest				Altri servizi generali				116.896,51		1 11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.												
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2024			
Oggetto												
Stato attuale del bene: In uso												
Data . . IL RILEVATORE												