

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA


TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via BuccoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_001**INDIRIZZO: **VIA BUCCO RODOLFO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **659**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 778,75**N. INDICATIVO DI STALLI: **37**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO – USO PUBBLICO NON PERFEZIONATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹

☒ SUFFICIENTE²

☐ INSUFFICIENTE³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁴

☒ INSUFFICIENTE⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁶

☒ SUFFICIENTE⁷

☐ INSUFFICIENTE⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO

☐ SUFFICIENTE

☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

-
- 1 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
 - 2 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
 - 3 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
 - 4 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
 - 5 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
 - 6 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
 - 7 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
 - 8 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via Bucco

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 001**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via MilanoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_002**INDIRIZZO: **VIA MILANO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **681, 682**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V033**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 2375,01**N. INDICATIVO DI STALLI: **114**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO ASSERVITO ALL'USO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁹☒ SUFFICIENTE¹⁰☐ INSUFFICIENTE¹¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione,
alberatura☒ SUFFICIENTE¹²☐ INSUFFICIENTE¹³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ¹⁴☐ SUFFICIENTE¹⁵☐ INSUFFICIENTE¹⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità,
interferenza con traffico veicolare)☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

-
- 9 -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 10 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 11 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 12 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 13 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 14 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 15 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 16 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA MILANO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: MT 002

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio Piazza RepubblicaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_003**INDIRIZZO: **PIAZZA REPUBBLICA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **480**DESTINAZIONE PRG: **standard B**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F062 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1811,49**N. INDICATIVO DI STALLI: **54**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: asfaltoATTREZZATURE PRESENTI: alberatura, illuminazione

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO¹⁷☒ SUFFICIENTE¹⁸☐ INSUFFICIENTE¹⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione,
alberatura☒ SUFFICIENTE²⁰☐ INSUFFICIENTE²¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO²²☐ SUFFICIENTE²³☐ INSUFFICIENTE²⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità,
interferenza con traffico veicolare)☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

-
- 17 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 18 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 19 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 20 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 21 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 22 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 23 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 24 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PIAZZA REPUBBLICA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: MT 003

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via TimavoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_004**INDIRIZZO: **VIA TIMAVO**DATI CATASTALI: Sezione **G** Foglio **3** Mappale **123**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T212**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1185,23**N. INDICATIVO DI STALLI: **57**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO ²⁵☐ SUFFICIENTE²⁶☐ INSUFFICIENTE²⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione,
alberatura☒ SUFFICIENTE²⁸☐ INSUFFICIENTE²⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ³⁰☐ SUFFICIENTE³¹☐ INSUFFICIENTE³²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità,
interferenza con traffico veicolare)☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

25 -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m

26 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m

27 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m

28 - presenza di illuminazione e di pavimentazione

29 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione

30 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono

31 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono

32 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA TIMAVO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: MT 004

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)


SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio viale EuropaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_007**INDIRIZZO: **VIALE EUROPA**DATI CATASTALI: Sezione **U** Foglio **3** Mappale **143, 145, 146, 147**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V080**

GESTIONE: ---



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 9078,17**N. INDICATIVO DI STALLI: **436**TIPOLOGIA: ☐ A RASO ☐ INTERRATO ☒ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO ASSERVITO ALL'USO PUBBLICO –
UTILIZZO PREVALENTEMENTE CORRELATO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI**

ATTIVITA' ACCESSORIE:---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☒ BUONO ³³	☐ SUFFICIENTE ³⁴	☐ INSUFFICIENTE ³⁵
---	--	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ³⁶	☐ INSUFFICIENTE ³⁷
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ³⁸	☐ SUFFICIENTE ³⁹	☐ INSUFFICIENTE ⁴⁰
---	--	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- 33 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 34 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 35 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 36 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 37 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 38 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 39 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 40 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIALE EUROPA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: MT 007

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via CurielIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_008**INDIRIZZO: **VIA CURIEL EUGENIO**DATI CATASTALI: Sezione **U** Foglio **2** Mappale **204, 263**DESTINAZIONE **PRG:STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V028**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 580,05**N. INDICATIVO DI STALLI: **28**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁴¹	☒ SUFFICIENTE ⁴²	☐ INSUFFICIENTE ⁴³
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁴⁴	☒ INSUFFICIENTE ⁴⁵
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁴⁶	☒ SUFFICIENTE ⁴⁷	☐ INSUFFICIENTE ⁴⁸
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

-
- 41 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 42 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 43 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 44 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 45 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 46 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 47 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 48 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA CURIEL

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: MT 008

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via FiumeIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_009**INDIRIZZO: **VIA FIUME**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **92**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T114**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1186,98**N. INDICATIVO DI STALLI: **57**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO ⁴⁹☐ SUFFICIENTE⁵⁰☐ INSUFFICIENTE⁵¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁵²☒ INSUFFICIENTE⁵³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁵⁴☒ SUFFICIENTE⁵⁵☐ INSUFFICIENTE⁵⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

49 -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m

50 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m

51 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m

52 - presenza di illuminazione e di pavimentazione

53 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione

54 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono

55 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono

56 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA FIUME

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 009**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_010**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **350**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T087 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1024,44**N. INDICATIVO DI STALLI: **49**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **---**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁵⁷☒ SUFFICIENTE⁵⁸☐ INSUFFICIENTE⁵⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione,
alberatura☒ SUFFICIENTE⁶⁰☐ INSUFFICIENTE⁶¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁶²☐ SUFFICIENTE⁶³☐ INSUFFICIENTE⁶⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità,
interferenza con traffico veicolare)☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

⁵⁷ -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m⁵⁸ - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m⁵⁹ - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m⁶⁰ - presenza di illuminazione e di pavimentazione⁶¹ - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione⁶² - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono⁶³ - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono⁶⁴ - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 010**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_011**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **14** Mappale **514, 515**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T119**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1401,32**N. INDICATIVO DI STALLI: **67**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁶⁵☒ SUFFICIENTE⁶⁶☐ INSUFFICIENTE⁶⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁶⁸☐ INSUFFICIENTE⁶⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁷⁰☐ SUFFICIENTE⁷¹☐ INSUFFICIENTE⁷²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

⁶⁵ -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m

⁶⁶ - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m

⁶⁷ - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m

⁶⁸ - presenza di illuminazione e di pavimentazione

⁶⁹ - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione

⁷⁰ - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono

⁷¹ - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono

⁷² - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 011**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via San Dalmazio *IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_012**INDIRIZZO: **VIA SAN DALMAZIO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **7** Mappale **492, 495**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V011**GESTIONE: **privata-chiuso con catena****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 206,88**N. INDICATIVO DI STALLI: **10**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **---**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO ASSERVITO ALL'USO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁷³	☐ SUFFICIENTE ⁷⁴	☒ INSUFFICIENTE ⁷⁵
--	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁷⁶	☒ INSUFFICIENTE ⁷⁷
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁷⁸	☐ SUFFICIENTE ⁷⁹	☒ INSUFFICIENTE ⁸⁰
--	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

-
- 73 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 74 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 75 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 76 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 77 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 78 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 79 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 80 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAN DALMAZIO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 012**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via RomaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_013**INDIRIZZO: **VIA ROMA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **13** Mappale ----- **SEDE STRADALE**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **S204**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 924,35**N. INDICATIVO DI STALLI: **44**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁸¹	☒ SUFFICIENTE ⁸²	☐ INSUFFICIENTE ⁸³
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁸⁴	☒ INSUFFICIENTE ⁸⁵
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁸⁶	☒ SUFFICIENTE ⁸⁷	☐ INSUFFICIENTE ⁸⁸
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

81 -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m

82 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m

83 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m

84 - presenza di illuminazione e di pavimentazione

85 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione

86 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono

87 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono

88 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA ROMA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 013**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via De Sanctis *IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_014**INDIRIZZO: **VIA DE SANCTIS FRANCESCO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **18** Mappale **175**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T078**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 678,15**

N. INDICATIVO DI STALLI:

TIPOLOGIA: ☐ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE:

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁸⁹	☐ SUFFICIENTE ⁹⁰	☐ INSUFFICIENTE ⁹¹
--	--	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁹²	☐ INSUFFICIENTE ⁹³
--	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁹⁴	☐ SUFFICIENTE ⁹⁵	☐ INSUFFICIENTE ⁹⁶
--	--	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	--------------------------------------	--

CRITICITA':

-
- 89 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 90 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 91 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 92 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 93 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 94 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 95 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 96 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA DE SANCTIS

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 014**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Petrarca *IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_015**INDIRIZZO: **VIA PETRARCA FRANCESCO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **18** Mappale **25**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V047 PARTE**

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 568,01**

N. INDICATIVO DI STALLI:

TIPOLOGIA: ☐ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE:

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁹⁷☐ SUFFICIENTE⁹⁸☐ INSUFFICIENTE⁹⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione,
alberatura☐ SUFFICIENTE¹⁰⁰☐ INSUFFICIENTE¹⁰¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹⁰²☐ SUFFICIENTE¹⁰³☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità,
interferenza con traffico veicolare)☐ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 97 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 98 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 99 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 100 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 101 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 102 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 103 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 104 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PETRARCA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 015**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via De Sanctis *IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_016**INDIRIZZO: **VIA DE SANCTIS FRANCESCO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **18** Mappale **29**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T077 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1033,27**

N. INDICATIVO DI STALLI:

TIPOLOGIA: ☐ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE:

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO¹⁰⁵☐ SUFFICIENTE¹⁰⁶☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE¹⁰⁸☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO¹¹⁰☐ SUFFICIENTE¹¹¹☐ INSUFFICIENTE¹¹²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

-
- 105 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 106 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 107 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 108 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 109 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 110 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 111 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 112 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA DE SANCTIS

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 016**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via Fratelli CerviIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_017**INDIRIZZO: **VIA CERVI FRATELLI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **20** Mappale **316, 317, 319, 320**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1445,87**N. INDICATIVO DI STALLI: **69**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO – USO PUBBLICO NON PERFEZIONATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO¹¹³☒ SUFFICIENTE¹¹⁴☐ INSUFFICIENTE¹¹⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE¹¹⁶☒ INSUFFICIENTE¹¹⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO¹¹⁸☒ SUFFICIENTE¹¹⁹☐ INSUFFICIENTE¹²⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 113 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 114 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 115 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 116 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 117 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 118 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 119 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 120 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA FRATELLI CERVI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 017**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Fratelli CerviIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_018**INDIRIZZO: **VIA CERVI FRATELLI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **14** Mappale **325**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1289,67**N. INDICATIVO DI STALLI: **62**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO – USO PUBBLICO NON PERFEZIONATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ¹²¹☒ SUFFICIENTE ¹²²☐ INSUFFICIENTE ¹²³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ¹²⁴☒ INSUFFICIENTE ¹²⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹²⁶☒ SUFFICIENTE ¹²⁷☐ INSUFFICIENTE ¹²⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 121 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 122 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 123 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 124 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 125 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 126 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 127 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 128 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA FRATELLI CERVI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 018**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via MorandiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_019**INDIRIZZO: **VIA MORANDI GIOVANNI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **16** Mappale **186**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T153**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 929,56**N. INDICATIVO DI STALLI: **45**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹²⁹	☒ SUFFICIENTE ¹³⁰	☐ INSUFFICIENTE ¹³¹
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ¹³²	☒ INSUFFICIENTE ¹³³
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹³⁴	☒ SUFFICIENTE ¹³⁵	☐ INSUFFICIENTE ¹³⁶
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

-
- | | |
|-----|--|
| 129 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 130 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 131 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 132 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 133 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 134 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 135 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 136 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA MORANDI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 019**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via Morandi *IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_020**INDIRIZZO: **VIA MORANDI GIOVANNI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **16** Mappale **159**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **A030**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 958,68**

N. INDICATIVO DI STALLI:

TIPOLOGIA: ☐ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE:

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO¹³⁷☐ SUFFICIENTE¹³⁸☐ INSUFFICIENTE¹³⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE¹⁴⁰☐ INSUFFICIENTE¹⁴¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO¹⁴²☐ SUFFICIENTE¹⁴³☐ INSUFFICIENTE¹⁴⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 137 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 138 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 139 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 140 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 141 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 142 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 143 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 144 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA MORANDI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 020**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via VareseIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_021**INDIRIZZO: **VIA VARESE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **21** Mappale **148**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T152 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 2716,91**N. INDICATIVO DI STALLI: **130**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO¹⁴⁵☒ SUFFICIENTE¹⁴⁶☐ INSUFFICIENTE¹⁴⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE¹⁴⁸☐ INSUFFICIENTE¹⁴⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO¹⁵⁰☒ SUFFICIENTE¹⁵¹☐ INSUFFICIENTE¹⁵²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

¹⁴⁵ -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m¹⁴⁶ - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m¹⁴⁷ - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m¹⁴⁸ - presenza di illuminazione e di pavimentazione¹⁴⁹ - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione¹⁵⁰ - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono¹⁵¹ - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono¹⁵² - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VARESE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 021**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via VareseIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_022**INDIRIZZO: **VIA VARESE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **21** Mappale **150, 151**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T152 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 760,49**N. INDICATIVO DI STALLI: **37**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO¹⁵³☒ SUFFICIENTE¹⁵⁴☐ INSUFFICIENTE¹⁵⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE¹⁵⁶☒ INSUFFICIENTE¹⁵⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO¹⁵⁸☒ SUFFICIENTE¹⁵⁹☐ INSUFFICIENTE¹⁶⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 153 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 154 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 155 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 156 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 157 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 158 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 159 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 160 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VARESE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 022**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via MacchiavelliIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_023**INDIRIZZO: **VIA MACCHIAVELLI NICCOLO'**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **208, 215**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T108**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 523,12**N. INDICATIVO DI STALLI: **25**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO¹⁶¹☒ SUFFICIENTE¹⁶²☐ INSUFFICIENTE¹⁶³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE¹⁶⁴☒ INSUFFICIENTE¹⁶⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO¹⁶⁶☒ SUFFICIENTE¹⁶⁷☐ INSUFFICIENTE¹⁶⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 161 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 162 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 163 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 164 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 165 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 166 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 167 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 168 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA MACCHIAVELLI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 023**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via Macchiavelli *IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_024**INDIRIZZO: **VIA MACCHIAVELLI NICCOLO'**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **595**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T105 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 706,787**

N. INDICATIVO DI STALLI:

TIPOLOGIA: ☐ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE:

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO¹⁶⁹☐ SUFFICIENTE¹⁷⁰☐ INSUFFICIENTE¹⁷¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE¹⁷²☐ INSUFFICIENTE¹⁷³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO¹⁷⁴☐ SUFFICIENTE¹⁷⁵☐ INSUFFICIENTE¹⁷⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 169 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 170 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 171 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 172 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 173 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 174 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 175 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 176 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA MACCHIAVELLI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 024**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_025**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **210, 217**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T107**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1607,28**N. INDICATIVO DI STALLI: **77**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹⁷⁷	☒ SUFFICIENTE ¹⁷⁸	☐ INSUFFICIENTE ¹⁷⁹
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹⁸⁰	☐ INSUFFICIENTE ¹⁸¹
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ¹⁸²	☐ SUFFICIENTE ¹⁸³	☐ INSUFFICIENTE ¹⁸⁴
--	---	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

-
- | | |
|-----|--|
| 177 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 178 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 179 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 180 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 181 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 182 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 183 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 184 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 025**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio viale LombardiaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_026**INDIRIZZO: **VIALE LOMBARDIA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **16** Mappale **176, 178**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T081**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 969,28**N. INDICATIVO DI STALLI: **47**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**
USO PREVALENTEMENTE DEDICATO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹⁸⁵	☒ SUFFICIENTE ¹⁸⁶	☐ INSUFFICIENTE ¹⁸⁷
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ¹⁸⁸	☒ INSUFFICIENTE ¹⁸⁹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹⁹⁰	☒ SUFFICIENTE ¹⁹¹	☐ INSUFFICIENTE ¹⁹²
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

185 -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m

186 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m

187 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m

188 - presenza di illuminazione e di pavimentazione

189 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione

190 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono

191 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono

192 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIALE LOMBARDIA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 026**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via FriuliIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_027**INDIRIZZO: **VIA FRIULI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **20** Mappale **373**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T143**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1448,43**N. INDICATIVO DI STALLI: **70**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO¹⁹³☒ SUFFICIENTE¹⁹⁴☐ INSUFFICIENTE¹⁹⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE¹⁹⁶☐ INSUFFICIENTE¹⁹⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO¹⁹⁸☐ SUFFICIENTE¹⁹⁹☐ INSUFFICIENTE²⁰⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 193 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 194 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 195 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 196 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 197 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 198 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 199 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 200 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA FRIULI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 027**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via PiaveIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_028**INDIRIZZO: **VIA PIAVE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **18** Mappale **120**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T131**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 236,94**N. INDICATIVO DI STALLI: **11**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO²⁰¹☒ SUFFICIENTE²⁰²☐ INSUFFICIENTE²⁰³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE²⁰⁴☒ INSUFFICIENTE²⁰⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO²⁰⁶☒ SUFFICIENTE²⁰⁷☐ INSUFFICIENTE²⁰⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 201 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 202 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 203 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 204 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 205 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 206 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 207 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 208 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PIAVE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 028**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via GriegIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_029**INDIRIZZO: **VIA GRIEG**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **16** Mappale **190, 202, 205, 152, 196**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T154**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 8282,33**N. INDICATIVO DI STALLI: **398**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ²⁰⁹	☒ SUFFICIENTE ²¹⁰	☐ INSUFFICIENTE ²¹¹
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ²¹²	☒ INSUFFICIENTE ²¹³
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ²¹⁴	☒ SUFFICIENTE ²¹⁵	☐ INSUFFICIENTE ²¹⁶
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

-
- | | |
|-----|--|
| 209 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 210 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 211 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 212 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 213 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 214 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 215 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 216 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA GRIEG

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 029**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via BusnelliIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_030**INDIRIZZO: **VIA BUSNELLI PADRE G.**DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **5** Mappale **232, 237, 241, 244, 246**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 3052,76**N. INDICATIVO DI STALLI: **147**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO – USO PUBBLICO NON PERFEZIONATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ²¹⁷☒ SUFFICIENTE²¹⁸☐ INSUFFICIENTE²¹⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE²²⁰☒ INSUFFICIENTE²²¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ²²²☒ SUFFICIENTE²²³☐ INSUFFICIENTE²²⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 217 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 218 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 219 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 220 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 221 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 222 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 223 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 224 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA BUSNELLI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 030**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via BusnelliIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_031**INDIRIZZO: **VIA BUSNELLI PADRE G.**DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **5** Mappale **253, 255**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T028**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 748,89**N. INDICATIVO DI STALLI: **36**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO²²⁵☒ SUFFICIENTE²²⁶☐ INSUFFICIENTE²²⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE²²⁸☐ INSUFFICIENTE²²⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO²³⁰☒ SUFFICIENTE²³¹☐ INSUFFICIENTE²³²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 225 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 226 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 227 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 228 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 229 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 230 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 231 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 232 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA BUSNELLI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 031**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via PozzoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_032**INDIRIZZO: **VIA POZZO**DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **5** Mappale **285**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T029**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 422,93**N. INDICATIVO DI STALLI: **20**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **illuminazione, verde**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ²³³☒ SUFFICIENTE²³⁴☐ INSUFFICIENTE²³⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE²³⁶☐ INSUFFICIENTE²³⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ²³⁸☐ SUFFICIENTE²³⁹☐ INSUFFICIENTE²⁴⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 233 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 234 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 235 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 236 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 237 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 238 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 239 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 240 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA POZZO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 032**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via EinsteinIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_033**INDIRIZZO: **VIA EINSTEIN**DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **5** Mappale **177, 290**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T035/T019**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1388,62**N. INDICATIVO DI STALLI: **67**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura, illuminazione**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ²⁴¹☒ SUFFICIENTE²⁴²☐ INSUFFICIENTE²⁴³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione,
alberatura☒ SUFFICIENTE²⁴⁴☐ INSUFFICIENTE²⁴⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ²⁴⁶☐ SUFFICIENTE²⁴⁷☐ INSUFFICIENTE²⁴⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità,
interferenza con traffico veicolare)☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 241 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 242 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 243 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 244 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 245 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 246 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 247 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 248 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA EINSTEIN

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 033**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via PozzoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_034**INDIRIZZO: **VIA POZZO**DATI CATASTALI: Sezione **CA** Foglio **4** - Mappale ----- **SEDE STRADALE**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 624,46**N. INDICATIVO DI STALLI: **30**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura, illuminazione**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ²⁴⁹☒ SUFFICIENTE²⁵⁰☐ INSUFFICIENTE²⁵¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE²⁵²☐ INSUFFICIENTE²⁵³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ²⁵⁴☐ SUFFICIENTE²⁵⁵☐ INSUFFICIENTE²⁵⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 249 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 250 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 251 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 252 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 253 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 254 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 255 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 256 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA POZZO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 034**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via Primo MaggioIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_035**INDIRIZZO: **VIA PRIMO MAGGIO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **181**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V065**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1901,6**N. INDICATIVO DI STALLI: **91**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **illuminazione**



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**
USO PREVALENTEMENTE DEDICATO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☒ BUONO ²⁵⁷	☐ SUFFICIENTE ²⁵⁸	☐ INSUFFICIENTE ²⁵⁹
--	---	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ²⁶⁰	☐ INSUFFICIENTE ²⁶¹
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ²⁶²	☒ SUFFICIENTE ²⁶³	☐ INSUFFICIENTE ²⁶⁴
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 257 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 258 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 259 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 260 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 261 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 262 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 263 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 264 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PRIMO MAGGIO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 035**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via Publio MaroneIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_036**INDIRIZZO: **VIA PUBLIO MARONE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **7** Mappale **112**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B5**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **S279**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 129,63**N. INDICATIVO DI STALLI: **6**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO²⁶⁵☒ SUFFICIENTE²⁶⁶☐ INSUFFICIENTE²⁶⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE²⁶⁸☒ INSUFFICIENTE²⁶⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO²⁷⁰☒ SUFFICIENTE²⁷¹☐ INSUFFICIENTE²⁷²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 265 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 266 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 267 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 268 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 269 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 270 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 271 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 272 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PUBLIO MARONE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 036**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via FriuliIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_037**INDIRIZZO: **VIA FRIULI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **20** Mappale **373**DESTINAZIONE PRG: **P.A. – B6 1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T143 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 271,22**N. INDICATIVO DI STALLI: **13**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccantiATTREZZATURE PRESENTI: illuminazione

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO²⁷³☒ SUFFICIENTE²⁷⁴☐ INSUFFICIENTE²⁷⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE²⁷⁶☐ INSUFFICIENTE²⁷⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO²⁷⁸☐ SUFFICIENTE²⁷⁹☐ INSUFFICIENTE²⁸⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 273 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 274 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 275 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 276 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 277 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 278 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 279 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 280 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA FRIULI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 037**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via FriuliIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_038**INDIRIZZO: **VIA FRIULI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **20** Mappale **373**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B6 1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T143 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 173,57**N. INDICATIVO DI STALLI: **8**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**ATTREZZATURE PRESENTI: **illuminazione**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO²⁸¹☒ SUFFICIENTE²⁸²☐ INSUFFICIENTE²⁸³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE²⁸⁴☐ INSUFFICIENTE²⁸⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO²⁸⁶☐ SUFFICIENTE²⁸⁷☐ INSUFFICIENTE²⁸⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 281 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 282 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 283 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 284 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 285 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 286 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 287 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 288 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA FRIULI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 038**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via ParmaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_039**INDIRIZZO: **VIA PARMA ANTONIO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **141**DESTINAZIONE PRG: **B6 1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V020 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1022,11**N. INDICATIVO DI STALLI: **49**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccanti

ATTREZZATURE PRESENTI: illuminazione

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ²⁸⁹☒ SUFFICIENTE²⁹⁰☐ INSUFFICIENTE²⁹¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE²⁹²☐ INSUFFICIENTE²⁹³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ²⁹⁴☐ SUFFICIENTE²⁹⁵☐ INSUFFICIENTE²⁹⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 289 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 290 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 291 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 292 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 293 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 294 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 295 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 296 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PARMA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 039**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via GiulianiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_040**INDIRIZZO: **VIA GIULIANI PADRE REGINALDO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **14** Mappale **8**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T142 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 163,12**N. INDICATIVO DI STALLI: **8**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccantiATTREZZATURE PRESENTI: illuminazione, alberatura

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO²⁹⁷☒ SUFFICIENTE²⁹⁸☐ INSUFFICIENTE²⁹⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE³⁰⁰☐ INSUFFICIENTE³⁰¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO³⁰²☐ SUFFICIENTE³⁰³☐ INSUFFICIENTE³⁰⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 297 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 298 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 299 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 300 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 301 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 302 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 303 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 304 - nessun componente in stato di conservazione buono

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA GIULIANI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 040**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via GiulianiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_041**INDIRIZZO: **VIA GIULIANI PADRE REGINALDO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **14** Mappale **19**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T142 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 118,95**N. INDICATIVO DI STALLI: **6**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**ATTREZZATURE PRESENTI: **illuminazione**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO³⁰⁵☒ SUFFICIENTE³⁰⁶☐ INSUFFICIENTE³⁰⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE³⁰⁸☐ INSUFFICIENTE³⁰⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO³¹⁰☐ SUFFICIENTE³¹¹☐ INSUFFICIENTE³¹²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 305 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 306 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 307 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 308 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 309 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 310 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 311 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 312 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA GIULIANI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 041**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via DonatiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_042**INDIRIZZO: **VIA DONATI GIUSEPPE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **4** Mappale **383**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T033 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 52,71**N. INDICATIVO DI STALLI: **3**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO³¹³☒ SUFFICIENTE³¹⁴☐ INSUFFICIENTE³¹⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE³¹⁶☒ INSUFFICIENTE³¹⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO³¹⁸☒ SUFFICIENTE³¹⁹☐ INSUFFICIENTE³²⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 313 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 314 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 315 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 316 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 317 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 318 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 319 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 320 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA DONATI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 042**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_043**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **246**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T020 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 98,01**N. INDICATIVO DI STALLI: **5**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**ATTREZZATURE PRESENTI: **illuminazione**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ³²¹☒ SUFFICIENTE³²²☐ INSUFFICIENTE³²³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE³²⁴☐ INSUFFICIENTE³²⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ³²⁶☐ SUFFICIENTE³²⁷☐ INSUFFICIENTE³²⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 321 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 322 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 323 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 324 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 325 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 326 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 327 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 328 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 043**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_044**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **246**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T020 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 162,31**N. INDICATIVO DI STALLI: **8**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ³²⁹	☒ SUFFICIENTE ³³⁰	☐ INSUFFICIENTE ³³¹
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ³³²	☐ INSUFFICIENTE ³³³
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ³³⁴	☐ SUFFICIENTE ³³⁵	☐ INSUFFICIENTE ³³⁶
--	---	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 329 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 330 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 331 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 332 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 333 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 334 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 335 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 336 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 044**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_045**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **240**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T020 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 129,14**N. INDICATIVO DI STALLI: **6**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO³³⁷☒ SUFFICIENTE³³⁸☐ INSUFFICIENTE³³⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE³⁴⁰☐ INSUFFICIENTE³⁴¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO³⁴²☐ SUFFICIENTE³⁴³☐ INSUFFICIENTE³⁴⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 337 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 338 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 339 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 340 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 341 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 342 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 343 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 344 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 045**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_046**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **239**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C.1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T020 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 309,29**N. INDICATIVO DI STALLI: **15**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO³⁴⁵☒ SUFFICIENTE³⁴⁶☐ INSUFFICIENTE³⁴⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE³⁴⁸☐ INSUFFICIENTE³⁴⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO³⁵⁰☐ SUFFICIENTE³⁵¹☐ INSUFFICIENTE³⁵²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 345 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 346 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 347 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 348 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 349 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 350 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 351 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 352 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 046**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_047**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **224**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T020 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 230,20**N. INDICATIVO DI STALLI: **11**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ³⁵³	☒ SUFFICIENTE ³⁵⁴	☐ INSUFFICIENTE ³⁵⁵
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ³⁵⁶	☐ INSUFFICIENTE ³⁵⁷
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ³⁵⁸	☐ SUFFICIENTE ³⁵⁹	☐ INSUFFICIENTE ³⁶⁰
--	---	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 353 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 354 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 355 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 356 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 357 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 358 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 359 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 360 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 047**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_048**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **224**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T020 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 48,94**N. INDICATIVO DI STALLI: **2**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ³⁶¹☒ SUFFICIENTE ³⁶²☐ INSUFFICIENTE ³⁶³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ³⁶⁴☐ INSUFFICIENTE ³⁶⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ³⁶⁶☒ SUFFICIENTE ³⁶⁷☐ INSUFFICIENTE ³⁶⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 361 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 362 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 363 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 364 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 365 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 366 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 367 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 368 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 048**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 049**

INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **224**

DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**

PROPRIETA': pubblica comunale

IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T020 PARTE**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 25**

N. INDICATIVO DI STALLI: 1

TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANO

APERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NO

TIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE :asfalto

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ³⁶⁹☒ SUFFICIENTE³⁷⁰☐ INSUFFICIENTE³⁷¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE³⁷²☐ INSUFFICIENTE³⁷³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ³⁷⁴☒ SUFFICIENTE³⁷⁵☐ INSUFFICIENTE³⁷⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 369 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 370 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 371 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 372 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 373 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 374 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 375 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 376 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 049**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_050**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **240**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T020 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 94,17**N. INDICATIVO DI STALLI: **5**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ³⁷⁷	☒ SUFFICIENTE ³⁷⁸	☐ INSUFFICIENTE ³⁷⁹
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ³⁸⁰	☐ INSUFFICIENTE ³⁸¹
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ³⁸²	☐ SUFFICIENTE ³⁸³	☐ INSUFFICIENTE ³⁸⁴
--	---	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- 377 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 378 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 379 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 380 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 381 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 382 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 383 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 384 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 050**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via DonatiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_051**INDIRIZZO: **VIA DONATI GIUSEPPE**DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **4** Mappale **381**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T033 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 129,42**N. INDICATIVO DI STALLI: **6**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**ATTREZZATURE PRESENTI: **---**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO³⁸⁵☒ SUFFICIENTE³⁸⁶☐ INSUFFICIENTE³⁸⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE³⁸⁸☒ INSUFFICIENTE³⁸⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO³⁹⁰☒ SUFFICIENTE³⁹¹☐ INSUFFICIENTE³⁹²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 385 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 386 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 387 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 388 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 389 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 390 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 391 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 392 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA DONATI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 051**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via DonatiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_052**INDIRIZZO: **VIA DONATI GIUSEPPE**DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **4** Mappale **375**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T033 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 169,56**N. INDICATIVO DI STALLI: **8**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ³⁹³	☒ SUFFICIENTE ³⁹⁴	☐ INSUFFICIENTE ³⁹⁵
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ³⁹⁶	☒ INSUFFICIENTE ³⁹⁷
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ³⁹⁸	☒ SUFFICIENTE ³⁹⁹	☐ INSUFFICIENTE ⁴⁰⁰
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 393 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 394 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 395 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 396 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 397 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 398 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 399 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 400 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA DONATI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 052**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via BrianzaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_053**INDIRIZZO: **VIA BRIANZA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **7** Mappale **58**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B5**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **S045**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 226,19**N. INDICATIVO DI STALLI: **11**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura**



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁴⁰¹	☒ SUFFICIENTE ⁴⁰²	☐ INSUFFICIENTE ⁴⁰³
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁴⁰⁴	☒ INSUFFICIENTE ⁴⁰⁵
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁴⁰⁶	☒ SUFFICIENTE ⁴⁰⁷	☐ INSUFFICIENTE ⁴⁰⁸
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 401 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 402 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 403 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 404 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 405 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 406 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 407 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 408 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA BRIANZA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 053**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via BrianzaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_054**INDIRIZZO: **VIA BRIANZA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **7** Mappale **58**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B5**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **S045**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 61,02**N. INDICATIVO DI STALLI: **3**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁴⁰⁹☒ SUFFICIENTE⁴¹⁰☐ INSUFFICIENTE⁴¹¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁴¹²☒ INSUFFICIENTE⁴¹³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁴¹⁴☒ SUFFICIENTE⁴¹⁵☐ INSUFFICIENTE⁴¹⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 409 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 410 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 411 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 412 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 413 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 414 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 415 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 416 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA BRIANZA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 054**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via BrianzaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_055**INDIRIZZO: **VIA BRIANZA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **7** Mappale **29**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T060 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 83,66**N. INDICATIVO DI STALLI: **4**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: asfaltoATTREZZATURE PRESENTI: alberatura

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁴¹⁷☒ SUFFICIENTE⁴¹⁸☐ INSUFFICIENTE⁴¹⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁴²⁰☒ INSUFFICIENTE⁴²¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁴²²☒ SUFFICIENTE⁴²³☐ INSUFFICIENTE⁴²⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 417 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 418 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 419 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 420 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 421 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 422 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 423 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 424 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA BRIANZA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 055**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via BrianzaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_056**INDIRIZZO: **VIA BRIANZA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **7** Mappale **28**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T060 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 174,68**N. INDICATIVO DI STALLI: **8**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁴²⁵☒ SUFFICIENTE⁴²⁶☐ INSUFFICIENTE⁴²⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁴²⁸☒ INSUFFICIENTE⁴²⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁴³⁰☒ SUFFICIENTE⁴³¹☐ INSUFFICIENTE⁴³²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 425 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 426 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 427 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 428 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 429 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 430 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 431 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 432 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA BRIANZA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 056**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via BrianzaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_057**INDIRIZZO: **VIA BRIANZA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **7** Mappale **28**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T060 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 126,4**N. INDICATIVO DI STALLI: **6**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁴³³☒ SUFFICIENTE⁴³⁴☐ INSUFFICIENTE⁴³⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁴³⁶☒ INSUFFICIENTE⁴³⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁴³⁸☒ SUFFICIENTE⁴³⁹☐ INSUFFICIENTE⁴⁴⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 433 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 434 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 435 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 436 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 437 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 438 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 439 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 440 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA BRIANZA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 057**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via LuciniIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_058**INDIRIZZO: **VIA LUCINI SORELLE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **17** Mappale **434**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T158 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 432,27**N. INDICATIVO DI STALLI: **21**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁴⁴¹☒ SUFFICIENTE⁴⁴²☐ INSUFFICIENTE⁴⁴³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione,
alberatura☒ SUFFICIENTE⁴⁴⁴☐ INSUFFICIENTE⁴⁴⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁴⁴⁶☐ SUFFICIENTE⁴⁴⁷☐ INSUFFICIENTE⁴⁴⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità,
interferenza con traffico veicolare)☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 441 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 442 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 443 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 444 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 445 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 446 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 447 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 448 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA LUCINI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 058**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via PrampoliniIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_059**INDIRIZZO: **VIA PRAMPOLINI CAMILLO**DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **3** Mappale **371, 372, 374**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T010**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1138,54**N. INDICATIVO DI STALLI: **55**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁴⁴⁹☒ SUFFICIENTE⁴⁵⁰☐ INSUFFICIENTE⁴⁵¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁴⁵²☐ INSUFFICIENTE⁴⁵³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO⁴⁵⁴☐ SUFFICIENTE⁴⁵⁵☐ INSUFFICIENTE⁴⁵⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 449 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 450 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 451 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 452 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 453 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 454 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 455 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 456 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PRAMPOLINI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 059**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via VareseIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_060**INDIRIZZO: **VIA VARESE**DATI CATASTALI: Sezione **G** Foglio **3** Mappale **141, 525**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 943,4**N. INDICATIVO DI STALLI: **45**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO – USO PUBBLICO NON PERFEZIONATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁴⁵⁷☒ SUFFICIENTE ⁴⁵⁸☐ INSUFFICIENTE ⁴⁵⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁴⁶⁰☒ INSUFFICIENTE ⁴⁶¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁴⁶²☒ SUFFICIENTE ⁴⁶³☐ INSUFFICIENTE ⁴⁶⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 457 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 458 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 459 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 460 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 461 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 462 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 463 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 464 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VARESE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 060**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via RomaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_062**INDIRIZZO: **VIA ROMA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **17** Mappale **441**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T156**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 2809,44**N. INDICATIVO DI STALLI: **135**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁴⁶⁵☒ SUFFICIENTE⁴⁶⁶☐ INSUFFICIENTE⁴⁶⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁴⁶⁸☒ INSUFFICIENTE⁴⁶⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁴⁷⁰☒ SUFFICIENTE⁴⁷¹☐ INSUFFICIENTE⁴⁷²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

465 -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m

466 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m

467 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m

468 - presenza di illuminazione e di pavimentazione

469 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione

470 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono

471 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono

472 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA ROMA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 062**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio viale LombardiaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_063**INDIRIZZO: **VIALE LOMBARDIA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **17** Mappale **441**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T126**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 2426,78**N. INDICATIVO DI STALLI: **116**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**
USO PREVELEMENTEMENTE DEDICATO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁴⁷³

☒ SUFFICIENTE⁴⁷⁴

☐ INSUFFICIENTE⁴⁷⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁴⁷⁶

☒ INSUFFICIENTE⁴⁷⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁴⁷⁸

☒ SUFFICIENTE⁴⁷⁹

☐ INSUFFICIENTE⁴⁸⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO

☐ SUFFICIENTE

☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 473 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 474 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 475 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 476 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 477 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 478 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 479 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 480 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIALE LOMBARDIA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 063**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio viale LombardiaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_064**INDIRIZZO: **VIALE LOMBARDIA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **21** Mappale **88**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V127**

GESTIONE: ---



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 2725,32**N. INDICATIVO DI STALLI: **131**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO - USO PUBBLICO NON PERFEZIONATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁴⁸¹☒ SUFFICIENTE⁴⁸²☐ INSUFFICIENTE⁴⁸³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁴⁸⁴☒ INSUFFICIENTE⁴⁸⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁴⁸⁶☒ SUFFICIENTE⁴⁸⁷☐ INSUFFICIENTE⁴⁸⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 481 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 482 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 483 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 484 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 485 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 486 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 487 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 488 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIALE LOMBARDIA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 064**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via VareseIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_065**INDIRIZZO: **VIA VARESE**DATI CATASTALI: Sezione **G** Foglio **3** Mappale **136**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **A014**

GESTIONE: ---



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 3817,57**N. INDICATIVO DI STALLI: **183**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO – UTILIZZO PREVALENTEMENTE DEDICATO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁴⁸⁹☒ SUFFICIENTE⁴⁹⁰☐ INSUFFICIENTE⁴⁹¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁴⁹²☒ INSUFFICIENTE⁴⁹³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁴⁹⁴☒ SUFFICIENTE⁴⁹⁵☐ INSUFFICIENTE⁴⁹⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 489 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 490 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 491 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 492 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 493 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 494 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 495 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 496 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VARESE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 065**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via LuciniIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_066**INDIRIZZO: **VIA LUCINI SORELLE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **17** Mappale **425, 435, 441**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T158**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1658,93**N. INDICATIVO DI STALLI: **80**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁴⁹⁷	☒ SUFFICIENTE ⁴⁹⁸	☐ INSUFFICIENTE ⁴⁹⁹
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁵⁰⁰	☒ INSUFFICIENTE ⁵⁰¹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁵⁰²	☒ SUFFICIENTE ⁵⁰³	☐ INSUFFICIENTE ⁵⁰⁴
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 497 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 498 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 499 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 500 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 501 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 502 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 503 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 504 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA LUCINI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 066**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via TrentoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_067**INDIRIZZO: **VIA TRENTO**DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **2** Mappale **157**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - STANDARD C**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T003**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1672,77**N. INDICATIVO DI STALLI: **80**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **sterrato**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: PARCHEGGIO PUBBLICO

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁵⁰⁵	☒ SUFFICIENTE ⁵⁰⁶	☐ INSUFFICIENTE ⁵⁰⁷
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁵⁰⁸	☒ INSUFFICIENTE ⁵⁰⁹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁵¹⁰	☐ SUFFICIENTE ⁵¹¹	☒ INSUFFICIENTE ⁵¹²
---	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- 505 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 506 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 507 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 508 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 509 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 510 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 511 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 512 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA TRENTO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 067**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via MontiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_068**INDIRIZZO: **VIA MONTI VINCENZO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **3** Mappale **547, 548**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B6 2**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T188**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1937,33**N. INDICATIVO DI STALLI: **93**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☒ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁵¹³	☒ SUFFICIENTE ⁵¹⁴	☐ INSUFFICIENTE ⁵¹⁵
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁵¹⁶	☐ INSUFFICIENTE ⁵¹⁷
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁵¹⁸	☐ SUFFICIENTE ⁵¹⁹	☐ INSUFFICIENTE ⁵²⁰
--	---	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 513 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 514 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 515 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 516 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 517 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 518 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 519 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 520 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA MONTI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 068**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via PolaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_069**INDIRIZZO: **VIA POLA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **323**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F003**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1902,44**N. INDICATIVO DI STALLI: **274**TIPOLOGIA: ☐ A RASO ☐ INTERRATO ☒ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁵²¹☒ SUFFICIENTE⁵²²☐ INSUFFICIENTE⁵²³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁵²⁴☐ INSUFFICIENTE⁵²⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁵²⁶☐ SUFFICIENTE⁵²⁷☐ INSUFFICIENTE⁵²⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 521 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 522 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 523 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 524 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 525 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 526 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 527 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 528 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA POLA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 069**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via ReinaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_070**INDIRIZZO: **VIA PADRE PAOLO REINA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **206**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T055 PARTE**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 772,69**N. INDICATIVO DI STALLI: **37**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁵²⁹	☒ SUFFICIENTE ⁵³⁰	☐ INSUFFICIENTE ⁵³¹
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁵³²	☒ INSUFFICIENTE ⁵³³
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁵³⁴	☒ SUFFICIENTE ⁵³⁵	☐ INSUFFICIENTE ⁵³⁶
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

-
- 529 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 530 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 531 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 532 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 533 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 534 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 535 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 536 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA REINA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 070**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio vai ReinaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_071**INDIRIZZO: **VIA PADRE PAOLO REINA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **195**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE:---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 510,51**N. INDICATIVO DI STALLI: **25**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO – USO PUBBLICO NON PERFEZIONATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁵³⁷☒ SUFFICIENTE⁵³⁸☐ INSUFFICIENTE⁵³⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁵⁴⁰☒ INSUFFICIENTE⁵⁴¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁵⁴²☒ SUFFICIENTE⁵⁴³☐ INSUFFICIENTE⁵⁴⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 537 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 538 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 539 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 540 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 541 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 542 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 543 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 544 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA REINA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 071**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via VolonterioIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_072**INDIRIZZO: **VIA VOLONTERIO ANGELO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **326**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T051**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 557,77**N. INDICATIVO DI STALLI: **35**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁵⁴⁵☒ SUFFICIENTE⁵⁴⁶☐ INSUFFICIENTE⁵⁴⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁵⁴⁸☒ INSUFFICIENTE⁵⁴⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁵⁵⁰☒ SUFFICIENTE⁵⁵¹☐ INSUFFICIENTE⁵⁵²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 545 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 546 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 547 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 548 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 549 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 550 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 551 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 552 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VOLONTERIO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 072**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via VoltaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_073**INDIRIZZO: **VIA VOLTA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **68**DESTINAZIONE PRG: **B2**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 166,7**N. INDICATIVO DI STALLI: **8**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁵⁵³☒ SUFFICIENTE ⁵⁵⁴☐ INSUFFICIENTE ⁵⁵⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁵⁵⁶☒ INSUFFICIENTE ⁵⁵⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁵⁵⁸☒ SUFFICIENTE ⁵⁵⁹☐ INSUFFICIENTE ⁵⁶⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 553 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 554 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 555 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 556 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 557 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 558 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 559 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 560 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VOLTA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 073**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Sant'AntonioIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_074**INDIRIZZO: **VIA SAN ANTONIO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **2**DESTINAZIONE PRG: **B2 – SEDE STRADALE**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 113,44**N. INDICATIVO DI STALLI: **5**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☒ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁵⁶¹☒ SUFFICIENTE⁵⁶²☐ INSUFFICIENTE⁵⁶³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁵⁶⁴☒ INSUFFICIENTE⁵⁶⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁵⁶⁶☒ SUFFICIENTE⁵⁶⁷☐ INSUFFICIENTE⁵⁶⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 561 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 562 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 563 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 564 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 565 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 566 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 567 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 568 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SANT'ANTONIO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 074**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via ColomboIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_075**INDIRIZZO: **VIA COLOMBO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **4** Mappale ---- **SEDE STRADALE**DESTINAZIONE PRG: **SEDE STRADALE**PROPRIETA': **pubblica**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 624,09**N. INDICATIVO DI STALLI: **30**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁵⁶⁹☒ SUFFICIENTE⁵⁷⁰☐ INSUFFICIENTE⁵⁷¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁵⁷²☒ INSUFFICIENTE⁵⁷³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁵⁷⁴☒ SUFFICIENTE⁵⁷⁵☐ INSUFFICIENTE⁵⁷⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 569 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 570 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 571 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 572 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 573 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 574 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 575 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 576 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA COLOMBO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 075**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via RamazzottiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_076**INDIRIZZO: **VIA RAMAZZOTTI MONS. ANGELO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **3** Mappale **402**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T149**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 414,15**N. INDICATIVO DI STALLI: **20**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁵⁷⁷☒ SUFFICIENTE⁵⁷⁸☐ INSUFFICIENTE⁵⁷⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁵⁸⁰☒ INSUFFICIENTE⁵⁸¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁵⁸²☒ SUFFICIENTE⁵⁸³☐ INSUFFICIENTE⁵⁸⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 577 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 578 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 579 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 580 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 581 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 582 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 583 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 584 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA RAMAZZOTTI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 076**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via BaraccaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_077**INDIRIZZO: **VIA BARACCA FRANCESCO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **134**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T115**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1341,94**N. INDICATIVO DI STALLI: **64**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁵⁸⁵☒ SUFFICIENTE⁵⁸⁶☐ INSUFFICIENTE⁵⁸⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁵⁸⁸☐ INSUFFICIENTE⁵⁸⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO⁵⁹⁰☐ SUFFICIENTE⁵⁹¹☐ INSUFFICIENTE⁵⁹²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 585 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 586 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 587 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 588 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 589 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 590 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 591 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 592 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA BARACCA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 077**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio piazza BorellaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_078**INDIRIZZO: **PIAZZA BORELLA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **5** Mappale **153**DESTINAZIONE PRG: **B6 2**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1254,58**N. INDICATIVO DI STALLI: **60**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO⁵⁹³

☒ SUFFICIENTE⁵⁹⁴

☐ INSUFFICIENTE⁵⁹⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁵⁹⁶

☒ INSUFFICIENTE⁵⁹⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁵⁹⁸

☒ SUFFICIENTE⁵⁹⁹

☐ INSUFFICIENTE⁶⁰⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO

☐ SUFFICIENTE

☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 593 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 594 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 595 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 596 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 597 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 598 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 599 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 600 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PIAZZA BORELLA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 078**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via FruaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_079**INDIRIZZO: **VIA FRUA GIUSEPPE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **6** Mappale **47**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T101**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 4963,36**N. INDICATIVO DI STALLI: **221**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☒ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁶⁰¹☒ SUFFICIENTE⁶⁰²☐ INSUFFICIENTE⁶⁰³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁶⁰⁴☐ INSUFFICIENTE⁶⁰⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO⁶⁰⁶☐ SUFFICIENTE⁶⁰⁷☐ INSUFFICIENTE⁶⁰⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 601 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 602 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 603 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 604 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 605 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 606 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 607 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 608 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA FRUA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 079**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio piazza Unità d'ItaliaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_080**INDIRIZZO: **PIAZZA UNITA' D'ITALIA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale --- **SEDE STRADALE**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **pubblica**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T080**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 488,51**N. INDICATIVO DI STALLI: **23**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccanti

ATTREZZATURE PRESENTI: alberatura, illuminazione

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁶⁰⁹☒ SUFFICIENTE⁶¹⁰☐ INSUFFICIENTE⁶¹¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁶¹²☐ INSUFFICIENTE⁶¹³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO⁶¹⁴☐ SUFFICIENTE⁶¹⁵☐ INSUFFICIENTE⁶¹⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 609 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 610 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 611 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 612 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 613 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 614 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 615 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 616 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PIAZZA UNITA' D'ITALIA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 080**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via BergamoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_081**INDIRIZZO: **VIA BERGAMO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **6** Mappale **302**DESTINAZIONE PRG: **B2**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V043**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 330,67**N. INDICATIVO DI STALLI: **16**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☒ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO ASSERVITO ALL'USO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁶¹⁷☒ SUFFICIENTE⁶¹⁸☐ INSUFFICIENTE⁶¹⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁶²⁰☐ INSUFFICIENTE⁶²¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO⁶²²☐ SUFFICIENTE⁶²³☐ INSUFFICIENTE⁶²⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 617 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 618 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 619 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 620 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 621 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 622 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 623 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 624 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA BERGAMO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 081**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via ManzoniIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_082**INDIRIZZO: **VIA MANZONI ALESSANDRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **18**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ----

GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 436,15**N. INDICATIVO DI STALLI: **21**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO – USO PUBBLICO NON PERFEZIONATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁶²⁵	☒ SUFFICIENTE ⁶²⁶	☐ INSUFFICIENTE ⁶²⁷
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁶²⁸	☒ INSUFFICIENTE ⁶²⁹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁶³⁰	☒ SUFFICIENTE ⁶³¹	☐ INSUFFICIENTE ⁶³²
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

⁶²⁵ -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m

⁶²⁶ - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m

⁶²⁷ - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m

⁶²⁸ - presenza di illuminazione e di pavimentazione

⁶²⁹ - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione

⁶³⁰ - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono

⁶³¹ - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono

⁶³² - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA MANZONI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 082**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:


INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via PariniIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_083**INDIRIZZO: **VIA PARINI GIUSEPPE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **89, 814, 815, 816**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V041 – S173**

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 689,09**N. INDICATIVO DI STALLI: **33**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO ASSERVITO ALL'USO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁶³³☒ SUFFICIENTE ⁶³⁴☐ INSUFFICIENTE ⁶³⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁶³⁶☒ INSUFFICIENTE ⁶³⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁶³⁸☒ SUFFICIENTE ⁶³⁹☐ INSUFFICIENTE ⁶⁴⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 633 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 634 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 635 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 636 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 637 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 638 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 639 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 640 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PARINI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 083**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via ViscontiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_084**INDIRIZZO: **VIA VISCONTI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **69, 71**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD C**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T169**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 358,15**N. INDICATIVO DI STALLI: **17**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁶⁴¹☒ SUFFICIENTE ⁶⁴²☐ INSUFFICIENTE ⁶⁴³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁶⁴⁴☒ INSUFFICIENTE ⁶⁴⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁶⁴⁶☒ SUFFICIENTE ⁶⁴⁷☐ INSUFFICIENTE ⁶⁴⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

⁶⁴¹ -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m⁶⁴² - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m⁶⁴³ - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m⁶⁴⁴ - presenza di illuminazione e di pavimentazione⁶⁴⁵ - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione⁶⁴⁶ - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono⁶⁴⁷ - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono⁶⁴⁸ - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VISCONTI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 084**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via MiolaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_085**INDIRIZZO: **VIA MIOLA CESARE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **13** Mappale **54, 55, 56**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T100**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 4040,34**N. INDICATIVO DI STALLI: **194**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccanti e asfalto

ATTREZZATURE PRESENTI: alberatura, illuminazione, cestini

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: PARCHEGGIO PUBBLICO

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁶⁴⁹☒ SUFFICIENTE ⁶⁵⁰☐ INSUFFICIENTE ⁶⁵¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁶⁵²☐ INSUFFICIENTE ⁶⁵³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁶⁵⁴☐ SUFFICIENTE ⁶⁵⁵☐ INSUFFICIENTE ⁶⁵⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 649 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 650 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 651 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 652 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 653 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 654 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 655 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 656 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA MIOLA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 085**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Tommaseo*IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_086**INDIRIZZO: **VIA TOMMASEO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **171**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F051**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 388,15**

N. INDICATIVO DI STALLI:

TIPOLOGIA: ☐ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE:

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁶⁵⁷☐ SUFFICIENTE⁶⁵⁸☐ INSUFFICIENTE⁶⁵⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁶⁶⁰☐ INSUFFICIENTE⁶⁶¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁶⁶²☐ SUFFICIENTE⁶⁶³☐ INSUFFICIENTE⁶⁶⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 657 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 658 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 659 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 660 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 661 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 662 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 663 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 664 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA TOMMASEO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 086**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via TotiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_087**INDIRIZZO: **VIA TOTI ENRICO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **2** Mappale **5**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T067**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 893,63**N. INDICATIVO DI STALLI: **43**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **verde**

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: PARCHEGGIO PUBBLICO

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁶⁶⁵☒ SUFFICIENTE⁶⁶⁶☐ INSUFFICIENTE⁶⁶⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁶⁶⁸☒ INSUFFICIENTE⁶⁶⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁶⁷⁰☐ SUFFICIENTE⁶⁷¹☒ INSUFFICIENTE⁶⁷²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

665 -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m

666 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m

667 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m

668 - presenza di illuminazione e di pavimentazione

669 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione

670 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono

671 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono

672 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA TOTI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 087**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via GemelliIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_088**INDIRIZZO: **VIA FRA' AGOSTINO GEMELLI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **1** Mappale **436/8, 568, 597, 594, 570**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T038**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 4986,96**N. INDICATIVO DI STALLI: **239**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: asfaltoATTREZZATURE PRESENTI: alberatura, illuminazione



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO – USO PREVALENTEMENTE DEDICATO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁶⁷³

☒ SUFFICIENTE ⁶⁷⁴

☐ INSUFFICIENTE ⁶⁷⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁶⁷⁶

☐ INSUFFICIENTE ⁶⁷⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁶⁷⁸

☐ SUFFICIENTE ⁶⁷⁹

☐ INSUFFICIENTE ⁶⁸⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO

☐ SUFFICIENTE

☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

⁶⁷³ -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m

⁶⁷⁴ - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m

⁶⁷⁵ - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m

⁶⁷⁶ - presenza di illuminazione e di pavimentazione

⁶⁷⁷ - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione

⁶⁷⁸ - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono

⁶⁷⁹ - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono

⁶⁸⁰ - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA GEMELLI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 088**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via GrassiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_089**INDIRIZZO: **VIA GRASSI GIOVANNI BATTISTA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **1** Mappale **584**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD C**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T046**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 995,36**N. INDICATIVO DI STALLI: **48**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: prato armatoATTREZZATURE PRESENTI: alberatura, cestini

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁶⁸¹☒ SUFFICIENTE⁶⁸²☐ INSUFFICIENTE⁶⁸³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁶⁸⁴☒ INSUFFICIENTE⁶⁸⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁶⁸⁶☒ SUFFICIENTE⁶⁸⁷☐ INSUFFICIENTE⁶⁸⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 681 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 682 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 683 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 684 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 685 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 686 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 687 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 688 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA GRASSI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 089**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via VoltaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_090**INDIRIZZO: **VIA VOLTA ALESSANDRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **4** Mappale **294, 295**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T098**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 915,11**N. INDICATIVO DI STALLI: **44**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **verde, illuminazione**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁶⁸⁹☒ SUFFICIENTE ⁶⁹⁰☐ INSUFFICIENTE ⁶⁹¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁶⁹²☐ INSUFFICIENTE ⁶⁹³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁶⁹⁴☐ SUFFICIENTE ⁶⁹⁵☐ INSUFFICIENTE ⁶⁹⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

⁶⁸⁹ - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m⁶⁹⁰ - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m⁶⁹¹ - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m⁶⁹² - presenza di illuminazione e di pavimentazione⁶⁹³ - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione⁶⁹⁴ - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono⁶⁹⁵ - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono⁶⁹⁶ - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VOLTA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 090**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via RossiniIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_091**INDIRIZZO: **VIA ROSSINI GIOACCHINO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **3** Mappale **12**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T064**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1471,89**N. INDICATIVO DI STALLI: **71**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccantiATTREZZATURE PRESENTI: alberatura, illuminazione

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁶⁹⁷☒ SUFFICIENTE⁶⁹⁸☐ INSUFFICIENTE⁶⁹⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁷⁰⁰☐ INSUFFICIENTE⁷⁰¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO⁷⁰²☐ SUFFICIENTE⁷⁰³☐ INSUFFICIENTE⁷⁰⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 697 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 698 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 699 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 700 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 701 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 702 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 703 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 704 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA ROSSINI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 091**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via SabotinoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_092**INDIRIZZO: **VIA SABOTINO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **3** Mappale **540, 541**DESTINAZIONE PRG: **P.A. – B6.1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T183**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 457,53**N. INDICATIVO DI STALLI: **22**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccanti

ATTREZZATURE PRESENTI: illuminazione, cestini

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO VIA SABOTINO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁷⁰⁵	☒ SUFFICIENTE ⁷⁰⁶	☐ INSUFFICIENTE ⁷⁰⁷
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁷⁰⁸	☐ INSUFFICIENTE ⁷⁰⁹
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁷¹⁰	☐ SUFFICIENTE ⁷¹¹	☐ INSUFFICIENTE ⁷¹²
--	---	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- 705 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 706 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 707 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 708 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 709 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 710 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 711 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 712 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SABOTINO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 092**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via BellavitaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_093**INDIRIZZO: **VIA BELLAVITA DON DOMENICO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **4** Mappale **310**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T071 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 850,72**N. INDICATIVO DI STALLI: **41**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **sterrato**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO VIA BELLAVITA**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁷¹³☒ SUFFICIENTE⁷¹⁴☐ INSUFFICIENTE⁷¹⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁷¹⁶☒ INSUFFICIENTE⁷¹⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁷¹⁸☐ SUFFICIENTE⁷¹⁹☒ INSUFFICIENTE⁷²⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 713 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 714 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 715 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 716 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 717 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 718 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 719 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 720 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA BELLAVITA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 093**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via PariniIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_094**INDIRIZZO: **VIA PARINI GIUSEPPE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **81**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B4**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T216**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 605,12**N. INDICATIVO DI STALLI: **29**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁷²¹☒ SUFFICIENTE ⁷²²☐ INSUFFICIENTE ⁷²³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁷²⁴☒ INSUFFICIENTE ⁷²⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁷²⁶☒ SUFFICIENTE ⁷²⁷☐ INSUFFICIENTE ⁷²⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 721 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 722 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 723 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 724 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 725 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 726 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 727 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 728 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PARINI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 094**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio VIA Vecchia per CerianoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_095**INDIRIZZO: **VIA VECCHIA PER CERIANO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **13** Mappale **471**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T185**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 571,12**N. INDICATIVO DI STALLI: **27**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccantiATTREZZATURE PRESENTI: alberatura

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁷²⁹☒ SUFFICIENTE ⁷³⁰☐ INSUFFICIENTE ⁷³¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁷³²☐ INSUFFICIENTE ⁷³³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁷³⁴☒ SUFFICIENTE ⁷³⁵☐ INSUFFICIENTE ⁷³⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 729 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 730 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 731 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 732 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 733 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 734 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 735 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 736 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VECCHIA PER CERIANO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 095**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via PariniIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_096**INDIRIZZO: **VIA PARINI GIUSEPPE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **13** Mappale **483**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T178**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1593,78**N. INDICATIVO DI STALLI: **77**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: asfaltoATTREZZATURE PRESENTI: alberatura, illuminazione

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: PARCHEGGIO VIA PARINI

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁷³⁷	☒ SUFFICIENTE ⁷³⁸	☐ INSUFFICIENTE ⁷³⁹
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁷⁴⁰	☐ INSUFFICIENTE ⁷⁴¹
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁷⁴²	☐ SUFFICIENTE ⁷⁴³	☐ INSUFFICIENTE ⁷⁴⁴
--	---	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 737 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 738 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 739 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 740 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 741 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 742 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 743 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 744 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PARINI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 096**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via PiaveIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_097**INDIRIZZO: **VIA PIAVE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **886**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T116 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 599,85**N. INDICATIVO DI STALLI: **29**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: PARCHEGGIO VIA PIAVE

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁷⁴⁵☒ SUFFICIENTE⁷⁴⁶☐ INSUFFICIENTE⁷⁴⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁷⁴⁸☒ INSUFFICIENTE⁷⁴⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁷⁵⁰☒ SUFFICIENTE⁷⁵¹☐ INSUFFICIENTE⁷⁵²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

745 -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m

746 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m

747 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m

748 - presenza di illuminazione e di pavimentazione

749 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione

750 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono

751 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono

752 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PIAVE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 097**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via PiaveIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_098**INDIRIZZO: **VIA PIAVE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **891**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T116 PART**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 746,58**N. INDICATIVO DI STALLI: **36**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO VIA PIAVE**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁷⁵³	☒ SUFFICIENTE ⁷⁵⁴	☐ INSUFFICIENTE ⁷⁵⁵
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁷⁵⁶	☒ INSUFFICIENTE ⁷⁵⁷
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁷⁵⁸	☒ SUFFICIENTE ⁷⁵⁹	☐ INSUFFICIENTE ⁷⁶⁰
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 753 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 754 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 755 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 756 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 757 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 758 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 759 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 760 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PIAVE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 098**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via PetrarcaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_099**INDIRIZZO: **VIA PETRARCA FRANCESCO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **18** Mappale **25**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V047 PARTE**

GESTIONE:



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 910,04**N. INDICATIVO DI STALLI: **44**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO ASSERVITO ALL'USO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁷⁶¹☒ SUFFICIENTE⁷⁶²☐ INSUFFICIENTE⁷⁶³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁷⁶⁴☒ INSUFFICIENTE⁷⁶⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁷⁶⁶☒ SUFFICIENTE⁷⁶⁷☐ INSUFFICIENTE⁷⁶⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 761 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 762 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 763 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 764 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 765 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 766 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 767 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 768 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PETRARCA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 099**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via UngarettiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_100**INDIRIZZO: **VIA UNGARETTI GIUSEPPE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **22** Mappale **522**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T084**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1728,33**N. INDICATIVO DI STALLI: **83**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO VIA UNGARETTI**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁷⁶⁹☒ SUFFICIENTE ⁷⁷⁰☐ INSUFFICIENTE ⁷⁷¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁷⁷²☐ INSUFFICIENTE ⁷⁷³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁷⁷⁴☐ SUFFICIENTE ⁷⁷⁵☐ INSUFFICIENTE ⁷⁷⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 769 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 770 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 771 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 772 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 773 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 774 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 775 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 776 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA UNGARETTI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 100**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via GriegIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_101**INDIRIZZO: **VIA GRIEG**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **22** Mappale **699**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T 160 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 4763,29**N. INDICATIVO DI STALLI: **229**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccanti

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO VIA GRIEG**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁷⁷⁷☒ SUFFICIENTE⁷⁷⁸☐ INSUFFICIENTE⁷⁷⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁷⁸⁰☐ INSUFFICIENTE⁷⁸¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO⁷⁸²☐ SUFFICIENTE⁷⁸³☐ INSUFFICIENTE⁷⁸⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 777 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 778 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 779 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 780 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 781 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 782 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 783 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 784 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA GRIEG

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 101**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio Stazione Saronno SudIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_102**INDIRIZZO: **STAZIONE SARONNO SUD**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **22** Mappale **652, 654, 655, 554**DESTINAZIONE PRG: **SP 2**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V106**GESTIONE: **convenzione con FNM****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 8880,85**N. INDICATIVO DI STALLI: **426**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO DI USO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO⁷⁸⁵☐ SUFFICIENTE⁷⁸⁶☐ INSUFFICIENTE⁷⁸⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁷⁸⁸☐ INSUFFICIENTE⁷⁸⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO⁷⁹⁰☐ SUFFICIENTE⁷⁹¹☐ INSUFFICIENTE⁷⁹²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 785 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 786 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 787 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 788 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 789 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 790 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 791 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 792 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO STAZIONE SARONNO SUD

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 102**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via MarazziIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_103**INDIRIZZO: **VIA MARAZZI ACHILLE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **21** Mappale **72, 109**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T134**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 2261,29**N. INDICATIVO DI STALLI: **109**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁷⁹³	☒ SUFFICIENTE ⁷⁹⁴	☐ INSUFFICIENTE ⁷⁹⁵
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁷⁹⁶	☐ INSUFFICIENTE ⁷⁹⁷
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁷⁹⁸	☐ SUFFICIENTE ⁷⁹⁹	☐ INSUFFICIENTE ⁸⁰⁰
--	---	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 793 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 794 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 795 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 796 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 797 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 798 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 799 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 800 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA MARAZZI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 103**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via GoriziaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_104**INDIRIZZO: **VIA GORIZIA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **21** Mappale **135**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T058**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1397,52**N. INDICATIVO DI STALLI: **67**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁸⁰¹	☒ SUFFICIENTE ⁸⁰²	☐ INSUFFICIENTE ⁸⁰³
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁸⁰⁴	☒ INSUFFICIENTE ⁸⁰⁵
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁸⁰⁶	☒ SUFFICIENTE ⁸⁰⁷	☐ INSUFFICIENTE ⁸⁰⁸
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 801 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 802 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 803 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 804 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 805 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 806 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 807 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 808 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA GORIZIA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 104**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via ParmaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_105**INDIRIZZO: **VIA PARMA ANTONIO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **578, 587**DESTINAZIONE PRG: **P.A. – B6.1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V020PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 859,52**N. INDICATIVO DI STALLI: **41**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO VIA PARMA**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁸⁰⁹	☒ SUFFICIENTE ⁸¹⁰	☐ INSUFFICIENTE ⁸¹¹
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁸¹²	☒ INSUFFICIENTE ⁸¹³
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁸¹⁴	☒ SUFFICIENTE ⁸¹⁵	☐ INSUFFICIENTE ⁸¹⁶
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 809 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 810 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 811 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 812 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 813 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 814 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 815 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 816 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PARMA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 105**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via ParmaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_106**INDIRIZZO: **VIA PARMA ANTONIO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **6**DESTINAZIONE PRG: **P.A. – B6.1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V020 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 926,95**N. INDICATIVO DI STALLI: **44**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁸¹⁷☒ SUFFICIENTE⁸¹⁸☐ INSUFFICIENTE⁸¹⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁸²⁰☒ INSUFFICIENTE⁸²¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁸²²☒ SUFFICIENTE⁸²³☐ INSUFFICIENTE⁸²⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 817 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 818 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 819 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 820 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 821 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 822 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 823 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 824 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PARMA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 106**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_107**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **535, 537**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B5**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T179**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 465,16**N. INDICATIVO DI STALLI: **22**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁸²⁵☒ SUFFICIENTE⁸²⁶☐ INSUFFICIENTE⁸²⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁸²⁸☐ INSUFFICIENTE⁸²⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO⁸³⁰☐ SUFFICIENTE⁸³¹☐ INSUFFICIENTE⁸³²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 825 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 826 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 827 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 828 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 829 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 830 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 831 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 832 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 107**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_108**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **534, 58**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD C**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 2927,17**N. INDICATIVO DI STALLI: **141**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **sterrato**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO – USO PUBBLICO NON PERFEZIONATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁸³³☒ SUFFICIENTE⁸³⁴☐ INSUFFICIENTE⁸³⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁸³⁶☒ INSUFFICIENTE⁸³⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁸³⁸☐ SUFFICIENTE⁸³⁹☒ INSUFFICIENTE⁸⁴⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 833 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 834 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 835 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 836 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 837 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 838 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 839 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 840 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 108**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via SampietroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_109**INDIRIZZO: **VIA SAMPIETRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **19** Mappale **235, 246**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T020 PART**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 335,18**N. INDICATIVO DI STALLI: **16**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁸⁴¹☒ SUFFICIENTE⁸⁴²☐ INSUFFICIENTE⁸⁴³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁸⁴⁴☐ INSUFFICIENTE⁸⁴⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO⁸⁴⁶☐ SUFFICIENTE⁸⁴⁷☐ INSUFFICIENTE⁸⁴⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 841 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 842 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 843 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 844 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 845 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 846 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 847 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 848 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SAMPIETRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 109**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via AmadeoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_110**INDIRIZZO: **VIA AMADEO GIOVANNI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **14** Mappale **95**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 491,72**N. INDICATIVO DI STALLI: **24**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **---**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO – USO PUBBLICO NON PERFEZIONATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO⁸⁴⁹☐ SUFFICIENTE⁸⁵⁰☐ INSUFFICIENTE⁸⁵¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁸⁵²☒ INSUFFICIENTE⁸⁵³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁸⁵⁴☒ SUFFICIENTE⁸⁵⁵☐ INSUFFICIENTE⁸⁵⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 849 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 850 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 851 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 852 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 853 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 854 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 855 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 856 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA AMADEO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 110**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Dell'OrtoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_111**INDIRIZZO: **VIA DELL'ORTO**DATI CATASTALI: Sezione **U** Foglio **3** Mappale **34**DESTINAZIONE **PRG: STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **A037**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 529,62**N. INDICATIVO DI STALLI: **25**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO VIA DELL'ORTO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO⁸⁵⁷☒ SUFFICIENTE⁸⁵⁸☐ INSUFFICIENTE⁸⁵⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁸⁶⁰☒ INSUFFICIENTE⁸⁶¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁸⁶²☒ SUFFICIENTE⁸⁶³☐ INSUFFICIENTE⁸⁶⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 857 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 858 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 859 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 860 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 861 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 862 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 863 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 864 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA DELL'ORTO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 111**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Leonardo Da VinciIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_112**INDIRIZZO: **VIA LEONARDO DA VINCI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **14** Mappale **478**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T121/A009**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1630,9**N. INDICATIVO DI STALLI: **78**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁸⁶⁵	☒ SUFFICIENTE ⁸⁶⁶	☐ INSUFFICIENTE ⁸⁶⁷
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁸⁶⁸	☐ INSUFFICIENTE ⁸⁶⁹
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁸⁷⁰	☐ SUFFICIENTE ⁸⁷¹	☐ INSUFFICIENTE ⁸⁷²
--	---	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- 865 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 866 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 867 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 868 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 869 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 870 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 871 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 872 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA LEONARDO DA VINCI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 112**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via EinaudiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_113**INDIRIZZO: **VIA EINAUDI LUIGI**DATI CATASTALI: Sezione **U** Foglio **2** Mappale **212**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **S089**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 423,22**N. INDICATIVO DI STALLI: **20**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO⁸⁷³☐ SUFFICIENTE⁸⁷⁴☐ INSUFFICIENTE⁸⁷⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁸⁷⁶☒ INSUFFICIENTE⁸⁷⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁸⁷⁸☒ SUFFICIENTE⁸⁷⁹☐ INSUFFICIENTE⁸⁸⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 873 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 874 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 875 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 876 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 877 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 878 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 879 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 880 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA EINAUDI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 113**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via NovaraIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_114**INDIRIZZO: **VIA NOVARA**DATI CATASTALI: Sezione **U** Foglio **2** Mappale **118**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V002**

GESTIONE: ---



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 9198,39**N. INDICATIVO DI STALLI: **442**TIPOLOGIA: ☐ A RASO ☐ INTERRATO ☒ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: asfaltoATTREZZATURE PRESENTI: illuminazione

FRUIBILITA'**PRESTAZIONE OFFERTA: PARCHEGGIO ASSERVITO ALL'USO PUBBLICO – USO PREVALENTEMENTE DEDICATO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO ⁸⁸¹☐ SUFFICIENTE ⁸⁸²☐ INSUFFICIENTE ⁸⁸³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁸⁸⁴☐ INSUFFICIENTE ⁸⁸⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁸⁸⁶☐ SUFFICIENTE ⁸⁸⁷☐ INSUFFICIENTE ⁸⁸⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 881 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 882 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 883 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 884 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 885 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 886 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 887 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 888 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA NOVARA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 114**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio viale EuropaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_115**INDIRIZZO: **VIALE EUROPA**DATI CATASTALI: Sezione U Foglio 1 Mappale **66, 67, 68, 69, 90, 96, 97**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V010**

GESTIONE: ---



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 11159,47**N. INDICATIVO DI STALLI: **536**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: asfaltoATTREZZATURE PRESENTI: illuminazione, alberatura

FRUIBILITA'**PRESTAZIONE OFFERTA: PARCHEGGIO ASSERVITO ALL'USO PUBBLICO – USO PREVALENTEMENTE DEDICATO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO ⁸⁸⁹☐ SUFFICIENTE⁸⁹⁰☐ INSUFFICIENTE⁸⁹¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁸⁹²☐ INSUFFICIENTE⁸⁹³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁸⁹⁴☐ SUFFICIENTE⁸⁹⁵☐ INSUFFICIENTE⁸⁹⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 889 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 890 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 891 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 892 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 893 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 894 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 895 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 896 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIALE EUROPA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 115**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Stra' MadonnaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_116**INDIRIZZO: **VIA STRA' MADONNA**DATI CATASTALI: Sezione **U** Foglio **1** Mappale **579**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T151 PARTE**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1036,12**N. INDICATIVO DI STALLI: **50**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO⁸⁹⁷☐ SUFFICIENTE⁸⁹⁸☐ INSUFFICIENTE⁸⁹⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁹⁰⁰☐ INSUFFICIENTE⁹⁰¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO⁹⁰²☐ SUFFICIENTE⁹⁰³☐ INSUFFICIENTE⁹⁰⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 897 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 898 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 899 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 900 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 901 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 902 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 903 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 904 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA STRA' MADONNA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 116**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via FiumeIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_117**INDIRIZZO: **VIA FIUME**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **72**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T148**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1647,21**N. INDICATIVO DI STALLI: **79**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☒ BUONO ⁹⁰⁵	☐ SUFFICIENTE ⁹⁰⁶	☐ INSUFFICIENTE ⁹⁰⁷
--	---	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁹⁰⁸	☒ INSUFFICIENTE ⁹⁰⁹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁹¹⁰	☒ SUFFICIENTE ⁹¹¹	☐ INSUFFICIENTE ⁹¹²
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- 905 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 906 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 907 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 908 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 909 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 910 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 911 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 912 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA FIUME

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 117**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via VareseIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_118**INDIRIZZO: **VIA VARESE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **82, 298, 300, 301**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T085**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 2694,01**N. INDICATIVO DI STALLI: **129**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☒ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO VIA VARESE**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☒ BUONO ⁹¹³	☐ SUFFICIENTE ⁹¹⁴	☐ INSUFFICIENTE ⁹¹⁵
--	---	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁹¹⁶	☐ INSUFFICIENTE ⁹¹⁷
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁹¹⁸	☐ SUFFICIENTE ⁹¹⁹	☐ INSUFFICIENTE ⁹²⁰
--	---	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 913 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 914 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 915 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 916 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 917 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 918 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 919 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 920 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VARESE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 118**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Primo MaggioIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_119**INDIRIZZO: **VIA PRIMO MAGGIO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **182, 183, 184, 185**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T112**

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 4976,14**N. INDICATIVO DI STALLI: **239**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE: sterrato

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☒ BUONO ⁹²¹	☐ SUFFICIENTE ⁹²²	☐ INSUFFICIENTE ⁹²³
--	---	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ⁹²⁴	☒ INSUFFICIENTE ⁹²⁵
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁹²⁶	☐ SUFFICIENTE ⁹²⁷	☒ INSUFFICIENTE ⁹²⁸
---	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- 921 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 922 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 923 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 924 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 925 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 926 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 927 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 928 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PRIMO MAGGIO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 119**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via VareseIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_120**INDIRIZZO: **VIA VARESE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **353**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T145**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 981,99**N. INDICATIVO DI STALLI: **47**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: PARCHEGGIO PUBBLICO

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☒ BUONO ⁹²⁹	☐ SUFFICIENTE ⁹³⁰	☐ INSUFFICIENTE ⁹³¹
--	---	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁹³²	☐ INSUFFICIENTE ⁹³³
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁹³⁴	☐ SUFFICIENTE ⁹³⁵	☐ INSUFFICIENTE ⁹³⁶
--	---	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|-----|--|
| 929 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 930 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 931 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 932 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 933 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 934 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 935 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 936 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VARESE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 120**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via PaganiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_121**INDIRIZZO: **VIA PAGANI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **90**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T054**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 7853,7**N. INDICATIVO DI STALLI: **167**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO – UTILIZZATO ANCHE QUALE AREA MERCATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO ⁹³⁷☐ SUFFICIENTE⁹³⁸☐ INSUFFICIENTE⁹³⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁹⁴⁰☐ INSUFFICIENTE⁹⁴¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁹⁴²☒ SUFFICIENTE⁹⁴³☐ INSUFFICIENTE⁹⁴⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 937 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 938 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 939 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 940 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 941 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 942 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 943 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 944 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PAGANI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 121**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via VareseIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_122**INDIRIZZO: **VIA VARESE**DATI CATASTALI: Sezione **G** Foglio **3** Mappale **22, 23, 555**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 2004,94**N. INDICATIVO DI STALLI: **96**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE: sterrato

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO – USO PUBBLICO NON PERFEZIONATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO⁹⁴⁵☐ SUFFICIENTE⁹⁴⁶☐ INSUFFICIENTE⁹⁴⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁹⁴⁸☒ INSUFFICIENTE⁹⁴⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO⁹⁵⁰☐ SUFFICIENTE⁹⁵¹☒ INSUFFICIENTE⁹⁵²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 945 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 946 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 947 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 948 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 949 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 950 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 951 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 952 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VARESE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 122**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via CarsoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_123**INDIRIZZO: **VIA CARSO**DATI CATASTALI: Sezione **G** Foglio **2** Mappale **235**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T161**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 505,94**N. INDICATIVO DI STALLI: **24**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁹⁵³☒ SUFFICIENTE⁹⁵⁴☐ INSUFFICIENTE⁹⁵⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁹⁵⁶☒ INSUFFICIENTE⁹⁵⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁹⁵⁸☒ SUFFICIENTE⁹⁵⁹☐ INSUFFICIENTE⁹⁶⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 953 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 954 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 955 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 956 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 957 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 958 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 959 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 960 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA CARSO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 123**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via TogliattiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_124**INDIRIZZO: **VIA TOGLIATTI PALMIRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **5** Mappale **360**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - STANDARD C**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T005**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1236,35**N. INDICATIVO DI STALLI: **59**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **sterrato**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁹⁶¹☒ SUFFICIENTE⁹⁶²☐ INSUFFICIENTE⁹⁶³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE⁹⁶⁴☒ INSUFFICIENTE⁹⁶⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁹⁶⁶☐ SUFFICIENTE⁹⁶⁷☒ INSUFFICIENTE⁹⁶⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 961 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 962 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 963 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 964 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 965 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 966 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 967 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 968 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA TOGLIATTI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 124**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via Publio MaroneIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_125**INDIRIZZO: **VIA PUBLIO MARONE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **5** Mappale **112**DESTINAZIONE PRG: **P.A. – B5**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **S279**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 48,4**N. INDICATIVO DI STALLI: **2**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁹⁶⁹	☒ SUFFICIENTE ⁹⁷⁰	☐ INSUFFICIENTE ⁹⁷¹
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁹⁷²	☐ INSUFFICIENTE ⁹⁷³
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁹⁷⁴	☒ SUFFICIENTE ⁹⁷⁵	☐ INSUFFICIENTE ⁹⁷⁶
---	--	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- 969 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 970 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 971 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 972 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 973 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 974 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 975 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 976 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PUBLIO MARONE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 125**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via RadiceIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_126**INDIRIZZO: **VIA RADICE GIOVANNI BATTISTA**DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **4** Mappale **313, 315**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T012**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 957,22**N. INDICATIVO DI STALLI: **46**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: asfaltoATTREZZATURE PRESENTI: alberatura, illuminazione

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁹⁷⁷	☒ SUFFICIENTE ⁹⁷⁸	☐ INSUFFICIENTE ⁹⁷⁹
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁹⁸⁰	☐ INSUFFICIENTE ⁹⁸¹
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁹⁸²	☐ SUFFICIENTE ⁹⁸³	☐ INSUFFICIENTE ⁹⁸⁴
--	---	---

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- 977 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 978 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 979 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 980 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 981 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 982 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 983 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 984 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA RADICE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 126**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via DonatiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_127**INDIRIZZO: **VIA DONATI GIUSEPPE**DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **4** Mappale **375, 380**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T033 PART**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 139,09**N. INDICATIVO DI STALLI: **7**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ⁹⁸⁵☒ SUFFICIENTE⁹⁸⁶☐ INSUFFICIENTE⁹⁸⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE⁹⁸⁸☐ INSUFFICIENTE⁹⁸⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ⁹⁹⁰☒ SUFFICIENTE⁹⁹¹☐ INSUFFICIENTE⁹⁹²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 985 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 986 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 987 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 988 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 989 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 990 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 991 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 992 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA DONATI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 127**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via PrealpiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_128**INDIRIZZO: **VIALE PREALPI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **3** Mappale **23**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T047**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1489,8**N. INDICATIVO DI STALLI: **72**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☒ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccanti

ATTREZZATURE PRESENTI: alberatura, illuminazione



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO –
USO PREVELEMENTEMENTE CORRELATO AI SERVIZI RELIGIOSI**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ⁹⁹³	☒ SUFFICIENTE ⁹⁹⁴	☐ INSUFFICIENTE ⁹⁹⁵
---	--	---

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ⁹⁹⁶	☐ INSUFFICIENTE ⁹⁹⁷
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ⁹⁹⁸	☐ SUFFICIENTE ⁹⁹⁹	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰⁰⁰
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 993 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 994 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 995 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 996 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 997 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 998 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 999 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1000 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIALE PREALPI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 128**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA


TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via SevesiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_133**INDIRIZZO: **VIA P.SEVESI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **1** Mappale **308, 407**DESTINAZIONE PRG: **B3**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 313,01**N. INDICATIVO DI STALLI: **15**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **verde**



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: PARCHEGGIO

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO¹⁰⁰¹

☐ SUFFICIENTE¹⁰⁰²

☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁰³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE¹⁰⁰⁴

☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁰⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO¹⁰⁰⁶

☒ SUFFICIENTE¹⁰⁰⁷

☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁰⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO

☐ SUFFICIENTE

☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 1001 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 1002 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 1003 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 1004 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 1005 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 1006 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1007 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1008 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA SEVESI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 133**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Caduti di CefaloniaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_134**INDIRIZZO: **VIA CADUTI DI CEFALONIA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **5** Mappale **352**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B5**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T005**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 761,68**N. INDICATIVO DI STALLI: **37**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹⁰⁰⁹	☒ SUFFICIENTE ¹⁰¹⁰	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰¹¹
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹⁰¹²	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰¹³
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹⁰¹⁴	☒ SUFFICIENTE ¹⁰¹⁵	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰¹⁶
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1009 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1010 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1011 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1012 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1013 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1014 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1015 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1016 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PUBBLICO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 134**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Don VolpiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_135**INDIRIZZO: **VIA DON VOLPI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **5** Mappale **445**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD C**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T140**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1451,66**N. INDICATIVO DI STALLI: **70**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹⁰¹⁷	☒ SUFFICIENTE ¹⁰¹⁸	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰¹⁹
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹⁰²⁰	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰²¹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ¹⁰²²	☐ SUFFICIENTE ¹⁰²³	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰²⁴
---	--	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

-
- | | |
|------|--|
| 1017 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1018 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1019 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1020 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1021 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1022 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1023 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1024 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA DON VOLPI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 135**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via TogliattiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_136**INDIRIZZO: **VIA TOGLIATTI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **5** Mappale **379**DESTINAZIONE **PRG:P.A. B5**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V018**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 639,18**N. INDICATIVO DI STALLI: **31**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccantiATTREZZATURE PRESENTI: verde, alberatura

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹⁰²⁵	☒ SUFFICIENTE ¹⁰²⁶	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰²⁷
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹⁰²⁸	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰²⁹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹⁰³⁰	☒ SUFFICIENTE ¹⁰³¹	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰³²
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1025 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1026 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1027 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1028 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1029 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1030 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1031 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1032 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PUBBLICO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 136**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio piazza RepubblicaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_138**INDIRIZZO: **PIAZZA REPUBBLICA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **480**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **F062 PART**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 3326,94**N. INDICATIVO DI STALLI: **73**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☒ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura**



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹⁰³³	☒ SUFFICIENTE ¹⁰³⁴	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰³⁵
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹⁰³⁶	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰³⁷
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹⁰³⁸	☒ SUFFICIENTE ¹⁰³⁹	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰⁴⁰
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1033 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1034 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1035 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1036 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1037 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1038 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1039 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1040 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PIAZZA REPUBBLICA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 138**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via FerrariIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_140**INDIRIZZO: **VIA FERRARI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **218**DESTINAZIONE PRG: **B2**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 526,22**N. INDICATIVO DI STALLI: **25**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO – USO PUBBLICO NON PERFEZIONATO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO¹⁰⁴¹☐ SUFFICIENTE¹⁰⁴²☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁴³

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE¹⁰⁴⁴☒ INSUFFICIENTE¹⁰⁴⁵

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO¹⁰⁴⁶☒ SUFFICIENTE¹⁰⁴⁷☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁴⁸

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 1041 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 1042 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 1043 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 1044 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 1045 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 1046 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1047 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1048 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PUBBLICO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 140**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via FerrariIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_141**INDIRIZZO: **VIA FERRARI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **222**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B6.2**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 946,15**N. INDICATIVO DI STALLI: **45**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO VIA FERRARI**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☒ BUONO¹⁰⁴⁹

☐ SUFFICIENTE¹⁰⁵⁰

☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁵¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE¹⁰⁵²

☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁵³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO¹⁰⁵⁴

☐ SUFFICIENTE¹⁰⁵⁵

☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁵⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO

☐ SUFFICIENTE

☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 1049 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 1050 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 1051 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 1052 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 1053 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 1054 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1055 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1056 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA FERRARI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 141**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Morandi*IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_142**INDIRIZZO: **VIA MORANDI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **16** Mappale **194**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD C**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T155**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 998,825**

N. INDICATIVO DI STALLI:

TIPOLOGIA: ☐ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE:

ATTREZZATURE PRESENTI:



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO¹⁰⁵⁷

☐ SUFFICIENTE¹⁰⁵⁸

☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁵⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE¹⁰⁶⁰

☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁶¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO¹⁰⁶²

☐ SUFFICIENTE¹⁰⁶³

☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁶⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO

☐ SUFFICIENTE

☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 1057 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 1058 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 1059 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 1060 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 1061 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 1062 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1063 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1064 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PUBBLICO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 142**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via MontaleIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_143**INDIRIZZO: **VIA MONTALE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **22** Mappale **338**DESTINAZIONE PRG: **B5**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 357,24**N. INDICATIVO DI STALLI: **17**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹⁰⁶⁵	☐ SUFFICIENTE ¹⁰⁶⁶	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰⁶⁷
--	--	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ¹⁰⁶⁸	☒ INSUFFICIENTE ¹⁰⁶⁹
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹⁰⁷⁰	☒ SUFFICIENTE ¹⁰⁷¹	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰⁷²
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1065 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1066 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1067 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1068 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1069 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1070 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1071 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1072 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA MONTALE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 143**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via AvogadroIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_144**INDIRIZZO: **VIA AVOGADRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **20** Mappale **331**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD C**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **S024**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 432,61**N. INDICATIVO DI STALLI: **21**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO¹⁰⁷³☒ SUFFICIENTE¹⁰⁷⁴☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁷⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE¹⁰⁷⁶☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁷⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO¹⁰⁷⁸☐ SUFFICIENTE¹⁰⁷⁹☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁸⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 1073 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 1074 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 1075 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 1076 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 1077 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 1078 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1079 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1080 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA AVOGADRO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 144**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Leonardo Da VinciIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_145**INDIRIZZO: **VIA LEONARDO DA VINCI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **14** Mappale **499**DESTINAZIONE PRG: **B5**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T177**GESTIONE: **privata ad uso pubblico****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 2772,56**N. INDICATIVO DI STALLI: **133**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☒ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO REALIZZATO SU AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - UTILIZZO PREVALENTEMENTE DEDICATO AD ATTIVITA' ED INSEDIAMENTI PRESENTI**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹⁰⁸¹	☒ SUFFICIENTE ¹⁰⁸²	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰⁸³
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹⁰⁸⁴	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰⁸⁵
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ¹⁰⁸⁶	☐ SUFFICIENTE ¹⁰⁸⁷	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰⁸⁸
---	--	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1081 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1082 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1083 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1084 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1085 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1086 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1087 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1088 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA LEONARDO DA VINCI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 145**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:


INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via MilanoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_146**INDIRIZZO: **VIA MILANO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **754**DESTINAZIONE **PRG:P.A. - B6.2**PROPRIETA': **pubblica**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T196**

GESTIONE:---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 3922,3**N. INDICATIVO DI STALLI: **565**TIPOLOGIA: ☐ A RASO ☐ INTERRATO ☒ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE: ---

ATTREZZATURE PRESENTI: ---



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PLURIPIANO – REGOLAMENTATO DA CONVENZIONE**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☒ BUONO ¹⁰⁸⁹	☐ SUFFICIENTE ¹⁰⁹⁰	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰⁹¹
---	--	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹⁰⁹²	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰⁹³
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ¹⁰⁹⁴	☐ SUFFICIENTE ¹⁰⁹⁵	☐ INSUFFICIENTE ¹⁰⁹⁶
---	--	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1089 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1090 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1091 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1092 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1093 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1094 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1095 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1096 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA MILANO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 146**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:


Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio piazza ZerbiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_147**INDIRIZZO: **P.ZZA ZERBI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **336**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B6.2**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T193**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 4977,4**N. INDICATIVO DI STALLI: **142**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO¹⁰⁹⁷☐ SUFFICIENTE¹⁰⁹⁸☐ INSUFFICIENTE¹⁰⁹⁹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE¹¹⁰⁰☐ INSUFFICIENTE¹¹⁰¹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO¹¹⁰²☐ SUFFICIENTE¹¹⁰³☐ INSUFFICIENTE¹¹⁰⁴

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 1097 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 1098 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 1099 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 1100 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 1101 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 1102 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1103 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1104 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PIAZZA ZERBI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 147**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via VeneziaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_061**INDIRIZZO: **VIA VENEZIA**DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **3** Mappale **30**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B5 - STANDARD C**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T186**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 2042,28**N. INDICATIVO DI STALLI: **98**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **verde, illuminazione**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹¹⁰⁵	☒ SUFFICIENTE ¹¹⁰⁶	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁰⁷
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹¹⁰⁸	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁰⁹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹¹¹⁰	☒ SUFFICIENTE ¹¹¹¹	☐ INSUFFICIENTE ¹¹¹²
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1105 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1106 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1107 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1108 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1109 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1110 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1111 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1112 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA VENEZIA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 061**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via LargaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_005**INDIRIZZO: **VIA LARGA**DATI CATASTALI: Sezione **CF** Foglio **3** Mappale **52**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T200**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 908,24**N. INDICATIVO DI STALLI: **44**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccantiATTREZZATURE PRESENTI: illuminazione

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO ¹¹¹³☒ SUFFICIENTE¹¹¹⁴☐ INSUFFICIENTE¹¹¹⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE¹¹¹⁶☐ INSUFFICIENTE¹¹¹⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹¹¹⁸☒ SUFFICIENTE¹¹¹⁹☐ INSUFFICIENTE¹¹²⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 1113 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 1114 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 1115 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 1116 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 1117 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 1118 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1119 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1120 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA LARGA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 005**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via BergamoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_006**INDIRIZZO: **VIA BERGAMO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **7** Mappale **607**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T189**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1580,431**N. INDICATIVO DI STALLI: **76**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **autobloccanti**ATTREZZATURE PRESENTI: **illuminazione, verde**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹¹²¹	☒ SUFFICIENTE ¹¹²²	☐ INSUFFICIENTE ¹¹²³
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹¹²⁴	☐ INSUFFICIENTE ¹¹²⁵
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹¹²⁶	☒ SUFFICIENTE ¹¹²⁷	☐ INSUFFICIENTE ¹¹²⁸
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

-
- | | |
|------|--|
| 1121 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1122 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1123 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1124 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1125 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1126 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1127 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1128 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA BERGAMO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 006**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Don VolpiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_129**INDIRIZZO: **VIA DON VOLPI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **5** Mappale **360, 354**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B5**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T005**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 458,33**N. INDICATIVO DI STALLI: **22**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO¹¹²⁹☒ SUFFICIENTE¹¹³⁰☐ INSUFFICIENTE¹¹³¹

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE¹¹³²☐ INSUFFICIENTE¹¹³³

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO¹¹³⁴☒ SUFFICIENTE¹¹³⁵☐ INSUFFICIENTE¹¹³⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 1129 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 1130 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 1131 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 1132 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 1133 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 1134 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1135 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1136 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA DON VOLPI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 129**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via TrentoIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_130**INDIRIZZO: **VIA TRENTO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **5** Mappale **362**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B5**PROPRIETA': **pubblica**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T002**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 138,89**N. INDICATIVO DI STALLI: **7**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹¹³⁷	☒ SUFFICIENTE ¹¹³⁸	☐ INSUFFICIENTE ¹¹³⁹
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹¹⁴⁰	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁴¹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹¹⁴²	☒ SUFFICIENTE ¹¹⁴³	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁴⁴
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1137 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1138 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1139 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1140 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1141 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1142 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1143 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1144 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA TRENTO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 130**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via TogliattiIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_137**INDIRIZZO: **VIA TOGLIATTI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **5** Mappale **370, 373**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B5**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **V018**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 820,27**N. INDICATIVO DI STALLI: **39**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccantiATTREZZATURE PRESENTI: verde, alberatura

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☐ BUONO¹¹⁴⁵☒ SUFFICIENTE¹¹⁴⁶☐ INSUFFICIENTE¹¹⁴⁷

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE¹¹⁴⁸☐ INSUFFICIENTE¹¹⁴⁹

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO¹¹⁵⁰☐ SUFFICIENTE¹¹⁵¹☐ INSUFFICIENTE¹¹⁵²

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO☐ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

¹¹⁴⁵ - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m¹¹⁴⁶ - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m¹¹⁴⁷ - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m¹¹⁴⁸ - presenza di illuminazione e di pavimentazione¹¹⁴⁹ - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione¹¹⁵⁰ - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono¹¹⁵¹ - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono¹¹⁵² - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA TOGLIATTI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 137**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via LegnaniIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_131**INDIRIZZO: **VIA LEGNANI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **4** Mappale **393**DESTINAZIONE PRG: **P.A. -C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T199**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 463,33**N. INDICATIVO DI STALLI: **22**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹¹⁵³	☒ SUFFICIENTE ¹¹⁵⁴	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁵⁵
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ¹¹⁵⁶	☒ INSUFFICIENTE ¹¹⁵⁷
--	---

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹¹⁵⁸	☒ SUFFICIENTE ¹¹⁵⁹	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁶⁰
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1153 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1154 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1155 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1156 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1157 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1158 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1159 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1160 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA LEGNANI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **M T131**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via ReinaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_132**INDIRIZZO: **VIA REINA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **17** Mappale **491, 496, 498, 537**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T191**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 1088,51**N. INDICATIVO DI STALLI: **52**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹¹⁶¹	☒ SUFFICIENTE ¹¹⁶²	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁶³
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹¹⁶⁴	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁶⁵
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹¹⁶⁶	☒ SUFFICIENTE ¹¹⁶⁷	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁶⁸
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1161 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1162 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1163 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1164 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1165 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1166 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1167 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1168 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA REINA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 132**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Leonardo Da VinciIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_148**INDIRIZZO: **VIA L.DA VINCI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **14** Mappale **561**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - C1**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T205**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 729,97**N. INDICATIVO DI STALLI: **35**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹¹⁶⁹	☒ SUFFICIENTE ¹¹⁷⁰	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁷¹
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹¹⁷²	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁷³
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹¹⁷⁴	☒ SUFFICIENTE ¹¹⁷⁵	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁷⁶
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1169 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1170 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1171 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1172 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1173 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1174 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1175 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1176 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA LEONARDO DA VINCI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 148**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA

TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio piazza Unità d'ItaliaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_139**INDIRIZZO: **P.ZZA UNITA' D'ITALIA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale ----- **SEDE STRADALE**DESTINAZIONE PRG: **SEDE STRADALE**PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio:

GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 726,49**N. INDICATIVO DI STALLI: **42**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura**

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹¹⁷⁷	☒ SUFFICIENTE ¹¹⁷⁸	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁷⁹
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹¹⁸⁰	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁸¹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ¹¹⁸²	☐ SUFFICIENTE ¹¹⁸³	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁸⁴
---	--	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1177 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1178 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1179 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1180 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1181 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1182 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1183 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1184 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PIAZZA UNITA' D'ITALIA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 139**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio piazza IndipendenzaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_149**INDIRIZZO: **P.ZZA INDIPENDENZA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale ---- **SEDE STRADALE**DESTINAZIONE PRG: **SEDE STRADALE**PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio:

GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 157,13**N. INDICATIVO DI STALLI: **12**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **asfalto**

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹¹⁸⁵	☒ SUFFICIENTE ¹¹⁸⁶	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁸⁷
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹¹⁸⁸	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁸⁹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹¹⁹⁰	☒ SUFFICIENTE ¹¹⁹¹	☐ INSUFFICIENTE ¹¹⁹²
--	---	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

-
- | | |
|------|--|
| 1185 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1186 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1187 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1188 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1189 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1190 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1191 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1192 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PIAZZA INDIPENDENZA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 149**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE


Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via Caduti LiberazioneIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_150**INDIRIZZO: **VIA CADUTI LIBERAZIONE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **449, 450**DESTINAZIONE PRG: **P.A. B6.2**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T195**GESTIONE: **pubblica****QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 304,12**N. INDICATIVO DI STALLI: **10**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☒ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☒ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccanti

ATTREZZATURE PRESENTI: alberatura

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:☒ BUONO¹¹⁹³☐ SUFFICIENTE¹¹⁹⁴☐ INSUFFICIENTE¹¹⁹⁵

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE¹¹⁹⁶☐ INSUFFICIENTE¹¹⁹⁷

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO¹¹⁹⁸☐ SUFFICIENTE¹¹⁹⁹☐ INSUFFICIENTE¹²⁰⁰

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO☒ SUFFICIENTE☐ INSUFFICIENTE

CRITICITA':

- 1193 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 1194 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 1195 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 1196 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 1197 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 1198 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1199 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1200 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA CADUTI LIBERAZIONE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 150**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO**DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO****DENOMINAZIONE STRUTTURA:** parcheggio via PariniIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT_151**INDIRIZZO: **VIA PARINI GIUSEPPE**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **944**DESTINAZIONE PRG: **P.A. - B4**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: ---

**QUALITA' DEL SERVIZIO****CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:**SUPERFICIE LOTTO: **MQ 264,97**N. INDICATIVO DI STALLI: **12**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE: autobloccanti

ATTREZZATURE PRESENTI: alberatura, illuminazione



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO ASSERVITO ALL'USO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹²⁰¹	☒ SUFFICIENTE ¹²⁰²	☐ INSUFFICIENTE ¹²⁰³
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹²⁰⁴	☐ INSUFFICIENTE ¹²⁰⁵
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ¹²⁰⁶	☐ SUFFICIENTE ¹²⁰⁷	☐ INSUFFICIENTE ¹²⁰⁸
---	--	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1201 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1202 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1203 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1204 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1205 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1206 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1207 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1208 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA: PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO VIA PARINI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 151**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via Dante Alighieri *IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 152**INDIRIZZO: **VIA DANTE ALIGHIERI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **18** Mappale **99, 203, 204**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **privata**IDENTIFICATIVO Patrimonio: **T076**

GESTIONE:



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 687,49**

N. INDICATIVO DI STALLI:

TIPOLOGIA: ☐ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☐ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☐ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE:

ATTREZZATURE PRESENTI:



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA:

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☐ SOVRALocale

PROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹²⁰⁹	☐ SUFFICIENTE ¹²¹⁰	☐ INSUFFICIENTE ¹²¹¹
--	--	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☐ SUFFICIENTE ¹²¹²	☐ INSUFFICIENTE ¹²¹³
--	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☐ BUONO ¹²¹⁴	☐ SUFFICIENTE ¹²¹⁵	☐ INSUFFICIENTE ¹²¹⁶
--	--	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1209 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1210 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1211 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1212 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1213 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1214 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1215 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1216 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PUBBLICO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 152**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)


SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via Varese –hotel – ex area CemsaIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 153**INDIRIZZO: **VIA Varese**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **382**DESTINAZIONE PRG: **PA – B6.2**PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: pubblica



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 4827,22**N. INDICATIVO DI STALLI: **200**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTOTIPO DI PAVIMENTAZIONE: **Asfalto**ATTREZZATURE PRESENTI: **alberatura, illuminazione**



FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO CONVENZIONATO ALL'USO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☒ BUONO ¹²¹⁷	☐ SUFFICIENTE ¹²¹⁸	☐ INSUFFICIENTE ¹²¹⁹
---	--	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹²²⁰	☐ INSUFFICIENTE ¹²²¹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ¹²²²	☐ SUFFICIENTE ¹²²³	☐ INSUFFICIENTE ¹²²⁴
---	--	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1217 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1218 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1219 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1220 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1221 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1222 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1223 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1224 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PUBBLICO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 153**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio MetropolIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 154**INDIRIZZO: **VIA CARSO**DATI CATASTALI: Sezione **G** Foglio **2** Mappale **72**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD C**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE: **privata**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **MQ 2797,53**N. INDICATIVO DI STALLI: **130**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE: asfalto

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO CONVENZIONATO ALL'USO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☐ BUONO ¹²²⁵	☒ SUFFICIENTE ¹²²⁶	☐ INSUFFICIENTE ¹²²⁷
--	---	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹²²⁸	☐ INSUFFICIENTE ¹²²⁹
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ¹²³⁰	☐ SUFFICIENTE ¹²³¹	☐ INSUFFICIENTE ¹²³²
---	--	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☐ BUONO	☒ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
--------------------------------	---	--

CRITICITA':

- 1225 - presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m
- 1226 - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m
- 1227 - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m
- 1228 - presenza di illuminazione e di pavimentazione
- 1229 - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione
- 1230 - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1231 - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono
- 1232 - nessun componente in stato di conservazione buono



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PUBBLICO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 154**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: parcheggio via D. BELLAVITAIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 155**INDIRIZZO: **VIA D. BELLAVITA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **4** Mappale **314**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD D**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO Patrimonio: ---

GESTIONE:--



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **MQ 470**N. INDICATIVO DI STALLI: **20**TIPOLOGIA: ☒ A RASO ☐ INTERRATO ☐ PLURIPIANOAPERTURA REGOLAMENTATA: ☐ SI ☒ NOTIPO DI REGOLAMENTAZIONE: ☒ LIBERO ☐ ORARIA ☐ A PAGAMENTO

TIPO DI PAVIMENTAZIONE:

ATTREZZATURE PRESENTI:

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **PARCHEGGIO CONVENZIONATO ALL'USO PUBBLICO**

ATTIVITA' ACCESSORIE:

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocalePROSSIMITA' A GENERATORI DI
TRAFFICO:

☒ BUONO ¹²³³	☐ SUFFICIENTE ¹²³⁴	☐ INSUFFICIENTE ¹²³⁵
---	--	--

Livello di attrezzature:

valutazione della presenza di componenti di arredo: illuminazione, pavimentazione, alberatura

☒ SUFFICIENTE ¹²³⁶	☐ INSUFFICIENTE ¹²³⁷
---	--

Stato di conservazione:

valutazione dei seguenti componenti: arredo e sistema arboreo

☒ BUONO ¹²³⁸	☐ SUFFICIENTE ¹²³⁹	☐ INSUFFICIENTE ¹²⁴⁰
---	--	--

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

GIUDIZIO SINTETICO:

sulla relazione tra il parcheggio e la rete viaria (prossimità con rete viaria, visibilità, interferenza con traffico veicolare)

☒ BUONO	☐ SUFFICIENTE	☐ INSUFFICIENTE
---	--------------------------------------	--

CRITICITA':

- | | |
|------|--|
| 1233 | -presenza di generatori di traffico (stazione, attività commerciali...) in un raggio di 50 m |
| 1234 | - presenza di generatori di traffico in un raggio di 150 m |
| 1235 | - presenza di generatori di traffico in un raggio superiore a 150 m |
| 1236 | - presenza di illuminazione e di pavimentazione |
| 1237 | - presenza solo di pavimentazione o di illuminazione |
| 1238 | - illuminazione e di pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1239 | - illuminazione o pavimentazione in stato di conservazione buono |
| 1240 | - nessun componente in stato di conservazione buono |



SISTEMA MOBILITA' E SOSTA TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PARCHEGGIO PUBBLICO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **MT 155**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☐ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte)

* realizzati parzialmente ad usi differenti dalla destinazione di prg (standard D)