



COMUNE DI NURRI

Città Metropolitana di Cagliari

Corso Italia n. 138, 09059 Nurri

Tel. 0782/849005

Cod. Fisc. 81000150912 – P. IVA 00176070910

Indirizzo del Sito Istituzionale: <https://comune.nurri.su.it>

E-mail: info@comune.nurri.ca.it – PEC: protocollo@pec.comune.nurri.ca.it

AREA TECNICA

Tel. 0782/849005 int. 2

E-mail: ufficiotecnico@comune.nurri.ca.it – PEC: ufficiotecnico@pec.comune.nurri.ca.it

NURRI, 20/05/2026

OGGETTO: Allegato C – Schede descrittive dei beni oggetto di asta pubblica di proprietà del Comune di Nurri

L'automezzo e le attrezzature comunali oggetto di asta pubblica sono quelli indicati nella Tabella 1 dell'Avviso, qui di seguito integralmente riportata.

Tabella 1 - Beni di proprietà del Comune di Nurri oggetto di asta pubblica

	DESCRIZIONE DEL BENE	MATRICOLA	TARGA	DATA IMMATRICOLAZIONE	IMPORTO A BASE D'ASTA
Lotto unico n. 1	Fiat Panda 4x4 Autovettura per trasporto di persone	A019021CA06	DD789AA	1990	€ 2.000,00
	Motozappa	-	-	*	
	Falcia erba	-	-	*	

* Anno di acquisto sconosciuto; si presume che le attrezzature abbiano circa 30 anni di vita.

Segue una scheda descrittiva per ciascun bene oggetto di asta pubblica.

Bene N. 1 – Fiat Panda 4x4



Descrizione: FIAT Panda 4x4 – Autovettura per trasporto di persone

Matricola: A019021CA06

Targa: DD789AA

Data immatricolazione: 1990

Cilindrata: 999 cm3

Potenza Kw: 37 kW

Alimentazione: Benzina

Condizioni generali: non marciante, alcune parti logore dall'usura e dal tempo.

Bene N. 4 – Motozappa



Descrizione: Motozappa

Data immatricolazione: Sconosciuta (si presume abbia circa 30 anni di vita)

Cilindrata: 148 cm³

Potenza Kw: - kW

Alimentazione: Miscela

Condizioni generali: non funzionante, presenza di ruggine, alcune parti mancanti e logore dall'usura e dal tempo.

Bene N. 5 – Falcia erba SEP BL 90



Descrizione: Falcia erba SEP BL 90

Data immatricolazione: Sconosciuta (si presume abbia circa 30 anni di vita)

Cilindrata: 210 cm³

Potenza Kw: kW

Alimentazione: Miscela

Condizioni generali: non funzionante, presenza di ruggine, alcune parti mancanti e logore dall'usura e dal tempo.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Antonello Atzeni