

CODICE	AZIONE	DESCRIZIONE	INDIRIZZO
M1a	Controllo monitoraggio	Attraversamento Tangenziale Garboga	Tang. via Monte Rosa
M1b	Controllo monitoraggio	Ingresso tratto intubato Garboga	Via Torriani
M1c	Controllo monitoraggio	Ponti pedonali Garboga	Parco Ghezzi
M1d	Controllo monitoraggio	Ingresso tratto intubato Garboga	Via Manzoni - Parco Ghezzi
M1e	Controllo monitoraggio	Attraversamento A4 Garboga	Via Piave
M1f	Controllo monitoraggio	Vasca e attravers. Garboga	Via Battisti
M1g	Controllo monitoraggio	Attraversamento torr. Garboga	Via 4 Novembre
M2a	Controllo monitoraggio	Argini e livelli torr. Pudiga	Via Don Sturzo
M2b	Controllo monitoraggio	Attraversamento torr. Pudiga	Via Baranzate/Manzoni
M2c	Controllo monitoraggio	Attraversamento torr. Pudiga - asta idrom.	Via Baranzate/Manzoni
M2d	Controllo monitoraggio	Vasca Volano e torr. Pudiga	Via F.lli Beltrami
M3	Controllo monitoraggio	Sottopasso strategico rischio allagamento	Via Di Vittorio

TAVOLA

COMUNE DI NOVATE MILANESE

Città Metropolitana di Milano

Piano di Protezione Civile

Scenari di Rischio Idraulico, Idrogeologico ed Eventi Meteorologici Estremi

Base Dati:
DRT/Geoservice Regione Lombardia
SIT Protezione Civile © MapRisk
© OpenStreetMap contributors
SR: WGS84 - UTM 32 N

2026

Scala 1:5000 - Formato A1

dott. Angelo Campoloni
<https://www.pianiemergenza.it>

WebMap: MapRisk.it

0100 m

Infrastrutture e Reti

Autosstrada Tangenziale

Strada Statale

Strada Provinciale

Strada secondaria

Sentiero

Strada Agricola

Ferrovia

Elettrodotto

Gasdotto Regionale

Infrastruttura Viabilistica

Ponte

Legenda

Confini Amministrativi

Confini Comunale

Confini Provinciale

Infrastrutture e Reti

Autosstrada Tangenziale

Strada Statale

Strada Provinciale

Strada secondaria

Sentiero

Strada Agricola

Ferrovia

Elettrodotto

Gasdotto Regionale

Infrastruttura Viabilistica

Ponte

Ponte critico

Ponte pedonale

Sottopasso

Strettoia

Tombotto

Griglia Critica

Galleria

Cavalcavia

Punto di Accessibilità

Piazzola Atterraggio

Punto Temporaneo Atterraggio Elicotteri

Stazione

Altre Strutture

Albergo

Ambulatorio

ANA

Asilo Nido

Autotrasporti

Azienda Agricola

Maneggio

Bacino idrico

Benzinaio

Biblioteca

Cabina Elettrica

Cabina gas

Carabinieri

Casa di Cura/Riposo

Cava

Centrale Telefonica

Centro Anziani

Centro Disabili

Centro Educativo

Centro Polifunzionale

Chiesa

Cinema

Consultorio Familiare

Depuratore

Farmacia

Industria

Luogo di Culto

Istituto Religioso

Magazzino Comunale

Provinciale

Ditta Mezzi e Materiali

Monumento

Municipio

Museo

Oratorio

Palestra Comunale

Plattaforma Ecologica

Polizia Locale

Pozzo

Ripetitore Telefonica

Scuole Primarie

Scuola dell'Infanzia

Scuole Medie

Scuole Superiori

Sede CRI

Ass. Soccorso Sanitario

Sorgente

Supermercato

Ufficio Postale

Vasca Volano

Sede Volontari PC

Aree/Strutture di Emergenza

Aree di Attesa

Aree/Strutture di Ricovero

Rischio Idraulico/Idrogeologico

Idrografia

corso d'acqua

corso d'acqua intubato

Superficie Idrica

Mappe Direttive Alluvioni PGRA (Variante 2025)

Pericolosità Elevata

Pericolosità Media

Pericolosità Bassa

APSER Aree Potenzial Rischio Significativo

Altre Aree a Rischio

Allagamenti da falda/risagno

Allagamenti per fuoriuscimento

Rigurglio Fognatura

Studio Geologico Comunale

Classe Fattibilità' 4

Azioni Emergenza

Monitoraggio punti critici

Blocco del Traffico

Evacuazione

Chiusura Scuola

Sospensione elettrica

Viabilità Emergenza

Via di fuga

Edifici Esposti al Rischio

Alluvione Rara

Alluvione Poco Frequente

Alluvione Frequente

Eventi Passati

Allagamenti/Dissesti

Altre Aree Alluvionate recenti

Opere di Difesa del Suolo

Lineari

Puntuali

Areali