

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	26 / 07 / 2022	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Bagnolo in Piano		002
⁴ Località abitata	Bagnolo in Piano		10001
⁵ Sezione censuaria			1
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000000350	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000010	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2			
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0			
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0			
NUMERO US ¹³ Muratura	2	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	5	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		135	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO		3	
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				9	
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				1	
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione		☐ sì ☒ no		
²³	Rifusioni o intasamenti		☐ sì ☒ no		
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura		☒ sì ☐ no		
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti		☐ sì ☒ no		
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata		☐ sì ☒ no		
²⁷	Disallineamento negli spazi interni		☐ sì ☒ no		
²⁸	Testata snella		☐ sì ☒ no		
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)		☐ sì ☒ no		
³⁰	Sistema di bucatore incongruo		☐ sì ☒ no		
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis		☐ sì ☒ no		
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni		☐ sì ☒ no		
³³	Torri, campanili, ciminiere		☐ sì ☒ no		
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate		☐ sì ☒ no		
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene		☐ sì ☒ no		
³⁶	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico		☐ sì ☒ no		
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle				
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No				

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	26 / 07 / 2022	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Bagnolo in Piano		002
⁴ Località abitata	Bagnolo in Piano		10001
⁵ Sezione censuaria			1
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000000747	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000011	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2			
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0			
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0			
NUMERO US ¹³ Muratura	2	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	5	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		289	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	3		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		15			
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1			
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no			
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no			
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrati isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle				
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No				

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	26 / 07 / 2022	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Bagnolo in Piano		002
⁴ Località abitata	Bagnolo in Piano		10001
⁵ Sezione censuaria			1
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000001143	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000026	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2			
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0			
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0			
NUMERO US ¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	2
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		503	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	3		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		45			
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1			
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no			
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☒ sì ☐ no			
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrati isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle				
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No				

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	26 / 07 / 2022	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Bagnolo in Piano		002
⁴ Località abitata	Bagnolo in Piano		10001
⁵ Sezione censuaria			1
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000001154	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		2				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0				
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	1	¹⁵ Altre strutture	1
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)	529			
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	2			
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)	0					
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)	0					
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione ☐ sì ☒ no					
²³	Rifusioni o intasamenti ☐ sì ☒ no					
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura ☐ sì ☒ no					
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti ☐ sì ☒ no					
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata ☐ sì ☒ no					
²⁷	Disallineamento negli spazi interni ☐ sì ☒ no					
²⁸	Testata snella ☒ sì ☐ no					
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi) ☐ sì ☒ no					
³⁰	Sistema di bucatore incongruo ☐ sì ☒ no					
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis ☒ sì ☐ no					
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini ☐ sì ☒ no					
³³	Torri, campanili, ciminiere ☐ sì ☒ no					
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate ☐ sì ☒ no					
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene ☐ sì ☒ no					
³⁶	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico ☒ sì ☐ no					
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸	Sotto versante incombente o forte pendio		³⁹	Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹	Frana ⁴²	Liquefazione ⁴³	Faglia attiva e capace ⁴⁴	Cedimenti differenziali ⁴⁵ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶	Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷		A monte ⁴⁸	A valle	
	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁵⁰ Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	26 / 07 / 2022	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Bagnolo in Piano		002
⁴ Località abitata	Bagnolo in Piano		10001
⁵ Sezione censuaria			1
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000001161	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		4			
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		4			
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0			
NUMERO US ¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	4
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		1046	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	1		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		0			
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		0			
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no			
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no			
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrati isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☒ sì ☐ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☒ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle				
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No				

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	26 / 07 / 2022	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Bagnolo in Piano		002
⁴ Località abitata	Bagnolo in Piano		10001
⁵ Sezione censuaria			1
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000001330	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		5				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0				
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	1	¹⁵ Altre strutture	4
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)	2181			
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	3			
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)	78					
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)	3					
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione ☐ sì ☒ no					
²³	Rifusioni o intasamenti ☐ sì ☒ no					
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura ☒ sì ☐ no					
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti ☐ sì ☒ no					
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata ☐ sì ☒ no					
²⁷	Disallineamento negli spazi interni ☐ sì ☒ no					
²⁸	Testata snella ☐ sì ☒ no					
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi) ☐ sì ☒ no					
³⁰	Sistema di bucatore incongruo ☐ sì ☒ no					
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis ☒ sì ☐ no					
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini ☐ sì ☒ no					
³³	Torri, campanili, ciminiere ☐ sì ☒ no					
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate ☐ sì ☒ no					
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene ☐ sì ☒ no					
³⁶	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico ☐ sì ☒ no					
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸	Sotto versante incombente o forte pendio		³⁹	Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹	Frana	⁴² ☒ Liquefazione	⁴³ ☐ Faglia attiva e capace	⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	⁴⁷ ☐ A monte	⁴⁸ ☐ A valle		
	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁵⁰ Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	26 / 07 / 2022	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Bagnolo in Piano		002
⁴ Località abitata	Bagnolo in Piano		10001
⁵ Sezione censuaria			1
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000001448	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		2				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0				
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	2
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	5	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)	657			
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	2			
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)	0					
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)	0					
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione ☐ sì ☒ no					
²³	Rifusioni o intasamenti ☐ sì ☒ no					
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura ☒ sì ☐ no					
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti ☐ sì ☒ no					
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata ☐ sì ☒ no					
²⁷	Disallineamento negli spazi interni ☐ sì ☒ no					
²⁸	Testata snella ☐ sì ☒ no					
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi) ☐ sì ☒ no					
³⁰	Sistema di bucatore incongruo ☐ sì ☒ no					
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis ☒ sì ☐ no					
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini ☐ sì ☒ no					
³³	Torri, campanili, ciminiere ☐ sì ☒ no					
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate ☐ sì ☒ no					
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene ☐ sì ☒ no					
³⁶	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico ☐ sì ☒ no					
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸	Sotto versante incombente o forte pendio		³⁹	Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹	Frana ⁴²	Liquefazione ⁴³	Faglia attiva e capace ⁴⁴	Cedimenti differenziali ⁴⁵ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶	Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷		A monte ⁴⁸	A valle	
	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁵⁰ Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	26 / 07 / 2022	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Bagnolo in Piano		002
⁴ Località abitata	Bagnolo in Piano		10001
⁵ Sezione censuaria			1
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000002454	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		3								
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		3								
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0								
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	3				
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		1118						
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO		2						
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				0						
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0						
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione		☐ sì	☒ no						
²³	Rifusioni o intasamenti		☐ sì	☒ no						
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura		☐ sì	☒ no						
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti		☐ sì	☒ no						
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata		☐ sì	☒ no						
²⁷	Disallineamento negli spazi interni		☐ sì	☒ no						
²⁸	Testata snella		☐ sì	☒ no						
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)		☐ sì	☒ no						
³⁰	Sistema di bucatore incongruo		☐ sì	☒ no						
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis		☐ sì	☒ no						
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni		☐ sì	☒ no						
³³	Torri, campanili, ciminiere		☐ sì	☒ no						
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate		☐ sì	☒ no						
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene		☐ sì	☒ no						
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico		☐ sì	☒ no						
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)	☐ Su forte pendio (>30°)							
UBICAZIONE	³⁸	Sotto versante incombente o forte pendio	³⁹	Sopra versante incombente o cresta						
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile	☒ Stabile con amplificazioni	☐ Instabile						
	Tipo instabilità ⁴¹	Frana	⁴²	Liquefazione	⁴³	Faglia attiva e capace	⁴⁴	Cedimenti differenziali	⁴⁵	Cavità sotterranee
GEOLOGIA /	Localizzazione frana	⁴⁶	Interferente con l'aggregato strutturale	⁴⁷	A monte	⁴⁸	A valle			
⁴⁹ IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4	⁵⁰ Area alluvionabile	☐ Sì	☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	26 / 07 / 2022	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Bagnolo in Piano		002
⁴ Località abitata	Bagnolo in Piano		10001
⁵ Sezione censuaria			1
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000002458	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000022	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		5
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US ¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a. 5
¹⁵ Altre strutture		0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	9	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq) 4568
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO 5
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		117
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrati isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	