

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sopra		10002
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000001		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000020	b 0000000023
	c	0000000024	d 0000000025
^{7b} Denominazione	Area Via Galilei - Via Marzabotto		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☒ Ricovero ☐ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	1			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	3750			
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	70	¹⁵ Minima	20
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio		²²
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
	Tipo instabilità	²⁴	Frana	²⁵
				Liquefazione
		²⁶	Faglia attiva e capace	²⁷
				Cedimenti differenziali
		²⁸	Cavità sotterranee	
	Localizzazione frana	²⁹	Interferente con l'area di emergenza	³⁰
				A monte
		³¹	A valle	
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☒ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sopra		10002
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000025	b 0000000026
	c		d
^{7b} Denominazione	Parcheggio Nuovo Campo da Calcio		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☐ Ricovero ☒ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	1			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	2			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	13430			
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	200	¹⁵ Minima	30
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio	²²	Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	²³ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile	☒ Stabile con amplificazioni	☐ Instabile
	Tipo instabilità	²⁴ Frana	²⁵ Liquefazione	²⁶ Faglia attiva e capace
			²⁷ Cedimenti differenziali	²⁸ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana	²⁹ Interferente con l'area di emergenza	³⁰ A monte	³¹ A valle
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3
		☐ R4	³⁵ Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sopra		10002
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000014	b 0000000015
	c		d
^{7b} Denominazione	Parco Pubblico Via Bassi		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☒ Ricovero ☐ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	0			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)				6915
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	80	¹⁵ Minima	55
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio		²²
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
	Tipo instabilità	²⁴	Frana	²⁵
			Liquefazione	²⁶
			Faglia attiva e capace	²⁷
			Cedimenti differenziali	²⁸
			Cavità sotterranee	
	Localizzazione frana	²⁹	Interferente con l'area di emergenza	³⁰
			A monte	³¹
			A valle	
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☒ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sopra		10002
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000015	b 0000000016
	c		d
^{7b} Denominazione	Parcheggio Cimitero		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☒ Ammassamento ☐ Ricovero ☐ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	0			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)				2970
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	100	¹⁵ Minima	15
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio		²²
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
	Tipo instabilità	²⁴	Frana	²⁵
				Liquefazione
		²⁶	Faglia attiva e capace	²⁷
				Cedimenti differenziali
		²⁸	Cavità sotterranee	
	Localizzazione frana	²⁹	Interferente con l'area di emergenza	³⁰
				A monte
		³¹	A valle	
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☒ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sopra		10002
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000026	b
	c		d
^{7b} Denominazione	Parcheggio e Parco Pubblico P.zza Rodari		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☐ Ricovero ☒ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	1			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	0			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)				9920
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	90	¹⁵ Minima	40
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio		²²
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	²³ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità	²⁴ Frana	²⁵ Liquefazione	²⁶ Faglia attiva e capace
				²⁷ Cedimenti differenziali
				²⁸ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana	²⁹ Interferente con l'area di emergenza	³⁰ A monte	³¹ A valle
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☒ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sotto		10003
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000006		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000004	b 0000000005
	c		d
^{7b} Denominazione	Parco scuola Cadelbosco di Sotto		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☒ Ricovero ☐ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☐ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☒ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2018			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	2			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)				5800
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	70	¹⁵ Minima	30
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio		²²
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	²³ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità	²⁴ Frana	²⁵ Liquefazione	²⁶ Faglia attiva e capace
				²⁷ Cedimenti differenziali
				²⁸ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana	²⁹ Interferente con l'area di emergenza	³⁰ A monte	³¹ A valle
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ³⁵ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sotto		10003
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000007		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000006	b
	c		d
^{7b} Denominazione	Parcheggio Via Alpi		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☒ Ammassamento ☐ Ricovero ☐ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	0			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1380			
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	60	¹⁵ Minima	20
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio		²²
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
	²³ Tipo instabilità	²⁴ Frana	²⁵ Liquefazione	²⁶ Faglia attiva e capace
				²⁷ Cedimenti differenziali
				²⁸ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana	²⁹	Interferente con l'area di emergenza	³⁰ A monte
				³¹ A valle
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☒ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**AREA DI
EMERGENZA**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sotto		10003
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000008		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000040	b	
	c	d	
^{7b} Denominazione	Parco Pubblico Via Basso	⁷ Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento	☒ Ricovero	☐ Ammassamento - Ricovero
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale	☐ Piano di emergenza provinciale	☐ Altro
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016		
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0		
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	0		
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)			3370
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	70	¹⁵ Minima 40
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile		
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti	
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti	
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti	
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
²¹ UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta		
²³ MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	²⁴ Tipo instabilità	²⁵ Frana	²⁶ Liquefazione
		²⁷ Faglia attiva e capace	²⁸ Cedimenti differenziali
	²⁹ Localizzazione frana	³⁰ Interferente con l'area di emergenza	³¹ A monte A valle
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
³⁴ Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	³⁵ Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sopra		10002
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000009		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000003	b 0000000022
	c		d
^{7b} Denominazione	Parcheggio Via Pezzarossi - Zurco		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☐ Ricovero ☒ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	0			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	2270			
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	70	¹⁵ Minima	20
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio		²²
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
	Tipo instabilità	²⁴	Frana	²⁵
				Liquefazione
		²⁶	Faglia attiva e capace	²⁷
				Cedimenti differenziali
		²⁸	Cavità sotterranee	
	Localizzazione frana	²⁹	Interferente con l'area di emergenza	³⁰
				A monte
		³¹	A valle	
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☒ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Argine		10001
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000010		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000029	b 0000000030
	c		d
^{7b} Denominazione	Parco e Parcheggio circolo Arci		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☐ Ricovero ☒ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	2			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	3000			
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	60	¹⁵ Minima	30
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ ACQUA	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti			
¹⁸ ELETTRICITÀ	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti			
¹⁹ FOGNATURA	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti			
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
²¹ UBICAZIONE	Sotto versante incombente o forte pendio		²² Sopra versante incombente o cresta	
²³ MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
²⁴ Tipo instabilità	Frana	²⁵ Liquefazione	²⁶ Faglia attiva e capace	²⁷ Cedimenti differenziali
²⁸ Cavità sotterranee				
²⁹ Localizzazione frana	Interferente con l'area di emergenza		³⁰ A monte	³¹ A valle
³² GEOLOGIA /	☐ Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana			
³³ IDROGEOLOGIA	☒ Acque superficiali ☐ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato			
³⁴ Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
³⁵ Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Argine		10001
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000011		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000031	b
	c		d
^{7b} Denominazione	Parco Via Mons. Maccari		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☒ Ricovero ☐ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	0			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)				1000
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	30	¹⁵ Minima	25
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio		²²
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
	Tipo instabilità	²⁴	Frana	²⁵
				Liquefazione
		²⁶	Faglia attiva e capace	²⁷
				Cedimenti differenziali
		²⁸	Cavità sotterranee	
	Localizzazione frana	²⁹	Interferente con l'area di emergenza	³⁰
				A monte
		³¹	A valle	
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☒ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Seta		10007
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000012		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037	b	
	c	d	
^{7b} Denominazione	Campo Chiesa Villa Seta	⁷ Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento	☐ Ricovero	☒ Ammassamento - Ricovero
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale	☐ Piano di emergenza provinciale	☐ Altro
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016		
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	1		
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	0		
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)			4930
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	80	¹⁵ Minima 40
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile		
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti	
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti	
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti	
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	²¹ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²² ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	²³ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità ²⁴ ☐ Frana	²⁵ ☐ Liquefazione	²⁶ ☐ Faglia attiva e capace ²⁷ ☐ Cedimenti differenziali ²⁸ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ²⁹ ☐ Interferente con l'area di emergenza	³⁰ ☐ A monte	³¹ ☐ A valle
³² GEOLOGIA / ³³ IDROGEOLOGIA	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
³⁴ Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	³⁵ Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sopra		10002
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000013		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000019	b 0000000020
	c	0000000021	d
^{7b} Denominazione	Parcheggio Palazzetto		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☐ Ricovero ☒ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	2			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	0			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)				4750
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	60	¹⁵ Minima	30
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ ACQUA	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti			
¹⁸ ELETTRICITÀ	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti			
¹⁹ FOGNATURA	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti			
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
²¹ UBICAZIONE	Sotto versante incombente o forte pendio		²² Sopra versante incombente o cresta	
²³ MICROZONAZIONE SISMICA	Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
²⁴ Tipo instabilità	Frana	²⁵ Liquefazione	²⁶ Faglia attiva e capace	²⁷ Cedimenti differenziali
²⁸ Cavità sotterranee				
²⁹ Localizzazione frana	Interferente con l'area di emergenza		³⁰ A monte	³¹ A valle
³² GEOLOGIA /	Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana			
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato			
³⁴ Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
³⁵ Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sopra		10002
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000014		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000019	b 0000000020
	c	0000000021	d
^{7b} Denominazione	Parco Zona Sportiva		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☒ Ricovero ☐ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	1			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	2			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	7650			
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	55	¹⁵ Minima	25
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio		²²
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
	Tipo instabilità	²⁴	Frana	²⁵
			Liquefazione	²⁶
			Faglia attiva e capace	²⁷
			Cedimenti differenziali	²⁸
			Cavità sotterranee	
	Localizzazione frana	²⁹	Interferente con l'area di emergenza	³⁰
			A monte	³¹
			A valle	
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☒ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sopra		10002
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000015		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000039	b	
	c	d	
^{7b} Denominazione	Parcheggio Municipio		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☒ Ammassamento ☐ Ricovero ☐ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	2			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1950			
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	60	¹⁵ Minima	25
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²² ☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	²³ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
	Tipo instabilità ²⁴ ☐ Frana	²⁵ ☐ Liquefazione	²⁶ ☐ Faglia attiva e capace	²⁷ ☐ Cedimenti differenziali ²⁸ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ²⁹ ☐ Interferente con l'area di emergenza	³⁰ ☐ A monte	³¹ ☐ A valle	
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	³⁵ Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	15 / 06 / 2018	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Reggio nell'Emilia		035
³ Comune	Cadelbosco di Sopra		008
⁴ Località abitata	Cadelbosco di Sopra		10002
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000016		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000042	b	
	c	d	
^{7b} Denominazione	Parco e Parcheggio Z.I. La Madonnina	⁷ Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento	☐ Ricovero	☒ Ammassamento - Ricovero
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale	☐ Piano di emergenza provinciale	☐ Altro
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2016		
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0		
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	0		
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)			3400
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	70	¹⁵ Minima 40
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile		
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti	
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti	
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti	
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	²¹ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²² ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	²³ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità ²⁴ ☐ Frana	²⁵ ☐ Liquefazione	²⁶ ☐ Faglia attiva e capace ²⁷ ☐ Cedimenti differenziali ²⁸ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ²⁹ ☐ Interferente con l'area di emergenza	³⁰ ☐ A monte	³¹ ☐ A valle
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica	☐ Artesiana
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti	☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	³⁵ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No