

ALLEGATI TECNICI








AT3.3 / 1

Indagine e Relazione Geologica
CARTA GEOMORFOLOGICA









Scala 1 : 10.000

LEGENDA






Depositi superficiali

-  Discariche e materiali di riporto
-  Coltri eluvia-colluviali
- Accumuli di frana
 -  attiva
 -  inattiva
- Depositi alluvionali degli alvei attuali
 -  alvei attuali a piano rive
 -  piano di esondazione attuale non terrazzato
 -  piano di esondazione terrazzato al quoto inferiore alla planura principale

Forme di degradazione dei versanti

-  Soliflusso
-  Nicchia di distacco attiva
-  Nicchia di distacco inattiva
-  Piccoli fenomeni franosi
-  Orlo di scarpata di degradazione
-  Soil slip / debris flow
-  Trincea di frana
-  Lesioni negli edifici e infrastrutture legate a movimenti gravitativi

Forme fluviali e torrentizie

-  Orlo di scarpata di terrazzo fluviale
-  Scarpata di erosione fluviale
-  Erosione di sponda
-  Imbocco di canali di esondazione
-  Ruscellamento diffuso

 Limite del Comune

