

ALLEGATI TECNICI








AT3.3 / 1

Indagine e Relazione Geologica  
CARTA GEOMORFOLOGICA


Scala 1:10.000

LEGENDA






Depositi superficiali

-  Discriche e materiali di riporto
-  Coltri eluvio-colluviali
- Accumuli di frano
-  attiva
-  inattiva
- Depositi alluvionali degli alvei attuali
-  alvei attuali a piano riva
-  piano di esondazione attuale non terrazzato
-  piano di esondazione terrazzato di quota inferiore alla pianura principale

Forme di degradazione dei versanti

-  Soliflusso
-  Nicchia di distacco attiva
-  Nicchia di distacco inattiva
-  Piccoli fenomeni franosi
-  Orlo di discarpo di degradazione
-  Soil slip / debris flow
-  Trincea di frano
-  Lesioni negli edifici infrastrutture legate a movimenti gravitativi

Forme fluviali e torrentizie

-  Orlo di discarpo di terrazzo fluviale
-  Scarpa di erosione fluviale
-  Erosione di sponda
-  Imbocco di canali di esondazione
-  Ruscellamento diffuso

----- Limite del Comune

