








ALLEGATI TECNICI

AT3.11 / 2








Indagine e Relazione Geologica
CARTA GEOMORFOLOGICA CON NUMERAZIONE DELLE FRANE
Scala 1 : 10.000

LEGGENDA






Depositi superficiali

-  Discariche e materiali di riporto
-  Coltri eluvio-colluviali
- Accumuli di frana
 -  attiva
 -  inattiva
- Depositi alluvionali degli alvei attuali
 -  alvei attuali a piene rive
 -  plana di esondazione attuale non terrazzata
 -  plana di esondazione terrazzata di quota inferiore alla planura principale

Forme di degradazione dei versanti

-  Soliflusso
-  Nicchia di distacco attiva
-  inattiva
-  Piccoli fenomeni franosi
-  Orlo di scarpata di degradazione
-  Soil slip / debris flow
-  Trincea di frana

Forme fluviali e torrentizie

-  Orlo di scarpata di terrazzo fluviale
-  Scarpata di erosione fluviale
-  Erosione di sponda
-  Imbocco di canali di esondazione
-  Ruscellamento diffuso

-  Lesioni negli edifici e infrastrutture legate a movimenti gravitativi

 Limite del Comune

