
















LEGENDA






Depositi superficiali


-  Discariche e materiali di riporto
-  Coltri eluvio-colluviali
- Accumuli di frana
 -  attiva
 -  inattiva
- Depositi alluvionali degli alvei attuali
 -  alvei attuali a piene rive
 -  plana di esondazione attuale non terrazzata
 -  plana di esondazione terrazzata di quota inferiore alla pianura principale

Forme di degradazione dei versanti

-  Soliflusso
- Nicchia di distacco
 -  attiva
 -  inattiva
-  Piccoli fenomeni franosi
-  Orlo di scarpata di degradazione
-  Soil slip / debris flow
-  Trincea di frana
-  Lesioni negli edifici infrastrutture legate a movimenti gravitativi
-  Limite del Comune

Forme fluviali e torrentizie

-  Orlo di scarpata di terrazzo fluviale
-  Scarpata di erosione fluviale
-  Erosione di sponda
-  Imbocco di canali di esondazione
-  Ruscellamento diffuso



Quadro di unione delle carte

SCALA 1 : 10.000	Comune di Mondovì (CN)	 Geologia, Cave e Miniere <small>VIA ROSSANA, 3 - MADONNA DELL'OLMO - 12020 CUNEI TELEFONO E FAX 0171 432947</small>
OSSERVAZIONI AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO		DIS. VIGLIETTI D. DATA Gennaio 2000
CARTA GEOMORFOLOGICA		VER. DATA
LA DITTA SRISERVA A TERMINI LEGGE LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURRE O DI RENDERELO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE		Commissa G3080 dis. D01/3