


LEGENDA

- Depositi superficiali**
- Discriche e materiali di riporto
 - Coltri eluvio-colluviali
 - Accumuli di frano
 - attiva
 - inattiva
 - Depositi alluvionali degli alvei attuali
 - alvei attuali a piane che
 - piano di esondazione attuale non terrazzato
 - piano di esondazione terrazzato di quota inferiore alla pianura principale
- Forme di degradazione del versante**
- Soliflusso
 - Nicchia di distacco
 - attiva
 - inattiva
 - Piccoli fenomeni franosi
 - Orlo di scarpata di degradazione
 - Soli slip / debris flow
 - Trincea di frano
 - Lesioni negli edifici e infrastrutture legate a movimenti gravitativi
 - Limite del Comune
- Forme fluviali e torrentizie**
- Orlo di scarpata di terrazzo fluviale
 - Scarpa di erosione fluviale
 - attiva
 - inattiva
 - Erosione di sponda
 - Imbocco di canali di esondazione
 - Ruscellamento diffuso



SCALA 1 : 10.000	Comune di Mondovì (CN)	GEOMIN Srl Geologia, Cave e Minerio Via... Tel... Fax...
OSSERVAZIONI AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO		DIS. VIGLIETTI D. DATA Gennaio 2000
CARTA GEOMORFOLOGICA		Commessa G3080 dis. D01/1