Comune di Pizzighettone

Provincia di Cremona

PGT

Piano di Governo del Territorio

ai sensi della
L.R. 11.03.2005 n°12
e successive modifiche ed integrazioni



adottato il con del C.C. n°
approvato il con del C.C. n°

DOCUMENTO DI PIANO

elaborato DP.1.1.6.1

ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI
Indagini urbanistiche Nuclei di Antica Formazione capoluogo

Fascicolo

PROGETTISTI:
MARCO TURATI architetto
VIA GRADO N°11 - 26100 CREMONA
TEL/FAX 0372 28417
architetto@marcoturati.it

FEDERICO BIANCHESSI architetto
VIA MALOMBRA N°11 - 26100 CREMONA
TEL/FAX 0372 1930703
giraffe.architetti@gmail.com

DAVIDE GEREVINI dott. amb.
Valutazione Ambientale Strategica

GIOVANNI BASSI dott. geol.
Componente Geologica

SINDACO:
dott. Luca Moggi

ASSESSORE AL TERRITORIO:
geom. Marco Boccoli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Damiano Dosio

Comune di Pizzighettone

PROVINCIA DI CREMONA

PIZZIGHETTONE

SCHEDE DI RILEVAZIONE INDAGINE URBANISTICA DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Numero isolati: 19
Numero residenti: 532
Numero alloggi occupati: 352
Numero alloggi vuoti: 67
Numero alloggi: 419



PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **01**

Numero residenti: 28

Numero alloggi occupati: 17

Numero alloggi vuoti: 1

Numero alloggi: 18





UNITÀ EDILIZIA : n 01-01

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Piazza d'Armi – Via Vittorio Emanuele n°43

Destinazione/i funzionale/i: PT: bar P1-2: residenza

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa scarsa collaborazione del proprietario.

UNITÀ EDILIZIA : n 02-01

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°41

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2 residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 03-01

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°37

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale (chiuso) P1-2: residenziale


n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

UNITÀ EDILIZIA : n 04-01

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°33

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale(chiuso) P1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 05-01

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°31

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale(chiuso) P1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 06-01

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°29

Destinazione/i funzionale/i: PT: agenzia funebre P1-2: residenziale


n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici) affresco murario Natività	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 07-01

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°29

Destinazione/i funzionale/i: PT: agenzia funebre P1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si 2 box [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 08-01

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Crema n°8

Destinazione/i funzionale/i: PT: studio tecnico P1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 09-01

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Crema n°10

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☒

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A



FOTO B



FOTO C

Note:
Edificio a destinazione mista: la porzione residenziale, pur in condizioni manutentive carenti, risulta abitata; gli ex uffici comunali risultano invece dismessi e in stato di degrado.

UNITÀ EDILIZIA : n 09-01

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Crema n°14

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: ex uffici comunali dismessi

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 10-01

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Piazza d'armi n°3

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: affitta camere- residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa scarsa disponibilità da parte del proprietario.

UNITÀ EDILIZIA : n 11-01

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Piazza d'armi n°3

Destinazione/i funzionale/i: PT: officina (chiusa) P1: residenza


n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico * (mura storiche)	☒
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A




FOTO B

Note:
Edificio a destinazione mista (abitazione ed ex officina meccanica) dismesso e in stato di degrado.
Presenza di elementi storico-architettonici testimoniali di valore (muro di schiena appartenente al sistema delle mura storiche e ipotetici lacerti di una precedente chiesa paleocristiana), che necessiterebbero di essere valorizzati.

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **02**


Numero residenti: 39

Numero alloggi occupati: 20

Numero alloggi vuoti: 2

Numero alloggi: 22





UNITÀ EDILIZIA : n 01-02

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☐ riqualificato ☒

Presenza di porticati o trasparenze: si ☒ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Crema n° 3

Destinazione/i funzionale/i: PT: ambulatorio P1: residenza

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 02-02

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Crema n° 1

Destinazione/i funzionale/i: PT: studio fisioterapia P1-2: residenza

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 03-02

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°21

Destinazione/i funzionale/i: Fronte strada PT-1-2: commerciale vuoto Retro: residenziale

n° alloggi: 3 di cui vuoti: 2 n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [X] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 04-02

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°19

Destinazione/i funzionale/i: PT: gioielleria P1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 05-02

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°17

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale P1: residenza

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A




FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 06-02

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°13

Destinazione/i funzionale/i: PT: ottico P1: residenza

n° alloggi: 3 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 5

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 07-02

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°11

Destinazione/i funzionale/i: PT: ottico P1: residenza

n° alloggi: 3 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 5

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 08-02

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°9

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale P1: residenza

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 5

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 09-02

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°1

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale P1-2: residenza

n° alloggi: 3 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 6

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 10-02

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Pz. Cavour n°11

Destinazione/i funzionale/i: PT: uffici caf P1-: residenza

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [X] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

PIZZIGHETTONE ISOLATO N° **03**	
Numero residenti: 39 Numero alloggi occupati: 33 Numero alloggi vuoti: 3 Numero alloggi: 36	



UNITÀ EDILIZIA : n 01-03

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☒ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Pz. Cavour n°2

Destinazione/i funzionale/i: PT: uffici,credit agricole P1-2: residenza


n° alloggi: 16 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti: 15

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 02-03

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☒ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Pz. Cavour

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: uffici, residenza

n° alloggi: 20 di cui vuoti: 2 n° approssimativo di abitanti: 24

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 03-03

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Pz. Cavour

Destinazione/i funzionale/i: PT: box auto


n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **04**

Numero residenti: 22

Numero alloggi occupati: 15

Numero alloggi vuoti: 1

Numero alloggi: 16





UNITÀ EDILIZIA : n 01-04

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Largo Vittoria n°2

Destinazione/i funzionale/i: PT: negozio caccia pesca P1-2: residenza

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A



FOTO B

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 02-04

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Porta Soccorso n°9

Destinazione/i funzionale/i: PT: trattoria P1-2: residenza

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 03-04

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°1

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenza

n° alloggi: 3 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa scarsa collaborazione del proprietario.

UNITÀ EDILIZIA : n 04-04

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°7

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenza

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 05-04

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°9

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenza

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A




FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 06-04

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Largo Vittoria n°20

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale macelleria P1-2: residenza

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 07-04

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Largo Vittoria n°14

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale macelleria P1-2: residenza


n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 08-04

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Largo Vittoria n°12

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale vuoto P1-2: residenza

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso in quanto disabitato.

UNITÀ EDILIZIA : n 09-04

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Largo Vittoria n°6

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale cartoleria P1-2-3: residenza

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 10-04

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Largo Vittoria n°8

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale punto ristoro P1-2-3: residenza

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **05**

Numero residenti: 49

Numero alloggi occupati: 26

Numero alloggi vuoti: 5

Numero alloggi: 31





UNITÀ EDILIZIA : n 01-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°28

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale P1: residenza

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 02-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n° 39

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 03-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n° 37

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 04-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n° 35

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[X]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 05-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n° 33

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[X]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 06-05

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n° 29/31

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti2:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa scarsa collaborazione del proprietario.

UNITÀ EDILIZIA : n 07-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n° 27

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: affitta camere

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

Note:
La compilazione approfondita della scheda non è stata possibile per mancato accesso all'immobile, in assenza del proprietario, che ha fornito riscontro da remoto tramite citofono.

UNITÀ EDILIZIA : n 08-05

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n° 23/25

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 09-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n° 21

Destinazione/i funzionale/i: PT: commercialista P1-2: residenziale

n° alloggi: 5 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 10

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

UNITÀ EDILIZIA : n 10-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n° 17

Destinazione/i funzionale/i: PT: banca P1-2: uffici e residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
L'edificio risulta destinato a istituto bancario al piano terra; non è stato possibile accertare con precisione la destinazione d'uso dei piani superiori, presumibilmente adibiti a uffici e/o residenza, in quanto l'attività risultava chiusa al momento del sopralluogo.

UNITÀ EDILIZIA : n 11-05

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n° 13

Destinazione/i funzionale/i: PT: banca P1-2: uffici e residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
L'edificio risulta destinato a istituto bancario al piano terra; non è stato possibile accertare con precisione la destinazione d'uso dei piani superiori, presumibilmente adibiti a uffici e/o residenza, in quanto l'attività risultava chiusa al momento del sopralluogo.

UNITÀ EDILIZIA : n 12-05

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n° 11

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne — Passo carraio — Trasparenze A (portici e androni) — Trasparenze B (loggiati) — Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 13-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Castello n°7

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: ambulatorio-studio notarile

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 14-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Castello n° 5

Destinazione/i funzionale/i: PT: panificio P1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: di ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 15-05

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Castello n°1

Destinazione/i funzionale/i: PT: farmacia P1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 16-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°2

Destinazione/i funzionale/i: PT: bar P1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 17-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°8

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi:2 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Edificio a destinazione residenziale composto da due alloggi, di cui uno attualmente interessato da interventi di ristrutturazione.

UNITÀ EDILIZIA : n 18-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°14

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale vuoto

n° alloggi: 2 di cui vuoti: 2 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: SI [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico * PGT tutela storico architettonica	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
L'edificio versa in un avanzato stato di degrado e presenta criticità riconducibili alla copertura e al sottotetto, attualmente in condizioni di abbandono, con problematiche igienico-sanitarie segnalate anche dai proprietari degli immobili adiacenti.

UNITÀ EDILIZIA : n 19-05

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°18

Destinazione/i funzionale/i: PT: assicurazione P1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A




FOTO B



FOTO C

UNITÀ EDILIZIA : n 20-05

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°22

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Il piano terra del fabbricato è stato recentemente oggetto di lavori di manutenzione e ridimensionamento della forometria.

UNITÀ EDILIZIA : n 21-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°24

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 22-05

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°26

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale


n° alloggi: 3 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **06**


Numero residenti: 19

Numero alloggi occupati: 12

Numero alloggi vuoti. 3

Numero alloggi: 15





UNITÀ EDILIZIA : n 01-06

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°1

Destinazione/i funzionale/i: PT: ristorante P1-2: residenziale


n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 02-06

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Municipio n°2

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: casa arcipretale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico * PGT tutela storica architettonica	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 03-06

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Municipio n°4

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: uffici comunali

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 04-06

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Municipio n°8

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: uffici comunali

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico * Ex L.42/04	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 05-06

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Municipio n°10

Destinazione/i funzionale/i: PT: vuoto P1-2: residenziale


n° alloggi: 3 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 06-06

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°47

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: uffici comunali


n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

UNITÀ EDILIZIA : n 07-06

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°45

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: uffici comunali


n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 08-06

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giacomo Matteotti n°9

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A



FOTO B

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 09-06

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giacomo Matteotti n°5

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale chiuso P1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 10-06

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°30

Destinazione/i funzionale/i: PT: pizzeria P1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 5

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 11-06

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°36

Destinazione/i funzionale/i: PT: tabaccheria P1-2: residenziale

n° alloggi: 3 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 12-06

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n°38

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale vuoto

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso (edificio in disuso).

PIZZIGHETTONE


ISOLATO N° **07**


Numero residenti

Numero alloggi occupati

Numero alloggi vuoti

Numero alloggi





UNITÀ EDILIZIA : n 01-07

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Municipio n°6


Destinazione/i funzionale/i: Chiesa San Bassiano

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: [ ]

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico * PGT tutela storico architettonica	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

Note:
Edificio religioso caratterizzato da facciata recentemente restaurata; alcune porzioni del fabbricato presentano invece condizioni manutentive carenti.

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **08**

Numero residenti: 20

Numero alloggi occupati: 12

Numero alloggi vuoti: 3

Numero alloggi: 15





UNITÀ EDILIZIA : n 01-08

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°56

Destinazione/i funzionale/i: PT: impresa costruzioni P1: residenziale vuoto

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico * PGT tutela storico architettonica	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

Note:
Edificio disabitato, in parte occupato da deposito di materiali edili dell'impresa di costruzioni proprietaria.

UNITÀ EDILIZIA : n 02-08

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°33

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 03-08

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°29

Destinazione/i funzionale/i: PT: ristorante P1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 04-08

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Marsala n°7

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 05-08

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Marsala n°3

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 5 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 5

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 06-08

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Marsala n°1

Destinazione/i funzionale/i: PT: mobilificio, assicurazioni, estetista P1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

UNITÀ EDILIZIA : n 07-08

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°50

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale vuoto, bar P1: residenziale

n° alloggi: 4 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti: 6

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **09**

Numero residenti: 32

Numero alloggi occupati: 20

Numero alloggi vuoti: 8

Numero alloggi: 28





UNITÀ EDILIZIA : n 01-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Porta Soccorso n°11

Destinazione/i funzionale/i: PT: avvocato P1: residenziale

n° alloggi: 3 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 02-09

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Porta Soccorso n°19 /Via Luigi Mazza n°1

Destinazione/i funzionale/i: PT:-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 03-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Porta Soccorso n°19 /Via Luigi Mazza n°1

Destinazione/i funzionale/i: PT: locale deposito

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☒

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 04-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°3

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 05-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°9

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 06-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°11

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale vuoto

n° alloggi: 2 di cui vuoti: 2 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: ☒

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Fabbricato residenziale non occupato, caratterizzato da prospetto principale recentemente ristrutturato; il piano terra presenta tuttavia aperture prive di serramenti.

UNITÀ EDILIZIA : n 07-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°17

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 08-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°21

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 09-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°23

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 10-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°27/Via Giuseppe Garibaldi n°40

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 3 di cui vuoti: 3 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

Note:
Fabbricato disabitato in forte stato di degrado, attualmente sono previsti lavori di ristrutturazione.

UNITÀ EDILIZIA : n 11-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°36

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: 2 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 12-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°34

Destinazione/i funzionale/i: PT: dentista P1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

UNITÀ EDILIZIA : n 13-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°30

Destinazione/i funzionale/i: PT: studio medico P1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 14-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°28

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 15-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°26

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa scarsa disponibilità da parte del proprietario.

UNITÀ EDILIZIA : n 16-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°24

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 17-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°22

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale


n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 18-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°20

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: biblioteca, museo, avis

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico * PGT tutela storico architettonica	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

UNITÀ EDILIZIA : n 19-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°14

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale


n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 20-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°12

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale


n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 21-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°10

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 22-09

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi n°6

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale


n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:


Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Fabbricato disabitato in stato di degrado.

PIZZIGHETTONE ISOLATO N° **10**	
Numero residenti: 20 Numero alloggi occupati: 10 Numero alloggi vuoti: Numero alloggi: 10	



UNITÀ EDILIZIA : n 01-10

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Adriano Boneschi n°10

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-: residenziale


n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 02-10

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°16

Destinazione/i funzionale/i: PR-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 03-10

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°14

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale


n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 04-10

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°12

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 05-10

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°10

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 06-10

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°8

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: affitta camere

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
La compilazione approfondita della scheda non è stata possibile per mancato accesso all'immobile, in assenza del proprietario, che ha fornito riscontro da remoto tramite contatto telefonico.

UNITÀ EDILIZIA : n 07-10

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°6

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 08-10

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Luigi Mazza n°4

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 09-10

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Adriano Boneschi n°21

Destinazione/i funzionale/i: PT: ristorante P1: residenziale

n° alloggi:1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 10-10

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Porta Soccorso n°25

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: Fondazione Opera Pia Luigi Mazza

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[X]
Fabbricati di particolare interesse architettonico * PGT tutela storico architettonica	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

Note:
L'immobile ospita una struttura erogante servizi sanitari e socio-assistenziali; una porzione del fabbricato risulta attualmente interessata da interventi di ristrutturazione.

PIZZIGHETTONE ISOLATO N° **11**	
Numero residenti Numero alloggi occupati Numero alloggi vuoti Numero alloggi	



UNITÀ EDILIZIA : n 01-11

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Piazza mercato n°1

Destinazione/i funzionale/i: ristorante

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 02-11

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini

Destinazione/i funzionale/i: ex chalet (vuoto)

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 03-11

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Antica Lodi n° 4

Destinazione/i funzionale/i: Polizia di Stato

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **12**

Numero residenti: 22

Numero alloggi occupati: 13

Numero alloggi vuoti: 2

Numero alloggi: 15





UNITÀ EDILIZIA : n 01-12

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☒ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n°4

Destinazione/i funzionale/i: PT: vendita cicli P1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 02-12

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☒ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Piazza mercato n°3

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 3 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 03-12

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Piazza mercato n°4

Destinazione/i funzionale/i: PT: parrucchiere P1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 04-12

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n° 3

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 3 di cui vuoti: 2 n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 05-12

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°5

Destinazione/i funzionale/i: PT: dentista P1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 06-12

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°7

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: ex magazzino idraulico demanio pubblico Stato

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico * D. Lgs. 42/2004)	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 07-12

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n° 20

Destinazione/i funzionale/i: PT: agenzia immobiliare P1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 08-12

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n° 18

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 09-12

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n° 12

Destinazione/i funzionale/i: PT: bar P1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

PIZZIGHETTONE ISOLATO N° **13**	
Numero residenti: 50 Numero alloggi occupati: 32 Numero alloggi vuoti: 13 Numero alloggi: 45	



UNITÀ EDILIZIA : n 01-13

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Vicolo Smancini n°2

Destinazione/i funzionale/i: Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

Note:
Edificio religioso caratterizzato da alcune porzioni in condizioni manutentive carenti.

UNITÀ EDILIZIA : n 02-13

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Vicolo Smancini n°2

Destinazione/i funzionale/i: PT: panetteria P1-2: residenziale (cantiere)

n° alloggi: 3 di cui vuoti: 3 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

Note:
Edificio in fase di ristrutturazione, con presenza di una limitata porzione al piano terra utilizzata come panetteria.

UNITÀ EDILIZIA : n 03-13

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°4

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: centro diurno anziani (vuoto)

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

Note:
Ex centro diurno per anziani attualmente in disuso e in stato di degrado; risultano avviati interventi di manutenzione successivamente interrotti.

UNITÀ EDILIZIA : n 04-13

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°4

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: studio medico, residenziale

n° alloggi: 4 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 05-13

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°8

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 06-13

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°10

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 07-13

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°12

Destinazione/i funzionale/i: PT: assicurazione P1: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 08-13

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°16

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale (vuoto) PT-1: residenziale 1

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 09-13

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°18

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 10-13

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°20

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 11-13

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Confine n°6

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 12-13

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Confine n°10

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti:1 n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 13-13

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°13

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi:1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 14-13

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°11

Destinazione/i funzionale/i: PT: autorimessa

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☒

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 15-13

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°9

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 16-13

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°7

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 17-13

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°1

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 5 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 6

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

UNITÀ EDILIZIA : n 18-13

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°1

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti:1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A FOTO B

Note:
Fabbricato attualmente non occupato, interessato da diffuso stato di degrado manutentivo e da criticità di carattere strutturale, con affaccio su cortile comune.

UNITÀ EDILIZIA : n 19-13

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Antica Lodi n°7

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale


n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 5

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 20-13

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Antica Lodi n°3

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 3 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 5

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 21-13

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Vicolo Smancini n°7

Destinazione/i funzionale/i:PT-1: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 3 di cui vuoti: 3 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [X] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 22-13

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Vicolo Smancini n°7

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 6 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 8

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☒

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A




FOTO B



FOTO C

UNITÀ EDILIZIA : n 23-13

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Vicolo Smancini n°7

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 24-13

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☐ riqualificato ☒

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Confine n°14

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 25-13

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☐ riqualificato ☒

Presenza di porticati o trasparenze: si ☒ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Confine n°16

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☒ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **14**

Numero residenti: 55

Numero alloggi occupati: 36

Numero alloggi vuoti: 1

Numero alloggi: 37





UNITÀ EDILIZIA : n 01-14

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☐ riqualificato ☒

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°25

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 13 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 13

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☒

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 02-14

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☐ riqualificato ☒

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°25

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☒

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 03-14

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°21

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i:si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 04-14

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Confine n°33

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 05-14

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Confine n°27

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 06-14

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Confine n°25

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 07-14

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Confine n°21

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 08-14

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Confine n°19

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa scarsa collaborazione del proprietario.

UNITÀ EDILIZIA : n 09-14

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Confine n°11

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 3 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 6

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 10-14

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Confine n°7

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

Note:
L'unità edilizia presenta un cortile interno attraversato da un collegamento interno di accesso ad altre abitazioni con ingresso su Via Bastioni.

UNITÀ EDILIZIA : n 11-14

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Confine n°3

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 12-14

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via S. Pietro n°4

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 13-14

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via S. Pietro n°6

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale vuoto

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 14-14

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via S. Pietro n°2

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 15-14

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via S. Pietro n°6

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 16-14

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Bastioni n°8

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne — Passo carraio — Trasparenze A (portici e androni) — Trasparenze B (loggiati) — Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 17-14

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Bastioni n°14

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: studio dentistico P1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 5

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

UNITÀ EDILIZIA : n 18-14

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☒ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Bastioni n°9

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **15**


Numero residenti: 23

Numero alloggi occupati: 14

Numero alloggi vuoti: 6

Numero alloggi: 20





UNITÀ EDILIZIA : n 01-15

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°53

Destinazione/i funzionale/i: Chiesa di San Pietro

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A




FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 02-15

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°53

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale (casa canonica)


n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 03-15

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°49

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale


n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☒

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 04-15

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°49

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i:si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 05-15

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°49

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Fabbricato vuoto con degrado manutentivo e strutturale, affacciato su cortile comune.

UNITÀ EDILIZIA : n 06-15

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via S. Pietro n°16

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 07-15

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°45

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 08-15

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°37

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 3 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)










FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 09-15

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°37/Via Bastioni n°7

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 3 di cui vuoti: 2 n° approssimativo di abitanti:1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

UNITÀ EDILIZIA : n 10-15

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Casematte n°37

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi:1 di cui vuoti:1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 11-15

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Bastioni n°3

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 4 di cui vuoti: 2 n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [X] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 12-15

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Vi S. Pietro n°12

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 13-15

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Vi S. Pietro n°14

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati ☐

Parzialmente trasformati ☐

Totalmente alterati ☐

Fabbricati di particolare interesse architettonico * ☐

Facciate arricchite (decori,cornici) ☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A



FOTO B

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **16**


Numero residenti: 26

Numero alloggi occupati: 17

Numero alloggi vuoti: 6

Numero alloggi: 23





UNITÀ EDILIZIA : n 01-16

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°50

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 02-16

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°44

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 03-16

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°40

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 4 di cui vuoti: 4 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)










FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare in modo più approfondito la scheda in quanto il fabbricato risulta in stato di abbandono.

UNITÀ EDILIZIA : n 04-16

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°34

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)










FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 05-16

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°30

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 06-16

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°28

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 10 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 15

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

UNITÀ EDILIZIA : n 07-16

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via S. Pietro n°13

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)










FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 08-16

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via S. Pietro n°17

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **17**

Numero residenti: 85

Numero alloggi occupati: 70

Numero alloggi vuoti: 11

Numero alloggi: 81





UNITÀ EDILIZIA : n 01-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n°22

Destinazione/i funzionale/i: PT: bar pasticceria P1: residenziale/affitta camere

n° alloggi: 5 di cui vuoti: 2 n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 02-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Sortita n°11

Destinazione/i funzionale/i: PT: ristorante P1: residenziale


n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 03-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°9

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 6 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 6

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 04-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°11

Destinazione/i funzionale/i: Chiesa S. Marcello

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)







FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 05-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°13

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale P1: residenziale

n° alloggi: 6 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 8

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 06-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°19

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi:1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 07-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°21

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale (vuoto)

n° alloggi:2 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti: 1

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 08-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°23

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi:1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 09-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°25

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi:1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare in modo più approfondito la scheda in quanto il fabbricato risulta in stato di abbandono.

UNITÀ EDILIZIA : n 10-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°27

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 4 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 5

Presenza di giardini/orti/verde: si [X] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 11-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°35

Destinazione/i funzionale/i: PT: macelleria P1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne — Passo carraio — Trasparenze A (portici e androni) — Trasparenze B (loggiati) — Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 12-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°41

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale (in costruzione)

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☒ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 13-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°39

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 14-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°45

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 15-17

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°47

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [X] Passo/i carraio/i: si [X]

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 16-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°49

Destinazione/i funzionale/i: Palazzo Silva

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si [X] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[X]
Parzialmente trasformati	[ ]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[X]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B



FOTO C

Note:
Palazzo Silva. Residenza Settecentesca, già attenzionata dal FAI, di notevole valore storico-testimoniale, abitata dagli eredi della famiglia che ospitò Napoleone nel 1796 e diede vita nell'800 ad uno degli allevamenti cinofili di bracco italiano più rinomati a livello nazionale. Dotata di scuderie, sellerie e canili di grande qualità e ottimo stato di conservazione.

UNITÀ EDILIZIA : n 17-17

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°53

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 18-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Miglio Giacinto n°4

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [X] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa scarsa collaborazione del proprietario.

UNITÀ EDILIZIA : n 19-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Miglio Giacinto n°2

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 20-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n°70

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 21-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n°64

Destinazione/i funzionale/i: PT-1-2: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 22-17

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n°60

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 4 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☒

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 23-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☒ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n°56

Destinazione/i funzionale/i: PT:parrucchiera/estetista P1-2: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 12 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti: 16

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☒

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 24-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☒ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n°48

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 1 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati ☐

Parzialmente trasformati ☐

Totalmente alterati ☐

Fabbricati di particolare interesse architettonico * ☐

Facciate arricchite (decori,cornici) ☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 25-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☒ buono ☐ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☒ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n°46

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 4 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☒

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 26-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [X] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n°44

Destinazione/i funzionale/i: PT: bar P1-2-3: residenziale

n° alloggi: 4 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[X]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 27-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☒ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n°34

Destinazione/i funzionale/i: PT:commerciale vuoto/residenziale P1-2: residenziale

n° alloggi: 5 di cui vuoti: 3 n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☒

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 28-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n°26

Destinazione/i funzionale/i: PT: commerciale/residenziale P1: residenziale

n° alloggi: 6 di cui vuoti: 1 n° approssimativo di abitanti: 6

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☒

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 29-17

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [X] buono [ ] riqualificato [ ]

Presenza di porticati o trasparenze: si [ ] no [X] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Lungo Adda Mazzini n°24

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 3 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si [ ] Passo/i carraio/i: si [X]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **18**

Numero residenti: 19

Numero alloggi occupati: 12

Numero alloggi vuoti: 2

Numero alloggi: 14





UNITÀ EDILIZIA : n 01-18

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo:Via Miglio Giacinto n°1

Destinazione/i funzionale/i: PT: magazzino P1-2: residenziale

n° alloggi: 3 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 5

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 02-18

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Piazza Roma n°2

Destinazione/i funzionale/i: PT: impresa costruzioni P1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 03-18

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo:Via Miglio Giacinto n°3

Destinazione/i funzionale/i: PT: autorimessa

n° alloggi: di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati ☐

Parzialmente trasformati ☐

Totalmente alterati ☐

Fabbricati di particolare interesse architettonico * ☐

Facciate arricchite (decori,cornici) ☐

Divisioni interne

Passo carraio

Trasparenze A (portici e androni)

Trasparenze B (loggiati)

Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

Note:
Impossibilità di compilare più approfonditamente la scheda causa mancata possibilità di accesso.

UNITÀ EDILIZIA : n 04-18

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Quartiere n°4

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 2 di cui vuoti: 2 n° approssimativo di abitanti:

Presenza di giardini/orti/verde: si ☒ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 05-18

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Quartiere n°8

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☒ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A

UNITÀ EDILIZIA : n 06-18

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☒ no ☐ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°63

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 4

Presenza di giardini/orti/verde: si ☒ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 07-18

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico [X] recente [ ]

Stato di conservazione: degradato [ ] buono [ ] riqualificato [X]

Presenza di porticati o trasparenze: si [X] no [ ] (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°57

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si [X] Passo/i carraio/i: si [ ]

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	[ ]
Parzialmente trasformati	[X]
Totalmente alterati	[ ]
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	[ ]
Facciate arricchite (decori,cornici)	[ ]

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 08-18

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Miglio Giacinto n°7

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☒ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 09-18

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Quartiere n°8

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale (vuoto)

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 2

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

PIZZIGHETTONE

ISOLATO N° **19**


Numero residenti: 6

Numero alloggi occupati: 3

Numero alloggi vuoti: 0

Numero alloggi: 3





UNITÀ EDILIZIA : n 01-19

NAF PIZZIGHETTONE

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°56

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 2 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B

UNITÀ EDILIZIA : n 02-19

NAF PIZZIGHETTONE

Caratteri tipologici del nucleo antico:

Complesso edilizio di impianto: antico ☐ recente ☒

Stato di conservazione: degradato ☐ buono ☒ riqualificato ☐

Presenza di porticati o trasparenze: si ☐ no ☒ (v. grafica sottostante)

Indirizzo: Via Smancini n°54

Destinazione/i funzionale/i: PT-1: residenziale

n° alloggi: 1 di cui vuoti: n° approssimativo di abitanti: 3

Presenza di giardini/orti/verde: si ☐ Passo/i carraio/i: si ☐

Conservati	☐
Parzialmente trasformati	☐
Totalmente alterati	☐
Fabbricati di particolare interesse architettonico *	☐
Facciate arricchite (decori,cornici)	☐

Divisioni interne | Passo carraio | Trasparenze A (portici e androni) | Trasparenze B (loggiati) | Trasparenze AB (portici con loggiati soprastanti)








FOTO A



FOTO B