

SITUAZIONE ESISTENTE

PIANTA COPERTURA 1:100




SEZIONE TIPO 1:50




SITUAZIONE COMPARATIVA

PIANTA COPERTURA 1:100




SEZIONE TIPO 1:50




SITUAZIONE IN PROGETTO


PIANTA COPERTURA 1:100



SEZIONE TIPO 1:50



Comune di OLEGGIO
Corografia
Foglio 38 1:750



Geom. GUGLIELMETTI GIANLUCA
STUDIO TECNICO
Email : studiogeomguglielmetti@gmail.com
Via IV Novembre, 16 - 28010 Bogogno (NO)
Tel. 0322 808 722 - Cell. 347 9737 163
C.F.: GGL GLC 71A12 F952U
P.I. : 01623540034
www.gianlucaguglielmettistudiotecnico.it

Tav. 1

Data OTTOBRE 2026

Progetto : *MANUTENZIONE STRAORDIANARIA MANTO DI COPERTURA*

Proprietà : *Signori Dott. LEONARDI FEREDICO PRIULI ERCOLINA*

SITUAZIONE ESISTENTE - COMPARATIVA - PROGETTO

COROGRAFIA 1:750
PIANTA COPERTURA 1:100
SEZIONE TIPO 1:50