

# COMUNE DI OSILO

## PROVINCIA DI SASSARI

### VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO ZONA A1

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
 AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEI BENI  
 CULTURALI, INFORMAZIONI, SPETTACOLO E SPORT

GRAFICO N. 53  
 Per il provvedimento emanato ai sensi della Legge  
 89-6-1939, n. 1497 vedi grafico numero 53.

Regione Aut. della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Istruzione, Spettacolo e Sport		
★	01 MAR, 2001	★
PROT. N. <u>2431</u> POS. N. <u>86/89</u>		

Dott. Arch. Pier Paolo Ganadu

Piazza Castello, 11 - tel. 079/23.57.97


Tavola n.	Elaborato:
<b>4.</b>	<b>ISOLATO 18:</b>
<b>18.2</b>	<b>SCHEDE NORMATIVE PARTE SECONDA</b>

Scala:	Data: Ottobre 96	Agg.:	Agg.:
--------	------------------	-------	-------


Il Progettista

Il Sindaco

Il Capo Ufficio Tecnico



*(Handwritten signature)*



IL RESPONSABILE  
 DELL'UFFICIO TECNICO  
 (Geom. ANTONIO PINTUS)

*(Handwritten signature of Antonio Pintus)*

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.01	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 01
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 32			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 342- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 342			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda <input checked="" type="checkbox"/>
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno <input checked="" type="checkbox"/>
	Portoni in legno semplice o lavorato <input checked="" type="checkbox"/>
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>	

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.02	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 02
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 34			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 340- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 340			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>			
<b>DA RIMUOVERE</b>		<b>DA SALVAGUARDARE</b>	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	X	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zocolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre	
Zocolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre	
		Stemmi ed altri elementi decorativi	
		Cornici marcapiano e di sottogronda	X
		Inferriate e accessori metallici di pregio	
		Infissi in legno	
		Portoni in legno semplice o lavorato	
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>			

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.03	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 03
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 36			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 339- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 339			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno <input checked="" type="checkbox"/>
	Portoni in legno semplice o lavorato <input checked="" type="checkbox"/>
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>	

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.04	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 04
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 38			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 338- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 338			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zocolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zocolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	X
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	X
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.05	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 05
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 40-40a			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 336- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 336			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	X
	Stemmi ed altri elementi decorativi	X
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.06	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 06
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 42			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 335- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 336			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zocolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zocolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	X
	Stemmi ed altri elementi decorativi	X
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.



ZONA A 1	SCHEDA N. 18.07	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 07
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 44			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 332- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 332			

STATO DI CONSERVAZIONE: buono
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>			
<b>DA RIMUOVERE</b>		<b>DA SALVAGUARDARE</b>	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	X	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre	
		Stemmi ed altri elementi decorativi	
		Cornici marcapiano e di sottogronda	
		Inferriate e accessori metallici di pregio	
		Infissi in legno	
		Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>			
Appare opportuna una ricomposizione del prospetto nella parte alta			

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.



ZONA A 1	SCHEDA N. 18.08	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 08
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 46-46A-B			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 331- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 331			

STATO DI CONSERVAZIONE: buono
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI			
DA RIMUOVERE		DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	<input checked="" type="checkbox"/>	Rivestimento in intonaco	<input type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	<input type="checkbox"/>	Zoccolature ed angolari in pietra	<input type="checkbox"/>
Rivestimenti al quarzo	<input checked="" type="checkbox"/>	Paramento murario in pietra	<input type="checkbox"/>
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	<input type="checkbox"/>	Cornici in pietra di porte e finestre	<input type="checkbox"/>
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	<input type="checkbox"/>	Cornici in intonaco di porte e finestre	<input type="checkbox"/>
		Stemmi ed altri elementi decorativi	<input type="checkbox"/>
		Cornici marcapiano e di sottogronda	<input type="checkbox"/>
		Inferriate e accessori metallici di pregio	<input type="checkbox"/>
		Infissi in legno	<input type="checkbox"/>
		Portoni in legno semplice o lavorato	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>			

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.09	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 09
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 48			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 328-327- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 328			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>	
<b>DA RIMUOVERE</b>	<b>DA SALVAGUARDARE</b>
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno <input checked="" type="checkbox"/>
	Portoni in legno semplice o lavorato <input checked="" type="checkbox"/>
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>	

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.10	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 10
UBICAZIONE UNITA': via Castello n. 2 - via Asilo Infantile n. 2			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 326- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 326			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	
	Portoni in legno semplice o lavorato	
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.11	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 11
UBICAZIONE UNITA': via Asilo Infantile n. 4			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 329- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 329			

STATO DI CONSERVAZIONE: buono
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.12	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 12
UBICAZIONE UNITA': via Asilo Infantile n. 6			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 330- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 330			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE		DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato		Rivestimento in intonaco X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre
		Stemmi ed altri elementi decorativi
		Cornici marcapiano e di sottogronda X
		Inferriate e accessori metallici di pregio X
		Infissi in legno X
		Portoni in legno semplice o lavorato X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A I	SCHEDA N. 18.13	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 13
UBICAZIONE UNITA': via Asilo Infantile n. 8			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 333- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 333			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>			
<b>DA RIMUOVERE</b>		<b>DA SALVAGUARDARE</b>	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	X	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre	
		Stemmi ed altri elementi decorativi	
		Cornici marcapiano e di sottogronda	X
		Inferriate e accessori metallici di pregio	X
		Infissi in legno	X
		Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>			

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>			<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
		<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione				
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.14	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 14
UBICAZIONE UNITA': via Asilo Infantile n. 10			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 1797- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 1797			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**



ZONA A 1	SCHEDA N. 18.15	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 15
UBICAZIONE UNITA': via Asilo Infantile n. 12			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 334- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 334			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI			PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE		ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione				
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.16	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 16
UBICAZIONE UNITA': via Asilo Infantile n. 14			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 337- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 337			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

**NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:**

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.17	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 17
UBICAZIONE UNITA': via Asilo Infantile n. 16			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 341- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 341			

STATO DI CONSERVAZIONE: buono
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>			
<b>DA RIMUOVERE</b>		<b>DA SALVAGUARDARE</b>	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	X	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre	
		Stemmi ed altri elementi decorativi	
		Cornici marcapiano e di sottogronda	X
		Inferriate e accessori metallici di pregio	
		Infissi in legno	
		Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>			

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>			<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>		<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione				
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.18	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 18
UBICAZIONE UNITA': via Asilo Infantile n. 18			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 1471- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 1471			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>	
<b>DA RIMUOVERE</b>	<b>DA SALVAGUARDARE</b>
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda <input checked="" type="checkbox"/>
	Inferriate e accessori metallici di pregio <input checked="" type="checkbox"/>
	Infissi in legno <input checked="" type="checkbox"/>
	Portoni in legno semplice o lavorato <input checked="" type="checkbox"/>
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>	

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 18.19	ISOLATO N. 18	UNITA' N. 19
UBICAZIONE UNITA': via Asilo Inf. n. 20 - P.zza Scolastica - via Sanna Tolu			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 349- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 349			

STATO DI CONSERVAZIONE: buono
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: edificio pubblico

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>	
<b>DA RIMUOVERE</b>	<b>DA SALVAGUARDARE</b>
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

**NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:**  
 Si tratta di fabbricato di interesse storico realizzato negli ultimi anni dell'800 e destinato in origine ad edificio scolastico. Attualmente il fabbricato è in corso di restauro per essere destinato a nuova casa Municipale.

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**