



**PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO**



COMUNEDI ARDESIO

Provincia di Bergamo

Adottato dal Consiglio Comunale con delibere n. 51 del 19/12/2012
e n. 52 del 22/12/2012
Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 17/06/2013
Pubblicato sul BURL n. 48 del 27/11/2013 serie avvisi e concorsi

Il Sindaco

Il Segretario Generale



I progettisti
Arch. Enrico Bonandrini
Arch. Carlo Macalli

**PIANO delle
REGOLE**

**Schede edifici in
aree del Sistema
Ambientale**

vol.2

PdR 09

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	131
Comune censuario	Bani	localizzazione	Bani	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'

				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

Edificio censito, ma non rientrante nel sistema ambientale - Acquedotto

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE



.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		132			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Bani					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento tipologico.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											

.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		133			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Bani					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e caratteristiche generali.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	134
Comune censuario	Bani	localizzazione	Bani	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			X		

ACCESSIBILITA'
NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

--	--

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		135			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Bani					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	136
Comune censuario	Bani	localizzazione	Bani	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'
NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					

FOTOGRAFIE


.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	137a
Comune censuario	Ardesio	localizzazione	Brozzera	

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			X		

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
	X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI			ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI		

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					X

FOTOGRAFIE


.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	137b
Comune censuario	Ardesio	localizzazione	Brozzera	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			X		

ACCESSIBILITA'

NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	X		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					X

FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		138			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		sopra Piazzolo					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Eliminare o adeguare strutture incongrue.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X					X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		139			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		sopra Piazzolo					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X			X						

FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		140a			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		xxxx					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X			X			X			

FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		140b			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		sopra Piazzolo					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'							NOTE				
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
								X			
FOTOGRAFIE											



.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		141			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Ronco Masone					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X					X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		142			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Ronco Masone					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X					X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		143			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Ronco Masone					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico ed adeguamento tipologia tamponamenti perimetrali.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X					X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		144			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Ronco Masone					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	145
Comune censuario	Ardesio	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						X					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					X

ACCESSIBILITA'
NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
		X	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

--	--

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE


.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	146
Comune censuario	Ardesio	localizzazione	xxxx	

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
		x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		147			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		via della Valle					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Antico edificio già in catasto Napoleonico. Affresco in facciata.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		148			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		via della Valle					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	149
Comune censuario	Ardesio	localizzazione	Monte Corru	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						X					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					X

ACCESSIBILITA'
NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
			X

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

recinto in pietra per animali (Barec) da conservare.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				


FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		150a			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Vodala					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
mantenimento caratteristiche tipologiche e d'impianto generali.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X					X				
FOTOGRAFIE											

.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		150b			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Vodala					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
mantenimento caratteristiche tipologiche e d'impianto generali.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		151			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Vodala					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
										X	
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2011		rilevatore		MC-BL		scheda n.		152			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Vodala					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
										X	X
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	153
Comune censuario	Ardesio	localizzazione	Vodala	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						X					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					X

ACCESSIBILITA'
NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
			X

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

--	--

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	154
Comune censuario	Bani	localizzazione	Ponte Gromo	

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		X									

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	X				

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
	X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		155a			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Pianel					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		155b			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Pianel					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X	X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto architettonico generale											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	155c
Comune censuario	Bani	localizzazione	Pianel	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
					X						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	X				

ACCESSIBILITA'
NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

Mantenimento caratteristiche tipologiche generali

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		156			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Possibile spostamento volumetria in aree del sistema ambientale E1 o in aree residenziali normate dal PDR previa demolizione del volume esistente.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X		X				X			

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		157			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Valle Acqualina					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	161
Comune censuario	Bani	localizzazione	Rizzoli	

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			X		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche generali	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					X

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	162
Comune censuario	Bani	localizzazione	Rizzoli	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X			X							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		X			

ACCESSIBILITA'

NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

Eliminazione elementi incongrui e riposizione volumi unitari in aggregazioni corpi di fabbrica aggiunti

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		163			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Rizzoli					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											

.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		164			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Rizzoli					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Eliminazione corpi di fabbrica separati incongrui con il contesto					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		165			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Acqualina					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X				X				
FOTOGRAFIE											

.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		166			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Acqualina					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento elementi incongrui ed eliminazione superfetazioni, spostamento scala esterna all'interno.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		167			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Acqualina					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento caratteristiche tipologiche e planivolumetriche attuali											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	168
Comune censuario	Valcanale	localizzazione	Acqualina	

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			X		

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
	X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					X

FOTOGRAFIE



.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	169
Comune censuario	Valcanale	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X	X								

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		X			

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche d'impianto	Accorpamento volumi esterni, con adeguamento tipologico

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				X

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	170
Comune censuario	Valcanale	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	X				

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
	X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI			ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI		

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					X

FOTOGRAFIE



.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		171			
Comune censuario		Bani		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X					X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	172
Comune censuario	Bani	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						X					

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					X

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
	X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	173
Comune censuario	Bani	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			X		

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
	X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					X

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	174
Comune censuario	Bani	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						X					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					X

ACCESSIBILITA'

NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
		X	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

--	--

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	175
Comune censuario	Bani	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		X			

ACCESSIBILITA'

NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
		X	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

Adeguamento strutture incongrue

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				X

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		176			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Valcanale					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X				X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		177			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		178			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		179			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		180			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Eliminazione superfetazioni e strutture provvisorie o adeguamento tipologico					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		181			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Valcanale					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		182			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Valcanale					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		183			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		xxxx					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X				X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	184
Comune censuario	Valcanale	localizzazione	Valcanale	

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				X	

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
X					

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI			ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI		

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				X

FOTOGRAFIE



.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		185			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		xxxx					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X				X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	186
Comune censuario	Valcanale	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				X	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Contestualmente alla realizzazione dell'incremento di volume per l'imprenditore agricolo o dipendenti dell'azienda, dovrà essere costituito il diritto di servitù di pubblico transito sulla strada di accesso alla contrada Grini. L'incremento volumetrico e la servitù di transito pubblico dovrà essere oggetto di PdCC	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X			500 mc	

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	187
Comune censuario	Valcanale	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
					X						

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
X					

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
		X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					

FOTOGRAFIE



.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	188
Comune censuario	Valcanale	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				X	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				

FOTOGRAFIE



.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		189			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Eliminazione strutture esterne incongrue					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	190
Comune censuario	Valcanale	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			X		

ACCESSIBILITA'

NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	X		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		191			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Acqualina					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	192
Comune censuario	Valcanale	localizzazione	Acqualina	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
X					

ACCESSIBILITA'
NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	X		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	193
Comune censuario	Valcanale	localizzazione	Acqualina	

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	X				

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
	X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI			ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI		
			Adeguamento elementi incongrui		

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					X

FOTOGRAFIE



.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		194			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		xxxx					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto tipologico attuale per edificio principale											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	195a
Comune censuario	Valcanale	localizzazione	Zanetti	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		X			

ACCESSIBILITA'

NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	X		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	195b
Comune censuario	Valcanale	localizzazione	Zanetti	

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X								

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		X			

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
	X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	195c
Comune censuario	Valcanale	localizzazione	Zanetti	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		X			

ACCESSIBILITA'

NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	X		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		196			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Zanetti					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		197			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Zanetti					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		198			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Zanetti					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
							X				
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Possibile spostamento al fine di interventi relativi all'asse viario.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X				X							

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		199			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Zanetti					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X				X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		200			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Zanetti					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		201			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Zanetti					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento tipologico e funzionale congruo con l'architettura rurale locale.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		202			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Zanetti					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento tipologico e funzionale congruo con l'architettura rurale locale.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								



.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		203			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Zanetti					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
X		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento tipologico e funzionale congruo con l'architettura locale rurale. Eliminazione volumi esterni incongrui.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		204			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Rova					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		205			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Rova					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
X		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento tipologico e funzionale congruo con l'architettura locale rurale. Eliminazione volumi esterni incongrui.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		206			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Rova					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
X		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento tipologico e funzionale congruo con l'architettura locale rurale. Eliminazione volumi esterni incongrui.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		207			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Rova					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto tipologico e planivolumetrico attuale											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X			X						

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	208a
Comune censuario	Bani	localizzazione	Rova	

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
X		X									

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		X			

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Adeguamento tipologico e funzionale congruo con l'architettura locale rurale.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	208b
Comune censuario	Bani	localizzazione	Rova	

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
X		X									

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	X				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico. Restauro affresco	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	209
Comune censuario	Bani	localizzazione	Marocchina	

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	X				

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
		X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico. Mantenimento pavimentazioni esterne a grandi piastre in pietra.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					X

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		210			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Marocchina					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
X		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico. Mantenimento balconate in legno.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		211			
Comune censuario		Bani		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
X		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento tipologico e funzionale congruo con l'architettura locale rurale. Eliminazione volumi esterni incongrui o ricomposizione funzionale e formale.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		212			
Comune censuario		Bani		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		213			
Comune censuario		Bani		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X								
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	214
Comune censuario	Bani	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			X		

ACCESSIBILITA'

NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

--	--

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		215			
Comune censuario		Bani		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		216			
Comune censuario		Bani		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio censito non rientrante nel sistema ambientale, normato dal PDR											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								

FOTOGRAFIE


**COMUNE DI ARDESIO - BG****censimento edifici in aree del Sistema Ambientale**

.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	217
Comune censuario	Bani	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'

NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

Edificio censito non rientrante nel sistema ambientale, normato dal PDR

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE



.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		218a			
Comune censuario		Bani		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		218b			
Comune censuario		Bani		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				X	X						
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		219			
Comune censuario		Bani		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
X		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento funzionale e tipologico delle strutture esterne al fabbricato principale.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		220			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		lungo torrente Rino					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Eliminazione strutture incongrue e superfetazioni.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012				rilevatore		MC-BL		scheda n.		221	
Comune censuario			Ardesio			localizzazione		lungo torrente Rino			
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Eliminazione elementi incongrui o adeguamento funzionale.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012				rilevatore		MC-BL		scheda n.		222	
Comune censuario				Ardesio		localizzazione		lungo torrente Rino			
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X						X				
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro			poco alterato			alterato		ristrutturato		edificio recente	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Adeguamento elementi incongrui.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		223			
Comune censuario		Bani		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
								X			
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico esistente											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		224			
Comune censuario		Bani		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
X		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico attuale											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		225			
Comune censuario		Bani		localizzazione		xxxx					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X								
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		226			
Comune censuario		Bani		localizzazione		xxxx					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		227			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Ludrigno					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
								X			
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		228			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Ludrigno					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
								X			
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		229			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Ludrigno					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	230
Comune censuario	Bani	localizzazione	Ludrigno	

DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									

STATO DI CONSERVAZIONE					
integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		X			

ACCESSIBILITA'				NOTE	
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero		
	X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento tipologico.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO							
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					

FOTOGRAFIE



.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		231			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Ludrigno					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
						Eliminazione elementi incongrui e accorpamento volumi separati.					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		232			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Ludrigno					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Edificio censito, escluso dagli edifici del sistema ambientale, normato dalla scheda AT5 del Documento di Piano											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		233			
Comune censuario		Bani		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
				X							
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		234			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Prat dei bus					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X								
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		235			
Comune censuario		Bani		localizzazione		Prat dei bus					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X	X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		236			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Cava della Madonna					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		237			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Zaffalino					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		238			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Fortino alto					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		239			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Fortino alto					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		240			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Fortino alto					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		241			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Fortino alto					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X								
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012	rilevatore	MC-BL	scheda n.	242
Comune censuario	Ardesio	localizzazione	Fortino alto	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
X		X									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		X			

ACCESSIBILITA'

NOTE

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	X		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		243			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Fortino alto					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		244			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione							
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		245			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Balatroni					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X					X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		246			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Fortino basso					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico. Mantenimento affresco											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X				X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012				rilevatore		MC-BL		scheda n.		247		
Comune censuario				Ardesio		localizzazione		Fortino basso				
DESTINAZIONI D'USO												
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci	
x		x										
STATO DI CONSERVAZIONE												
integro			poco alterato			alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono
ACCESSIBILITA'								NOTE				
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero						
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI						
						Adeguamento elementi non congrui						
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO												
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria		
a	b	c	d									
x	x	x	x									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		248			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Fortino basso					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X					X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		249			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Fortino basso					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
X		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		250			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Fortino basso					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume		conservazione		incremento volume		permanenza saltuaria	
a	b	c	d								
X	X	X									


FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		251			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Fortino					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X				X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		252			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Spess					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico attuale.											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		253			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Spess					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								
FOTOGRAFIE											
											

.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		254			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		via Cunella					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		255			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		via Cunella					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
x											
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								x			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
x											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
x	x	x	x								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		256			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		via Cunella					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
		X									
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		257			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		via Cunella					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
X											
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		258			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		via Cunella					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico attuale											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		259			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Ave					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						X					
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
										X	
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico attuale											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		260			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Ave					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
		X									
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico attuale											
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X								

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		261			
Comune censuario		Ardesio		localizzazione		Ave					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
						X					
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
				X							
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico attuale						Adeguamento elementi incongrui alla tipologia edificatoria rurale					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X					X				

FOTOGRAFIE


.settembre 2012		rilevatore		MC-BL		scheda n.		262			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Valcanale					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	X										
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
						X					
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X									

FOTOGRAFIE


.giugno 2013	rilevatore	MC-BL	scheda n.	263
Comune censuario	Valcanale	localizzazione	Valcanale	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			X		

ACCESSIBILITA'

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI
ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

	le strutture accessorie a carattere temporaneo, in particolare quelle adibite a pollaio, sono destinate alla demolizione
--	--

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					

FOTOGRAFIE


.giugno 2013		rilevatore		MC-BL		scheda n.		264			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Valcanale					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
					X						
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X				X				

FOTOGRAFIE


.giugno 2013		rilevatore		MC-BL		scheda n.		265			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Valcanale					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
					X						
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X				X				

FOTOGRAFIE


.giugno 2013		rilevatore		MC-BL		scheda n.		266			
Comune censuario		Valcanale		localizzazione		Valcanale					
DESTINAZIONI D'USO											
Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
					X						
STATO DI CONSERVAZIONE											
integro		poco alterato		alterato		ristrutturato		edificio recente		in abbandono	
								X			
ACCESSIBILITA'								NOTE			
strada carrale		strada sterrata		mulattiera		sentiero					
X											
ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI						ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI					
MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO											
tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria				
a	b	c	d								
X	X	X	X				X				

FOTOGRAFIE
