PGT

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMUNE DI ARDESIO

Provincia di Bergamo

Adottato dal Consiglio Comunale con delibere n. 51 del 19/12/2012
e n. 52 del 22/12/2012
Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 17/06/2013
Pubblicato sul BURL n. 48 del 27/11/2013 serie avvisi e concorsi

Il Sindaco

Il Segretario Generale

I progettisti
Arch. Enrico Bonandrini
Arch. Carlo Macalli

PIANO delle REGOLE

Schede edifici in aree del Sistema Ambientale

vol.1

PdR 09

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**1 a-b**
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Baita Neel basso	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
									x		

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento struttura planivolumetrica attuale. Mantenimento dimensione e caratteristiche attuali aperture. Possibili interventi sull'edificio 1b locale accessorio, anche in ampliamento fino al 50% con mantenimento attuale tipologia strutturale.	Trasferimento cellule solari a terra in zona protetta e mascherata.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE



COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**2 a-b**
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Baita Neel di mezzo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	**Re**	**Ru**	**Rac**	**Ruc**	**Rua**	**Rud**	**Ma**	**Ar**	**Ri**	**Tsci**	**Rsci**
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	**poco alterato**	**alterato**	**ristrutturato**	**edificio recente**	**in abbandono**
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Edificio principale destinazione d'uso Ru. Edificio accessorio destinazione Rua. Per edificio principale possibilità di ampliamento una-tantum del 25% della Slp esistente da destinare esclusivamente all'attività rurale di conduzione dell'alpeggio, con mantenimento struttura tipologica e materica attuale.	Possibile realizzazione di nuova struttura di ricovero del bestiame fino a un massimo di mq. 200 mediante PdCC, da definire sulla scorta di idonei approfondimenti su effettivo fabbisogno, caratteristiche tecniche e funzionali della struttura, a salvaguardia delle caratteristiche tipologiche utilizzate in zona.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				**spostamento volume**	**conservazione**	**incremento volume**	**permanenza saltuaria**
a	**b**	**c**	**d**				
x	**x**	**x**			**x**		**x**

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**3**
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Rifugio Branchino (Neel alta)	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
									x		

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento tipologia planivolumetrica attuale	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**4a**
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Corte alta	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	**Re**	**Ru**	**Rac**	**Ruc**	**Rua**	**Rud**	**Ma**	**Ar**	**Ri**	**Tsci**	**Rsci**
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	**poco alterato**	**alterato**	**ristrutturato**	**edificio recente**	**in abbandono**
x					**x**

ACCESSIBILITA'

strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**
			x

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento dell'impianto planivolumetrico e tipologico attuale.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				**spostamento volume**	**conservazione**	**incremento volume**	**permanenza saltuaria**
a	**b**	**c**	**d**				
x	**x**	**x**			**x**		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	4b
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Corte alta	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento dell'impianto planivolumetrico e tipologico attuale. Ripristino corpo accessorio crollato con rifacimento copertura in ardesia	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	5a
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Corte di mezzo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento dell'impianto planivolumetrico e tipologico attuale.	Copertura in lamiere da sostituire preferibilmente con copertura in ardesie.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	5b
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Corte di mezzo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento dell'impianto planivolumetrico e tipologico attuale.	Copertura in lamiere da sostituire preferibilmente con copertura in ardesie.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	6
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Corte bassa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x		x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Recupero dei locali accessori e valorizzazione della struttura dell'alpeggio originaria.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	7
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Alpe Corte	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Intervento attuabile come da scheda PdCC 14 del PdR, in mancanza dello stesso, possibili i soli interventi di cui alle lettere a - b art. 27 LR 12/05 e smi.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	8
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Rifugio Alpe Corte	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
									x		

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Intervento attuabile come da scheda PdCC 14 del PdR, in mancanza dello stesso, possibili i soli interventi di cui alle lettere a - b - c art. 27 LR 12/05 e smi.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	c	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	9
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Alpe Corte	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sostituzione serramenti difformi dalla tradizione costruttiva locale.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	10
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Pianiscuri	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento dell'impianto planivolumetrico e tipologico attuale.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	11
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	ex Albergo Sempreneve	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Intervento attuabile come da scheda AT 24 del DP. in mancanza dello stesso, possibili i soli interventi di cui alle lettere a - b - c dell'art. 27 LR 12/05 e smi.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	12
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	partenza impianti	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Intervento attuabile come da scheda AT 24 del DP. in mancanza dello stesso, possibili i soli interventi di cui alle lettere a - b dell'art. 27 LR 12/05 e smi.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	13
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Vaghetto alta	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
mantenimento tipologia ed impianto volumetrico esistente	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	14
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Vaghetto bassa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
mantenimento tipologia ed impianto volumetrico esistente	eliminazione tamponamento in legno posto sotto il portico.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	15
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	stazione arrivo impianti	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Intervento attuabile come da scheda AT 24 del DP. in mancanza dello stesso, possibili i soli interventi di cui alle lettere a - b dell'art. 27 LR 12/05 e smi.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	16
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	partenza impianti	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Intervento attuabile come da scheda AT 24 del DP. in mancanza dello stesso, possibili i soli interventi di cui alla lettera a dell'art. 27 LR 12/05 e smi.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	17
Comune censuario	Valcanale	localizzazione	Baita SCAC	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
								x			

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
mantenimento tipologia ed impianto volumetrico esistente	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	18
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	partenza impianti	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Intervento attuabile come da scheda AT 24 del DP. in mancanza dello stesso, possibili i soli interventi di cui alla lettera a dell'art. 27 LR 12/05 e smi.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	19
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Baita Piazza bassa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
								x			

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Rifugio ASA Fiorano mt 1480

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento tipologia ed impianto volumetrico esistente	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	c					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	20
Comune censuario	Valcanale	localizzazione	arrivo impianto	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Intervento attuabile come da scheda AT 24 del DP. in mancanza dello stesso, possibili i soli interventi di cui alla lettera a dell'art. 27 LR 12/05 e smi.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	21
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	arrivo impianti	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Intervento attuabile come da scheda AT 24 del DP. in mancanza dello stesso, possibili i soli interventi di cui alla lettera a dell'art. 27 LR 12/05 e smi.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	22
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Baita Piazza alta	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	demolizione tettoie aggiunte al corpo di fabbrica principale

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	23
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	struttura impianto di risalita	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Intervento attuabile come da scheda AT 24 del DP. in mancanza dello stesso, possibili i soli interventi di cui alla lettera a dell'art. 27 LR 12/05 e smi.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	24
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Baita Gan	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
								x			

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		x			

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Demolizione e ricostruzione accorpata dei volumi in corpi di fabbrica separati, adeguando le tipologie delle finiture alle modalità costruttive della zona.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	25
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Baita M. Zulino Bassa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	X				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		X		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Possibile intervento di ristrutturazione con mantenimento della sagoma esterna. Possibile modifica dimensioni aperture nel rispetto della tipologia attuale. Mantenimento borlanti presenti nell'area pertinenziale.	Adeguamento strutture accessori esistenti in muratura e demolizione strutture prefabbricate, adeguando caratteristiche tipologiche. Sostituzione cisterne prefabbricate con sttrutture interrate.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					X

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	26
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Baita M. Zulino di mezzo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		X									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	X				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			X	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Possibile intervento di ristrutturazione con mantenimento della sagoma esterna. Possibile modifica dimensioni aperture nel rispetto della tipologia attuale.	Adeguamento struttura accessoria.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	27
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Baita M. Zulino alta	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				X							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	X				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			X	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
mantenimento tipologia esistente	interramento cisterna esterna

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	28
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Roccolo di Corte	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x			x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Possibile demolizione e ricostruzione della complessiva volumetria, con adeguamento tipologico e strutturale dei piani soprastanti il P.T..

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**29a**
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Campagano bassa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento delle caratteristiche tipologiche e planiv	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**29b**
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Campagano bassa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Possibilerecupero delle strutture accessorie esistenti, con mantenimento del modulo esistente.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	30
Comune censuario	Valcanale	localizzazione	Campagano di mezzo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Possibile recupero della complessiva volumetria a fini rurali o a fini di ricovero temporaneo d'emergenza a fini escursionistici, con tipologia d'impianto tipica dell'architettura rurale della zona.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	31
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Ricovero	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Possibile recupero della complessiva volumetria a fini rurali o a fini di ricovero temporaneo d'emergenza a fini escursionistici, con impianto planivolumetrico analogo all'attuale.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
		x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**32a**
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Campagano alta	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento composizione architettonica e volumetria esistente	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**32b**
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	Campagano alta	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento composizione architettonica e volumetria esistente	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	33
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	opere di presa Zulino	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Edificio censito, ma non ricompreso negli edifici del sistema ambientale, assoggettato alle norme del PDR quale struttura ad uso idroelettrico.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	34
Comune censuario	Valcanale		localizzazione	stazione arrivo piano inclinato	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Edificio censito, ma non ricompreso negli edifici del sistema ambientale, assoggettato alle norme del PDR quale struttura ad uso idroelettrico.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	35
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Pursino	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento della struttura tipologica e planivolumetrica.	Adeguamento tipologico del balcone in getto esistente.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	36
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Pursino	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	37
Comune censuario	Ardesio	localizzazione	Pursino	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Possibili interventi che propongano la tipologia planivolumetrica esistente.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	38
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Pursino	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	39
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Ave	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Possibili interventi che propongano la tipologia planivolumetrica esistente.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	40
Comune censuario	Ardesio	localizzazione	Bratta	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Possibili interventi che ripropongono una ttipologia planivolumetrica tipica.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	41
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Brignola	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche e planivolumetriche attuali.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	42
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Noce	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche e planivolumetriche attuali.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	43
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Du stai	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche e planivolumetriche attuali.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	44
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Du stai	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche e planivolumetriche attuali.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	45
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Roa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		x			

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico esistente	Adeguamento finiture incongrue. Eliminazione superfetazioni ed elementi aggiunti

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	46
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Candave	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico esistente	Adeguamento finiture incongrue. Eliminazione superfetazioni ed elementi aggiunti

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	47
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Candave	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico esistente	Adeguamento finiture incongrue. Eliminazione superfetazioni ed elementi aggiunti

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	48
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Candave	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento finiture incongrue. Eliminazione superfetazioni ed elementi aggiunti. Eliminazione scala esterna. Adeguamento barriera in ferro esterna.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	49
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Masuera	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento serramenti in ferro con tipologie consone al contesto.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	50
Comune censuario	Ardesio	localizzazione	Masuera	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		X			

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		X		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico esistente.	Adeguamento serramenti ed elementi incongrui con il contesto

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					X

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	51
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Staleti'	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico attuale.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	52
Comune censuario	Ardesio		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico attuale	Elimiazione elementi incongrui con le tipologie edilizie rurali tipiche.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	53
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Plaza	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico attuale. Mantenimento affresco esistente.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			X		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	54
Comune censuario	Ardesio		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche e planivolumetriche.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**55a**
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Ortigher	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche, architettoniche ed elementi di finitura originali.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**55b**
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Ortigher	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico attuale	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	56
Comune censuario	Ardesio		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	57
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico esistente	Sostituzione elementi incongrui, demolizione accessori e superfetazioni incongrue.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	**58a**
Comune censuario	Bani	localizzazione	Ronco	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	**58b**
Comune censuario	Bani	localizzazione	Ronco	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**59a**
Comune censuario	Bani		localizzazione	Predala	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche generali e planivolumetriche	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	**59b**
Comune censuario	Bani	localizzazione	Predala	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche generali e planivolumetriche	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**59c**
Comune censuario	Bani		localizzazione	Predala	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche generali e planivolumetriche	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	60
Comune censuario	Bani	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				X							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			X		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		X		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico generale	Eliminazione elementi incongrui

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X					X

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	61
Comune censuario	Bani		localizzazione	Monsec	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche generali ed impianto planivolumetrico	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	62
Comune censuario	Bani		localizzazione	Baita di Montesecco bassa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	63
Comune censuario	Bani		localizzazione	Baita di Monte Secco superiore	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Recinzione area pertinenziale in pietrame (barech) da conservare.	Copertura in calcestruzzo da rivestire con lastre in pietra a spacco (piode) o in alternativa in lamiera preverniciata. Modifica copertura locale accessorio con tetto a doppia falda come edificio principale. Possibili interventi per realizzazione cisterne interrate.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	64
Comune censuario	Bani		localizzazione	Cacciamali	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche e planivolumetriche	Adeguamento struttura accessoria.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	65
Comune censuario	Bani		localizzazione	Cacciamali	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche e planivolumetriche	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	66
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento elementi incongrui e ricostruzione con tipologie tipiche dell'edilizia rurale.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**67a**
Comune censuario	Bani		localizzazione	Stalla Martina	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento struttura planivolumetrica	Adeguamento delle strutture in calcestruzzo

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	**67b**
Comune censuario	Bani	localizzazione	Stalla Martina	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento struttura planivolumetrica	Adeguamento delle strutture in calcestruzzo

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	68
Comune censuario	Bani		localizzazione	Camnare	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impiantio planivolumetrico	Adeguamento strutture e finiture incongrue.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	69
Comune censuario	Bani		localizzazione	Camnare	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impiantio planivolumetrico	Adeguamento strutture e finiture incongrue.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	70
Comune censuario	Bani	localizzazione	Camnare	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impiantio planivolumetrico	Adeguamento strutture e finiture incongrue.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	71
Comune censuario	Bani		localizzazione	Camnare	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x	x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		x			

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Eliminazione elementi incongrui con le caratteristiche tipologiche.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	72
Comune censuario	Bani		localizzazione	Colle	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	73
Comune censuario	Bani	localizzazione	Roccolo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Ricostruzione secondo tipologie costruttive tradizionali.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	74
Comune censuario	Bani	localizzazione	Stalla Rossa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche e planivolumetriche attuali	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	75
Comune censuario	Bani		localizzazione	Grini	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche tipologiche e planivolumetriche attuali	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**76**
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico, tipologico e di arredo arboreo esterno	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	77
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico, tipologico e di arredo arboreo esterno	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	78
Comune censuario	Bani		localizzazione	Erfani alti	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x	x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico attuale	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	79
Comune censuario	Bani		localizzazione	Erfani bassi	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico attuale	Pavimentazione aree scoperte incongrua.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	80
Comune censuario	Bani	localizzazione	Caffi	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
		x	

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e tipologico attuale. Conservazione dell'opera interrata di presa dell'acqua nell'area limitrofa all'edificio.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**81**
Comune censuario	Bani		localizzazione	Caccciamali	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	82
Comune censuario	Bani	localizzazione	Cacciamali	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	83a
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Stalle Brill	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e caratteristiche tipologiche	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**83b**
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Stalle Brill	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e caratteristiche tipologiche	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	83c
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Stalle Brill	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Adeguamento finiture esterne secondo modelli costruttivi tipici	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	84
Comune censuario	Ardesio		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x	x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e caratteristiche tipologiche. Conservazione affresco religioso.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	85
Comune censuario	Ardesio		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e caratteristiche tipologiche. Mantenimento impianto planialtimetrico aree esterne ad orti.	Adeguamento elementi in dissonanza.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	86
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Botto Alto	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e caratteristiche tipologiche.	Adeguamento elementi in dissonanza.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	87
Comune censuario	Ardesio		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	88
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Ronchi alti	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento elementi in dissonanza.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	89
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Ronchi alti	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento elementi in dissonanza.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	90
Comune censuario	Ardesio	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				X							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		X			

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento strutturale e funzionale secondo criteri tipici dell'edilizia rurale.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	91
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Ronchi bassi	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento tipologico alle caratteristiche costruttive locali.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	92
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Ronchi bassi	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x	x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e caratteristiche generali.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	93
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Ronchi bassi	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e caratteristiche generali.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	94
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	via della Valle	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico e caratteristiche generali.	Adeguamento elementi incongrui.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	95
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	via della Valle	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento delle caratteristiche generali alle tipologie dell'edilizia rurale tipica.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	96
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	via della Valle	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	97
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	via della Valle	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento delle caratteristiche generali alle tipologie dell'edilizia rurale tipica.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	98
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	via della Valle	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	99
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Piazzolo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento struttura alle tipologie edilizia tipiche della zona rurale

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	100
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Piazzolo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento struttura alle tipologie edilizia tipiche della zona rurale

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	101
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Piazzolo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche generali d'impianto.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	102
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Piazzolo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	**103**
Comune censuario	Ardesio	localizzazione	Piazzolo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
							x				

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	104
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Piazzolo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Edificio censito, ma normato dal PdS	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	105
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Piazzolo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche geneali d'impianto, planivolumetriche e tipologiche	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	106
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Piazzolo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x	x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento tettoia.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	107
Comune censuario	Ardesio		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	108
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	Via Valle	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x	x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		x			

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento elementi incongrui.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	109
Comune censuario	Ardesio		localizzazione	via Cornella	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Rerstauro e mantenimento affresco sulla facciata.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			X		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	110
Comune censuario	Bani	localizzazione	Bani	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			X		

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
		X	

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

mantenimento caratteristiche generali tipologiche e d'impianto.

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	111
Comune censuario	Bani		localizzazione	Monte Bani	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x	x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Maantenimento caratteristiche generali	Modifica elementi incongrui

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	112
Comune censuario	Bani	localizzazione	Monte Bani (Baita Amici)	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
								x			

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	113
Comune censuario	Bani	localizzazione	Bani	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		x			x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento strutture incongrue

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	114
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x	x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento strutture incongrue.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**115**
Comune censuario	Bani		localizzazione	xxxx	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x	x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento impianto planivolumetrico generale originario	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	**116**
Comune censuario	Bani	localizzazione	xxxx	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento strutturale generale

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	117
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento strutturale generale

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	118
Comune censuario	Bani		localizzazione	stalle Mazzioni	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**119**
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	120
Comune censuario	Bani	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			X								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				X	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento elementi incongrui e demolizioni superfetazioni.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	121
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**122**
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche d'impianto generale	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	123
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Mantenimento caratteristiche d'impianto generale	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	124
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Accorpamento ed adeguamento corpi di fabbrica accessori

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	125
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
			x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**126**
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
							x				

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	127
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x	x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	128
Comune censuario	Bani		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011		rilevatore	MC-BL	scheda n.	129
Comune censuario	Bani		localizzazione	Bani	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI ARDESIO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.settembre 2011	rilevatore	MC-BL	scheda n.	130
Comune censuario	Bani	localizzazione	Bani	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	Ar	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE